

EMG		
input	99999.99	COUNTER 99999999  RESET
run	99999.99 mm	
	9999.999 in	
mm/off inch/off		
NARRATE		

上电进入该画面，手动按电箱上的前进按钮到前限位的 QKS7 开关清零

When starting to run the machine, you will see this screen, and set it to zero.

При запуске машины вы увидите этот экран и установите данные на ноль.

然后选择公英制，默认公制，是公制开关是英制开关.

Then please select the meric or inch status;

Затем выберите метрическую или дюймовую систему измерения

选完公英制在输入需要剪板的长度手动开
到位然后进行剪板操作

Please input the shearing length;

Пожалуйста, введите длину заготовки



每剪完一次

数字增长 1，按下 RESET 清零

Press the button RESET, then it will be 0

Нажмите кнопку RESET, тогда будет 0