

Рассыпается по списку

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
НИАТ

У К Р У П Н Е Н Н Ы Е
НОРМАТИВЫ ВРЕМЕНИ
НА ФРЕЗЕРНЫЕ РАБОТЫ
ДЛЯ ОПЫТНОГО ПРОИЗВОДСТВА

*Утверждено Методическим Советом
по техническому нормированию*

* 000234

1962

ПРЕДИСЛОВИЕ

Нормативы предназначены для технического нормирования работ, выполняемых на горизонтально-, вертикально-, универсально- и продольнофрезерных станках различных фирм и моделей, а также на копировально-фрезерных станках КФС-20 Горьковского завода фрезерных станков, в производственных условиях.

При разработке нормативов в качестве исходных данных были приняты действующие нормативы режимов резания и времени для серийного производства, экспериментальные работы по определению обрабатываемости титановых сплавов, жаропрочных и нержавеющих сплавов и сталей, проведенные в НИАТ и на заводах, фотографии рабочего дня, хронометражные наблюдения за выполнением приемов вспомогательной работы, а также результаты изучения режимов резания, применяемых передовыми рабочими опытных заводов.

Нормативы подготовительно-заключительного времени, нормативы на организационное и техническое обслуживание, некоторые позиции нормативов времени на установку и снятие детали разработаны исключительно на основе фотографий рабочего дня и хронометражных наблюдений, проведенных на опытных заводах.

Нормативы основного времени на некоторые виды обработки (фрезерование шпоночных пазов, контура деталей и др.) для всех групп и марок обрабатываемых материалов, а также на все виды фрезерования цветных сплавов, сталей и сплавов 25Х2ГНТА, СН-2, ЭИ437, ОТ4 и др. разработаны на основе анализа и обобщения результатов изучения режимов резания, применяемых в производственных условиях.

Наблюдения на заводах проведены инженерами и техниками НИАТ и НИБ опытных заводов под руководством инженеров К. Ф. Сотниковой, А. Ф. Гречушкина, С. А. Осипова, А. Н. Соколова, П. С. Соколова, П. А. Мизникова, С. Г. Кудрявцева, Н. Н. Рыбина.

Систематизация и анализ исходных материалов, а также разработка сборника выполнены под руководством К. Ф. Сотниковой инженерами А. М. Морозовым, А. И. Эстулиной, Л. Ф. Жученко, З. В. Кузьминой, И. С. Николаевым, И. С. Новиковым, В. Н. Ротчевым и техниками Г. В. Заславской, Л. И. Козловой.

Все замечания по сборнику просим направлять в НИАТ.

В В Е Д Е Н И Е

Содержание нормативов

Сборник нормативов состоит из трех разделов:

Раздел I — нормативы подготовительно-заключительного времени.

Раздел II — нормативы вспомогательного времени на установку и снятие деталей.

Раздел III — нормативы неполного штучного времени на обработку поверхностей.

В первом разделе приведены:

нормативы подготовительно-заключительного времени при работе на горизонтально-, вертикально-, универсально- и продольнофрезерных станках;

нормативы подготовительно-заключительного времени при работе на копировально-фрезерном станке КФС-20.

Во втором разделе приведены нормативы вспомогательного времени на установку, выверку и снятие детали вручную, с помощью подсобного рабочего или подъемника при работе на горизонтально-, вертикально-, универсально- и продольнофрезерных станках и копировально-фрезерном станке КФС-20.

В третьем разделе сборника приведены таблицы неполного штучного времени:

1) для обработки деталей из различных материалов на вертикально-, горизонтально- и универсальнофрезерных станках при фрезеровании:

плоскостей цилиндрическими, концевыми, торцовыми и дисковыми фрезами,

контура по разметке концевыми фрезами,

пазов концевыми, дисковыми и грибковыми фрезами,

уступов концевыми и дисковыми фрезами,

фасонных поверхностей фасонными фрезами,

а также при отрезании, прорезании и лицевых отрезными и шлицевыми фрезами, сверлении отверстий (для облегчения фрезерования) и врезании фрез (фрезерование окон и колодцев);

2) для обработки деталей из конструкционных, углеродистых и легированных сталей и цветных сплавов на продольнофрезерных станках при фрезеровании плоскостей концевыми и торцовыми фрезами;

3) для обработки деталей из алюминиевых сплавов на копировально-фрезерном станке КФС-20 при фрезеровании плоскостей и уступов концевыми фрезами и плоскостей набором дисковых фрез.

В приложении к сборнику приведены нормативы времени на организационное и техническое обслуживание рабочего места, отдых и естественные надобности, а также нормативы вспомогательного времени, связанного с выполнением прохода, принятые при расчете нормативов неполного штучного времени на обработку поверхностей.

Оборудование, режущий инструмент, обрабатываемые материалы

Нормативы рассчитаны на обработку деталей на горизонтально-, вертикально- и универсальнофрезерных станках со столами длиной от 500 до 2150 мм, продольнофрезерных станках со столами длиной от 1250 до 4250 мм и копировально-фрезерных станках КФС-20 со столами длиной 20 000 мм.

Режимы резания, принятые при расчете основного времени, ориентированы на обработку инструментом из быстрорежущей стали Р9 (для всех видов фрезерования). В отношении отдельных видов обработки закаленных сталей, некоторых марок труднообрабатываемых жаропрочных сталей и сплавов, а также титановых сплавов (фрезерования плоскостей торцовыми фрезами, пазов дисковыми и концевыми фрезами) режимы резания ориентированы на инструменты, оснащенные твердыми сплавами Т5К10, Т15К6, ВК8 или ВК6.

Таблицы нормативов неполного штучного времени на обработку поверхностей разработаны для отдельных групп конструкционных, углеродистых и легированных сталей, жаропрочных и нержавеющих сталей и сплавов, титановых, алюминиевых, магниевых и медных сплавов.

В одну группу объединены материалы одинаковой твердости, при обработке которых (при принятых глубине и ширине фрезерования, подаче, числе зубьев фрезы и материале ее режущей части) скорость резания отличается от принятой для данной группы материала не более чем на 15%.

Ниже приведен перечень групп материалов, принятых в нормативах.

№ группы	Марки материалов
1	Конструкционные углеродистые и легированные стали Ст. 10, 20, 25, 30, 35, 45, 38ХА, 12ХН3А, 12Х2Н4А, 18ХНВА, 30ХГСА, 35ХГСА, 30Х2Н2ВА, 30ХГСНА, 27ХГСНА, 38ХМЮА, 40ХНМА, ЭИ643, 0ХН3М, Ст. „Э“ и др.
2	1Х18Н9Т (Я1Т), 4Х14Н14В2М (ЭИ69), 25Х2ГНТ (ЭИ519) и ЭИ835
3	ЭИ415, 1Х13, 2Х13, 3Х13, 4Х13 и ЭИ811
4	ЭИ481 и ЭИ435
5	ЭИ437А и ЭИ437Б
6	ЭИ654
7	СН-2
8	ЭИ617
9	ЭИ961 и ЭИ736
10	Х17Н2 (ЭИ268)
11	Титановые сплавы ВТ1, ВТ1-2, ВТ3-1, ВТ3, ВТ6 и ОТ4
12	Алюминиевые, магниевые и медные сплавы АЛ4, АЛ5, АЛ9, АЛ19, Д1Т, Д16Т, Д16АМ, Д16М, АМг6Т, АК8, Д6М, Д6Т, АК4, АМцМ, АМцК60, ВД17, В95, БРАЖМц, БРАЖ94, ЛС-59-1, М3Т, М3, МЛ5, МЛ5-Т4 и др.

Построение нормативов

Нормативы подготовительно-заключительного времени построены в зависимости от типа и размеров станка, способа установки и крепления детали в приспособлении, количества инструментов, применяемых при наладке. Поскольку фрезерование в условиях опытного производства может выполняться последовательно в различных приспособлениях или в процессе выполнения операции может потребоваться установить круглый стол (на универсальнофрезерных станках) и вертикальную головку*, то в таблицах приводится необходимое для этого дополнительное время, которое следует добавлять к подготовительно-заключительному времени, приведенному в табл. I.

Нормативы вспомогательного времени на установку и снятие деталей построены в зависимости от способа установки деталей в приспособлении (вручную, с помощью подсобного рабочего или подъемника), типа крепежного приспособления и способа крепления деталей, количества крепежных точек, способа выверки деталей в приспособлении, веса и габаритных размеров деталей и количества их в партии. При необходимости перестановки планок или передвижения детали в процессе выполнения операции время определяется путем умножений времени, требующегося для установки и снятия детали, на поправочные коэффициенты, указанные в конце таблиц.

Вспомогательное время на установку и снятие деталей рассчитано с учетом времени на организационное и техническое обслуживание рабочего места, отдых и естественные надобности (см. приложения 1 и 2).

В состав вспомогательного времени на установку, выверку и снятие деталей включено также время на удаление стружки с детали, приспособления или стола (при установке детали на столе).

Нормативы неполного штучного времени на обработку поверхностей разработаны в зависимости от следующих основных факторов:

типа станка;

группы обрабатываемого материала и его механических свойств;

вида обработки;

размеров обрабатываемой поверхности.

С целью уменьшения погрешности нормирования неполное штучное время рассчитано для средних значений ширины фрезерования, глубины резания, длины фрезерования и числа зубьев фрезы.

Значение длины обрабатываемой поверхности l , принятое в таблицах, соответствует ее значению, указанному на чертеже или в технологии.

Величина врезания и перебега инструмента, а также взятие пробной стружки учтены при расчете таблиц, поэтому при нормировании добавлять их к длине поверхности, указанной на чертеже или в технологии, не следует.

В правой части таблиц приведены число зубьев фрезы и режимы резания, принятые при расчете основного времени, входящего в состав нормы неполного штучного времени.

Мощность станка, необходимая для осуществления процесса резания при работе на принятых режимах, приводится только для тех видов фрезерования, где режимы могут лимитироваться станком. В тех случаях, когда мощность станка недостаточна для выполнения перехода на рекомендемых режимах резания, следует увеличить число переходов и пропорционально им норму неполного штучного времени.

* Или повернуть их на определенный угол.


При фрезеровании набором фрез режимы резания снижать не следует.

В конце таблиц приводятся поправочные коэффициенты на измененные условия работы. Коэффициенты корректируют нормы неполного штучного времени в зависимости от других факторов, не учтенных в таблицах (механических свойств обрабатываемого материала, отличающихся от принятых в таблице, чистоты обработанной поверхности, жесткости системы станок—деталь—инструмент).

При обработке контура деталей по разметке на режимы резания большое влияние оказывает сложность конфигурации детали, поэтому в таблицах приводятся поправочные коэффициенты на сложный контур.


К сложным контурам следует относить контуры деталей, у которых более чем на 50% длины имеются резкие переходы и глубокие впадины. Ниже приводятся примеры простых и сложных контуров.

Простые контуры




Фланг

Сложные контуры



Рибаг



Профиль

Организация и обслуживание рабочих мест

Опытное производство механических цехов заводов и ОКБ характеризуется разнообразной, часто меняющейся номенклатурой выпускаемых изделий, отсутствием закрепления тех или иных операций за рабочими местами, отсутствием подробно разработанного технологического процесса и т. п.

Настоящие нормативы составлены применительно к следующим организационно-техническим условиям:

1) ввиду отсутствия подробно разработанного (по операциям и переходам) технологического процесса нормирование операций производится по чертежу или маршрутной технологии;

2) при нормировании операций не известны фирма, модель и инвентарный номер станка, на котором будет выполняться операция, а также материал и геометрические параметры режущей части инструмента;

3) смазка станка, получение заготовок, эмульсии, получение и сдача инструмента, приспособлений, технологии, чертежа, сдача работы, подналадка станка производятся самим рабочим;

4) мелкий ремонт станков осуществляется группой механика;

5) заготовки и детали весом до 20 кг располагаются на тумбочке или столе на расстоянии до 1,5 м от рабочего места.

Детали и заготовки весом более 20 кг располагаются на расстоянии 2–3 м от рабочего места, крупногабаритные детали и детали весом свыше 50 кг — на расстоянии до 10 м;

6) установка и снятие деталей весом от 20 до 50 кг производится с помощью подсобного рабочего или подъемного механизма; детали весом более 50 кг устанавливаются и снимаются с помощью подъемного механизма.

Методические указания по определению нормы времени

При нормировании станочных работ различаются следующие нормы: норма штучного времени и штучно-калькуляционная норма времени.

Норма штучного времени $T_{ш}$ определяется по формуле

$$T_{ш} = t_{уст} + t_{н.ш_1} + t_{н.ш_2} + \dots + t_{н.ш_n}, \text{ мин.}$$

При необходимости перевертывания детали во время выполнения операции, а также переустановки крепежных планок или передвижения детали на столе к норме штучного времени добавляется время соответственно на перевертывание детали, переустановку крепежных планок или передвижение детали, равное $Kt_{уст}$. В этом случае $T_{ш}$ определяется по формуле

$$T_{ш} = t_{уст} + Kt_{уст} + t_{н.ш_1} + t_{н.ш_2} + \dots + t_{н.ш_n}, \text{ мин.,}$$

где $T_{ш}$ — норма штучного времени на операцию, мин.;

$t_{уст}$ — время на установку и снятие детали (включая выверку детали и сметание стружки), мин.;

K — поправочный коэффициент на время установки и снятия детали (соответственно на перевертывание детали, переустановку крепежных планок и передвижение детали);

$t_{н.ш_1, 2, \dots, n}$ — неполное штучное время на обработку поверхностей, мин.

В состав неполного штучного времени включены:

1) основное время на обработку поверхности;

2) вспомогательное время, связанное с обработкой поверхности (время на включение и выключение станка и подачи, подвод и отвод инструмента, установку его на размер и т. п. (см. приложение 3));

3) время на организационное и техническое обслуживание рабочего места, отдых и естественные надобности (см. приложения 1 и 2).

Для фрезерования поверхности неполное штучное время в таблицах приведено на один проход.

При черновом фрезеровании количество проходов определяется, исходя из величины припуска на обработку, жесткости крепления детали на столе или в приспособлении, размеров заготовки и мощности станка.

Чистовое фрезерование, как правило, производится за один проход.

Фрезерование размерных пазов и пазов, имеющих чистоту обрабатываемой поверхности, соответствующую 5—6 классам, обычно производится концевой или дисковой фрезой диаметром или шириной, на 1—2 мм меньшими окончательной ширины паза, с последующей расфрезеровкой до заданного размера.

Определение неполного штучного времени на фрезерование паза в этом случае производится по двум таблицам:

1) таблице неполного штучного времени на фрезерование пазов;

2) таблице неполного штучного времени на фрезерование плоскостей или плоскостей и уступов * (см. пример определения нормы времени № 2).

* Для соответствующего типа фрез.

Неполное штучное время на фрезерование окон, колодцев и других выемок определяется по следующим таблицам:

1) таблице неполного штучного времени на сверление отверстий или врезание фрезы;

2) таблице неполного штучного времени на фрезерование пазов концевыми фрезами;

3) таблице неполного штучного времени на фрезерование контура детали концевыми фрезами;

4) таблице неполного штучного времени на фрезерование поверхностей торцом концевых фрез (см. пример определения нормы времени № 3).

Норма времени на обработку партии одинаковых деталей определяется по формуле

$$T_{\text{пар}} = T_{\text{ш}} n + T_{\text{п.з.}}, \text{ мин.},$$

где n — количество деталей в партии;

$T_{\text{п.з.}}$ — подготовительно-заключительное время на обработку партии деталей (см. табл. 1 и 2).

Для подетальной калькуляции норма штучно-калькуляционного времени ($T_{\text{ш.к.}}$) находится по формуле


$$T_{\text{ш.к.}} = T_{\text{ш}} + \frac{T_{\text{п.з.}}}{n}.$$

Ниже приведены примеры определения нормы времени для ряда фрезерных операций.

ПРИМЕРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМЫ ВРЕМЕНИ

Пример № 1

Определение нормы времени на фрезерование плоскости



Исходные данные для нормирования

Наименование детали — балка.

Операция — фрезерование плоскости основания (припуск $h = 4 - 5 \text{ мм}$, чистота обработки — $\nabla 4$).

Материал детали — сталь 30ХГСА ($\sigma_b = 70 \text{ кг/мм}^2$).

Станок — вертикальнофрезерный (длина стола до 1200 мм).

Приспособление — двое тисков.


Режущий инструмент — торцовальная фреза Т15К6.

Вес заготовки $\sim 20 \text{ кг}$.

Количество деталей в партии — 8 шт.

№ по- зи- ции	Содержание работы	№ таблицы нормати- вов	Время, мин.	
			На одну штуку	На партию
1	Установить деталь в двое ти- сков, выверить, закрепить, рас- крепить и снять	3, позиция 58	5,4	—
2	Фрезеровать плоскость осно- вания (1 проход)	24, диаметр фрезы 110 мм	4,5	—
3	Подготовительно-заключитель- ная работа	1	4,5	36
Итого:			14,4	115,2

П р и м ер № 2
Определение нормы времени на фрезерование пазов



Исходные данные для нормирования

Наименование детали—сварной кронштейн.

Операция—фрезерование пазов вилок согласно чертежу.

Материал детали—сталь 30ХГСА ($\sigma_b = 120 \text{ кг}/\text{мм}^2$).

Заготовка (на одну деталь)—размеры $120 \times 352 \times 740 \text{ мм}$, вес $\sim 40 \text{ кг}$.

Станок—вертикальнофрезерный (длина стола более 1200 мм).


Способ крепления детали—на столе станка с помощью трех прижимных планок и подведения домкрата.

Режущий инструмент—дисковые 3-сторонние фрезы Р9 ($D=200 \text{ мм}$, $B=10 \text{ и } 12 \text{ мм}$).

Количество деталей в партии—1 шт.

№ позиции	Содержание работы	№ таблицы нормативов	Время, мин.	
			На одну штуку	На партию
1	Установить деталь на столе станка, выверить рейсмусом, закрепить тремя прижимными планками с подведением домкрата	4 позиция 21	20,5	—
2	Фрезеровать паз ($B=10 \text{ мм}$, $t=69 \text{ мм}$, $l=65 \text{ мм}$)	29	$18,9 \times 1,2 = 22,6$	—
3	Расфрезеровать паз ($B=2,5 \text{ мм}$, $t=69 \text{ мм}$, $l=65 \text{ мм}$)	34	$7,0 \times 1,2 = 8,4$	—
4	Расфрезеровать паз с другой стороны ($B=2,5 \text{ мм}$, $t=69 \text{ мм}$, $l=65 \text{ мм}$)	34	$7,0 \times 1,2 = 8,4$	—
5	Расфрезеровать паз начисто ($B=0,5 \text{ мм}$, $t=69 \text{ мм}$, $l=65 \text{ мм}$, $\nabla 5$)	34	$5,8 \times 1,2 \times 1,2 = 8,3$	—
6	Расфрезеровать паз начисто с другой стороны ($B=0,5 \text{ мм}$, $t=69 \text{ мм}$, $l=65 \text{ мм}$, $\nabla 5$)	34	$5,8 \times 1,2 \times 1,2 = 8,3$	—
7	Фрезеровать дно паза окончательно за два прохода ($B=8 \text{ мм}$, $t=1 \text{ мм}$, $l=65 \text{ мм}$)	29	$4,9 \times 2 \times 1,2 = 11,7$	—
	Итого на один паз		88,2	—
	Итого на два паза		176,4	—
8	Подготовительно - заключительная работа	1	38	38
	Итого:		214,4 (3 час. 34 мин.)	

П р и м ер № 3
Определение нормы времени на фрезерование колодцев



И с х о д н ы е д а н н ы е д л я н о р м и р о в а н и я

Наименование детали—стенка первюры.

Операция—фрезерование колодца согласно чертежу.

Материал детали—сплав АК8 ($\sigma_b=38 \text{ кг}/\text{мм}^2$).

Заготовка (на одну деталь)—длина $l=1100 \text{ мм}$, вес~90 кг.

Станок—вертикальнофрезерный (длина стола более 1200 мм).

Способ крепления детали—на столе ставка с помощью двух прижимных планок.

Режущий инструмент—концевая фреза диаметром 50 мм.

Количество деталей в партии—2 шт.

№ позиции	Содержание работы	№ таблицы нормативов	Время, мин.	
			На одну штуку	На партию
1	Установить заготовку на стол станка и закрепить двумя планками	4, позиц. 1	9,8	—
2	Брезаться фрезой на глубину 30 мм	17	0,55	—
3	Фрезеровать контур колодца с припуском 3 мм на каждую сторону (фрезерование паза, $l=164+144+164+119 \text{ мм}$)	10	$1,9+1,6+$ $+1,9+1,6=$ $=7,0$	—
4	Выбрать оставшийся материал из средней части колодца за три прохода (фрезерование плоскости, $l=114+114+114 \text{ мм}$)	8	$1,3\times 3=3,9$	—
5	Брезаться фрезой на глубину 18 мм	17	0,5	—
6	Фрезеровать контур колодца с припуском 3 мм на каждую сторону (фрезерование паза, $l=164+144+164+119 \text{ мм}$)	10	$1,6+1,4+$ $+1,6+1,4=$ $=6,0$	—
7	Выбрать оставшийся материал из средней части колодца за три прохода (фрезерование плоскости, $l=114+114+114 \text{ мм}$)	8	$1,3\times 3=3,9$	—
8	Брезаться фрезой на глубину 2 мм	17	0,4	—
9	Фрезеровать контур по разметке (окончательное фрезерование, $l=220+200+220+200 \text{ мм}$)	9	$1,3+1,2+$ $+1,3+1,2=5,0$	—
10	Выбрать оставшийся материал из средней части колодца (окончательное фрезерование плоскости, $l=114+114+114 \text{ мм}$)	8	$1,1\times 3=3,3$	—
11	Подготовительно-заключительная работа	1	16,5	33
Итого:			57,0	114

Условные обозначения, принятые в нормативах

$T_{\text{пар}}$ — время на изготовление партии деталей, мин.;

$T_{\text{ш.к}}$ — штучно-калькуляционное время, мин.;

$T_{\text{ш}}$ — штучное время, мин.;

$t_{\text{уст}}$ — время на установку, выверку и снятие детали, мин.;

$t_{\text{н.ш}_{1;2..n}}$ — неполное штучное время на обработку поверхностей, мин.;

1; 2...n — порядковые номера обрабатываемых поверхностей;

t_0 — основное время, мин.;

v — скорость резания, м/мин.;

s_z — подача на зуб фрезы, мм/зуб;

s_o — подача на оборот фрезы, мм/об;

s_m — минутная подача, мм/мин;

n — число оборотов фрезы, об/мин;

N_e — эффективная мощность, квт;

z — число зубьев фрезы;

B — ширина фрезеруемой поверхности, мм;

t — глубина фрезерования, мм;

l — длина обрабатываемой поверхности, мм.

Раздел I

НОРМАТИВЫ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО
ВРЕМЕНИ



ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ОБРАБОТКИ

Содержание подготовительно-

Получение наряда, заготовок, инструмента, установочно-крепежного приспособления; инструктаж мастера, технолога, контролера; снятие, установка и выверка деталей, на размер обработки; оформление и сдача готовой продукции; сдача инструмента.

№ позиции	Тип установочно-крепежного приспособления		
1	Трехкулачковый самоцентрирующий патрон, тиски, призмы		
2	Двое тисков		
3	Тиски, планки, домкраты	Количество планок	1—2 3—4
4	Двое тисков, планки, домкраты	Количество планок и домкратов	1—2 3—4
5	Трое тисков		
6	Трое тисков, планки, домкраты	Количество планок и домкратов	1—2 3—4
7	На столе с креплением болтами и пластиками	Количество крепежных точек	1—2 3—4 5—8 9—12 13—18
8	Делительная головка и трехкулачковый самоцентрирующий патрон или центры, оправка, домкраты Делительная головка и трехкулачковый самоцентрирующий патрон, задний центр		
9	Делительная головка, цанговый патрон		
10	Специальное приспособление (УСП, угольники и др.)	Без выверки С выверкой	
11	На вакуумном столе. Выверка индикатором. Крепление 10—16 планками	Без установки вакуумного стола и его секций С переустановкой секций вакуумного стола С установкой вакуумного стола	

Примечания:

1. Ко времени на чтение сложных чертежей, предусматривающих фрезерование, добавлять 30 мин.
2. При установке вертикальной головки или круглого стола, а также при в таблице, добавляется время на установку вертикальной головки, стола или
3. При обработке деталей весом до 0,5 кг время, приведенное в таблице,

Таблица 1

ЧИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ														<i>Горизонтально-, вертикально-, универсально- и продольнофрезерные станки</i>							
заключительной работы																					
собления, чертежа, технологии; ознакомление с чертежом, заготовками, технологией установочно-крепежного приспособления, инструмента; наладка станка на резку, установочно-крепежного приспособления, чертежа и технологии.																					
Длина стола, мм																					
До 700				До 1200				До 2000				Свыше 2000									
Суммарное количество инструментов в настраиваемой операции																					
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2				
Время на партию деталей, мин.																					
19	22	25	28	30	33	36	39	35	38	41	44	—	—	—	—	—	—				
22	25	28	31	36	39	42	45	41	44	47	50	46	50	56	62						
21	24	27	30	32	35	38	41	37	40	43	46	—	—	—	—						
23	26	29	32	34	37	40	43	39	42	45	48	—	—	—	—						
—	—	—	—	38	41	44	47	42	46	50	54	49	54	59	65						
—	—	—	—	40	43	40	49	44	48	52	56	51	56	61	67						
—	—	—	—	38	41	44	47	42	46	50	54	48	53	58	64						
—	—	—	—	40	43	46	49	44	48	52	56	51	56	61	67						
—	—	—	—	42	45	48	51	46	50	54	58	53	58	63	69						
17	20	23	26	28	31	34	37	33	36	39	42	37	42	47	52						
19	22	25	28	30	33	36	39	35	38	41	44	39	44	49	54						
21	24	27	31	32	35	38	41	37	40	43	46	41	46	51	56						
23	26	29	32	34	37	40	43	39	42	45	48	43	48	53	58						
25	28	31	34	36	39	42	45	41	44	47	50	45	50	55	60						
27	30	33	36	38	41	44	47	43	46	49	52	—	—	—	—						
24	27	30	33	35	38	41	44	40	43	46	49	—	—	—	—						
21	24	27	30	32	35	38	41	37	40	43	46	—	—	—	—						
24	27	30	33	35	38	41	44	40	43	46	49	—	—	—	—						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90	—	—	—						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	190	—	—	—						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	550	—	—	—						

рование в нескольких плоскостях под разными углами, необходимо при выполнении операций в нескольких приспособлениях ко времени, указанному второго и последующих приспособлений из нижеследующей таблицы. следует умножать на коэффициент 0,7.

Продолжение табл. 1

№ позиции	Тип установочно-крепежного приспособления	Длина стола, мм			
		До 700	До 1200	До 2000	Свыше 2000
		Время на снятие, установку и выверку приспособления, мин.			
1	Трехкулачковый самоцентрирующий патрон, тиски, призмы	5	6	7	—
2	Двое тисков	10	12	13	15
3	Тиски, планки домкраты	Количество планок и домкратов 1—2 3—4	7 9	8 10	9 11
4	Двое тисков, планки, домкраты	Количество планок и домкратов 1—2 3—4	— —	14 16	15 17
5	Трое тисков	—	—	14	15
6	Трое тисков, планки, домкраты	Количество планок и домкратов 1—2 3—4	— —	16 18	17 19
7	На столе с креплением болтами и планками	Количество крепежных точек 1—2 3—4 5—8 9—12 13—18	3 5 7 9 11	4 6 8 10 12	5 7 9 11 13
8	Делительная головка и трехкулачковый патрон или центры, оправка, домкраты	—	13	14	15
9	Делительная головка и трехкулачковый самоцентрирующий патрон, задний центр	—	14	15	16
10	Делительная головка, цанговый патрон	—	10	11	12
11	Специальное приспособление (УСП, угольники и др.)	Без выверки С выверкой	7 10	8 11	9 12
12	Специальное приспособление для увеличения жесткости панелей и ему подобные приспособления	Без выверки С выверкой Со сложной выверкой	— — —	10 14 20	12 15 25
Время на дополнительные работы, мин.					
13	На установку вертикальной головки	—	9	12	15
14	На установку круглого стола	—	6	9	12
15	На поворачивание вертикальной головки или стола	—	4	5	7
16	На настройку подач для фрезерования скоса панели	—	—	—	36

Примечание.

При переустановке болтов или планок время, приведенное в таблице, следует умножать на коэффициент 0,6.

Таблица 2

**ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ
ВРЕМЯ**

**Копировально-
фрезерный станок
КФС-20**

Содержание подготовительно-заключительной работы

Получение наряда, заготовок, инструмента, установочно-крепежного приспособления, чертежа, технологии; ознакомление с чертежом, заготовками, технологией; инструктаж мастера, технолога, контролера; снятие, установка и выверка установочно-крепежного приспособления, копира, инструмента; наладка станка на режим, на размер обработки; оформление и сдача готовой продукции; сдача инструмента, установочно-крепежного приспособления, чертежа

№ п/п	Тип установочно-крепежного приспособления	Длина стола, мм			
		20000			
		Суммарное количество фрез в настраиваемой операции			
		1	2	3	4
Время на партию деталей, мин.					
1	Специальное приспособление (под деталь подводятся два катка, деталь выверяется рейсмусом, крепится двумя винтами, двумя планками и двумя подвижными роликами)	Без установки приспособления и подвижных роликов	80	90	—
		С установкой приспособления и подвижных роликов	140	150	—
2	Вакуумный стол (деталь выверяется индикатором, крепится четырьмя планками)	Без установки вакуумного стола и копира	90	100	110
		С установкой копира	140	150	160
		С установкой вакуумного стола и копира	500	510	520
					550

Продолжение табл. 1

№ позиции	Тип установочно-крепежного приспособления	Длина стола, мм			
		До 700	До 1200	До 2000	Свыше 2000
		Время на снятие, установку и выверку приспособления, мин.			
1	Трехкулачковый самоподдерживающий патрон, тиски, призмы	5	6	7	—
2	Двое тисков	10	12	13	15
3	Тиски, планки домкраты	Количество планок и домкратов 1—2 3—4	7 9	8 10	9 11
4	Двое тисков, планки, домкраты	Количество планок и домкратов 1—2 3—4	— —	14 16	15 17
5	Трое тисков	—	14	15	17
6	Трое тисков, планки, домкраты	Количество планок и домкратов 1—2 3—4	— —	16 18	17 19
7	На столе с креплением болтами и планками	Количество крепежных точек 1—2 3—4 5—8 9—12 13—18	3 5 7 9 11	4 6 8 10 12	5 7 9 11 13
8	Делительная головка и трехкулачковый патрон или центры, оправка, домкраты	—	13	14	15
9	Делительная головка и трехкулачковый самоподдерживающий патрон, задний центр	—	14	15	16
10	Делительная головка, цанговый патрон	—	10	11	12
11	Специальное приспособление (УСП, угольники и др.)	Без выверки С выверкой	7 10	8 11	9 12
12	Специальное приспособление для увеличения жесткости панелей и ему подобные приспособления	Без выверки С выверкой Со сложной выверкой	— — —	10 14 20	12 15 25
					15 18 30
Время на дополнительные работы, мин.					
13	На установку вертикальной головки	—	9	12	15
14	На установку круглого стола	—	6	9	12
15	На поворачивание вертикальной головки или стола	—	4	5	7
16	На настройку подач для фрезерования скоса панели	—	—	—	36
Примечание.					
При переустановке болтов или планок время, приведенное в таблице, следует умножать на коэффициент 0,6.					

Таблица 2

ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ		Копировально-фрезерный станок КФС-20			
№ п/п	Тип установочно-крепежного приспособления	Длина стола, мм			
		Суммарное количество фрез в настраиваемой операции			
		1	2	3	4
		Время на партию деталей, мин.			
1	Специальное приспособление (под деталь подводятся два катка, деталь выверяется рейсмусом, крепится двумя винтами, двумя планками и двумя подвижными роликами)	Без установки приспособления и подвижных роликов	80	90	—
		С установкой приспособления и подвижных роликов	140	150	—
2	Вакуумный стол (деталь выверяется индикатором, крепится четырьмя планками)	Без установки вакуумного стола и копира	90	100	110
		С установкой копира	140	150	160
		С установкой вакуумного стола и копира	500	510	520

Р а з д е л II

Н О Р М А Т И ВЫ
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
НА УСТАНОВКУ И СНЯТИЕ
ДЕТАЛЕЙ

*

ВСПОМОГАТЕЛЬ

на установку и сня

№ позиции	Способ установки	Способ выверки	Количество крепежных точек	Количество деталей в партии
1			—	1—3
2			—	4—10
3			Без домкратов	1—3
4			1	4—10
5			С домкратами	1—3
6			—	4—10
7			Без домкратов	1—3
8			2	4—10
9			С домкратами	1—3
10			—	4—10
11			Без домкратов	1—3
12			3—4	4—10
13			С домкратами	1—3
14			—	4—10
15			—	1—3
16			—	4—10
17			Без домкратов	1—3
18			1	4—10
19			С домкратами	1—3
20			—	4—10
21			Без домкратов	1—3
22			2	4—10
23			С домкратами	1—3
24			—	4—10
25			Без домкратов	1—3
26			3—4	4—10
27			С домкратами	1—3
28			—	4—10

В одних тисках, в одних тисках с креплением прижимными планками и с подведением под деталь домкратов.








Таблица 3

НОЕ ВРЕМЯ												Горизонтально-вертикально-универсально-и продольно-фрезерные стакки			
тие детали вручную															
Вес детали, кг до															
0,5	1	2	4	8	15	20									
500	500	500	1000	500	1000	500	1000	500	1000	500	1000	500	2000		
Длина детали, мм до															
Время, мин.															
0,7	0,9	1,1	1,3	1,3	1,6	1,5	1,8	1,6	1,8	1,8	1,8	2,2	2,6		
0,5	0,8	0,9	1,1	1,1	1,3	1,2	1,5	1,3	1,5	1,5	1,5	1,8	2,2		
1,0	1,3	1,5	1,7	1,9	2,2	2,2	2,5	2,5	2,7	3,0	3,3	2,8			
0,8	1,1	1,3	1,4	1,6	1,8	1,9	2,1	2,1	2,2	2,4	2,7	3,1			
1,8	2,0	2,3	2,9	2,7	3,4	3,0	3,7	3,3	3,9	3,8	4,6	5,0			
1,5	1,7	1,9	2,4	2,3	2,8	2,5	3,1	2,8	3,3	3,2	3,8	4,2			
1,2	1,5	1,9	2,1	2,4	2,7	2,8	3,1	3,2	3,4	3,9	4,2	4,7			
1,0	1,3	1,5	1,7	2,0	2,2	2,4	2,6	2,7	2,9	3,2	3,5	3,9			
2,0	2,3	2,7	3,2	3,2	3,9	3,7	4,3	4,1	4,6	4,7	5,5	5,9			
1,7	1,9	2,2	2,7	2,7	3,2	3,0	3,6	3,4	3,9	3,9	4,6	5,0			
1,6	2,0	2,2	2,6	3,1	3,4	3,7	4,0	4,4	4,9	5,2	5,6	6,0			
1,3	1,7	2,0	2,2	2,6	2,8	3,1	3,3	3,6	3,8	6,0	6,8	7,3			
2,3	2,8	3,2	3,8	4,0	4,6	4,5	5,2	5,1	5,7	6,0	6,8	7,3			
1,9	2,3	2,6	3,1	3,3	3,8	3,8	4,3	4,3	4,8	5,0	5,7	6,1			
1,1	1,3	1,6	1,9	2,0	2,4	2,4	2,9	2,7	3,2	3,1	3,7	4,4			
0,9	1,1	1,3	1,6	1,7	2,0	2,0	2,4	2,2	2,7	2,6	3,1	3,7			
1,4	1,7	2,1	2,4	2,6	3,0	3,2	3,7	3,6	4,1	4,2	4,8	5,5			
1,2	1,4	1,7	2,0	2,2	2,5	2,7	3,1	3,0	3,5	3,5	4,0	4,6			
2,1	2,5	2,8	3,5	3,4	4,2	4,0	4,9	4,4	5,3	5,0	6,0	6,8			
1,8	2,1	2,4	2,9	2,9	3,5	3,3	4,1	3,7	4,5	4,2	5,0	5,7			
1,6	2,0	2,4	2,7	3,1	3,5	3,8	4,3	4,3	4,9	5,0	5,6	6,5			
1,4	1,7	2,0	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6	3,6	4,1	4,2	4,7	5,4			
2,4	2,9	3,2	3,9	3,9	4,7	4,6	5,5	5,2	6,1	5,8	6,9	7,7			
2,0	2,3	2,6	3,3	3,3	3,9	3,8	4,6	4,3	5,1	4,9	5,8	6,4			
2,0	2,5	2,9	3,3	3,8	4,3	4,7	5,1	5,4	6,0	6,3	6,9	7,7			
1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,5	3,9	4,3	4,5	5,0	5,3	5,8	6,5			
2,8	3,2	3,7	4,4	4,6	5,4	5,4	6,3	6,2	7,2	7,2	6,8	9,0			
2,3	2,7	3,1	3,7	3,9	4,5	4,6	5,3	5,2	6,0	6,0	5,7	7,5			

№ позиции	Способ установки	Способ выверки	Количество крепежных точек	Количество деталей в партии
29 30		Рейсмусом или угольником	—	— 1—3 4—10
31 32			1	Без домкратов 1—3 4—10
33 34			1	С домкратами 1—3 4—10
35 36			2	Без домкратов 1—3 4—10
37 38			2	С домкратами 1—3 4—10
39 40			3—4	Без домкратов 1—3 4—10
41 42			3—4	С домкратами 1—3 4—10
43 44			—	— 1—3 4—10
45 46			1	Без домкратов 1—3 4—10
47 48			1	С домкратами 1—3 4—10
49 50			2	Без домкратов 1—3 4—10
51 52			2	С домкратами 1—3 4—10
53 54			3—4	Без домкратов 1—3 4—10
55 56			3—4	С домкратами 1—3 4—10
57 58	В двух тисках	Рейсмусом или угольником	—	Без домкратов 1—3 4—10
59 60			—	С домкратами 1—3 4—10
61 62		Рейсмусом и угольником	—	Без домкратов 1—3 4—10
63 64		Рейсмусом и угольником	—	С домкратами 1—3 4—10

Продолжение табл. 3

Вес детали, кг до													
0,5	1	2	4	8		15		20					
Длина детали, мм до													
500	500	500	1000	500	1000	500	1000	500	1000	500	1000	500	2000
Время, мин.													
1,7	2,0	2,4	2,9	3,0	3,5	3,4	4,1	3,7	4,5	4,4	5,4	6,4	
1,4	1,7	2,0	2,4	2,5	3,0	2,9	3,4	3,1	3,8	3,7	4,5	5,4	5,4
1,9	2,3	2,9	3,3	3,6	4,1	4,2	4,9	4,7	5,4	5,6	6,6	7,6	
1,7	2,0	2,4	2,8	3,0	3,5	3,5	4,1	3,9	4,5	4,7	5,4	6,3	
2,6	3,1	3,6	4,5	4,0	5,4	5,0	6,1	5,5	6,6	6,4	7,7	8,8	
2,2	2,6	3,0	3,8	3,3	4,5	4,1	5,1	4,6	5,5	5,4	6,5	7,4	
2,2	2,7	3,2	3,7	4,1	4,6	4,8	5,4	5,4	6,1	6,5	7,4	8,5	
1,9	2,2	2,7	3,1	3,4	3,8	4,0	4,5	4,5	5,1	5,4	6,2	7,1	
2,9	3,5	4,0	4,9	4,9	5,8	5,6	6,7	6,1	7,4	7,4	8,6	9,8	
2,4	2,9	3,4	4,1	4,1	4,9	4,6	5,6	5,2	6,1	6,1	7,2	8,1	
2,6	3,1	3,8	4,3	4,8	5,4	5,7	6,4	6,5	7,3	8,0	8,7	9,9	
2,2	2,6	3,1	3,6	4,0	4,5	4,7	5,3	5,4	6,0	6,6	7,2	8,2	
3,2	3,4	4,5	5,4	5,6	6,6	6,5	7,6	7,3	8,4	8,7	9,9	11,1	
2,7	2,9	3,8	4,5	4,7	5,5	5,4	6,3	6,1	7,0	7,3	8,2	9,3	
2,5	3,0	3,7	4,5	4,7	5,5	5,4	6,5	6,1	7,4	7,3	8,6	10,7	
2,1	2,6	3,1	3,8	3,8	4,6	4,5	5,4	5,2	6,2	6,1	7,3	8,9	
2,9	3,5	4,2	5,0	5,2	6,1	6,1	7,2	7,1	8,3	8,4	9,8	11,8	
2,4	2,9	3,5	4,1	4,3	5,1	6,2	6,0	5,9	6,9	7,0	8,2	9,8	
3,5	4,2	5,0	6,1	6,0	7,3	7,0	8,4	7,9	9,5	9,3	11	13,5	
2,9	3,5	4,1	5,1	5,0	6,1	5,8	7,0	6,5	7,9	7,7	9,2	11	
3,2	3,8	4,6	5,3	5,7	6,6	6,7	7,8	7,8	9,0	9,4	10,8	12,6	
2,6	3,1	3,8	4,4	4,7	5,5	5,6	6,5	6,5	7,5	7,8	9,0	10,5	
3,8	4,5	5,3	6,5	6,5	7,8	7,5	9,0	8,6	10,3	10	12	14	
3,1	3,8	4,4	5,4	5,4	6,5	6,2	7,5	7,2	8,5	8,5	10	11,6	
3,4	4,2	5,0	5,8	6,3	7,3	7,5	8,6	12,8	10	10,8	12	14	
2,9	3,5	4,2	4,9	5,3	6,1	6,3	7,2	11,0	8,5	8,9	10	11,7	
4,0	5,0	5,8	6,9	7,1	8,5	8,4	9,8	13,6	11,2	11,5	13,2	15	
3,4	4,1	4,9	5,8	6,0	7,1	7,0	8,2	11,5	9,5	9,6	11	12,8	
—	2,4	2,8	3,4	3,5	4,2	4,0	4,9	4,7	5,7	5,3	6,5	7,7	
—	2,0	2,4	2,8	2,9	3,5	3,4	4,0	3,9	4,7	4,4	5,4	6,5	
—	3,2	3,6	4,5	4,3	5,4	4,9	6,1	5,5	6,9	6,2	7,7	9,0	
—	2,7	3,0	3,8	3,6	4,5	4,1	5,1	4,6	5,7	5,2	6,5	7,5	
—	3,6	4,2	5,1	5,2	6,3	6,1	7,3	7,1	8,6	8,0	9,5	11,5	
—	3,0	3,5	4,2	4,4	5,3	5,1	6,1	6,0	7,2	6,7	8,0	9,6	
—	4,4	5,0	6,3	6,1	7,5	6,9	8,5	8,0	9,8	8,8	10,8	12,8	
—	3,6	4,2	5,2	5,1	6,3	5,7	7,1	6,6	8,2	7,4	9,0	10,6	

№ позиции	Способ установки	Способ выверки	Количество крепежных точек	Количество деталей в партии	Вес детали,							
					0,5		1		2			
					400	800	400	800	1500			
					400	800	400	800	1500	Время,		
65	<i>На столе станка или в приспособлении с креплением прижимными планками</i>		1	1—3	0,9	1,1	1,1	1,4	1,7	1,3	1,6	2,0
66			2	4—10	0,8	1,0	0,9	1,1	1,4	1,1	1,3	1,5
67			2	1—3	1,2	1,4	1,4	1,7	2,0	1,7	2,0	2,4
68			2	4—10	1,0	1,2	1,2	1,4	1,7	1,4	1,6	1,9
69			3—4	1—3	—	—	1,9	2,2	2,5	2,2	2,5	2,9
70			3—4	4—10	—	—	1,6	1,9	2,1	1,9	2,1	2,4
71			5—6	1—3	—	—	—	—	—	—	—	—
72			5—6	4—10	—	—	—	—	—	—	—	—
73			7—9	1—3	—	—	—	—	—	—	—	—
74			7—9	4—10	—	—	—	—	—	—	—	—
75			10—12	1—3	—	—	—	—	—	—	—	—
76			10—12	4—10	—	—	—	—	—	—	—	—
77	<i>На глаз</i>		1	1—3	1,6	2,0	1,9	2,4	3,0	2,3	2,8	3,5
78			1	4—10	1,3	1,6	1,6	2,0	2,5	1,9	2,4	2,9
79			2	1—3	1,8	2,2	2,2	2,7	3,3	2,6	3,2	3,9
80			2	4—10	1,5	1,9	1,9	2,3	2,8	2,2	2,7	3,3
81			3—4	1—3	—	—	2,8	3,3	3,8	3,2	3,8	4,5
82			3—4	4—10	—	—	2,3	2,7	3,2	2,7	3,2	3,8
83			5—8	1—3	—	—	—	—	—	—	—	—
84			5—8	4—10	—	—	—	—	—	—	—	—
85			9—12	1—3	—	—	—	—	—	—	—	—
86			9—12	4—10	—	—	—	—	—	—	—	—
87	<i>Рейсмусом или угольником</i>		1	1—3	2,8	3,5	3,5	4,4	5,5	4,2	5,3	6,7
88			1	4—10	2,3	2,9	2,9	3,7	4,6	3,5	4,4	5,6
89			2	1—3	3,1	3,8	3,9	4,8	5,9	4,6	5,7	7,1
90			2	4—10	2,5	3,1	3,2	4,0	4,9	3,8	4,7	5,9
91			3—4	1—3	—	—	4,4	5,3	6,4	5,2	6,2	7,6
92			3—4	4—10	—	—	3,7	4,4	5,3	4,3	5,2	6,4
93			5—8	1—3	—	—	—	—	—	—	—	—
94			5—8	4—10	—	—	—	—	—	—	—	—
95			9—12	1—3	—	—	—	—	—	—	—	—
96			9—12	4—10	—	—	—	—	—	—	—	—

Продолжение табл. 3

кг до

3 | 5 | 8 | 13 | 20

детали, мм до

400	800	1500	400	800	1500	400	800	1500	3500	400	800	1500	3500	400	800	1500	3500
мин.																	

1,5	1,9	2,3	1,7	2,2	2,7	2,1	2,6	3,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—
1,2	1,5	1,9	1,5	1,8	2,3	1,7	2,2	2,7	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—
1,9	2,3	2,7	2,3	2,7	3,3	2,7	3,2	3,8	4,6	3,1	3,7	4,4	5,3	3,7	4,5	5,5	6,5
1,6	1,9	2,3	1,9	2,2	2,7	2,2	2,7	3,2	3,8	2,6	3,1	3,6	4,4	3,1	3,8	4,9	5,4
2,5	2,9	3,4	3,1	3,5	4,0	3,6	4,1	4,7	5,5	4,1	4,7	5,4	6,3	5,1	5,9	6,7	7,8
2,1	2,5	2,8	2,6	2,9	3,4	3,0	3,5	4,0	4,6	3,5	4,0	4,5	5,3	4,2	4,9	5,8	6,5
—	—	—	—	—	—	4,8	5,3	5,9	5,7	5,7	6,3	6,9	7,7	6,9	7,7	8,5	9,7
—	—	—	—	—	—	4,0	4,5	5,0	5,6	4,7	5,2	5,7	6,5	5,8	6,5	7,2	8,1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	8,5	8,7	9,6	9,3	10,0	10,9	12,1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	7,1	7,3	8,0	7,7	8,4	9,0	10,0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	10,2	10,8	11,7	12,0	12,7	13,7	15,0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	8,5	9,1	9,8	10,0	10,6	11,4	12,6
2,7	3,4	4,2	3,3	4,1	5,1	3,9	4,9	6,2	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—
2,2	2,8	3,5	2,7	3,4	4,3	3,3	4,1	5,1	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—
3,1	3,8	4,7	3,8	4,7	5,7	4,5	5,5	6,8	8,4	5,4	6,6	7,9	9,9	6,5	8,9	9,7	12,2
2,6	3,2	3,9	3,1	3,9	4,7	3,8	4,6	5,6	7,0	4,5	5,4	6,6	8,3	5,4	6,5	8,1	10,2
3,7	4,5	5,3	4,6	5,5	6,5	5,4	6,4	7,7	9,3	6,5	7,6	9,0	11,0	7,8	9,4	11,3	13,6
3,1	3,7	4,4	3,8	4,6	5,4	4,5	5,3	6,4	7,8	5,4	6,3	7,5	9,2	6,5	7,8	9,3	11,3
—	—	—	—	—	—	7,5	8,5	9,8	11,4	8,6	9,7	11,1	13,1	10,6	12,2	14,0	16,4
—	—	—	—	—	—	6,2	7,1	8,1	9,5	7,2	8,1	9,3	11,0	8,9	10,2	11,6	13,6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	12,6	14,0	16,0	14,4	15,9	17,7	20,0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	10,6	11,7	13,4	12,0	13,2	14,6	16,7
5,1	6,5	8,0	6,3	7,9	9,8	7,6	9,7	12,0	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—
4,2	5,4	6,7	5,2	6,6	8,2	6,4	8,1	10,0	12,9	—	—	—	—	—	—	—	—
5,5	6,9	8,4	6,8	8,5	11,5	8,2	10,3	12,6	16,0	9,7	12,0	14,8	18,9	11,8	15,7	18,1	23,5
4,6	5,8	7,1	5,7	7,1	8,6	6,8	8,6	10,5	13,4	8,1	10,0	12,4	14,8	9,8	13,1	15,2	30,0
6,1	7,6	9,1	7,4	9,2	11,1	9,1	11,2	13,4	16,9	10,7	13,1	15,9	19,9	13,2	17,1	19,6	25,0
5,1	6,3	7,6	6,3	7,7	9,3	7,6	9,4	11,2	14,2	9,0	10,9	13,3	16,7	11,0	14,3	16,4	21,0
—	—	—	—	—	—	11,2	13,2	16,4	19,0	12,8	15,2	18,0	22,0	17,2	19,0	22,5	27,5
—	—	—	—	—	—	9,3	11,1	12,9	19,9	10,7	12,6	15,0	18,5	14,4	15,8	18,7	23,0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	18,1	21,0	25,0	19,6	23,0	26,0	31,0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,1	15,1	17,5	21,0	16,4	19,0	22,0	26,0

№ позиции	Способ установки	Способ выверки	Количество крепежных точек	Вес детали,								
				0,5		1		2		Длина		
				400	800	400	800	1500	400	800	1500	
Время,												
97			1	1—3	2,3	2,7	2,7	3,2	4,1	3,0	3,6	4,6
98			1	4—10	1,9	2,3	2,2	2,6	3,4	2,5	3,0	3,9
99			2	1—3	2,6	3,0	3,0	3,5	4,5	3,4	4,0	5,1
100			2	4—10	2,2	2,5	2,5	2,9	3,7	2,8	3,3	4,2
101			3—4	1—3	—	—	3,5	4,0	5,0	4,0	4,5	5,6
102	<i>На столе станка с креплением прижимными планками и с подведением под деталь домкратов или брусков</i>			4—10	—	—	2,9	3,4	4,1	3,3	3,8	4,7
103			5—8	1—3	—	—	—	—	—	—	—	—
104			5—8	4—10	—	—	—	—	—	—	—	—
105			9—12	1—3	—	—	—	—	—	—	—	—
106			9—12	4—10	—	—	—	—	—	—	—	—
107			1	1—3	3,6	4,3	4,3	5,2	6,7	5,0	6,0	7,8
108			1	4—10	3,0	3,5	3,5	4,3	5,6	4,2	5,0	6,3
109			2	1—3	3,8	4,5	4,6	5,6	7,0	5,4	6,4	8,2
110			2	4—10	3,2	3,8	3,9	4,6	5,8	4,5	5,4	6,8
111			3—4	1—3	—	—	5,2	6,1	7,5	6,0	7,0	8,8
112			3—4	4—10	—	—	4,3	5,1	6,3	5,0	5,9	7,4
113			5—8	1—3	—	—	—	—	—	—	—	—
114			5—8	4—10	—	—	—	—	—	—	—	—
115			9—12	1—3	—	—	—	—	—	—	—	—
116			9—12	4—10	—	—	—	—	—	—	—	—
117			1	1—3	5,4	6,5	6,7	8,3	10,6	8,0	9,8	12,7
118			1	4—10	4,5	5,5	5,6	6,9	8,8	6,6	8,2	10,5
119			2	1—3	5,6	6,8	7,1	8,7	10,8	8,3	10,2	13,0
120			2	4—10	4,7	5,7	5,9	7,2	9,1	6,9	8,5	10,8
121			3—4	1—3	—	—	7,6	9,2	11,3	8,8	10,7	13,9
122			3—4	4—10	—	—	6,3	7,6	9,5	7,4	9,0	11,3
123			5—8	1—3	—	—	—	—	—	—	—	—
124			5—8	4—10	—	—	—	—	—	—	—	—
125			9—12	1—3	—	—	—	—	—	—	—	—
126			9—12	4—10	—	—	—	—	—	—	—	—

Продолжение табл. 3


кг до		3		5		8		13		20					
детали, мм до		400	800	1500	400	800	1500	400	800	1500	3500	400	800	1500	3500
мин.															
3,5	4,2	5,4	4,1	4,9	6,4	4,7	5,7	7,4	9,4	—	—	—	—	—	—
2,9	3,5	4,5	3,4	4,1	5,3	3,9	4,8	6,2	7,5	—	—	—	—	—	—
3,9	4,6	5,8	4,6	5,5	6,9	5,3	6,3	8,0	9,7	6,2	7,3	9,1	11,1	7,3	9,8 11,0 13,4
3,2	3,8	4,8	3,8	4,5	5,7	4,4	5,3	6,7	8,0	5,2	6,1	7,6	9,3	6,1	8,1 9,2 11,2
4,5	5,2	6,5	5,4	6,3	7,7	6,2	7,2	8,9	10,6	7,3	8,4	10,2	12,2	8,7	10,2 12,4 14,8
3,7	4,4	5,4	4,5	5,2	6,4	5,2	6,0	7,4	8,8	6,1	7,0	8,5	10,2	7,2	8,5 10,4 12,4
—	—	—	—	—	—	8,3	9,3	11,0	12,6	9,4	10,5	12,3	14,4	11,5	13,0 15,2 17,6
—	—	—	—	—	—	6,9	7,7	9,1	10,5	7,8	8,8	10,3	12,0	9,5	10,8 12,6 14,7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	13,5	15,3	17,2	15,2	16,7 18,9 21,4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	11,2	12,7	14,4	12,6	13,9 15,8 17,9
5,9	7,3	9,2	7,1	8,8	11,0	8,4	10,6	13,1	16,7	—	—	—	—	—	—
4,9	6,1	7,6	5,9	7,3	9,2	7,0	8,8	11,0	14,0	—	—	—	—	—	—
6,3	7,7	9,6	7,6	9,3	11,5	9,0	11,2	13,7	17,3	10,5	12,8	16,0	20,1	12,6	16,5 19,6 25
5,2	6,4	8,0	6,3	7,7	9,6	7,5	9,3	11,5	14,5	8,7	10,7	13,3	16,8	10,5	13,8 16,3 21
6,9	8,3	10,2	8,4	10,1	12,3	9,9	12,1	14,6	18,2	11,5	13,9	17,1	21,2	14,0	16,8 21,0 26
5,8	6,9	8,6	7,0	8,4	10,3	8,3	10,1	12,3	15,2	9,6	11,6	14,3	17,8	11,7	14,2 17,5 22
—	—	—	—	—	—	12,0	14,1	16,7	20,4	13,8	16,0	19,3	23,4	16,7	19,8 23,7 28
—	—	—	—	—	—	10,0	11,8	14,0	17,0	11,4	13,4	16,0	19,6	13,9	16,5 19,8 24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	18,9	22,2	26,2	20,5	23,5 27,3 33
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,9	15,8	18,4	22,0	17,1	19,7 22,8 27,5
9,4	12,1	14,8	12,1	14,4	18,2	14,0	17,6	21,8	28,2	—	—	—	—	—	—
7,8	10,0	12,5	9,6	12,1	15,1	11,6	14,7	18,2	23,5	—	—	—	—	—	—
9,8	12,4	15,2	12,6	15,0	18,7	14,5	18,2	22,9	28,9	17,1	21,1	26,5	33,5	20,7	27,0 32,5 42,0
8,2	10,4	12,8	10,1	12,5	15,5	12,1	15,2	18,7	24,0	14,2	17,7	22,0	28,0	17,2	22,5 27,0 35,0
10,5	13,0	15,8	12,9	15,7	19,5	15,4	19,1	23,8	30,1	17,7	21,9	27,6	34,5	22,0	27,4 34,5 43,0
8,7	10,8	13,2	10,8	13,2	16,2	12,8	15,9	19,4	24,7	14,8	18,5	23,0	29,0	18,5	23,0 28,5 36,0
—	—	—	—	—	—	17,6	21,1	25,4	31,2	20,2	24,3	29,7	37,0	24,7	24,8 36,5 46,0
—	—	—	—	—	—	14,6	17,7	21,1	26,4	16,9	20,9	24,8	30,8	20,7	25,5 29,5 33,0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,1	27,2	32,6	40	28,5	34,0 40,5 50,0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4	22,6	28,3	33,5	23,8	28,5 33,5 41,5

П р о д о л ж е н и е т а б л . 3




№ позиции	Способ установки	Способ выверки	Количество крепежных точек	Количество деталей в партии	Вес детали, кг до					
					Длина детали, мм до			Время, мин.		
					2	4	8	15	20	1500
127	<i>На призмах с креплением прожимными пальцами</i>									
128			1	1—3	0,9	1,0	1,1	1,3	1,4	1,5
129			2	4—10	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3
130			3—4	4—10	1,4	1,5	1,7	1,8	2,1	2,3
131			1	1—3	1,1	1,2	1,4	1,5	1,8	2,0
132			2	4—10	1,6	1,7	2,0	2,5	2,6	2,9
133			3—4	4—10	1,9	2,0	2,5	3,0	3,2	3,5
134			1	1—3	1,6	1,7	2,0	2,5	2,8	3,1
135			2	4—10	1,8	2,1	2,5	3,1	3,4	3,7
136			3—4	4—10	2,1	2,2	2,5	3,1	3,4	3,8
137			1	1—3	2,7	3,2	3,8	4,4	4,9	5,1
138			2	4—10	2,9	3,2	3,7	4,3	4,8	5,2
139			3—4	4—10	3,0	3,5	4,2	4,8	5,4	5,8
140			1	1—3	2,2	2,5	3,0	3,7	4,3	4,9
141			2	4—10	1,8	2,1	2,4	3,1	3,6	4,0
142			3—4	4—10	3,2	3,6	4,2	4,8	5,4	5,9
143			1	1—3	2,7	2,9	3,5	4,4	5,0	5,6
144			2	4—10	3,4	4,1	4,8	5,3	5,9	6,5
145			3—4	4—10	3,9	4,6	5,3	5,9	6,6	7,2
146			1	1—3	2,9	3,7	4,6	5,5	6,1	6,8
147			2	4—10	2,5	3,1	3,8	4,6	5,2	5,9
148			3	4—10	3,4	4,1	4,8	5,5	6,2	6,9
149			4—10	4—10	3,9	4,7	5,0	5,9	6,4	7,0
150			1	3,8	3,9	4,2	4,9	5,1	6,0	6,9
			2	4—10	3,8	4,2	5,0	5,9	6,3	7,3
			3	4—10	3,9	4,5	5,2	6,0	6,7	7,7
			4—10	4—10	3,9	4,7	5,0	5,9	6,4	7,4
			1	3,8	3,9	4,2	4,9	5,1	6,0	6,9
			2	4—10	3,9	4,5	5,2	6,0	6,7	7,6
			3	4—10	3,9	4,7	5,0	5,9	6,4	7,3
			4—10	4—10	3,9	4,7	5,0	5,9	6,4	7,3
			1	3,8	3,9	4,2	4,9	5,1	6,0	6,9
			2	4—10	3,8	4,2	4,9	5,8	6,5	7,4
			3	4—10	3,9	4,5	5,2	6,0	6,7	7,5
			4—10	4—10	3,9	4,7	5,0	5,9	6,4	7,4
			1	3,8	3,9	4,2	4,9	5,1	6,0	6,9
			2	4—10	3,9	4,5	5,2	6,0	6,7	7,5
			3	4—10	3,9	4,7	5,0	5,9	6,4	7,4
			4—10	4—10	3,9	4,7	5,0	5,9	6,4	7,3
			1	3,8	3,9	4,2	4,9	5,1	6,0	6,9
			2	4—10	3,8	4,2	4,9	5,8	6,5	7,4
			3	4—10	3,9	4,5	5,2	6,0	6,7	7,5
			4—10	4—10	3,9	4,7	5,0	5,9	6,4	7,4
			1	3,8	3,9	4,2	4,9	5,1	6,0	6,9
			2	4—10	3,8	4,2	4,9	5,8	6,5	7,4
			3	4—10	3,9	4,5	5,2	6,0	6,7	7,5
			4—10	4—10	3,9	4,7	5,0	5,9	6,4	7,4
			1	3,8	3,9	4,2	4,9	5,1	6,0	6,9
			2	4—10	3,8	4,2	4,9	5,8	6,5	7,4
			3	4—10	3,9	4,5	5,2	6,0	6,7	7,5
			4—10	4—10	3,9	4,7	5,0	5,9	6,4	7,4
			1	3,8	3,9	4,2	4,9	5,1	6,0	6,9
			2	4—10	3,8	4,2	4,9	5,8	6,5	7,4
			3	4—10	3,9	4,5	5,2	6,0	6,7	7,5
			4—10	4—10	3,9	4,7	5,0	5,9	6,4	7,4
			1	3,8	3,9	4,2	4,9	5,1	6,0	6,9
			2	4—10	3,8	4,2	4,9	5,8	6,5	7,4
			3	4—10	3,9	4,5	5,2	6,0	6,7	7,5
			4—10	4—10	3,9	4,7	5,0	5,9	6,4	7,4
			1	3,8	3,9	4,2	4,9	5,1	6,0	6,9
			2	4—10	3,8	4,2	4,9	5,8	6,5	7,4
			3	4—10	3,9	4,5	5,2	6,0	6,7	7,5
			4—10	4—10	3,9	4,7	5,0	5,9	6,4	7,4
			1	3,8	3,9	4,2	4,9	5,1	6,0	6,9
			2	4—10	3,8	4,2	4,9	5,8	6,5	7,4
			3	4—10	3,9	4,5	5,2	6,0	6,7	7,5
			4—10	4—10	3,9	4,7	5,0	5,9	6,4	7,4
			1	3,8	3,9	4,2	4,9	5,1	6,0	6,9
			2	4—10	3,8	4,2	4,9	5,8	6,5	7,4
			3	4—10	3,9	4,5	5,2	6,0	6,7	7,5
			4—10	4—10	3,9	4,7	5,0	5,9	6,4	7,4
			1	3,8	3,9	4,2	4,9	5,1	6,0	6,9
			2	4—10	3,8	4,2	4,9	5,8	6,5	7,4
			3	4—10	3,9	4,5	5,2	6,0	6,7	7,5
			4—10	4—10	3,9	4,7	5,0	5,9	6,4	7,4
			1	3,8	3,9	4,2	4,9	5,1	6,0	6,9
			2	4—10	3,8	4,2	4,9	5,8	6,5	7,4
			3	4—10	3,9	4,5	5,2	6,0	6,7	7,5
			4—10	4—10	3,9	4,7	5,0	5,9	6,4	7,4
			1	3,8	3,9	4,2	4,9	5,1	6,0	6,9
			2	4—10	3,8	4,2	4,9	5,8	6,5	7,4
			3	4—10	3,9	4,5	5,2	6,0	6,7	7,5
			4—10	4—10	3,9	4,7	5,0	5,9	6,4	7,4
			1	3,8	3,9	4,2	4,9	5,1	6,0	6,9
			2	4—10	3,8	4,2	4,9	5,8	6,5	7,4
			3	4—10	3,9	4,5	5,2	6,0	6,7	7,5
			4—10	4—10	3,9	4,7	5,0	5,9	6,4	7,4
			1	3,8	3,9	4,2	4,9	5,1	6,0	6,9
			2	4—10	3,8	4,2	4,9	5,8	6,5	7,4
			3	4—10	3,9	4,5	5,2	6,0	6,7	7,5
			4—10	4—10	3,9	4,7	5,0	5,9	6,4	7,4
			1	3,8	3,9	4,2	4,9	5,1	6,0	6,9
			2	4—10	3,8	4,2	4,9	5,8	6,5	7,4
			3	4—10	3,9	4,5	5,2	6,0	6,7	7,5
			4—10	4—10	3,9	4,7	5,0	5,9	6,4	7,4
			1	3,8	3,9	4,2	4,9	5,1	6,0	6,9
			2	4—10	3,8	4,2	4,9	5,8	6,5	7,4
			3	4—10	3,9	4,5	5,2	6,0	6,7	7,5
			4—10	4—10	3,9	4,7	5,0	5,9	6,4	7,4
			1	3,8	3,9	4,2	4,9	5,1	6,0	6,9
			2	4—10	3,8	4,2	4,9	5,8	6,5	7,4
			3	4—10	3,9	4,5	5,2	6,0	6,7	7,5
			4—10	4—10	3,9	4,7	5,0	5,9	6,4	7,4
			1	3,8	3,9	4,2	4,9	5,1	6,0	6,9
			2	4—10	3,8	4,2	4,9	5,8	6,5	7,4
			3	4—10	3,9	4,5	5,2	6,0	6,7	7,5
			4—10	4—10	3,9	4,7	5,0	5,9	6,4	7,4
			1	3,8	3,9	4,2	4,9	5,1	6,0	6,9
			2	4—10	3,8	4,2	4,9	5,8	6,5	7,4
			3	4—10	3,9	4,5	5,2	6,0	6,7	7,5
			4—10	4—10	3,9	4,7	5,0	5,9	6,4	7,4
			1	3,8	3,9	4,2	4,9	5,1	6,0	6,9
			2	4—10	3,8	4,2	4,9	5,8	6,5	7,4
			3	4—10	3,9	4,5	5,2	6,0	6,7	7,5
			4—10	4—10	3,9	4,7	5,0	5,9	6,4	7,4
			1	3,8	3,9	4,2	4,9	5,1	6,0	6,9
			2	4—10	3,8	4,2	4,9	5,8	6,5	7,4
			3	4—10	3,9	4,5	5,2	6,0	6,7	7,5
			4—10	4—10	3,9	4,7	5,0	5,9	6,4	7,4
			1	3,8	3,9	4,2	4,9	5,1	6,0	6,9
			2	4—10	3,8	4,2	4,9	5,8	6,5	7,4
			3	4—10	3,9	4,5	5,2	6,0	6,7	7,5
			4—10	4—10	3,9	4,7	5,0	5,9	6,4	7,4
			1	3,8	3,9	4,2	4,9	5,1	6,0	6,9
			2	4—10	3,8	4,2	4,9	5,8	6,5	7,4
			3	4—10	3,9	4,5	5,2	6,0	6,7	7,5
			4—10	4—10	3,9	4,7	5,0	5,9	6,4	7,4
			1	3,8	3,9	4,2	4,9	5,1	6,0	6,9
			2	4—10	3,8	4,2	4,9	5,8	6,5	7,4
			3	4—10	3,9	4,5	5,2	6,0	6,7	7,5
			4—10	4—10	3,9	4,7	5,0	5,9	6,4	7,4
			1	3,8	3,9	4,2	4,9	5,1	6,0	6,9
			2	4—10	3,8	4,2	4,9	5,8	6,5	7,4
			3	4—10	3,9	4,5	5,2	6,0	6,7	7,5
			4—10	4—10	3,9	4,7	5,0	5,9	6,4	7,4
			1	3,8	3,9	4,2	4,9	5,1	6,0	6,9
			2	4—10	3,8	4,2	4,9	5,8	6,5	7,4
			3	4—10	3,9	4,5	5,2	6,0	6,7	7,5
			4—10	4—10	3,9	4,7	5,0	5,9	6,4	7,4
			1	3,8	3,9	4,2	4,9	5,1	6,0	6,9
			2	4—10	3,8	4,2	4,9	5,8	6,5	7,4
			3	4—10	3,9	4,5	5,2	6,0</td		

Продолжение табл. 3







№ позиции	Способ установки	Способ выверки	Количество крепежных точек	Количество деталей в партии	Вес детали, кг до							
					0,5		1		2		3	
					0,5	1	0,5	0,6	0,8	0,9	1,1	1,2
151			1	1	0,5	0,5	0,5	0,6	0,8	0,9	1,1	1,2
152			2	2	0,45	0,45	0,5	0,6	0,7	0,9	1,0	—
153			3	3	0,8	0,8	0,9	1,1	1,3	1,6	1,8	2,1
154			4	4	0,7	0,7	0,8	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7
155			5	5	—	—	1,4	1,7	2,0	2,4	2,8	3,2
156			6	6	—	—	1,1	1,4	1,6	2,0	2,3	2,6
157	<i>По фиксаторам на столе станка или в приспособлении с крепежными болтами или планками</i>				5—6	5—6	1—3	—	2,0	2,4	2,8	3,3
158					4—10	4—10	—	—	1,6	2,0	2,4	3,3
159					1—3	1—3	1—2	1—4	1,4	1,7	2,1	3,1
160					4—10	4—10	1,0	1,2	1,5	1,7	2,1	2,6
161					1—3	1—3	1—4	1,4	1,7	2,1	2,6	—
162					2	2	4—10	1,2	1,4	1,7	2,1	2,6
163					4—10	4—10	—	—	1,8	2,1	2,5	3,1
164					1—3	1—3	4—10	—	2,2	2,7	3,2	3,7
165					5—6	5—6	1—3	—	1,8	2,2	2,7	3,2
166					4—10	4—10	—	—	2,8	3,4	4,0	4,6
167					—	—	2,3	2,3	2,8	3,4	4,1	4,9
168					2—4	2—4	—	—	2,3	2,8	3,4	4,1
169					2,0	2,0	—	—	3,1	3,7	4,5	5,5
170					—	—	2,6	3,4	4,1	4,9	5,9	6,9
171					4—10	4—10	2,2	2,2	3,4	4,1	5,1	6,2
172					—	—	—	—	3,1	3,7	4,6	5,6
173					1—3	1—3	—	—	3,2	3,9	4,6	5,6
174					4—10	4—10	—	—	4,4	5,4	6,4	7,4
175					—	—	3,7	4,5	5,4	6,4	7,9	9,5
176					1—3	1—3	—	—	—	—	6,6	7,9
177					4—10	4—10	—	—	—	—	9,5	11,5
178					—	—	—	—	—	—	7,9	9,7
179					1—3	1—3	—	—	—	—	10,8	13,1
180					4—10	4—10	—	—	—	—	9	10,9
181					—	—	—	—	—	—	—	11,9
182					1—3	1—3	4—10	—	—	—	—	14,3
					5—6	5—6	—	—	—	—	9,9	12



Продолжение табл. 3


№ позиции	Способ установки	Способ выверки	Количество деталей в партии	Вес детали, кг до				
				0,5	1	2	4	8
				Время, мин.				
183	<i>В самоцентрирующем патроне</i>		На глаз	—	1—3	0,4	0,6	0,9
184				—	4—10	0,35	0,5	0,75
185				—	1—3	1,3	1,7	1,9
186				—	4—10	1,1	1,4	1,6
187	<i>В самоцентрирующем патроне с разрезной втулкой</i>		На глаз	—	1—3	0,55	0,8	1,0
188				—	4—10	0,45	0,65	0,9
189	<i>В самоцентрирующем патроне с поджатием центром</i>		Рейсмусом или угольником	—	1—3	0,7	0,9	1,2
190				—	4—10	0,6	0,75	1,0
191				—	1—3	1,6	1,9	2,2
192				—	4—10	1,3	1,6	1,8
193	<i>В самоцентрирующем патроне с поджатием задним центром и подведением домкратов</i>		На глаз	—	1—3	—	—	3,0
194				—	4—10	—	—	2,5
								3,4
								3,6
								2,8
								3,1

Продолжение табл.


№ позиции	Способ установки	Способ выверки	Количество деталей в партии	Вес детали, кг до				
				0,5	1	2	4	8
				Время, мин.				
195	В самоцентрирующем патроне с разрезной втулкой, с поджатием задним центром	—	1—3	—	1,3	1,3	1,6	2,0
196		—	4—10	—	0,9	1,1	1,3	1,7
197		Индикатором	1—3	—	3,6	3,8	4,3	4,7
198		Индикатором	4—10	—	3,0	3,2	3,6	3,9
199	На гладкой концевой оправке с креплением гайкой	—	1—3	0,7	0,9	1,0	—	—
200		—	4—10	0,6	0,7	0,8	—	—
201	На гладкой концевой оправке с креплением гайкой и поджатием центром	—	1—3	1,0	1,1	1,2	1,5	—
202		—	4—10	0,8	0,9	1,0	1,2	—
203	На резьбовой оправке	—	1—3	0,8	0,9	—	—	—
204		—	4—10	0,65	0,75	—	—	—

Продолжение табл. 3

№ позиции	Способ установки	Способ выверки	Количество деталей в партии	Вес детали, кг до				
				0,5	1	2	4	8
				Время, мин.				
205	В цанговом патроне		1—3	0,4	—	—	—	—
206			4—10	0,3	—	—	—	—



№ позиции	Способ установки	Без домката	Способ выверки	Количество деталей в партии	Вес детали, кг до				
					0,5	1	2	4	8
					Время, мин.				
207	В центрах	Без домката		1—3	0,6	0,7	0,8	—	—
208				4—10	0,45	0,55	0,6	—	—
209		С домката		1—3	0,9	1,1	1,2	—	—
210				4—10	0,8	0,9	1,0	—	—




№ позиции	Способ установки	Без домката	Способ выверки	Количество деталей в партии	Вес детали, кг до				
					0,5	1	2	4	8
					Время, мин.				
211	В центрах на гладкой оправке	Без домката		1—3	0,7	0,8	1,0	1,1	—
212				4—10	0,6	0,7	0,8	1,0	—
213		С домката		1—3	1,1	1,2	1,3	1,5	—
214				4—10	0,9	1,0	1,1	1,3	—

Продолжение табл. 3

№ позиции	Способ установки	Способ выверки	Количество крепежных точек	Количество деталей в партии	Вес детали, кг до					
					0,5	1	2	4	8	15
					Время, мин.					
215			1—3	1—3	1,3	1,5	1,7			
216			1	4—10	1,1	1,2	1,4			
217			2	1—3	1,8	2,0	2,3			
218			2	4—10	1,5	1,7	1,9			
219			3	1—3	2,3	2,6	2,8			
220	<i>В специальном приспособлении типа угольника с креплением планками</i>		3	4—10	1,9	2,1	2,3			
221			4	1—3	3,0	3,2	3,5			
222			4	4—10	2,5	2,7	2,9			
223			1	1—3	3,1	3,7	4,3	5,2	6,5	8,1
224			1	4—10	2,6	3,1	3,5	4,3	5,4	6,8
225			2	1—3	3,6	4,2	4,8	5,8	7,0	8,7
226			2	4—10	3,0	3,5	4,0	4,8	5,8	7,2
227			3	1—3	4,2	4,7	5,3	6,3	7,6	9,3
228			3	4—10	3,5	4,0	4,4	5,3	6,3	7,7
229			4	1—3	4,7	5,4	6,0	7,0	8,2	9,9
230			4	4—10	3,9	4,5	5,0	5,8	6,8	8,3

Примечание.

При необходимости перевертывания детали время, указанное в таблице, следует умножать на $K=0,8$, передвижения детали на столе станка с переустановкой планок — на $K=0,6$, передвижения детали на столе станка без переустановки планок — на $K=0,4$.



Р е и с м у с о м


ВСПОМОГАТЕЛЬ

на установку и снятие детали вручную с по-

№ позиции	Способ установки	Способ выверки	Количество крепежных точек	Количество деталей в партии	Вручную с помощью				
					Вес детали.				
					20	Длина детали,			
					400	800	1500	3500	5000
Время,									
1 2	<i>На столе станка с креплением прижимными планками</i>		2	1—2 3—5	3,4 2,8	4,1 3,4	4,9 4,1	6,3 5,3	7,2 6,0
3 4			3—4	1—2 3—5	4,7 3,9	5,4 4,5	6,1 5,1	7,7 6,4	8,6 7,2
5 6			5—6	1—2 3—5	6,5 5,6	7,3 6,1	8,1 6,8	9,8 8,2	10,7 8,9
7 8			7—9	1—2 3—5	9,0 7,5	9,8 8,1	10,5 8,7	12,2 10,2	13,5 11
9 10			10—12	1—2 3—5	11,7 9,8	12,5 10,5	13 11	15,2 12,7	16 13,5
11 12			2	1—2 3—5	6,1 5,2	7,6 6,4	9,3 7,7	12,5 10,5	14,5 12,2
13 14			3—4	1—2 3—5	7,4 6,2	8,9 7,4	10,6 8,8	13,8 11,5	16 13,3
15 16			5—8	1—2 3—5	10,3 8,6	11,7 9,8	13,5 11,2	17,3 14,1	19 16
17 18			9—12	1—2 3—5	14,0 11,7	15,5 13	17,4 14,3	21 17,5	23 19
19 20			2	1—2 3—5	11,5 9,6	14,5 12,1	18 15	24,5 20,5	29 25
21 22	<i>На глаз</i>		3—4	1—2 3—5	13 10,6	15,8 13,2	19 16	26 21,6	30 26
23 24			5—8	1—2 3—5	15,6 13	18,5 15,5	22 18,5	29 24	34 28
25 26			9—12	1—2 3—5	19,3 16,1	22,5 18,5	26 21,5	33 27,5	38 31
27 28			2	1—2 3—5	19,5 16,3	25 21,8	31 25,7	43 36	52 43
29 30			3—4	1—2 3—5	20,9 17,5	26,2 22	32 26,8	44 37	53 44
31 32			5—8	1—2 3—5	23,5 19,8	29 24,3	35 29	47 40	56 47
33 34			9—12	1—2 3—5	27,5 23	33 27	39 32	52 43	60 50

Таблица 4

НОЕ ВРЕМЯ мощью подсобного рабочего или подъемником												Горизонтально-, вертикально-, универсально-и продольнофрезерные станки									
рабочего						Ручной таллью															
кг до						мм до															
50		100		300		500		1000		500		1000		500		1000					
мм	до	800	1500	3500	5000	800	1500	3500	800	1500	3500	1000	2000	1000	2000	1000	2000				
мм.																					
4,2	5,1	6,0	7,8	9,0	7,2	9,8	11,7	17,5	23	31	24	32	35	38							
3,5	4,2	5,0	6,5	7,5	6,0	8,1	9,8	15	19	26	20	27	29	32							
5,8	6,5	7,5	9,4	10,5	8,5	11	13,1	21	26	34	26	35	36	42							
4,7	5,4	6,2	7,8	8,8	7,1	9,1	11	18	21	28	22	29	32	34							
7,6	8,4	9,3	11,5	12,5	10,3	12,8	15	24	28	37	29	38	39	45							
5,3	7,0	7,8	9,5	10,5	8,6	10,7	12,5	20	23	30	24	31	33	38							
10	12	11,7	14	15,2	12,5	15	17,5	27	31	40	32	40	43	48							
8,4	9,1	9,8	11,7	12,7	10,5	12,5	14,5	22	26	34	27	34	35	40							
13	13,8	14,5	17	18,5	15,2	17,5	20	31	35	45	36	45	47	53							
11	11,5	12,3	14,3	15,5	12,7	14,5	17	26	29	37	30	37	39	43							
7,4	9,7	12	16,2	19	11	14,7	18,5	23	31	42	28	40	40	47							
6,6	8,1	10	13,5	16	9,2	12,4	15,5	20	26	36	24	33	33	38							
8,2	11,2	13,5	18	20,8	12,4	16	20	27	33	44	32	43	42	50							
7,8	9,3	11,2	14,5	17,3	10,3	13,3	16,8	22	27	37	27	35	36	42							
12,3	14	16,2	21	24	15	18,5	23	31	37	49	36	47	47	54							
10,3	11,5	13,5	17,5	20	12,5	15,5	19	26	31	40	30	39	39	45							
16	18	20	25	28	19	22	26,5	37	42	54	41	53	53	60							
13,5	15	17	21	23	15,7	18,5	22,3	30	34	45	34	44	43	50							
15	19	24	33	39	19	24,5	32,5	35	45	62	42	55	53	61							
12,7	16	19,5	28	33	15,8	20,4	27	29	38	52	35	46	43	51							
16,7	20,5	25	34	41	20,3	25,5	34	39	48	65	44	59	54	64							
14,0	17	21	28	34	17	21,4	28	32	39	54	36	48	45	53							
19,5	23,4	28	37	44	23	28,4	37	43	51	69	48	63	60	70							
16,4	19,5	23,5	31	36	19	23,6	30,5	36	43	57	40	53	50	59							
23,5	27	32	41	48	27	32	40	48	57	75	54	68	65	75							
19,5	23	26,5	35	40	22	26,6	34	40	47	62	45	57	54	63							
26	33	41	57	69	31	39	53	53	67	93	60	80									
22	28	35	48	58	26	33	45	44	57	78	50	66									
28	35	43	59	71	32	41	54	57	70	96	62	82									
23	29	36	49	59	27	34	45	47	58	80	51	68									
30	37	46	62	74	35	43	57	60	74	100	66	86									
25,5	31	38	52	61	29	36	48	51	62	84	54	72									
35	41	50	66	78	39	47	61	66	78	105	70	92									
29	35	41	55	65	32	39	51	56	66	90	59	77									

№ позиции	Способ установки	Способ выверки	Количество крепежных точек	Количество деталей в партии	Вручную с помощью					
					Вес детали,					
					Длина детали,					
					400	800	1500	3500	5000	
Время,										
35	<i>На столе станка с креплением прижимными планками и подведением под деталь домкратов или брусков</i>		На глаз	Рейсмусом или угольником	2	1—2 3—5	—	—	—	—
36					—	—	—	—	—	—
37					3—4	1—2 3—5	—	—	—	—
38					—	—	—	—	—	—
39					5—8	1—2 3—5	—	—	—	—
40					—	—	—	—	—	—
41					9—12	1—2 3—5	—	—	—	—
42					—	—	—	—	—	—
43					2	1—2 3—5	7,0 5,8	8,5 7,1	10,5 8,8	13,8 11,6
44					—	—	—	—	—	16 13,4
45					3—4	1—2 3—5	8,3 6,9	9,8 8,1	11,7 9,8	15,2 12,7
46					—	—	—	—	—	17,3 14,5
47					5—8	1—2 3—5	11,2 9,3	12,6 10,5	14,7 12,2	18,2 15,2
48					—	—	—	—	—	20,5 17
49					9—12	1—2 3—5	14,7 12,4	16,4 13,7	18,3 15,4	22,2 18,5
50					—	—	—	—	—	24,4 20,4
51					2	1—2 3—5	12,3 10,3	15,4 12,8	19,2 16	26 21,6
52					—	—	—	—	—	31 26
53					3—4	1—2 3—5	13,7 11,4	16,6 13,9	20,4 17	27 23
54					—	—	—	—	—	32 26
55					5—8	1—2 3—5	16,5 13,8	19,5 16,3	23 19,5	32 27
56					—	—	—	—	—	35 29
57					9—12	1—2 3—5	20 17	23 19,5	27 22,4	31 28
58					—	—	—	—	—	39 33
59					2	1—2 3—5	20,4 17	26 21	32 27	44 37
60					—	—	—	—	—	53 44
61					3—4	1—2 3—5	21,7 18	27 22,5	33 28	46 38
62					—	—	—	—	—	54 45
63					5—8	1—2 3—5	24,5 20,4	30 25	36 30	49 41
64					—	—	—	—	—	57 48
65					9—12	1—2 3—5	28 23,4	34 28	40 38	53 44
66					—	—	—	—	—	61 51

Продолжение табл. 4

рабочего					Ручной талью												
кг до		50		100		300				500				1000			
м.м до		400	800	1500	3500	5000	800	1500	3500	800	1500	3500	1000	2000	1000	2000	
мин.																	
—	—	—	—	—	—	7,9	10,8	12,8	19	25	33	25	34	36	39	33	
—	—	—	—	—	—	6,6	9,0	10,8	16	21	28	21	28	30	33	30	
—	—	—	—	—	—	9,2	12	14,2	22	27	35	27	36	38	44	38	
—	—	—	—	—	—	7,7	10	11,9	19	22	30	22	30	31	31	38	
—	—	—	—	—	—	11,8	14,7	17	26	31	40	31	40	42	48	40	
—	—	—	—	—	—	10	12,3	14,2	22	26	33	26	34	35	42	40	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	15,7	18,2	20,8	32	36	45	37	46	48	54	54	
—	—	—	—	—	—	13,1	15,2	17,4	26	30	38	30	33	39	45	45	
8,7 7,3	10,4 8,7	13,2 11	17,5 14,6	20,5 17,0	11,7 9,7	15,7 13,1	20 16,5	24 20	32 27	44 37	32 25	42 35	42 34	48 40	48	40	
10,2 8,5	12 10	14,7 12,2	19 16	22 18,3	13 10,8	17 14,3	21,2 17,8	28 24	35 29	47 38	33 28	44 37	44 37	44 42	51	42	
13 11	14,8 12,5	17,5 14,5	22 18,5	25 21	15,8 13,1	19,7 16,5	24 20	32 27	38 32	50 42	37 32	48 40	48 40	48 40	56	47	
17 14,1	18,8 15,5	21,5 18	26,5 22	29 24,5	19,5 16,5	23 19,5	27,5 23,2	38 31	44 36	56 47	48 40	54 45	54 45	54 45	62	51	
16,1 13,5	20 16,5	25 21	34 28	40 34	19,5 16,5	26 21,2	33,5 28	37 30	47 39	65 54	43 36	57 48	54 45	54 45	65	53	
17,5 14,5	21 17,8	27,5 22	34 30	42 35	21 17,5	27 22,4	35 29	40 33	49 40	66 56	45 38	60 50	57 47	68 55	68	55	
20,4 17	24,5 20	29 24,5	39 32	45 38	23,5 20	29,5 24	38 31	44 38	53 44	71 59	50 40	65 54	60 51	60 51	72 60		
24 20	28 23,5	33 27,5	40 36	49 41	27,5 23	33 27,5	41 35	50 41	58 50	77 63	54 45	70 59	66 56	66 56	77 65		
27 23	36 30	46 38	59 49	70 59	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —		
30 25	38 32	47 39	60 50	72 60	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —		
34 28	41 34	50 42	63 53	75 63	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —		
38 31	45 38	54 45	67 66	79 66	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —		

Продолжение табл. 4

Номер инв.	Способ установки	Количество крепежных точек	Вручную с помо- щью рабочего		Ручной талю	
			Вес детали, кг до		Длина детали, мм до	
			50	100	200	300
Время, мин.						
67		1—2	3,9	4,4	9,3	11
68		3—5	3,2	3,7	7,7	9
69	Без домкрата	1—2	5,3	5,8	11	12,4
70	Без домкрата	3—5	4,4	4,8	9,1	10,4
71	Без домкрата	1—2	6,9	7,4	13,1	14,7
72	Без домкрата	3—5	5,8	6,2	11	12,5
73	С домкратами	1—2	5,2	6,1	10,5	13,6
74	С домкратами	2—5	4,3	5,1	8,8	10,4
75	С домкратами	1—2	6,6	7,5	12,3	14,2
76	С домкратами	3—5	5,5	6,3	10,2	11,8
77	Без домкрата	1—2	8,2	9,1	14,5	16,4
78	Без домкрата	3—5	6,8	7,6	12	13,6
79	Без домкрата	1—2	10,3	12,2	18,5	21,8
80	Без домкрата	3—5	8,6	10,2	15,3	18
81	Без домкрата	1—2	11,7	13,6	20,5	23,5
82	Без домкрата	3—5	9,8	11,3	16,8	19,5
83	Без домкрата	1—2	13,5	15,2	22	26,5
84	Без домкрата	3—5	11,2	12,6	18,5	21,5
85	С домкратами	1—2	11,5	13,9	20	23,5
86	С домкратами	3—5	9,7	11,5	16,5	19,5
87	С домкратами	1—2	13	15,3	21	25
88	С домкратами	3—5	10,8	12,7	17,7	21
89	С домкратами	1—2	14,6	17,0	23,5	27,5
90	С домкратами	3—5	12,2	14,1	19,5	23

Примечание.

При необходимости переворачивания детали время, указанное в таблице, следует умножать на коэффициент $K=0,8$.
 передвижения детали на столе станка с перестановкой планок — на $K=0,6$, передвижения детали на столе станка без перестановки планок — на $K=0,4$.

Таблица 5





ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ на установку и снятие детали с помощью подсобного рабочего и подъемника		<i>Продольно- фрезерные станки</i>			
№ позиции	Способ установки	Количе- ство деталей в партии	Вес детали, кг до		
			10	20	40
			Длина детали, мм до		
			2000	4000	8000
1	<i>На вакуумном столе</i>		1—2	30	40
2			3—5	26	34
3	<i>Передвижение детали на вакуум- ном столе</i>		1—2	20	27
4			3—5	17	23
5	<i>На вакуумном столе для фрезеро- вания скоса детали</i>		1—2	45	60
6			3—5	38	51
7	<i>Передвижение детали на вакуум- ном столе для фрезерования ее скоса</i>		1—2	35	47
8			3—5	30	40
<p>Примечание. При необходимости выяснения точности правки панели и транспортировки ее на расстояние 50—70 м ко времени, указанному в таблице, следует добавлять 20 мин.</p>					

Таблица 6

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ на установку и снятие детали с помощью подсобного рабочего и подъемника			Копировально-фрезерный станок КФС-20			
№ позиции	Способ установки	Количество деталей в партии	Вес детали, кг до			Время, мин.
			10	20	40	
			Длина детали, мм до			
			2000	4000	8000	
1	В приспособлении с подведением под деталь двух клиньев. Выверка рейсмусом. Крепление двумя винтами и двумя планками	1—2	15	21	25	
2		3—5	13	18	21	
3	На вакуумном столе. Выверка рейсмусом. Крепление четырьмя планками	1—2	22	30	38	
4		3—5	19	25	32	

Примечания:

- При необходимости выяснения точности правки панели и транспортировки ее на расстояние 50—70 м ко времени, указанному в таблице, следует добавлять 20 мин.
- При переустановке детали время, приведенное в таблице, необходимо умножать на коэффициент 0,8.

Раздел III

НОРМАТИВЫ НЕПОЛНОГО ШТУЧНОГО ВРЕМЕНИ НА ОБРАБОТКУ ПОВЕРХНОСТЕЙ

*

**ЦВЕТНЫЕ СПЛАВЫ (АЛЮМИНИЕ
КОНЦЕВЫЕ И ТОР**

Неполное штучное время на обработку поверхностей зерных

Диаметр фрезы <i>D, мм</i>	Ширина фрезе- руемой поверх- ности <i>B, мм</i> до глубины фрезе- рования <i>t, мм</i> до	Длина обрабатываемой									
		10	20	30	40	50	60	75	100	120	160
12	10	1 5	0,5 0,5	0,5 0,5	0,7 0,7	0,7 0,7	0,7 0,8	0,7 0,8	0,8 0,9	0,9 1,0	1,0 1,1
		5	1 5	0,4 0,5	0,5 0,5	0,7 0,7	0,7 0,8	0,7 0,8	0,8 0,9	0,9 1,0	1,0 1,1
	18	5	0,5 1 5	0,5 0,5 0,5	0,5 0,7 0,7	0,7 0,8 0,8	0,7 0,8 0,8	0,8 0,9 0,9	0,9 1,0 1,0	1,0 1,1 1,1	1,2 1,3 1,2
		15	1 5	0,5 0,5	0,5 0,5	0,7 0,7	0,7 0,8	0,8 0,9	0,9 1,0	1,0 1,1	1,1 1,5
		5	2 10	0,4 0,4	0,4 0,6	0,6 0,6	0,6 0,7	0,7 0,7	0,7 0,7	0,7 0,8	0,8 0,9
		10	2 18	0,4 0,5	0,5 0,6	0,6 0,6	0,7 0,7	0,7 0,7	0,7 0,8	0,8 0,8	0,8 1,0
		15	3 15	0,4 0,4	0,4 0,6	0,6 0,6	0,6 0,7	0,7 0,7	0,7 0,7	0,7 0,7	0,8 0,8
	22	3	0,4 15	0,4 0,4	0,4 0,6	0,6 0,6	0,6 0,7	0,7 0,7	0,7 0,7	0,7 0,8	0,8 0,9
		15	2 10	0,4 0,5	0,5 0,6	0,6 0,6	0,7 0,7	0,7 0,7	0,7 0,8	0,8 0,8	0,8 0,9
		10	2 18	0,4 0,5	0,5 0,6	0,6 0,7	0,7 0,7	0,7 0,7	0,7 0,8	0,8 0,8	0,8 1,1
		15	3 15	0,4 0,4	0,4 0,6	0,6 0,6	0,6 0,7	0,7 0,7	0,7 0,7	0,7 0,7	0,8 0,8
		15	3 15	0,4 0,5	0,5 0,6	0,6 0,7	0,7 0,7	0,7 0,7	0,7 0,7	0,7 0,8	0,8 0,9
30	25	3	0,4 0,5	0,5 0,5	0,6 0,7	0,7 0,7	0,7 0,7	0,7 0,7	0,7 0,8	0,8 0,9	0,9 1,0
		15	3 15	0,4 0,5	0,5 0,6	0,6 0,7	0,7 0,7	0,7 0,7	0,7 0,8	0,8 0,9	1,0 1,2
	40	15	3 20	0,4 0,4	0,4 0,5	0,6 0,6	0,6 0,7	0,7 0,7	0,7 0,7	0,7 0,8	0,8 0,9
		20	3 35	0,4 0,5	0,5 0,5	0,6 0,6	0,7 0,7	0,7 0,7	0,7 0,7	0,7 0,8	0,8 0,9
		3	3 20	0,5 0,5	0,5 0,7	0,7 0,7	0,7 0,7	0,7 0,7	0,7 0,8	0,8 0,9	0,9 1,0
		15	3 15	0,4 0,4	0,5 0,5	0,6 0,7	0,7 0,7	0,7 0,7	0,7 0,8	0,8 0,9	0,9 1,0
		15	3 15	0,4 0,4	0,5 0,5	0,6 0,7	0,7 0,7	0,7 0,7	0,7 0,8	0,8 0,9	0,9 1,0
	50	15	3 15	0,4 0,4	0,5 0,5	0,6 0,7	0,7 0,7	0,7 0,7	0,7 0,8	0,8 0,9	0,9 1,0
		3	3 15	0,5 0,5	0,5 0,6	0,7 0,7	0,7 0,7	0,7 0,7	0,7 0,8	0,8 0,9	1,0 1,2
		15	3 15	0,5 0,5	0,5 0,6	0,7 0,7	0,7 0,7	0,7 0,8	0,7 0,9	0,8 1,0	0,9 1,1
		3	3 15	0,4 0,5	0,5 0,5	0,6 0,7	0,7 0,7	0,7 0,7	0,7 0,8	0,8 0,9	0,9 1,1
		15	3 15	0,4 0,4	0,5 0,5	0,6 0,7	0,7 0,7	0,7 0,7	0,7 0,8	0,8 0,9	1,0 1,3
75	75	3	0,4 15	0,4 0,5	0,5 0,5	0,6 0,7	0,7 0,7	0,7 0,7	0,7 0,8	0,8 0,9	0,9 1,0
		15	3 30	0,5 0,5	0,5 0,5	0,6 0,7	0,7 0,7	0,7 0,7	0,7 0,8	0,8 0,9	0,9 1,1
		30	3 15	0,5 0,5	0,5 0,5	0,6 0,7	0,7 0,7	0,7 0,7	0,7 0,8	0,8 0,9	0,9 1,2
	70	3	0,5 15	0,5 0,5	0,5 0,6	0,7 0,8	0,7 0,8	0,7 0,8	0,8 0,9	0,9 1,0	1,0 1,1
		15	3 30	0,5 0,6	0,5 0,6	0,7 0,8	0,7 0,8	0,7 0,9	0,8 1,0	1,0 1,1	1,1 1,3
		30	3 15	0,4 0,5	0,5 0,5	0,6 0,7	0,7 0,7	0,7 0,7	0,7 0,8	0,8 0,9	0,9 1,0
		15	3 30	0,5 0,5	0,5 0,5	0,7 0,7	0,7 0,7	0,7 0,8	0,7 0,9	0,8 1,0	1,0 1,2
		30	3 15	0,5 0,5	0,5 0,5	0,6 0,7	0,7 0,7	0,7 0,7	0,7 0,8	0,8 0,9	0,9 1,3
90	90	3	0,4 15	0,4 0,5	0,5 0,5	0,6 0,7	0,7 0,7	0,7 0,7	0,7 0,8	0,8 0,9	0,9 1,0
		15	3 30	0,5 0,5	0,5 0,5	0,7 0,7	0,7 0,7	0,7 0,8	0,8 0,9	0,9 1,0	1,0 1,2
		30	3 15	0,5 0,5	0,5 0,5	0,7 0,7	0,7 0,7	0,7 0,8	0,8 0,9	0,9 1,0	1,0 1,3
	100	3	0,5 15	0,5 0,6	0,6 0,6	0,7 0,8	0,8 0,8	0,8 0,9	0,9 1,0	1,0 1,1	1,0 1,2
		15	3 30	0,6 0,6	0,6 0,6	0,8 0,8	0,8 0,9	0,9 1,0	1,1 1,2	1,1 1,2	1,2 1,5
		30	3 15	0,6 0,6	0,6 0,6	0,8 0,9	0,9 0,9	1,0 1,0	1,1 1,2	1,2 1,4	1,6

Таблица 7

ВЫЕ, МАГНИЕВЫЕ И МЕДНЫЕ)
ЦОВЫЕ ФРЕЗЫ Р9

на горизонтально-, вертикально- и универсальнофре-
станках

Фрезерование
плоскостей

Поверхности <i>l</i> , мм до								Число зубьев фрезы <i>z</i>	Из расчета				
									<i>S_z</i> , м/м/зуб	Режим резания			
200	300	400	500	600	700	900	1000		<i>v</i> , м/мин	<i>n</i> , об/мин	<i>S_m</i> , м/мин		
(на 1 проход)													
1,3	1,5	2,0	2,3	2,7	3,1	3,6	4,1		0,12	56	1500	360	
1,5	1,7	2,4	2,8	3,3	3,8	4,7	5,2		0,09	56	1500	270	
1,3	1,5	2,0	2,3	2,7	3,1	3,6	4,3	2—3	0,12	85	1500	360	
1,5	1,8	2,4	2,8	3,3	3,8	4,5	5,3		0,09	85	1500	270	
1,5	1,8	2,4	2,8	3,3	3,8	4,5	5,3		0,09	85	1500	270	
1,7	2,1	2,8	3,5	3,8	4,7	5,5	6,5		0,07	85	1500	210	
1,0	1,1	1,4	1,6	1,8	2,1	2,4	2,8		0,24	104	1500	720	
1,1	1,2	1,6	1,8	2,1	2,4	2,7	3,3	2—3	0,18	104	1500	540	
1,1	1,2	1,6	1,8	2,0	2,3	2,6	3,1		0,20	104	1500	600	
1,2	1,4	1,8	2,1	2,3	2,7	3,1	3,7		0,15	104	1500	450	
1,0	1,1	1,4	1,6	1,8	2,1	2,4	2,8		0,24	141	1500	720	
1,0	1,2	1,5	1,7	1,9	2,3	2,6	3,0	2—3	0,21	132	1420	610	
1,0	1,2	1,5	1,8	2,0	2,3	2,6	3,0		0,22	128,5	1360	600	
1,1	1,3	1,7	2,0	2,2	2,6	3,0	3,5		0,19	117,5	1245	473	
1,1	1,3	1,6	1,9	2,1	2,5	2,8	3,3	2—3	0,20	124,5	1330	535	
1,2	1,5	2,0	2,3	2,6	3,1	3,5	4,2		0,15	118	1250	375	
1,1	1,2	1,6	1,7	2,0	2,3	2,6	3,1						
1,2	1,3	1,8	2,0	2,3	2,7	3,1	3,7		0,31	119	950	590	
1,1	1,3	1,7	1,9	2,2	2,5	2,9	3,4		0,28	101,5	810	453	
1,3	1,5	2,0	2,3	2,6	3,1	3,5	4,2		0,3	107,5	855	512	
1,2	1,3	1,7	1,9	2,1	2,5	2,8	3,3	2—3	0,31	132,5	840	520	
1,2	1,4	1,9	2,1	2,4	2,8	3,3	4,3		0,26	111,5	710	362	
1,4	1,7	2,3	2,7	3,1	3,6	4,2	4,9		0,28	119	760	425	
1,1	1,3	1,7	1,9	2,1	2,5	2,8	3,3		0,22	107	680	300	
1,2	1,5	2,0	2,3	2,7	3,1	3,6	4,2						
1,1	1,4	1,9	2,3	2,5	3,0	3,6	4,1	2—4	0,33	123,5	523	517	
1,3	1,6	2,1	2,4	2,7	3,2	3,7	4,4		0,27	113,5	480	390	
1,2	1,4	1,9	2,1	2,4	2,8	3,3	4,3		0,25	110	467	350	
1,2	1,4	1,9	2,1	2,4	2,8	3,2	3,8						
1,5	1,8	2,4	2,8	3,1	3,7	4,3	5,1	2—4	0,29	119,5	507	442	
1,6	1,9	2,5	3,0	3,4	4,0	4,7	5,5		0,21	111	470	296	
1,2	1,4	1,9	2,1	2,4	2,8	3,3	3,9		0,19	108	468	265	
1,4	1,6	2,2	2,6	3,0	3,6	4,1	4,9	2—4	0,33	132	420	417	
1,4	1,6	2,2	2,6	3,0	3,6	4,1	4,9		0,26	121,5	386	302	
1,5	1,7	2,4	2,8	3,2	3,8	4,4	5,2		0,25	117	373	278	
1,2	1,4	1,9	2,1	2,4	2,9	3,3	3,9						
1,4	1,6	2,1	2,5	2,8	3,3	3,4	4,5		0,31	117	373	350	
1,6	2,0	2,6	3,1	3,6	4,2	4,9	5,8	2—4	0,25	106	334	251	
1,8	2,2	3,0	3,5	4,1	4,8	5,6	6,7		0,20	109	350	210	

Диаметр фрезы <i>D</i> , мм	Ширина фрезеруемой поверхности <i>B</i> , мм до	Глубина фрезерования <i>t</i> , мм до	Длина обрабатываемой									
			10	20	30	40	50	60	75	100	120	160
Время, мин.												
130	50	3	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1
		15	0,5	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2
		30	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3
	120	3	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,0	1,1	1,2
		15	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,1	1,3	1,4
		30	0,7	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,6
150	50	3	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1
		15	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,2
		30	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,2
	140	3	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	1,0	1,0	1,1	1,2	1,3
		15	0,7	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,1	1,2	1,4	1,5
		30	0,7	0,9	0,9	1,0	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,6
200	75	3	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,2
		15	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,4
		30	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	1,0	1,0	1,1	1,2	1,3
	190	3	0,9	1,0	1,0	1,1	1,1	1,3	1,3	1,4	1,6	1,7
		15	0,9	1,0	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,8
		30	0,9	1,0	1,1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,7	1,8
225	75	3	0,5	0,7	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,0	1,2	1,2
		15	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	1,0	1,0	1,1	1,3	1,4
		30	0,6	0,7	0,8	0,9	0,9	1,1	1,2	1,3	1,5	1,7
	220	3	0,9	1,0	1,0	1,1	1,2	1,3	1,3	1,4	1,6	1,6
		15	1,0	1,2	1,2	1,3	1,3	1,5	1,6	1,7	1,9	2,0
		30	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,2	2,4


ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ НА ВРЕМЯ

Характер обработки	черновая ($\nabla 3 - \nabla 4$)	чистовая ($\nabla 5 - \nabla 6$)		
Продолжительность обработки, мин.	—	до 1	до 3	свыше 3
Коэффициент	1,0	1,1	1,25	1,4
Жесткость системы станок—деталь—инструмент	повышенная, средняя	низкая		
Продолжительность обработки, мин.	—	до 1	до 3	свыше 3
Коэффициент	1,0	1,1	1,25	1,4

Продолжение табл. 7

поверхности l , мм до								Из расчета				
200	300	400	500	600	700	900	1000	Число зубьев фрезы z	Режим резания			
(на 1 проход)								s_r , м/зуб	v , м/мин	n , об/мин	S_m , мм/мин	
1,1	1,3	1,7	2,0	2,3	2,7	3,0	3,6	4—6	0,31	128,5	313	485
1,3	1,5	2,0	2,3	2,6	3,1	3,6	4,2	·	0,24	114	280	367
1,5	1,8	2,4	2,9	3,3	3,9	4,5	5,3	·	0,25	110,5	271	270
1,3	1,5	2,0	2,3	2,6	3,1	3,5	4,1	4—6	0,28	115	282	396
1,5	1,7	2,3	2,7	3,1	3,6	4,2	4,9	·	0,23	111	273	314
1,7	2,1	2,8	3,3	3,8	4,4	5,2	6,1	·	0,18	107	265	238
1,2	1,4	1,8	2,1	2,4	2,8	3,2	3,8	4—6	0,31	133	281	437
1,4	1,6	2,2	2,5	2,9	3,4	3,9	4,6	·	0,26	118	250	325
1,4	1,6	2,2	2,6	3,0	3,5	4,1	4,9	·	0,25	115	244	305
1,4	1,6	2,2	2,5	2,8	3,3	3,7	4,4	·	0,30	118	250	365
1,7	1,9	2,6	3,0	3,4	4,0	4,7	5,5	·	0,24	107	227	273
1,8	2,1	2,8	3,3	3,7	4,4	5,1	6,0	·	0,21	110	233	244
1,4	1,6	2,2	2,6	2,9	3,4	3,9	4,7	·	0,31	134	212	320
1,5	1,8	2,5	3,0	3,4	4,0	4,7	5,6	·	0,27	119,5	191	256
1,6	1,9	2,6	3,0	3,5	4,1	4,8	5,7	·	0,27	116	184	249
1,9	2,3	3,0	3,5	4,0	4,6	5,4	6,3	4—6	0,28	127,5	203	284
2,0	2,4	2,5	3,7	4,2	4,9	5,7	6,6	·	0,24	115	183	200
2,1	2,5	3,3	3,8	4,4	5,1	6,0	7,0	·	0,23	112,5	179	206
1,4	1,7	2,3	2,6	3,0	3,6	4,1	4,9	·	0,31	138	196	304
1,6	2,0	2,7	3,2	3,7	4,4	5,1	6,0	·	0,27	123,5	174	232
1,9	2,4	3,3	3,9	4,6	5,4	6,4	7,6	·	0,21	119	168	176
1,9	2,2	2,9	3,3	3,8	4,4	5,0	5,9	·	0,30	122	172	260
2,3	2,7	3,5	4,1	4,7	5,5	6,4	7,5	·	0,24	115	162	195
2,7	3,2	4,2	5,0	5,8	6,7	7,8	9,1	·	0,20	109	154	154

ОБРАБОТКИ ДЛЯ ИЗМЕНЕННЫХ УСЛОВИЙ РАБОТЫ



**ЦВЕТНЫЕ СПЛАВЫ (АЛЮМИНИЕВЫЕ, МАГНИЕВЫЕ
КОНЦЕВЫЕ)**

Неполное штучное время на обработку поверхностей зернистых

Диаметр фрезы D, мм	Ширина фрезируемой поверхности B, мм до	Глубина фрезирования t, мм до	Длина обрабатываемой поверхности										
			20	30	40	50	60	75	100	120	160	200	
10	5	1	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5
		3	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	1,1	1,2	1,4	1,6
		5	0,5	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,7
	30	1	0,5	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,7
		3	0,5	0,7	0,7	0,8	0,9	0,9	1,0	1,2	1,3	1,6	1,8
		5	0,5	0,7	0,7	0,9	0,9	1,0	1,1	1,3	1,4	1,7	2,0
	7	1	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3
		3	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3
		5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8	0,8	0,8	1,0	1,1	1,2	1,4
	16	10	0,5	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,4	1,6
		1	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,4
		3	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5
22	45	5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3	1,5
		10	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3	1,5
		18	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8
	4	1	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	1,0	1,0	1,1
		3	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2
		5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2
	20	10	0,6	0,6	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,4	1,5
		18	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	0,9	1,0	1,2	1,4	1,5	1,7
		1	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,1
30	70	3	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2
		5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	1,0	1,1	1,2	1,3
		10	0,6	0,6	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3	1,5	1,7
	4	18	0,7	0,7	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9
		3	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,0	1,1
		5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2
	20	10	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3
		18	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,4	1,5
		30	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	0,9	1,0	1,2	1,5	1,5	1,7
48	20	3	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2
		5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3
		10	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	1,1	1,2	1,4	1,5
	90	18	0,7	0,7	0,7	0,7	0,9	0,9	1,0	1,2	1,4	1,5	1,7
		30	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,0	1,1	1,3	1,5	1,8	2,0
		3	0,6	0,6	0,6	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3
48	90	5	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,2	1,3	1,5
		10	0,6	0,7	0,7	0,7	0,9	0,9	1,0	1,2	1,4	1,5	1,7
		18	0,7	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,7	2,0
	20	30	0,7	0,8	0,9	1,0	1,0	1,1	1,3	1,5	1,8	2,0	2,3

Таблица 8

И МЕДНЫЕ)

ФРЕЗЫ Р9

на горизонтально-, вертикально- и универсальнофре-
стакахФрезерование
плоскостейности t , мм до

300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000

проход)

Из расчета

Режим резания

Число зубьев фрезы z	s_z , мм/зуб	v , м/мин	n , об/мин	s_m , мм/мин
2—3	0,11	47,8	1500	330
	0,1	47,8	1500	300
	0,09	47,8	1500	270
2—3	0,09	47,8	1500	270
	0,08	47,8	1500	240
	0,07	47,8	1500	210
2—3	0,16	76,5	1500	480
	0,15	76,5	1500	450
	0,14	76,5	1500	420
	0,1	76,5	1500	300
2—3	0,13	76,5	1500	390
	0,12	76,5	1500	360
	0,12	76,5	1500	360
	0,08	76,5	1500	240
2—3	0,24	104	1500	720
	0,20	104	1500	600
	0,18	104	1500	540
	0,16	90,8	1310	420
	0,15	77,1	1120	336
2—3	0,21	104	1500	630
	0,17	104	1500	510
	0,16	95,3	1380	440
	0,15	78,2	1130	340
	0,14	67,6	980	275
2—3	0,18	104	1500	540
	0,15	104	1500	450
	0,14	87,6	1270	356
	0,13	72,2	1040	270
	0,12	62,7	910	220
2—3	0,24	137,8	1460	700
	0,22	120,3	1280	560
	0,21	98,8	1050	440
	0,19	84,4	895	340
	0,18	73,3	780	280
2—3	0,22	119,5	1270	560
	0,21	103,5	1100	460
	0,19	85,6	910	346
	0,18	72,6	770	276
	0,16	63,9	680	218
2—3	0,2	105,9	1120	448
	0,18	92	980	354
	0,17	76,4	810	276
	0,16	64,8	690	220
	0,14	57,4	610	170


Диаметр фрезы D, мм	Ширина фрезеруемой поверхности B, мм до	Глубина фрезерования t, мм до	Длина обрабатываемой поверхности, м									
			20	30	40	50	60	75	100	120	160	200
40	5	3	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0
		5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1
		10	0,6	0,6	0,6	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3
		20	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3
		40	0,7	0,7	0,7	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,3	1,6
	25	3	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,9	0,9	1,1
		5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1
		10	0,6	0,6	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4
		20	0,7	0,7	0,7	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,3	1,6
		40	0,7	0,7	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,2	1,4	1,8
50	110	3	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	1,1	1,2
		5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1	1,4
		10	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,6
		20	0,7	0,7	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,2	1,4	1,6
		40	0,7	0,8	0,8	1,0	1,0	1,1	1,2	1,4	1,6	2,1
	6	3	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	1,0	1,0
		5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1
		10	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3
		20	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,5
		40	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,1	1,4	1,7
140	30	3	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1
		5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	1,1	1,2
		10	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,2	1,5
		20	0,7	0,7	0,7	0,9	0,9	0,9	1,0	1,2	1,4	1,7
		40	0,8	0,8	0,8	1,0	1,0	1,1	1,2	1,3	1,5	2,0
	140	3	0,6	0,6	0,6	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2
		5	0,6	0,6	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	1,0	1,2	1,4
		10	0,7	0,7	0,7	0,8	0,9	0,9	1,0	1,2	1,3	1,7
		20	0,8	0,8	0,8	0,9	1,0	1,0	1,1	1,3	1,5	1,7
		40	0,8	0,9	2,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,5	1,8	2,0

Поправочные коэффициенты на время обработки для измененных условий работы

Характер обработки	черновая (▽3—▽4)	чистовая (▽5—▽6)		
Продолжительность обработки, мин.	—	до 0,7	до 1,5	до 4 свыше 4
Коэффициент	1,0	1,2	1,4	1,6 1,8
Жесткость системы станок—деталь—инструмент	повышенная, средняя	низкая		
Продолжительность обработки, мин.	—	до 0,5	до 5	свыше 5
Коэффициент	1,0	1,2	1,4	1,6

Продолжение табл. 8

ности t , мм до прохода)								Из расчета				
300	400	500	600	700	800	900	1000	Число зубьев фрезы z	Режим резания			
									s_z , мм/зуб	v , м/мин	n , об/мин	S_m , мм/мин
1,2	1,4	1,6	1,7	2,0	2,2	2,3	2,7		0,31	161	1280	790
1,2	1,5	1,7	1,9	2,2	2,4	2,5	2,9		0,3	139	1100	660
1,4	1,8	2,0	2,2	2,5	2,8	3,1	3,5	2-3	0,28	114,2	910	510
1,6	2,0	2,3	2,6	3,0	3,3	3,6	4,0		0,27	94	750	405
1,9	2,3	2,7	3,1	3,6	4,0	4,4	4,9		0,25	77,4	615	310
1,2	1,5	1,7	1,9	2,2	2,4	2,5	2,9		0,3	138	1100	660
1,3	1,7	1,9	2,1	2,5	2,7	2,9	3,3		0,28	120	955	535
1,6	1,9	2,2	2,5	2,9	3,2	3,5	3,9	2-3	0,27	98	780	420
1,8	2,3	2,6	3,0	3,5	3,9	4,2	4,8		0,25	81	645	320
2,1	2,6	3,1	3,5	4,1	4,6	5,1	5,7		0,24	66,3	530	255
1,4	1,7	2,0	2,2	2,6	2,8	3,0	3,4		0,26	123	980	510
1,5	1,9	2,2	2,5	3,0	3,2	3,5	3,9		0,25	105,4	840	420
1,8	2,2	2,6	3,0	3,5	3,8	4,2	4,7	2-3	0,23	88,3	704	324
2,1	2,6	3,1	3,5	4,1	4,6	5,1	5,5		0,22	72,4	580	255
2,5	3,1	3,6	4,2	4,8	5,5	6,1	6,9		0,21	60,2	480	202
1,2	1,5	1,6	1,8	2,1	2,3	2,4	2,8		0,33	174	1110	725
1,3	1,6	1,6	2,0	2,4	2,6	2,8	3,1		0,31	151,2	965	600
1,5	1,8	2,1	2,3	2,7	3,0	3,2	3,6		0,3	124	790	475
1,7	2,1	2,4	2,7	3,2	3,5	3,9	4,4		0,28	102,3	655	365
2,0	2,4	2,8	3,2	3,8	4,2	4,6	5,2		0,27	86,6	535	290
1,3	1,6	1,8	2,0	2,4	2,6	2,7	3,1		0,31	150	955	595
1,5	1,8	2,0	2,2	2,6	2,9	3,1	3,5	2-3	0,3	130	825	495
1,7	2,0	2,4	2,7	3,0	3,4	3,7	4,2		0,28	107	680	380
1,9	2,4	2,8	3,2	3,7	4,1	4,5	5,0		0,27	87,5	555	300
2,3	2,9	3,4	3,9	4,6	5,1	5,6	6,3		0,25	71,7	455	225
1,5	1,8	2,1	2,3	2,7	3,0	3,3	3,7		0,27	134,5	885	460
1,6	2,0	2,2	2,5	3,0	3,2	3,5	4,0		0,25	116,2	740	410
1,9	2,4	2,8	3,2	3,7	4,1	4,5	5,1		0,24	96,5	615	295
2,2	2,7	3,2	3,7	4,4	4,8	5,3	6,0		0,24	78,6	500	240
2,8	3,4	4,0	4,7	5,5	6,2	6,8	7,7		0,21	65,8	420	178



**ЦВЕТНЫЕ СПЛАВЫ (АЛЮМИНИЕВЫЕ, МАГНИЕВЫЕ
КОНЦЕВЫЕ**

**Неполное штучное время на обработку поверхностей
универсальнофрезерных**

Диаметр фрезы D, мм	Ширина фрезеруемой поверхности B, мм	Глубина фрезерования t, мм	Длина обрабатываемой поверхности, м								
			30	40	50	60	75	100	120	160	200
Время, мин. (на 1											
6	15	3	0,5	0,5	0,7	0,8	0,8	1,0	1,2	1,3	1,7
		5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,3	1,5	1,8	2,3
		10	0,5	0,6	0,8	0,8	0,9	1,1	1,3	1,5	1,9
		15	0,7	0,8	1,0	1,1	1,3	1,5	1,9	2,2	3,4
10	10	3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,7	0,9	1,0	1,1	1,4
		5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3	1,7
		10	0,6	0,7	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,8	2,7
		15	0,5	0,6	0,8	0,8	0,9	1,1	1,3	1,5	1,9
16	16	3	0,5	0,5	0,7	0,7	0,8	0,9	1,1	1,2	1,5
		5	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7	0,9	1,0	1,1	1,6
		10	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	2,0
		16	0,6	0,6	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,7	2,5
22	20	3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,8	1,0
		5	0,4	0,4	0,6	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1
		10	0,4	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,3
		20	0,5	0,5	0,7	0,7	0,8	0,9	1,1	1,2	1,7
30, 40	5	3	0,4	0,4	0,6	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1
		5	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,8	1,0	1,1
		10	0,4	0,6	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,2
		20	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4
	35	3	0,5	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,6
		5	0,5	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,8

Таблица 9

И МЕДНЫЕ ФРЕЗЫ Р9 на горизонтально-, вертикально- и стаканах									Фрезерование контура по разметке			
вости l , мм до прохода)								Из расчета				
300	400	500	600	700	800	900	1000	Число зубьев фрезы z	Режим резания			
									s_z , мм/зуб	v , м/мин	n , об/мин	s_M , мм/мин
2,4	3,0	3,6	4,3	5,1	5,7	6,4	7,3	2	0,06	1500	180	
3,3	4,2	5,1	6,1	7,2	8,2	9,2	10,3		0,04	1500	120	
2,8	3,5	4,2	5,0	5,9	6,7	7,5	8,5		0,05	1500	150	
4,2	5,3	6,6	7,9	9,0	10,7	12,0	12,8		0,03	1500	90	
1,9	2,4	2,9	3,4	4,0	4,5	5,0	5,7	2	0,08	1500	240	
2,4	3,0	3,7	4,3	5,1	5,7	6,4	7,3		0,06	1500	180	
3,3	4,2	5,1	6,1	7,2	8,2	9,2	10,3		0,04	1500	120	
2,3	2,7	3,2	3,8	4,5	5,1	5,7	6,3	2	0,07	1500	210	
2,8	3,5	4,2	5,0	5,9	6,7	7,5	8,5		0,05	1500	150	
3,8	4,7	5,8	6,9	8,2	9,3	10,4	11,7		0,035	1500	105	
1,6	2,0	2,3	2,7	3,2	3,5	3,9	4,4	2	0,11	75	1500	330
1,9	2,4	2,8	3,3	3,9	4,4	4,9	5,5		0,09	71	1400	250
2,4	3,0	3,6	4,3	5,1	5,7	6,3	7,2		0,08	58	1150	183
3,0	3,8	4,6	5,5	6,5	7,3	8,2	9,2		0,065	53	1050	137
1,8	2,2	2,6	3,1	3,6	4,0	4,5	5,0	2	0,10	71	1400	280
2,2	2,7	3,3	3,9	4,6	5,1	5,7	6,5		0,085	61	1210	206
2,6	3,3	4,0	4,8	5,7	6,4	7,1	8,0		0,08	51	1000	160
3,5	4,5	5,5	6,6	7,7	8,8	9,8	11,0		0,06	47	930	112
1,2	1,5	1,8	2,0	2,4	2,6	2,8	3,3		0,13	89	1290	504
1,4	1,8	2,1	2,4	2,8	3,1	3,4	3,8		0,12	76	1100	398
1,7	2,1	2,5	2,9	3,4	3,8	4,2	4,8		0,11	63	910	300
2,0	2,5	3,0	3,5	4,2	4,7	5,2	5,9		0,1	54	780	233
1,4	1,8	2,0	2,3	2,8	3,1	3,4	3,8		0,12	76	1100	398
1,6	2,0	2,4	2,8	3,3	3,7	4,0	4,6		0,11	66	960	315
2,0	2,5	3,0	3,5	4,1	4,6	5,1	5,7		0,1	55	800	240
2,4	3,1	3,7	4,4	5,2	5,8	6,5	7,3		0,09	46	670	180
1,6	2,0	2,4	2,7	3,2	3,6	3,9	4,5	2—4	0,11	68	990	326
1,8	2,3	2,8	3,2	3,8	4,3	4,7	5,4		0,1	60	870	260
2,3	2,9	3,5	4,0	4,8	5,4	6,0	6,8		0,09	50	730	197
2,9	3,7	4,5	5,2	6,2	7,1	7,9	8,9		0,08	41	600	144
1,2	1,5	1,7	1,9	2,3	2,5	2,8	3,2		0,16	101	1065	514
1,3	1,7	2,0	2,2	2,7	2,9	3,2	3,6		0,21	105	840	530
1,6	2,0	2,3	2,7	3,2	3,5	3,9	4,4		0,15	76	810	362
1,9	2,4	2,8	3,2	3,8	4,3	4,7	5,4		0,20	90	720	432
2,2	2,7	3,3	3,8	4,5	5,1	5,6	6,4		0,14	71	745	314
									0,19	74	593	338
									0,13	58	610	237
									0,18	61	487	263
									0,12	53	557	207
									0,17	52	417	213

Диаметр фрезы D, мм	Ширина фрезеруемой поверхности B, мм	Глубина фрезерования t, мм	Длина обрабатываемой поверхности, м									
			30	40	50	60	75	100	120	160	200	250
30, 40	25	3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,2
		5	0,4	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,9	1,0	1,2	1,3
		10	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,5
		20	0,5	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,6	1,8
		35	0,6	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,6	1,9	2,2
	110	3	0,4	0,6	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,2	1,4
		5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8	0,8	1,0	1,2	1,4	1,5
		10	0,5	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,6	1,8
		20	0,6	0,8	0,9	0,9	1,0	1,2	1,4	1,7	2,0	2,3
		35	0,7	0,9	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,9	2,2	2,6
50	6	3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,9	1,0	1,1
		5	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,8	1,0	1,1	1,2
		10	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	1,1	1,2	1,4
		20	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7
		30	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,2	1,5	1,7	1,9
		40	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,8	2,0
		3	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,8	1,0	1,1	1,2
	30	5	0,4	0,6	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3
		10	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6
		20	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,7	1,9
		30	0,7	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,3	1,6	1,9	2,2
		40	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,4	1,7	2,0	2,4
		3	0,4	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,9	1,0	1,2	1,3
		5	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6
	140	10	0,7	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,4	1,6	1,8
		20	0,7	0,8	0,9	0,9	1,0	1,2	1,4	1,7	1,9	2,3
		30	0,8	0,9	1,0	1,0	1,2	1,3	1,6	1,9	2,2	2,6
		40	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,5	1,8	2,2	2,5	3,0

Примечание.


Меньшие значения s_z для фрез диаметром 30 мм, большие — 40 мм.

Поправочные коэффициенты на время обработки для измененных условий работы

Характер обработки	черновая ($\nabla 3 - \nabla 4$)	чистовая (5 $\nabla - \nabla 6$)		
Продолжительность обработки, мин.	—	до 0,5	до 5	свыше 5
Коэффициент	1,0	1,2	1,4	1,6
Жесткость системы станок-деталь-инструмент	повышенная, средняя	низкая		
Продолжительность обработки	—	до 0,5	до 5	свыше 5
Коэффициент	1,0	1,2	1,4	1,6
Сложность контура	простой	сложный		
Коэффициент	1,0	1,5		

Продолжение табл. 9

ности l , мм до прохода)								Число зубьев фрезы z	Из расчета Режим резания			
300	400	500	600	700	800	900	1000		s_z , мм/зуб	v , м/мин	n , об/мин	s_m , мм/мин
1,3	1,7	2,0	2,2	2,6	2,9	3,2	3,6	2—4	0,15	88	924	416
1,5	1,9	2,2	2,6	3,0	3,4	3,7	4,2		0,20	90	720	432
1,8	2,3	2,7	3,1	3,7	4,1	4,5	5,1		0,135	75	800	325
2,2	2,7	3,3	3,8	4,5	5,0	5,6	6,3		0,19	78	625	357
2,6	3,2	3,9	4,6	5,4	6,1	6,8	7,8		0,13	61	640	250
									0,18	64	513	276
									0,12	52	550	198
									0,17	53	424	216
									0,11	47	494	163
									0,16	45	360	173
1,6	2,0	2,3	2,7	3,2	3,6	3,9	4,4	2—4	0,14	78	830	350
1,8	2,3	2,7	3,1	3,7	4,2	4,6	5,2		0,17	81	650	330
2,2	2,8	3,3	3,9	4,6	5,1	5,7	6,4		0,13	67	710	278
2,8	3,5	4,2	4,9	5,8	6,6	7,3	8,2		0,16	70	560	270
3,1	3,9	4,7	5,6	6,6	7,5	8,3	9,3		0,12	55	580	210
									0,15	58	464	210
									0,11	47	500	165
								2—4	0,14	47	376	138
									0,10	41	432	129
									0,14	41	328	137
									0,23	112	720	500
1,4	1,7	2,0	2,3	2,7	3,0	3,3	3,7	2—4	0,22	99	634	416
1,6	2,0	2,4	2,8	3,3	3,6	4,0	4,4		0,21	80	515	325
2,0	2,5	2,9	3,4	4,0	4,5	5,0	5,6		0,20	65	416	250
2,3	2,9	3,4	4,0	4,7	5,3	5,9	6,6		0,19	59	380	205
2,4	3,0	3,6	4,3	5,0	5,6	6,3	7,0		0,18	55	353	190
1,3	1,7	2,0	2,3	2,7	3,0	3,3	3,7		0,22	98	630	416
1,6	2,0	2,3	2,7	3,1	3,5	3,8	4,4		0,21	84	540	340
1,9	2,3	2,8	3,2	3,8	4,3	4,7	5,3	2—4	0,20	69	442	265
2,3	2,8	3,4	3,9	4,7	5,2	5,8	6,5		0,19	57	363	208
2,6	3,2	3,9	4,5	5,4	6,0	6,7	7,5		0,18	51	326	176
2,8	3,5	4,3	5,0	5,9	6,6	7,4	8,3		0,17	48	308	157
1,5	1,9	2,2	2,5	3,0	3,3	3,7	4,2		0,19	87	557	300
1,9	2,3	2,8	3,2	3,8	4,3	4,7	5,3		0,18	76	487	264
2,2	2,7	3,3	3,8	4,5	5,0	5,6	6,3		0,18	62	398	216
2,7	3,4	4,1	4,8	5,6	6,3	7,0	7,9	2—4	0,17	51	326	166
3,1	3,9	4,8	5,6	6,6	7,4	8,3	9,3		0,16	45	288	138
3,6	4,5	5,5	6,5	7,6	8,6	9,6	10,8		0,14	44	280	117



**ЦВЕТНЫЕ СПЛАВЫ (АЛЮМИНИЕВЫЕ,
КОНЦЕВЫЕ)**

Неполное штучное время на обработку поверхностей
и универсально

Диаметр фрезы D, мм	Ширина паза t, мм до	Глубина паза B, мм до	Длина обрабатываемой поверхности									
			10	20	30	40	50	75	100	150	200	250
5	5	1	0,9	1,1	1,2	1,4	1,6	1,9	2,3	3,1	4,0	4,9
		3	0,9	1,1	1,3	1,6	1,8	2,1	2,6	3,4	4,5	5,5
		5	1,0	1,2	1,5	1,8	2,0	2,4	2,6	4,1	5,5	6,7
		10	1,1	1,4	1,8	2,2	2,5	3,1	3,9	5,4	7,1	8,8
8	8	1	0,7	0,9	1,0	1,1	1,2	1,5	1,6	1,9	2,4	2,7
		3	0,8	0,9	1,0	1,3	1,4	1,5	1,7	2,2	2,8	3,3
		5	0,8	1,0	1,1	1,3	1,4	1,6	1,9	2,5	3,2	3,8
		10	0,9	1,0	1,2	1,4	1,8	2,0	2,2	2,8	4,0	4,4
12	12	1	0,6	0,7	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,7
		3	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,0	1,2	1,4	1,7	1,9
		5	0,7	0,8	0,9	1,0	1,0	1,1	1,3	1,6	1,9	2,2
		10	0,8	0,9	0,9	1,1	1,1	1,2	1,4	1,8	2,2	2,6
		20	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3	1,4	1,7	2,2	2,8	3,3
16	16	3	0,6	0,7	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6
		5	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,7
		10	0,7	0,8	0,9	1,0	1,0	1,1	1,2	1,5	1,8	2,1
		20	0,8	0,9	0,9	1,1	1,1	1,2	1,4	1,7	2,2	2,5
		30	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,4	1,6	2,0	2,5	2,8
22	22	3	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,3	1,4
		5	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,2	1,4	1,6
		10	0,7	0,9	0,8	1,0	1,0	1,1	1,2	1,4	1,8	2,0
		20	0,7	0,9	0,9	1,1	1,1	1,2	1,4	1,7	2,1	2,4
		30	0,8	0,9	1,0	1,2	1,2	1,4	1,6	2,0	2,5	2,9
		45	0,8	1,0	1,1	1,3	1,4	1,6	1,8	2,3	3,0	3,5
30	30	3	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,2	1,3
		5	0,7	0,7	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0	1,1	1,3	1,4
		10	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,2	1,5	1,6
		20	0,8	0,8	0,8	1,0	1,0	1,1	1,2	1,4	1,7	1,9
		30	0,8	0,9	0,9	1,1	1,1	1,2	1,4	1,7	2,1	2,4
		40	0,9	0,9	1,0	1,2	1,2	1,4	1,6	1,9	2,4	2,8
		60	0,9	1,0	1,1	1,3	1,4	1,6	1,8	2,2	2,8	3,3
40	40	3	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,2	1,2
		5	0,7	0,7	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0	1,1	1,2	1,4
		10	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	1,1	1,2	1,5	1,6
		20	0,8	0,8	0,8	0,9	1,0	1,0	1,2	1,4	1,7	1,9
		30	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,1	1,3	1,5	1,9	2,0
		40	0,8	0,9	0,9	1,1	1,1	1,2	1,4	1,7	2,0	2,4
		50	0,9	1,0	1,0	1,2	1,2	1,4	1,6	1,9	2,4	2,8
		70	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,6	1,8	2,3	2,9	3,4

Таблица 10

МАГНИЕВЫЕ И МЕДНЫЕ ФРЕЗЫ Р9 на горизонтально-, вертикально- фрезерных станках							Фрезерование пазов			
ности t , мм до							Из расчета			
300	400	500	600	700	850	1000	Число зубьев фрезы. z	Режим резания		
МИН.	—	—	—	—	—	—	—	s_z , мм/зуб	v , м/мин	n , об/мин
6,0	7,5	—	—	—	—	—	—	0,022	109	1500
6,8	8,5	—	—	—	—	—	—	0,019	84	1500
8,3	10,5	—	—	—	—	—	—	0,015	75	1500
11	13,9	—	—	—	—	—	—	0,011	63,5	1500
3,3	4,1	4,9	5,8	—	—	—	—	0,047	113	1500
3,9	4,9	6,0	7,0	—	—	—	—	0,037	86,5	1500
4,6	5,7	7,1	8,4	—	—	—	—	0,03	77	1500
5,4	6,7	8,3	9,8	—	—	—	—	0,025	65	1500
1,9	2,4	2,7	3,0	3,6	4,1	4,7	2—3	0,11	108	1500
2,2	2,7	3,1	3,5	4,3	4,8	5,5		0,088	83	1500
2,6	3,2	3,8	4,4	5,3	6,0	6,9		0,066	74,5	1500
3,0	3,7	4,5	5,2	6,3	7,2	8,3		0,053	64,5	1500
3,9	4,9	5,9	6,9	8,4	9,7	11,2		0,044	48	1270
1,8	2,2	2,5	2,7	3,3	3,6	4,2		0,13	85,5	1500
1,9	2,4	2,7	3,0	3,6	4,1	4,7		0,11	76	1500
2,4	3,0	3,5	4,0	4,8	5,4	6,2		0,088	64,5	1280
3,0	3,6	4,3	5,0	6,0	6,9	8,0		0,079	53,5	1060
3,4	4,2	5,0	6,0	7,2	8,9	9,4		0,07	49	974
1,5	1,8	2,1	2,3	2,7	2,9	3,4		0,22	86	1240
1,8	2,2	2,5	2,8	3,3	3,7	4,2		0,175	77	1100
2,3	2,8	3,3	3,7	4,5	5,1	5,8		0,13	66	955
2,9	3,5	4,2	4,8	5,7	6,6	7,6		0,11	56	810
3,5	4,3	5,2	6,0	7,3	8,4	9,7		0,088	52	755
4,2	5,1	6,3	7,5	9,0	11,5	12,0		0,075	48	695
1,4	1,7	1,9	2,0	2,4	2,6	3,0	2—4	0,23	92	980
1,6	1,9	2,1	2,6	2,8	3,1	3,5		0,2	81	860
1,9	2,2	2,5	2,9	3,4	3,8	4,4		0,17	68	725
2,2	2,6	3,1	3,5	4,2	4,7	5,4		0,15	57	605
2,8	3,4	4,0	4,6	5,6	6,4	7,3		0,11	53	565
3,4	4,1	4,9	5,7	6,9	7,9	9,1		0,088	51	540
4,0	4,8	5,8	6,9	8,3	9,5	11		0,075	48	510
1,4	1,7	1,8	2,0	2,3	2,5	2,9		0,32	94	750
1,5	1,9	2,1	2,3	2,7	3,0	3,5		0,26	84	670
1,7	2,2	2,5	2,9	3,3	3,7	4,3		0,23	70	560
2,1	2,6	3,0	3,4	4,0	4,5	5,2	2—4	0,21	58	460
2,5	3,0	3,5	4,0	4,8	5,5	6,3		0,18	53	420
2,8	3,4	4,0	4,5	5,5	6,2	7,2		0,16	50	400
3,4	4,0	4,8	5,5	6,6	7,6	8,8		0,13	48	386
4,1	5,0	6,1	7,1	8,5	9,9	11,4		0,1	46,7	370


Диаметр фрезы <i>D</i> , мм	Ширина паза <i>t</i> , мм	Глубина паза <i>B</i> , мм	Длина обрабатываемой поверхности								
			10	20	30	40	50	75	100	150	200
Время,											
50	50	3	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,2
		5	0,7	0,7	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0	1,1	1,2
		10	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	1,1	1,2	1,4
		20	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,2	1,4	1,5
		30	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,6	1,8
		40	0,9	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,7	2,2
		50	0,9	1,0	1,0	1,2	1,3	1,4	1,6	1,9	2,4
		75	1,0	1,0	1,2	1,4	1,5	1,6	1,9	2,35	2,9
											3,5

Поправочные коэффициенты на время обработки для измененных условий работы

Характер обработки	черновая (▽3—▽4)	чистовая (5▽—▽6)		
Продолжительность обработки, мин.	—	до 1	до 3	свыше 3
Коэффициент	1,0	1,1	1,25	1,4
Жесткость системы станок—деталь—инструмент	повышенная, средняя	низкая		
Продолжительность обработки, мин.	—	до 1	до 3	свыше 3
Коэффициент	1,0	1,1	1,25	1,4

Продолжение табл. 10

Износ t , мм до							Из расчета				
300	400	500	600	750	850	1000	Число зубьев фрезы z	Режим резания			
мин.								s_{21} мм/зуб	v , м/мин	n , об/мин	s_m , мм/мин
1,4	1,6	1,8	2,0	2,3	2,5	2,9		0,40	98	620	745
1,6	1,8	2,1	2,2	2,7	2,9	3,4		0,34	87	550	560
1,7	2,1	2,4	2,6	3,1	3,4	4,0		0,31	72	460	430
2,1	2,5	2,9	3,3	3,9	4,4	5,0	2—4	0,26	61	390	305
2,5	3,0	3,6	4,2	4,9	5,7	6,3		0,21	56	356	224
2,9	3,5	4,2	4,9	5,7	6,5	7,5		0,18	53	336	182
3,3	4,0	4,8	5,5	6,6	7,6	8,8		0,16	50	318	152
4,1	5,0	6,1	7,1	8,6	9,9	11		0,12	49	312	112



**ЦВЕТНЫЕ СПЛАВЫ (АЛЮМИНИЕ
ДИСКОВЫЕ**

Неполное штучное время на обработку поверхностей
зерных

Диаметр фрезы <i>D, мм</i>	Ширина паза <i>B, мм</i>	Глубина паза <i>t, мм до</i>	Длина обрабатываемой поверхности										
			10	20	30	40	50	60	75	100	120	160	
75, 90	4—24	1,5	0,6	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,1	1,2
		3	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,1	1,3	1,4
		5	0,8	0,8	0,8	0,9	1,0	1,0	1,0	1,1	1,2	1,4	1,5
		8	0,8	0,8	0,9	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2	1,3	1,5	1,6
		10	0,8	0,9	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,6	1,8
		15	0,9	0,9	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,4	1,6	1,8	2,0
		20	1,0	1,0	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,5	1,7	2,0	2,2
		30	1,2	1,2	1,3	1,4	1,4	1,5	1,6	1,8	2,1	2,4	2,6
		40	1,4	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,5	2,7	3,2
		50	1,8	1,9	2,0	2,1	2,3	2,5	2,6	2,9	3,4	3,8	4,4
110	12—28	3	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
		5	0,8	0,8	0,9	1,0	1,0	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,6
		8	0,8	0,9	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,6	1,7
		10	0,9	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,5	1,7	1,9
		15	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,7	1,9	2,1
		20	1,1	1,1	1,2	1,3	1,3	1,4	1,5	1,6	1,9	2,1	2,4
		30	1,2	1,2	1,3	1,4	1,5	1,5	1,6	1,8	2,1	2,4	2,6
		40	1,4	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,5	2,7	3,2
		50	1,8	1,9	2,0	2,1	2,3	2,5	2,6	2,9	3,4	3,8	4,4
		60	2,0	2,1	2,2	2,3	2,5	2,7	2,9	3,4	3,7	4,2	
150	12—34	5	0,8	0,9	1,0	1,0	1,0	1,1	1,2	1,2	1,4	1,6	1,7
		8	0,9	1,0	1,1	1,1	1,1	1,2	1,3	1,3	1,5	1,7	1,9
		10	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,7	1,9	2,1
		15	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,5	1,6	1,9	2,1	2,4
		20	1,2	1,2	1,3	1,4	1,5	1,5	1,6	1,8	2,1	2,4	2,6
		30	1,4	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,5	2,7	3,2
		40	1,4	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	2,3	2,7	3,0	3,4	3,8
		50	1,8	1,9	2,0	2,1	2,3	2,5	2,6	2,9	3,4	3,8	4,4
		60	2,0	2,1	2,2	2,3	2,5	2,7	2,9	3,4	3,7	4,2	
		70	2,2	2,3	2,4	2,5	2,7	2,9	3,1	3,6	4,0	4,4	
175	12—34	10	0,9	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,6	1,8	1,9
		15	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,5	1,7	1,9	2,1
		20	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,7	2,0	2,1	2,4
		30	1,3	1,3	1,4	1,5	1,6	1,6	1,8	2,0	2,3	2,5	2,8
		40	1,4	1,5	1,6	1,8	1,9	2,0	2,0	2,3	2,7	2,9	3,2
		50	1,6	1,7	1,9	2,0	2,0	2,2	2,4	2,6	2,9	3,4	3,7
		60	1,8	2,0	2,1	2,2	2,3	2,5	2,7	2,9	3,4	3,7	4,2
		70	2,0	2,1	2,2	2,3	2,5	2,7	2,9	3,4	3,7	4,2	
		80	2,2	2,3	2,4	2,5	2,7	2,9	3,1	3,6	4,0	4,4	
		90	2,4	2,5	2,6	2,7	2,9	2,9	3,1	3,6	4,0	4,4	

Таблица 11

ВЫЕ, МАГНИЕВЫЕ И МЕДНЫЕ) ФРЕЗЫ Р9 на горизонтально-, вертикально- и универсальнофре- станках										Фрезерование пазов			
<i>I, мм до</i>										Из расчета			
250	300	400	500	600	700	800	900	1000		Число зубьев фрезы <i>z</i>	Режим резания		
мин.	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм		<i>z</i> , <i>мм/зуб</i>	<i>v</i> , <i>м/мин</i>	<i>n</i> , <i>об/мин</i>	<i>S_н</i> , <i>мм/мин</i>
1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	2,7	2,9	3,3		0,14*	113	480	605
1,5	1,7	2,0	2,2	2,4	2,9	3,2	3,4	3,8		0,17	98	400	470
1,6	1,9	2,2	2,4	2,8	3,2	3,6	3,8	4,3		0,13	93	393	335
1,8	2,1	2,4	2,8	3,2	3,8	4,1	4,5	5,1	6—10	0,12	82	350	388
2,0	2,3	2,7	3,2	3,5	4,1	4,5	5,0	5,6		0,15	293	255	311
2,2	2,6	3,1	3,5	4,1	4,8	5,3	5,9	6,6		0,11	72	288	269
2,4	2,9	3,5	4,1	4,7	5,4	6,2	6,8	7,5		0,14	68	240	222
										0,10	62	263	215
										0,13	58	247	189
										0,09	53	201	
										0,12			
										0,08			
										0,11			
1,6	1,9	2,1	2,4	2,7	3,1	3,3	3,7	4,1		0,17	96	277	425
1,7	2,1	2,4	2,7	3,1	3,5	3,8	4,2	4,7		0,16	83	240	346
1,9	2,2	2,7	3,1	3,5	4,0	4,5	4,9	5,5		0,15	73	210	283
2,1	2,5	2,8	3,3	3,8	4,4	4,9	5,3	6,0	8—10	0,14	69	200	252
2,4	2,7	3,2	3,8	4,4	5,0	5,7	6,1	6,9		0,13	63	182	212
2,6	3,1	3,6	4,4	5,0	5,8	6,4	7,0	7,9		0,12	58	167	180
2,9	3,5	4,2	5,0	5,9	6,6	7,4	8,4	9,1		0,11	53	153	152
1,9	2,2	2,6	3,1	3,4	4,0	4,4	4,9	5,3		0,14	89	187	287
2,1	2,5	3,0	3,4	4,0	4,5	5,0	5,6	6,3		0,13	79	167	288
2,4	2,7	3,3	3,8	4,5	5,0	5,7	6,1	6,9		0,12	75	159	210
2,6	3,2	3,8	4,5	5,3	6,0	6,7	7,5	8,2		0,11	67	142	172
3,0	3,5	4,4	5,0	6,0	6,8	7,7	8,5	9,5	10—12	0,10	63	133	147
3,6	4,2	5,0	5,9	7,0	8,0	9,1	10,1	11,2		0,09	58	123	122
4,5	5,4	6,2	7,6	8,6	9,8	10,5	11,0	12,1		0,08	54	115	114
4,7	6,0	7,0	8,4	10,0	11,3	12,8	14,4	15,8		0,07	51	108	83
2,1	2,5	3,0	3,4	4,0	4,5	5,0	5,4	6,0		0,14	74	135	244
2,4	2,8	3,4	3,9	4,6	5,1	5,8	6,6	7,2		0,13	67	122	206
2,7	3,0	3,7	4,3	5,0	5,8	6,3	7,2	7,9		0,12	64	117	183
3,1	3,6	4,5	5,2	6,1	7,0	7,6	8,8	9,6	12—14	0,11	56	102	146
3,7	4,3	5,2	6,1	7,2	8,1	9,2	10,2	11,2		0,10	52	95	123
4,2	5,0	5,9	6,9	8,1	9,3	10,4	11,7	12,8		0,09	50	91	106
4,7	5,8	6,7	8,0	9,3	10,7	11,9	13,3	14,7		0,08	49	89	92

Диаметр фрезы <i>D</i> , мм	Ширина паза <i>B</i> , мм	Глубина паза <i>t</i> , мм	Длина обрабатываемой поверхности									
			10	20	30	40	50	60	75	100	120	200
200, 225	34—80	10	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,5	1,8	1,9
		15	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,6	1,7	2,0	2,3
		20	1,3	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	2,0	2,3	2,5
		30	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,7	3,0
		40	1,7	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,5	2,7	3,1	3,4
		50	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,7	2,8	3,1	3,5	4,0
		60	2,4	2,5	2,6	2,7	2,9	3,1	3,3	3,5	4,2	4,5
		70	2,7	2,9	3,0	3,1	3,4	3,6	3,8	4,1	4,7	5,3

Примечание.

Меньшие значения подач для фрез диаметром 75 мм, большие — 90 мм.

Поправочные коэффициенты на время обработки

Характер обработки	черновая ($\nabla 3 - \nabla 4$)
Продолжительность обработки, мин.	—
Коэффициент	1,0
Жесткость системы станок — деталь — инструмент	повышенная, средняя
Продолжительность обработки, мин.	—
Коэффициент	1,0

Продолжение табл. 11

<i>l, мм до</i>										Из расчета				
										Режим резания				
										Число зубьев фрезы <i>z</i>	<i>S_z, м/мин</i>	<i>v, м/мин</i>	<i>n, об/мин</i>	<i>S_M, кН/мин</i>
250	300	400	500	600	700	800	900	1000						
МИН.										<i>S_M, кН/мин</i>				
2,4	2,8	3,3	3,9	4,6	5,1	5,8	6,6	7,2		0,14	71 70	99 112		206
2,8	3,2	3,9	4,5	5,2	6,0	6,8	7,6	8,3		0,13	63	88 102		172
3,2	3,6	4,3	5,2	6,1	7,0	7,7	8,7	9,6		0,12	58	82 94		147
3,7	4,5	5,5	6,2	7,3	8,2	9,3	10,4	11,6		0,11	52	74 84		121
4,4	5,3	6,1	7,2	8,5	9,7	10,7	12,0	13,2	12—16	0,10	50	69 80		103
5,0	6,0	7,0	8,2	9,7	11,0	12,3	13,9	15,0		0,09	49	67 76		90
5,8	7,1	8,1	9,7	11,4	13,0	14,5	16,2	17,8		0,08	45	62 73		75
6,7	8,1	9,4	11,1	13,1	15,0	16,7	19,0	20,1		0,07	43	60 70		64

для измененных условий работы

чистовая ($\nabla 5$)		
до 1	до 3	свыше 3
1,1	1,25	1,4
низкая		
до 1	до 3	свыше 3
1,1	1,25	1,4





Таблица 12

ЦВЕТНЫЕ СПЛАВЫ (АЛЮМИНИЕВЫЕ, МАГНИЕВЫЕ И МЕДНЫЕ)										ФРЕЗЕРОВАНИЕ ПАЗОВ			
ГРИБКОВЫЕ ФРЕЗЫ Р9													
Неполное штучное время на обработку поверхности на горизонтально-, вертикально- и универсальнофрезерных станках													
Диаметр фрезы $D, \text{мм}$										Из расчета			
Ширина паза $B, \text{мм}$										Режим резания			
Глубина паза $t, \text{мм до}$													
20 30 40 60 80 100 120													
Время, мин.													
10	2	2	1,0	1,1	1,3	1,5	1,8	2,1	2,5	Число зубьев	$s_2, \text{мм}/\text{зуб}$	$v, \text{м}/\text{мин}$	$n, \text{об}/\text{мин}$
		5	1,1	1,1	1,5	1,7	2,1	2,5	2,6		0,013	25	800
13—16	2—4	2	0,9	1,1	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	Фрезы z	0,015	35—44	850—875
		5	1,1	1,2	1,4	1,6	2,0	2,2	2,6		0,013	30—36	720—715
22	4—6	от 2 до 4	1,0	1,1	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1		0,022	44	638
		6	1,0	1,2	1,4	1,5	1,8	1,8	2,4		0,02	38	550
28	5—3	от 4 до 7	1,0	1,1	1,3	1,4	1,6	1,8	2,1		0,03	40	455
		10	1,1	1,3	1,5	1,7	2,0	2,2	2,6		0,027	33	374
													81

38	6--8	от 5 до 8	1,0	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,2		0,037	35	294	109
		12	1,2	1,3	1,5	1,7	2,0	2,0	2,6		0,03	33	276	83
48	6---10	от 8 до 10	1,1	1,2	1,4	1,5	1,7	1,9	2,2	10				
		15	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,3	2,7		0,04	40	266	106

**Поправочные коэффициенты на время обработки
для измененных условий работы**

Характер обработки	черновая ($\nabla 3 - \nabla 4$)	чистовая ($\nabla 5 - \nabla 6$)	
Продолжительность обработки, мин.	—	до 1	свыше 1
Коэффициент	1,0	1,1	1,25
Жесткость системы станок—деталь—инструмент	средняя	низкая	
Продолжительность обработки, мин.	—	до 1	свыше 1
Коэффициент	1,0	1,1	1,25



ЦВЕТНЫЕ
КОНЦЕВЫЕ

Неполное штучное время на обработку поверхностей зерных

Диаметр фрезы <i>D</i> , мм	Глубина фрезе- рования <i>t</i> , мм до шероховатости <i>R</i> , мм до	Ширина фрезе- руемой поверх- ности <i>B</i> , мм до	Длина обрабатываемой								
			10	20	30	40	50	75	100	150	200
Время, мин.											
8	3	1	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,0	1,1	1,4	1,7
		3	0,7	0,7	0,9	0,9	1,0	1,1	1,2	1,5	1,9
		5	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,4	1,7	2,1
		10	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3	1,5	1,9	2,5
	6	1	0,7	0,7	0,9	0,9	1,0	1,1	1,2	1,5	1,9
		3	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,4	1,7	2,2
		5	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,4	1,8	2,5
		10	0,8	0,8	1,0	1,1	1,3	1,4	1,7	2,2	3,3
12—16	3	1	0,6	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,3
		3	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,2	1,6
		5	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,7
		10	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,0	1,1	1,4	1,9
		20	0,7	0,7	0,9	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	2,2
	12	1	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,2	1,4
		3	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,0	1,2	1,6
		5	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,0	1,1	1,3	1,8
		10	0,7	0,7	0,9	0,9	1,1	1,1	1,3	1,6	2,2
		20	0,7	0,8	0,9	0,1	1,1	1,3	1,4	1,8	2,6
22	5	3	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	0,9	1,0	1,2
		5	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	0,9	0,9	1,1	1,3
		10	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,2	1,6
		20	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,0	1,1	1,4	1,9
		30	0,7	0,7	0,9	0,9	1,1	1,1	1,3	1,6	2,2
	18	45	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,4	1,8	2,2
		3	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0	1,2
		5	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,4
		10	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,0	1,2	1,6
		20	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,0	1,1	1,3	1,8
30	5	30	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,4	1,7	2,1
		45	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,4	1,7	2,1	2,6
		5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0
		10	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0	1,1
		20	0,6	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,3
		30	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,0	1,2	1,4
		40	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,6
		60	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,4	2,0

Таблица 13

СПЛАВЫ ФРЕЗЫ Р9 на горизонтально-, вертикально- и универсальнофре- стаках										Фрезерование уступов		
поверхности <i>t</i> , мм до										Из расчета		
300	400	500	600	750	850	1000	Число зубьев фрезы <i>z</i>	Режим резания				
(на 1 проход)								<i>s_z</i> , мм/зуб	<i>v</i> , м/мин	<i>n</i> , об/мин	<i>s_m</i> , мм/мин	
2,2	2,6	3,1	3,5	4,2	4,7	5,4	2—3	0,09	37,6	1500	270	
2,5	3,1	3,6	4,2	5,0	5,7	6,6		0,07	37,6	1500	210	
2,9	3,6	4,3	5,0	6,2	6,9	8,0		0,055	37,6	1500	165	
3,4	4,2	5,0	5,9	7,0	8,2	9,5		0,045	37,6	1500	135	
2,5	3,1	3,6	4,2	5,0	5,7	6,6		0,07	37,6	1500	210	
3,0	3,6	4,3	5,0	6,1	6,9	8,0	2—3	0,055	37,6	1500	165	
3,2	3,9	4,6	5,4	6,6	7,5	8,7		0,05	37,6	1500	150	
3,9	4,9	5,9	6,9	8,4	9,8	11,2		0,037	37,6	1500	111	
1,6	1,9	2,2	2,5	3,0	3,2	3,8		0,15—0,16	56,5—75,5	1500	450	
1,8	2,1	2,4	2,8	3,4	3,7	4,3	-	0,125—0,135	56,5—75,5	1500	375	
1,9	2,3	2,7	3,3	3,9	4,4	5,0	2—3	0,1—0,11	56,5—75,5	1500	300	
2,2	2,6	3,1	3,6	4,4	4,9	5,7		0,085—0,095	56,5—70,0	1500—1400	255	
2,6	3,1	3,7	4,0	4,8	5,4	6,3		0,075—0,085	56,5—61	1500—1210	225	
1,7	2,0	2,3	2,8	3,4	3,7	4,3		0,125—0,15	56,5—75,5	1500	375	
1,8	2,2	2,5	3,3	3,9	4,4	5,0		0,10—0,125	56,5—75,5	1500	300	
2,1	2,5	2,9	4,0	4,8	5,4	6,3	2—3	0,075—0,10	56,5—75,5	1500—1450	225	
2,6	3,1	3,7	4,7	5,7	6,5	7,5		0,060—0,085	56,5—70	1500—1210	180	
3,0	3,7	4,5	5,4	6,6	7,5	8,7		0,050—0,075	56,5—61	1500—1060	150	
1,4	1,6	1,7	1,9	2,2	2,4	2,8		0,27	103,5	1500	810	
1,5	1,9	2,0	2,2	2,6	2,8	3,2		0,22	93	1350	595	
1,8	2,1	2,4	2,7	3,2	3,5	4,1	2—3	0,175	81	1170	410	
2,2	2,6	3,1	3,5	4,2	4,7	5,4		0,135	69	1000	270	
2,6	3,2	3,8	4,4	5,3	6,1	7,0		0,11	62	890	196	
3,1	3,8	4,6	5,3	6,4	7,4	8,5		0,095	56	810	154	
1,4	1,6	1,8	2,0	2,3	2,5	2,9		0,25	104	1500	750	
1,6	1,9	2,1	2,3	2,7	3,0	3,4		0,22	86	1250	550	
1,8	2,1	2,4	2,7	3,2	3,6	4,1	2—3	0,18	76	1100	400	
2,1	2,5	2,9	3,4	4,0	4,5	5,2		0,16	62	900	290	
2,9	3,5	4,2	4,8	5,8	6,6	7,6		0,11	55	800	176	
3,7	4,5	5,5	6,4	7,8	9,0	10,3		0,085	50	725	123	
1,2	1,4	1,5	1,6	1,8	2,0	2,3		0,34	114	1215	1240	
1,3	1,5	1,7	1,8	2,1	2,3	2,6		0,3	94	1000	900	
1,4	1,7	1,9	2,1	2,4	2,6	3,0		0,26	81	860	672	
1,6	1,9	2,1	2,3	2,8	3,1	3,5	2—4	0,24	67	715	515	
1,8	2,1	2,4	2,7	3,2	3,6	4,2		0,21	59	630	396	
2,0	2,4	2,8	3,2	3,8	4,2	4,8		0,18	55	585	315	
2,2	2,7	3,1	3,6	4,3	4,8	5,6		0,16	51	545	261	

Диаметр фрезы <i>D</i> , мм	Глубина фрезе- рования <i>t</i> , мм до ширины поверх- ности <i>B</i> , мм до	Длина обрабатываемой										
		10	20	30	40	50	75	100	150	200	250	
30	25	3	0,6	0,6	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,2	1,2
		5	0,6	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,3	1,3
		10	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,2	1,4	1,5
		20	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,7
		30	0,7	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,8	2,1
		40	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,4	1,7	2,2	2,5
		60	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,4	1,6	2,0	2,5	3,0
40-50	5-20	3	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	1,1	1,1
		5	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,2
		10	0,7	0,7	0,7	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0	1,2	1,3
		20	0,7	0,7	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0	1,1	1,3	1,4
		30	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,2	1,4	1,6
		40	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,3	1,6	1,7
		50	0,8	0,8	0,8	0,9	1,0	1,0	1,2	1,4	1,7	1,9
	40	75	0,8	0,8	0,9	1,0	1,0	1,1	1,2	1,5	1,8	2,1
		3	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2
		5	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0	1,2	1,3
		10	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0	1,1	1,3	1,4
		20	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,2	1,5	1,6
		30	0,8	0,8	0,9	1,0	1,0	1,1	1,2	1,4	1,7	1,9
		40	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,6	1,9	2,2
		50	0,8	0,9	0,9	1,1	1,1	1,2	1,4	1,7	2,1	2,4
		60	0,9	0,9	1,0	1,2	1,3	1,4	1,6	2,0	2,5	2,9

Примечание.

Меньшие значения z_2 для меньших диаметров фрез, большие — для больших.

Поправочные коэффициенты на время обработки

Характер обработки	черновая ($\nabla 3-\nabla 4$)
Продолжительность обработки, мин.	—
Коэффициент	1,0
Жесткость системы станок—деталь—инструмент	повышенная, средняя
Продолжительность обработки, мин.	—
Коэффициент	1,0

Продолжение табл. 13

Поверхности t , мм до							Из расчета			
300	400	500	600	750	850	1000	Число зубьев Фрезы z	Режим резания		
(на 1 проход)								s_z , мм/мин	v , м/мин	n , об/мин
1,4	1,6	1,7	1,9	2,2	2,3	2,7	2-4	0,27	100	1065
1,5	1,8	2,0	2,1	2,5	2,8	3,2		0,23	84	895
1,7	2,0	2,3	2,5	3,0	3,3	3,8		0,195	73	780
1,9	2,3	2,7	3,0	3,6	4,0	4,6		0,175	61	650
2,4	3,0	3,5	4,0	4,8	5,4	6,2		0,130	55	585
2,9	3,6	4,3	5,0	6,0	6,8	7,9		0,1	53	565
3,6	4,4	5,3	6,2	7,4	8,6	9,9		0,085	48	510
1,2	1,4	1,5	1,6	1,9	2,0	2,3	2-4	0,5-0,54	120	960-725
1,3	1,6	1,7	1,8	2,2	2,3	2,5		0,44-0,47	100	800-610
1,4	1,7	1,9	2,05	2,4	2,6	2,9		0,4-0,44	80	680-510
1,6	1,9	2,1	2,36	2,8	3,1	3,6		0,34-0,4	70	570-425
1,8	2,1	2,4	2,7	3,2	3,6	4,1		0,27-0,36	64-58	515-370
2,0	2,4	2,7	3,1	3,7	4,2	4,8		0,23-0,32	59-53	470-338
2,2	2,6	3,0	3,5	4,2	4,7	5,4		0,2-0,28	57-51	455-325
2,4	2,9	3,4	3,9	4,7	5,4	6,2		0,18-0,25	53-48	425-306
1,3	1,5	1,6	1,8	2,1	2,2	2,6	2-4	0,37-0,46	110	840-700
1,4	1,7	1,8	2,0	3,4	2,6	2,9		0,31-0,41	92	710-585
2,6	1,9	2,1	2,3	2,8	3,0	3,5		0,26-0,36	77	610-490
2,9	2,2	2,6	2,9	3,4	3,8	4,4		0,24-0,3	65	505-413
2,2	2,7	3,1	3,6	4,3	4,8	5,5		0,21-0,24	58	446-370
2,5	3,1	3,6	4,2	5,0	5,7	6,5		0,18-0,21	54	415-344
2,9	3,5	4,1	4,8	5,8	6,6	7,6		0,15-0,18	52	400-330
3,5	4,3	5,2	6,0	7,3	8,4	9,6		0,12-0,14	49	382-312


для измененных условий работы

чистовая ($\nabla 5-\nabla 6$)

до 1	до 3	свыше 3
1,1	1,25	1,4

низкая

до 1	до 3	свыше 3
1,1	1,25	1,4



**ЦВЕТНЫЕ
ДИСКОВЫЕ**

Неполное штучное время на обработку поверхностей зерных

Диаметр фрезы <i>D, мм</i>	Ширина фрезе- руемой поверх- ности <i>B, мм</i> до	Глубина фрезе- рования <i>t, мм</i> до	Длина обрабатываемой									
			10	20	30	40	50	60	75	100	120	160
Время,												
60	1	3	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0
		5	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	1,0	1,0
		8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1
		12	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	1,1	1,2
		20	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,2	1,3
60	4	3	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	1,0	1,0
		5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1
		8	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	1,1	1,2
		12	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,1	1,3	1,4
		20	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,1	1,4	1,5
75, 90	10	3	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	1,0	1,1
		5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	1,1	1,2
		8	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,2	1,3
		12	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,3	1,4
		20	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,2	1,4	1,5
75, 90	4	3	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0
		5	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	1,0	1,1
		8	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,2
		12	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,3
		20	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,1	1,2	1,5
75, 90	15	3	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	1,0
		5	0,6	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,2
		8	0,6	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,3	1,4
		12	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,2	1,4	1,5
		20	0,7	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,1	1,2	1,4	1,6
110— 150	1	8	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1
		12	0,6	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,2
		20	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3

Таблица 14

СПЛАВЫ ФРЕЗЫ Р9										Фрезерование уступов и плоскостей				
на горизонтально-, вертикально- и универсально фре- стаках										Из расчета				
поверхности l , мм до										Режим резания				
250	300	400	500	600	700	800	900	1000		Число зубьев	S_z , ММ/30УБ	v_z , м/мин	n_r , об/мин	S_{Mz} , ММ/мин
МИН.														
1,1	1,2	1,5	1,7	1,8	2,2	2,3	2,5	2,8		0,16	102	542	693	
1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,4	2,6	2,8	3,2		0,15	90	480	575	
1,3	1,5	1,8	2,1	2,1	2,7	3,0	3,2	3,6		0,14	79	420	470	
1,4	1,6	2,0	2,3	2,6	3,0	3,4	3,6	4,1		0,13	71	378	394	
1,6	1,9	2,1	2,7	3,1	3,6	4,0	4,4	4,9		0,12	61	324	312	
1,2	1,4	1,7	1,9	2,1	2,5	2,7	2,9	3,3	6-10	0,14	92	490	550	
1,3	1,5	1,9	2,1	2,4	2,8	3,1	3,3	3,8		0,13	80	425	445	
1,5	1,7	2,1	2,4	2,7	3,2	3,5	3,9	4,4		0,12	71	378	363	
1,8	2,1	2,6	3,0	3,5	4,1	4,5	5,0	5,6		0,11	61	324	260	
1,9	2,2	2,7	3,1	3,6	4,2	4,7	5,1	5,8		0,10	60	318	254	
1,3	1,5	1,8	2,1	2,3	2,7	3,0	3,2	3,6		0,13	85	452	470	
1,5	1,7	2,0	2,3	2,7	3,1	3,4	3,7	4,2		0,12	74	393	377	
1,6	1,9	2,3	2,7	3,1	3,6	4,0	4,4	5,0		0,11	65	345	304	
1,7	2,0	2,5	2,9	3,3	3,9	4,3	4,8	5,4		0,10	65	345	276	
2,0	2,4	2,9	3,4	4,0	4,7	5,2	5,8	6,4		0,09	58	308	222	
1,1	1,2	1,5	1,6	1,8	2,1	2,3	2,4	2,7		0,20	106	410	740	
1,2	1,3	1,6	1,8	1,9	2,3	2,5	2,7	3,0		0,19	92	370	633	
1,3	1,4	1,7	2,0	2,2	1,4	2,8	3,0	3,4		0,18	80	322	523	
1,4	1,6	1,9	2,1	2,4	2,8	3,1	3,3	3,8		0,17	73	294	450	
1,5	1,8	2,1	2,5	2,8	3,3	3,6	3,9	4,4		0,16	62	250	360	
1,7	1,9	2,3	2,7	3,1	3,6	4,0	4,3	4,9		0,15	58	234	316	
1,2	1,3	1,6	1,8	2,0	2,3	2,5	2,7	3,0	8-10	0,18	95	383	620	
1,3	1,4	1,7	2,0	2,2	2,6	2,8	3,0	3,4		0,17	84	338	515	
1,4	1,5	1,9	2,2	2,5	2,9	3,2	3,5	3,9		0,16	72	290	420	
1,6	1,8	2,2	2,5	2,8	3,3	3,7	4,0	4,5		0,15	64	258	348	
1,8	2,1	2,5	3,0	3,4	4,0	4,4	4,9	5,4		0,14	56	225	274	
2,0	2,3	2,8	3,4	3,9	4,5	5,0	5,5	6,2		0,13	50	201	235	
1,4	1,5	1,9	2,2	2,5	2,9	3,2	3,5	3,9		0,16	72	290	420	
1,5	1,8	2,2	2,5	2,9	3,4	3,7	4,0	4,5		0,15	63	254	344	
1,7	2,0	2,4	2,8	3,2	3,8	4,2	4,6	5,2		0,14	57	230	290	
2,0	2,3	2,8	3,3	3,8	4,5	5,0	5,5	6,1		0,13	50	201	235	
2,3	2,7	3,2	3,8	4,4	5,2	5,8	6,4	7,1		0,12	45	181	196	
1,3	1,5	1,8	2,1	2,3	2,7	3,0	3,2	3,7	10-12	0,2	87	213	470	
1,5	1,7	2,0	2,3	2,6	3,1	3,4	3,6	4,1		0,19	78	191	400	
1,7	1,9	2,3	2,7	3,0	3,6	3,9	4,3	4,8		0,18	67	164	325	

Диаметр фрезы <i>D</i> , мм	Ширина фрезе- руемой поверх- ности <i>B</i> , мм до глубины фрезе- рования <i>t</i> , мм до	Длина обрабатываемой											
		10	20	30	40	50	60	75	100	120	160	200	
110— 150	1	30 50	0,8 0,9	0,9 0,1	0,9 0,1	0,9 1,1	1,0 1,1	1,0 1,2	1,1 1,2	1,2 1,3	1,3 1,5	1,5 1,8	1,7 1,9
		8 12 20 30 50	0,6 0,7 0,7 0,8 1,0	0,7 0,8 0,9 0,9 1,0	0,8 0,9 0,9 0,9 1,0	0,8 0,9 0,9 0,9 1,0	0,8 0,9 0,9 0,9 1,0	0,9 1,0 1,0 1,1 1,1	1,0 1,0 1,0 1,2 1,2	1,1 1,2 1,2 1,3 1,3	1,2 1,2 1,3 1,5 1,6	1,2 1,4 1,5 1,7 1,9	1,4 1,6 1,7 1,9 2,4
		8 12 20 30 50	0,7 0,8 0,9 1,0 1,1	0,8 0,9 0,9 1,0 1,2	0,8 0,9 0,9 1,0 1,3	0,9 1,0 1,1 1,1 1,3	0,9 1,0 1,1 1,2 1,4	1,0 1,1 1,2 1,3 1,5	1,0 1,1 1,2 1,3 1,6	1,1 1,2 1,2 1,4 1,6	1,2 1,4 1,5 1,7 2,2	1,4 1,5 1,7 1,9 2,4	1,5 1,7 2,0 2,3 2,8
		8 12 20 30 50	0,7 0,8 0,9 1,0 1,1	0,8 0,9 0,9 1,0 1,1	0,8 0,9 0,9 1,0 1,2	0,9 1,0 1,1 1,2 1,3	0,9 1,0 1,1 1,2 1,4	1,0 1,1 1,2 1,3 1,5	1,0 1,1 1,2 1,3 1,7	1,1 1,2 1,2 1,4 1,7	1,2 1,4 1,5 1,7 2,2	1,4 1,5 1,7 1,9 2,4	1,5 1,7 2,0 2,3 2,8
		12 20 30 50 70	0,8 0,9 0,9 1,1 1,3	0,8 0,9 1,0 1,2 1,3	0,9 0,9 1,1 1,3 1,4	0,9 1,0 1,1 1,3 1,5	0,9 1,0 1,1 1,3 1,5	1,0 1,1 1,2 1,3 1,7	1,1 1,2 1,2 1,3 1,7	1,1 1,2 1,4 1,7 1,9	1,2 1,4 1,6 1,7 2,1	1,3 1,5 1,7 2,0 3,0	1,5 1,7 1,9 2,3 2,6
	5	20 30 50 70	1,0 1,1 1,3 1,5	1,0 1,2 1,4 1,6	1,1 1,2 1,5 1,7	1,1 1,3 1,5 1,8	1,2 1,4 1,6 1,9	1,3 1,5 1,8 2,1	1,4 1,6 1,9 2,2	1,5 1,7 1,9 2,3	1,7 1,9 2,1 2,7	1,8 2,1 2,4 3,0	2,0 2,4 2,9 3,3
		20 30 50 70	1,0 1,2 1,3 1,5	1,1 1,3 1,4 1,7	1,2 1,3 1,5 1,8	1,3 1,4 1,6 1,9	1,3 1,5 1,8 2,1	1,4 1,6 1,9 2,2	1,5 1,7 2,0 2,3	1,7 1,9 2,2 2,7	1,8 2,1 2,4 3,0	2,0 2,4 2,9 3,3	2,0 2,4 2,9 3,3
		20 30 50 70	1,0 1,2 1,3 1,5	1,1 1,3 1,4 1,7	1,2 1,4 1,5 1,8	1,3 1,5 1,6 2,0	1,3 1,5 1,8 2,3	1,5 1,7 1,8 2,4	1,5 1,7 2,0 2,6	1,7 1,9 2,2 2,8	1,9 2,2 2,5 3,2	2,1 2,4 2,8 3,6	2,4 2,8 3,4 4,1
		20 30 50 70	1,0 1,2 1,3 1,5	1,1 1,3 1,4 1,7	1,2 1,4 1,5 1,8	1,3 1,5 1,6 2,0	1,3 1,5 1,8 2,3	1,5 1,7 1,8 2,4	1,5 1,7 2,0 2,6	1,7 1,9 2,2 2,8	1,9 2,2 2,5 3,2	2,1 2,4 2,8 3,6	2,4 2,8 3,4 4,1

Поправочные коэффициенты на время обработки

Характер обработки	Черновая ($\nabla 3 - \nabla 4$)
Продолжительность обработки, мин.	—
Коэффициент	1,0
Жесткость системы станок—деталь—инструмент	повышенная, средняя
Продолжительность обработки, мин.	—
Коэффициент	1,0

Продолжение табл. 14

поверхности I, мм до										Из расчета			
										Режим резания			
250	300	400	500	600	700	800	900	1000	Число зубьев фрезы z	S_z , м.м./зуб	v , м/мин	n_r , об/мин	S_{Mz} , м.м./мин
мин.													
1,9	2,2	2,6	3,0	3,5	4,0	4,5	4,9	5,5		0,17	60	147	275
2,2	2,5	3,1	3,6	4,1	4,8	5,3	5,8	6,5		0,16	52	128	225
1,5	1,7	2,1	2,4	2,7	3,2	3,5	3,8	4,3		0,18	78	191	380
1,7	1,9	2,3	2,7	3,0	3,6	3,9	4,3	4,8		0,17	70	171	320
1,9	2,2	2,7	3,2	3,5	4,2	4,7	5,1	5,8		0,16	60	147	258
2,2	2,5	3,1	3,5	4,1	4,9	5,4	5,9	6,6	10—12	0,15	54	132	218
2,8	3,2	3,6	4,7	5,4	6,3	7,0	7,7	8,6		0,14	47	115	161
1,7	2,0	2,4	2,8	3,2	3,8	4,2	4,6	5,2		0,16	68	166	292
1,9	2,4	2,7	3,2	3,8	4,3	4,7	5,4	5,8		0,15	62	152	252
2,2	2,8	3,2	3,8	4,5	5,1	5,7	6,4	7,0		0,14	54	132	203
2,6	3,2	3,7	4,4	5,2	5,9	6,6	7,5	8,2		0,13	48	118	169
3,1	3,8	4,5	5,3	6,4	7,2	8,1	9,1	10,0		0,12	42	103	136
1,6	2,0	2,3	2,6	3,1	3,4	3,8	4,3	4,6		0,19	86	129	344
1,9	2,3	2,6	3,0	3,6	4,1	4,4	5,0	5,4		0,18	75	113	284
2,1	2,6	3,0	3,4	4,1	4,6	5,1	5,7	6,2		0,17	67	101	240
2,8	3,1	3,5	4,1	4,9	5,5	6,1	6,9	7,5		0,16	57	86	193
2,9	3,5	4,0	4,7	5,6	6,3	6,9	7,8	8,5		0,15	52	80	168
2,3	2,8	3,2	3,8	4,5	5,1	5,7	6,4	7,0		0,15	65	98	206
2,7	3,3	3,8	4,5	5,3	6,0	6,7	7,6	8,3	12—16	0,14	58	87	170
3,2	4,0	4,5	5,4	6,4	7,2	8,0	9,1	10,0		0,13	51	77	140
3,8	4,6	5,3	6,3	7,4	8,4	9,4	10,5	11,5		0,12	47	71	119
2,7	3,3	3,8	4,5	5,4	6,1	6,8	7,7	8,4		0,14	56	84	165
3,2	3,9	4,5	5,4	6,4	7,3	8,1	9,2	10,0		0,13	50	75	136
4,1	4,7	5,5	6,6	7,8	8,9	10,0	11,2	12,3		0,12	44	66	110
4,6	5,6	6,5	7,8	9,2	10,5	11,7	13,1	14,4		0,11	40	60	98

для измененных условий работы

чистовая ($\nabla 5$)		
до 1	до 3	свыше 3
1,1	1,25	1,4
низкая		
до 1	до 3	свыше 3
1,1	1,25	1,4




Таблица 15

ЦВЕТНЫЕ СПЛАВЫ Р9 ОТРЕЗНЫЕ ФРЕЗЫ Р9												Отрезание, прорезание шильцев												
Неполное штучное время на отрезание и прорезание шильцев на горизонтально-перевернутых универсальных станках												Из расчета												
Диаметр фре-зы D, мм	Ширина фре-зы B, мм	Глубина фре-зования t, мм	Длина обрабатываемой поверхности l, мм до												Число зубьев фрезы z	Режим резания			S_z , м/мин	v , м/мин	n , об/мин	S_m , м/мин		
			5	10	20	30	40	50	60	75	100	120	160	200	250	300	400	500	600					
60, 75	1—3	1,5	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,9	1,0	1,0	1,2	1,5	1,7	1,9	0,023	142	750	535—		
		3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,9	1,0	1,1	1,2	1,5	1,8	2,2	2,5	0,025	143	610	520—	
		5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	1,0	1,1	1,3	1,4	1,7	2,1	2,5	2,9	0,026	118	625—	390—	
		10	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	1,2	1,3	1,5	1,7	2,0	2,5	3,0	3,5	0,022	114	485	364—	
		20	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,0	1,2	1,5	1,7	2,0	2,3	2,7	3,4	4,1	4,8	0,018	107	570—	318—	
		35	1,5	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,8	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,7	1,9	0,018	103	435	296—
		50	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	1,2	1,3	1,5	1,7	2,1	2,5	2,8	3,0	0,016	85	450—	224—
		70	1,9	1,9	2,0	2,2	2,2	2,5	2,7	2,9	3,2	3,7	4,2	4,8	5,5	6,7	7,9	9,5	11,3	0,013	57	90	72	
110	1,5—35	3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,9	1,0	1,1	1,2	1,4	1,7	2,1	2,5	2,8	0,023	104	300	250—
		10	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	1,0	1,1	1,2	1,4	1,7	2,1	2,5	2,8	3,0	0,020	86	250	224—
		20	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,2	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4	2,7	3,1	3,7	4,0	0,018	75	217	176—
		30	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,9	2,2	2,5	2,9	3,5	4,3	5,3	6,2	0,015	65	188	127—	
		5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,9	1,0	1,1	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	0,027	118	250	200—
		3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,7	2,1	2,4	0,025	104	220	200—
		20	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4	2,7	3,2	3,7	40—50	0,023	104	300
		30	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,9	2,2	2,5	2,9	3,5	4,3	5,3	6,2	0,020	86	250	224—	
		5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,4	2,7	0,018	75	217	176—
		3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,7	2,1	2,4	0,018	75	217	176—
		10	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,7	2,1	2,4	2,7	0,018	75	217	176—
		20	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4	2,7	3,2	3,7	48—60	0,025	104	300
		30	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,9	2,2	2,5	2,9	3,5	4,3	5,3	6,2	0,020	86	250	224—	
		5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,7	2,1	2,4	2,7	0,027	118	250	200—
		3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,7	2,1	2,4	0,025	104	220	200—
		20	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4	2,7	3,2	3,7	48—60	0,023	104	300
		30	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,9	2,1	2,4	2,8	3,3	4,1	4,9	5,8	0,020	72	153	126—	
		5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,7	2,1	2,4	2,7	0,027	118	250	200—
		3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,7	2,1	2,4	0,025	104	220	200—
		20	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4	2,7	3,2	3,7	48—60	0,023	104	300
		30	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,9	2,1	2,4	2,8	3,3	4,1	4,9	5,8	0,020	72	153	126—	
		5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,7	2,1	2,4	2,7	0,027	118	250	200—
		3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,7	2,1	2,4	0,025	104	220	200—
		20	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4	2,7	3,2	3,7	48—60	0,023	104	300
		30	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,9	2,1	2,4	2,8	3,3	4,1	4,9	5,8	0,020	72	153	126—	
		5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,7	2,1	2,4	2,7	0,027	118	250	200—
		3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,7	2,1	2,4	0,025	104	220	200—
		20	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4	2,7	3,2	3,7	48—60	0,023	104	300
		30	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,9	2,1	2,4	2,8	3,3	4,1	4,9	5,8	0,020	72	153	126—	
		5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,7	2,1	2,4	2,7	0,027	118	250	200—
		3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,7	2,1	2,4	0,025	104	220	200—
		20	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4	2,7	3,2	3,7	48—60	0,023	104	300
		30	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,9	2,1	2,4	2,8	3,3	4,1	4,9	5,8	0,020	72	153	126—	
		5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,7	2,1	2,4	2,7	0,027	118	250	200—
		3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,7	2,1	2,4	0,025	104	220	200—
		20	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4	2,7	3,2	3,7	48—60	0,023	104	300
		30	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,9	2,1	2,4	2,8	3,3	4,1	4,9	5,8	0,020	72	153	126—	
		5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,7	2,1	2,4	2,7	0,027	118	250	200—
		3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,7	2,1	2,4	0,025	104	220	200—
		20	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4	2,7	3,2	3,7	48—60	0,023	104	300
		30	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,9	2,1	2,4	2,8	3,3	4,1	4,9	5,8	0,020	72	153	126—	
		5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,7	2,1	2,4	2,7	0,027	118	250	200—
		3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,7	2,1	2,4	0,025	104	220	200—
		20	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4	2,7	3,2	3,7	48—60	0,023	104	300
		30	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,9	2,1	2,4	2,8	3,3	4,1	4,9	5,8	0,020	72	153	126—	
		5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,7	2,1	2,4	2,7	0,027	118	250	200—
		3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,7	2,1	2,4	0,025	104	220	200—
		20	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1												

Таблица 16

Диаметр сверла <i>D</i> , мм до	Глубина сверления <i>l</i> , мм до										Сверление					
	20	30	40	50	60	75	90	120	150	200	250	300	<i>s_z</i> , мм/зуб	<i>v</i> , м/мин	<i>n</i> , об/мин	<i>s_M</i> , мм/мин
	Время, мин.															
10	0,6	0,75	1,0	1,1	1,3	1,6	2,0	—	—	—	—	—	0,08	25,3	805	65
15	0,7	0,9	1,1	1,3	1,6	1,9	2,3	2,7	—	—	—	—	0,1	25,3	535	54
20	0,8	1,1	1,4	1,7	1,9	2,3	2,9	3,3	4,1	—	—	—	0,1	26,2	416	42
30	1,1	1,4	1,7	2,0	2,3	2,8	3,4	4,0	4,9	6,0	—	—	0,12	27,8	296	35
35	1,3	1,7	2,1	2,4	2,8	3,4	4,1	4,8	5,5	7,3	—	—	0,12	28,8	263	31
40	2,0	2,4	2,9	3,5	4,0	4,9	5,6	6,9	8,6	10,8	—	—	0,16	20,2	162	26
50	3,1	3,7	4,2	5,0	6,1	7,0	8,7	10,8	13,4	—	—	—	0,16	22	140	22
70	4,8	5,5	6,4	7,9	8,9	10,7	13,5	17	20	—	—	—	0,2	19,7	90	18





Таблица 17

Диаметр фрезы <i>D</i> , мм до	Глубина врезания <i>l</i> , мм до										Врезание фрез			
	10	15	20	30	40	50	70	90	120	Число зубьев фрезы ²	<i>s_z</i> , мм/зуб	<i>v</i> , м/мин	<i>n</i> , об/мин	<i>s_M</i> , мм/мин
	Время, мин.													
6	0,4	0,45	0,5	0,5	0,6	—	—	—	—	—	0,035	28	1500	105
10	0,35	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7	—	—	—	2	0,045	47	1500	135
16	0,35	0,4	0,4	0,45	0,55	0,6	0,7	—	—	—	0,06	75	1500	180
30	0,35	0,4	0,45	0,50	0,6	0,55	0,75	1,0	—	2—3	0,11	72	760	167
50	0,4	0,45	0,5	0,55	0,7	0,8	0,9	1,2	1,4	—	0,16	61	390	125



**ЦВЕТНЫЕ СПЛАВЫ (АЛЮМИНИЕ
ТОРЦОВЫЕ**

Неполное штучное время на обработку

Диаметр фрезы <i>D</i> , мм	Ширина фрезеруемой поверхности <i>B</i> , мм до	Глубина фрезерования <i>t</i> , мм до	Длина обрабатываемой				
			600	700	850	1000	1200
130	50	3	2,1	2,5	3,0	3,3	3,9
		15	2,4	2,8	3,5	3,9	4,5
		30	2,6	3,2	3,7	4,1	4,8
	120	3	2,4	2,8	3,4	3,8	4,4
		15	2,9	3,3	4,0	4,5	5,3
		30	3,1	3,8	4,3	4,9	5,7
150	50	3	2,0	2,4	2,8	3,1	3,6
		15	2,3	2,6	3,2	3,6	4,2
		30	2,4	2,8	3,4	3,8	4,4
	140	3	2,2	2,7	3,1	3,4	3,9
		15	2,6	3,0	3,6	4,1	4,7
		30	2,8	3,2	3,9	4,3	5,0
200	75	3	2,0	2,4	2,9	3,2	3,7
		15	2,3	2,7	3,3	3,7	4,3
		30	2,4	2,8	3,4	3,8	4,5
	190	3	2,4	2,8	3,3	3,7	4,3
		15	2,8	3,2	3,9	4,4	5,1
		30	3,0	3,4	4,2	4,6	5,4
250	75	3	2,2	2,6	3,2	3,5	4,1
		15	2,6	3,0	3,6	4,1	4,8
		30	3,0	3,4	4,2	4,7	5,5
	240	3	2,7	3,1	3,6	4,1	4,8
		15	3,3	3,7	4,6	5,1	5,9
		30	3,7	4,3	5,2	5,8	6,8
300	75	3	2,2	2,6	3,2	3,5	4,1
		15	2,5	2,9	3,6	4,0	4,7
		30	2,6	3,0	3,7	4,2	4,9
	280	3	2,7	3,1	3,7	4,2	4,8
		15	3,2	3,7	4,4	5,0	5,7
		30	3,4	3,9	4,7	5,3	6,2

Таблица 18

ВЫЕ, МАГНИЕВЫЕ И МЕДНЫЕ) ФРЕЗЫ Р9				Фрезерование плоскостей			
поверхности t , мм до				Из расчета			
1600	2000	2500	Число зубьев фрезы z	Режим резания			
(на 1 проход)				s_2 , мм/зуб	v , м/мин	n , об/мин	s_m , мм/мин
4,7	5,9	6,9	6	0,31	125	306	570
	7,1	8,3		0,27	111	272	442
	7,6	9,0		0,25	108	265	397
5,3	6,7	7,9		0,28	116	285	480
	8,3	9,8		0,23	107	263	363
	9,0	10,7		0,22	101	248	327
4,3	5,3	6,3	8	0,31	125	265	655
	6,5	7,6		0,26	113	240	500
	6,9	8,2		0,25	108	229	455
4,7	5,9	6,9	10	0,30	114	242	580
	7,3	8,6		0,24	105	223	430
	7,9	9,3		0,23	100	212	390
4,5	5,6	6,5		0,31	125	200	620
	6,7	7,8		0,27	112	179	482
	7,0	8,2		0,27	105	168	452
5,2	6,5	7,6		0,28	113	181	510
	7,9	9,4		0,24	102	163	392
	8,4	10,0		0,23	98	156	360
4,9	6,3	7,3	10	0,31	133	170	525
	7,5	8,8		0,27	119	152	410
	8,7	10,5		0,21	124	158	382
5,8	7,4	8,7		0,30	114	145	435
	9,3	11,1		0,24	105	134	320
	10,8	12,9		0,2	105	134	268
5,0	6,3	7,4		0,31	135	144	520
	7,3	8,7		0,28	112	125	420
	7,2	8,6		0,27	114	121	392
5,8	7,4	8,7	12	0,30	114	121	435
	9,0	10,6		0,26	101	108	338
	9,7	11,5		0,25	96	102	306

Diagram illustrating the vertical slotting process. The workpiece has a slot of width B being cut by a vertical end mill. The depth of the slot is t .

**ЦВЕТНЫЕ СПЛАВЫ (АЛЮМИНИЕ
КОНЦЕВЫЕ**

Неполное штучное время на обработку

Диаметр фрезы <i>D, мм</i> до	Ширина фрезеруе- мой поверх- ности <i>B</i> , <i>мм</i> до	Глубина фрезерова- ния <i>t</i> , <i>мм</i> до	Длина обрабатываемой				
			500	600	700	850	1000
Время, мин.							
20	10	1	2,2	2,6	2,9	3,3	3,7
		5	2,6	3,1	3,5	4,1	4,6
		18	3,0	3,5	3,9	4,6	5,3
	20	1	2,4	2,8	3,1	3,6	4,1
		5	2,8	3,3	3,7	4,4	5,0
		18	3,1	3,7	4,1	4,9	5,6
	70	1	2,6	3,1	3,4	4,0	4,6
		5	3,1	3,7	4,1	4,9	5,6
		18	3,5	4,1	4,6	5,5	6,3
30	10	3	2,2	2,6	3,2	3,4	3,8
		10	2,4	2,8	3,1	3,7	4,1
		30	2,7	3,1	3,5	4,1	4,6
	20	3	2,4	2,8	3,0	3,6	4,0
		10	2,6	3,0	3,4	3,9	4,1
		30	2,9	3,4	3,8	4,4	5,0
	90	3	2,5	2,9	3,2	3,8	4,3
		10	2,8	3,2	3,6	4,3	4,8
		30	3,2	3,7	4,2	4,9	5,6
40, 50	30	3	2,0	2,3	2,5	2,9	3,3
		10	2,1	2,5	2,7	3,1	3,5
		40	2,6	3,0	3,4	3,9	4,4
	150	3	2,2	2,5	2,7	3,2	3,6
		10	2,3	2,7	3,0	3,5	3,9
		40	3,1	3,6	4,1	4,8	5,5


Таблица 19

ВЫЕ МАГНИЕВЫЕ И МЕДНЫЕ)
ФЕЗЫ Р9

поверхностей на продольнофрезерных станках

Фрезерование
плоскостей

Поверхности t , мм до			Число зубьев фрезы z	Из расчета			
1200	1600	2000		Режим резания			
(на 1 проход)				s_z , мм/зуб	v , м/мин	n , об/мин	s_m , мм/мин
4,6	5,4	7,2	2-4	0,24	37,8	60,0	43,2
5,6	6,7	8,9		0,18	37,8	60,0	324
6,4	7,7	10,3		0,15	37,8	60,0	270
5,0	5,9	7,9		0,21	37,8	60,0	380
6,1	7,3	9,8		0,16	37,8	60,0	288
6,8	8,2	11		0,14	37,8	60,0	250
5,6	6,7	8,9		0,18	37,8	60,0	324
6,8	8,2	11,0		0,14	37,8	60,0	250
7,5	9,2	12,4		0,12	37,8	60,0	216
4,6	5,4	7,2	2-4	0,24	56,3	60,0	432
5,0	5,9	7,9		0,21	56,3	60,0	380
5,6	6,7	9,0		0,18	56,3	60,0	324
4,9	5,7	7,7		0,22	56,3	60,0	396
5,4	6,4	8,6		0,19	56,3	60,0	342
6,1	7,3	9,8		0,16	56,3	60,0	288
5,2	6,2	8,2	2-4	0,20	56,3	60,0	360
5,9	7,0	9,4		0,17	56,3	600	306
6,8	8,2	11,0		0,14	56,3	600	250
4,0	4,6	6,2		0,3	75,5	600	540
4,3	5,0	6,6	2-4	0,27	94	600	487
5,4	6,4	8,6		0,24	60	477	344
4,4	5,1	6,8		0,27	66	420	
4,7	5,3	7,4		0,26	75,5	600	
6,7	8,0	10,7		0,23	94	600	470
				0,25	75,5	560	415
				0,21	88	412	259
				0,23	52	370	
					58		



**ЦВЕТНЫЕ СПЛАВЫ
КОНЦЕВЫЕ**

Неполное штучное время на обработку поверхно-

Диаметр фрезы D , мм	Ширина фрезеруемой поверхности B , мм до	Глубина фрезерования t , мм до	Длина обрабатываемой						
			1600	2000	2500	3000	4000	5000	6000
Время,									
20	5	3	3,4	4,6	5,6	6,2	7,2	8,8	10,2
			4,1	4,9	5,8	6,6	7,9	9,5	11,2
	30	5	4,4	5,4	6,3	7,3	8,7	10,7	12,5
			5,0	6,0	7,2	8,3	10	12	14,6
	5	10	5,3	6,5	7,8	9,1	11	13,5	16
			5,8	7,2	8,6	10,1	12,2	15	18
30	11	3	3,6	4,3	5,0	5,6	6,6	7,9	9,2
			3,8	4,6	5,4	6,2	7	8,8	10
	70	5	4,1	4,9	5,8	6,7	7,9	9,6	11,2
			4,4	5,4	6,3	7,3	8,7	10,7	12,5
	11	10	5,0	6,1	7,2	8,4	10	12	14,6
			5,3	6,5	7,8	9,1	11	13,6	16
40	11	3	3,3	4,0	4,6	5,2	6	7,2	8,3
			3,6	4,3	5,0	5,7	6,6	7,9	9,2
	70	5	3,8	4,6	5,4	6,2	7,3	8,8	10
			4,1	4,9	5,8	6,7	7,9	9,6	11,3
	11	10	4,4	5,4	6,3	7,3	8,7	10,7	12,6
			5,0	6,1	7,2	8,4	10	12,4	14,6
50	11	20	5,4	6,5	7,8	9,1	11	13,6	16
			5,8	7,2	8,6	10,1	12,2	15	18
	70	3	3,2	3,8	4,4	5,0	5,7	6,8	7,8
			3,3	4,0	4,6	5,2	6,0	7,2	8,3
	11	5	3,6	4,3	5,0	5,7	6,6	7,9	9,2
			3,8	4,6	5,4	6,2	7,3	8,8	10
	70	10	4,1	5,0	5,8	6,7	7,9	9,6	11,2
			4,4	5,4	6,3	7,3	8,7	10,7	12,5
	11	20	5,0	6,1	7,2	8,4	10,1	12,3	14,7
			5,4	6,6	7,8	9,1	11	13,6	16

Таблица 20

(σ _з = 30 – 49 кг/мм ²) ФРЕЗЫ Р9					Фрезерование плоскостей				
стей на копировально-фрезерных станках КФС-20					Из расчета				
поверхности <i>t</i> , мм до					Число зубьев фрезы <i>z</i>	Режим резания			
7500	9000	11000	13000	15000		<i>s_z</i> , мм/зуб	<i>v</i> , м/мин	<i>n</i> , об/мин	
мм.								<i>s_M</i> , мм/мин	
12,2	14,4	17	19,5	23		0,14	188	3000	1260
13,3	16	19	21,5	25		0,12	188	3000	1080
15	18	21,2	25	29		0,1	188	3000	900
17,6	21	25	29,4	34		0,08	188	3000	720
19,3	23	27,6	32,6	37,6		0,07	188	3000	630
21,8	26	31	37	42,6		0,06	188	3000	540
11	13	15	17,8	20		0,17	283	3000	1530
12	14,5	17	20	23		0,14	283	3000	1260
13	16	19	22	25,3		0,12	283	3000	1080
15	18	21,3	25	30		0,1	283	3000	900
17,5	21	25	29,5	34		0,08	283	3000	720
19,3	23	28,0	32,6	37,7		0,07	283	3000	630
9,8	11,5	13,5	15,8	18	2—4	0,21	378	3000	1890
11	13	15	17,8	20		0,17	378	3000	1530
12	14,5	17	20	23		0,14	378	3000	1260
13	16	19	22	25		0,12	378	3000	1080
15	18	21,3	25	29		0,1	378	3000	900
17,5	21	25	29,5	34		0,08	378	3000	720
19,3	23	28	32,6	38		0,07	378	3000	630
21,5	26	31	37	42,6		0,06	378	3000	540
9,2	11	12,8	14,7	16,8		0,24	470	3000	2160
9,9	11,7	13,5	15,8	18		0,21	470	3000	1890
11	13	15	17,8	20,4		0,17	470	3000	1530
12	14,5	17	20	23		0,14	470	3000	1260
13	16	19	22	25,2		0,12	470	3000	1080
15	18	21,3	25	29		0,1	470	3000	900
17,5	21	25	29,6	34		0,08	470	3000	720
19,3	23	27,6	32,7	38		0,07	470	3000	630





Таблица 21

**АЛЮМИНИЕВЫЕ СПЛАВЫ ($\sigma_b = 38-49 \text{ кг}/\text{мм}^2$)
ФРЕЗЫ Р18**

Неполное штучное время на обработку поверхностей
на копировально-фрезерных станках КФС-20

**Фрезерование
плоскостей**



Режущий инструмент—набор дисковых фрез диаметром 170 мм, $B = 50$ мм, $z=6$

№ п/п	Наимено- вание переходов	Размеры обраба- тываемой поверх- ности, мм			Режим резания				Время, мин.	
		Дли- на l	Ши- рина B	При- пуск h	$s_2, \text{мм}/\text{зуб}$	$v, \text{мм}/\text{мин}$	$n, \text{об}/\text{мин}$	$\delta_m, \text{мм}/\text{мин}$	Основ- ное T_o	Неполное штучное на обра- ботку поверх- ности $T_{n/p}$
1	Черновое фрезерова- ние пло- скости на- бором из трех фрез за девять проходов	6000	40×3	5,4	0,045	1610	3000	800	на один проход 7,55 16,4 на девять проходов 68 148	
2	Чистовое фрезерова- ние пло- скости на- бором из трех фрез за два про- хода (чис- тота—▽5)	6000	40×3	0,4	0,045	1610	3000	800	на один проход 7,55 17,7 на два прохода 15,1 35,4	

Примечание.


Режимы резания рассчитаны для обработки панелей, закрепленных на вакуумном столе.

Таблица 22

АЛЮМИНИЕВЫЕ СПЛАВЫ ($\tau_b=38-49 \text{ кг/мм}^2$)
ФРЕЗЫ Р18

Неполное штучное время на обработку поверхностей
на копировально-фрезерных станках КФС-20

*Фрезерование
плоскости, канавки
и отрезание*



Режущий инструмент — набор
дисковых фрез диаметром 50 мм
($B=35 \text{ мм}, z=6$) и 90 мм
($B=20 \text{ мм}, z=12$)

№ п/п	Наимено- вание переходов	Размеры обраба- тываемой поверх- ности, мм			Режим резания				Время, мин.	
		Дли- на l	Ши- рина B	При- пуск h	$S_z, \text{мм}/зуб$	$v, \text{м/мин}$	$n, \text{об/мин}$	$S_m, \text{мм}/мин$	Основ- ное T_o	Неполное штучное на обра- ботку по- верхно- сти T_{n-w}
1	Черновое фрезерова- ние по- верхности, канавки и отрезание из двух фрез	3250	55	6	0,024	850	3000	885	на один проход	
									3,73	6,6
2	Черновое фрезерова- ние по- верхности и канавки за два про- хода	3250	35	3,5	0,024	470	3000	885	на два прохода	
									7,46	13,2
3	Чистовое фрезерова- ние по- верхности и канавки за два про- хода	3250	35	0,6	0,024	470	3000	885	на один проход	
									3,73	9,6
									7,46	19,2

Примечание.

Режимы резания рассчитаны для обработки панелей, закрепленных двумя планками, двумя болтами и двумя подвижными роликами.

**АЛЮМИНИЕВЫЕ СПЛАВЫ
КОНЦЕВЫЕ**

Неполное штучное время на обработку поверх
стаканах

Диаметр фрезы <i>D, мм</i>	Глубина фрезе- рования <i>t, мм до</i>	Ширина фре- зуемой поверх- ности <i>B, мм до</i>	Длина обрабатываемой поверх							
			1600	2000	2500	3000	4000	5000	6000	7500
			Время,							
20	3	4	4,0	4,6	5,5	6,4	7,5	9,0	10,7	12,8
		25	4,3	5,1	6,1	7,0	8,2	10	11,8	14,1
		6	4,6	5,6	6,7	7,8	9,3	11,5	13,5	16,1
	12	4	5,3	6,5	7,8	9,1	11,2	13,5	16,0	19,3
		25	5,8	7,0	8,6	10,0	12,2	15,0	18,0	21,7
		12	6,5	8,0	9,7	11,4	14,0	17,3	20,6	25,0
30	3	6	3,7	4,4	5,1	5,8	6,8	8,1	9,5	11,3
		35	4,0	4,6	5,5	6,4	7,5	9,0	10,7	12,8
		5	4,3	5,1	6,1	7,0	8,2	10,0	11,9	14,1
		35	4,6	5,6	6,7	7,8	9,3	11,4	13,5	16,1
	10	6	5,3	6,5	7,8	9,1	11,0	13,5	16,0	19,3
		35	5,8	7,0	8,6	7,4	12,2	15,0	18,0	21,7
		20	6,5	8,0	9,7	11,4	13,9	17,3	20,6	25,1
		35	7,5	9,3	11,4	13,5	16,4	20,6	24,8	30,2
40	3	8	3,4	4,0	4,7	5,2	6,1	7,3	8,5	10,0
		50	3,7	4,4	5,1	5,8	6,7	8,1	9,5	11,5
		5	4,0	4,7	5,5	6,5	7,5	9,0	10,6	12,8
		50	4,3	5,1	6,1	7,0	8,2	10,0	12,0	14,1
	10	8	4,6	5,6	6,7	7,8	9,3	11,4	13,5	16,2
		50	5,3	6,5	7,8	9,1	11,0	13,5	16,0	19,3
		20	5,8	7,0	8,6	10,0	12,2	15,0	18,0	21,7
		50	6,5	8,0	9,7	11,4	13,9	17,3	20,6	25,0
50	3	10	3,3	3,8	4,4	4,9	5,8	6,8	8,0	9,4
		65	3,5	4,0	4,8	5,2	6,2	7,4	8,6	10,0
	5	10	3,9	4,4	5,0	5,7	6,9	8,0	9,4	11,5
		65	4,0	4,7	5,6	6,4	7,6	9,0	10,5	12,7
	10	10	4,3	5,1	6,2	6,9	8,3	10,0	11,9	14,1
		65	4,7	5,6	6,8	7,7	9,7	11,5	13,5	16,1
	20	10	5,3	6,6	7,9	9,1	11,0	13,4	16,0	19,3
		65	5,8	7,1	8,7	10,0	13,2	15,0	17,6	21,7
	40	10	6,5	8,0	9,7	11,5	14,0	17,3	20,6	25,0
		65	7,5	9,3	11,4	13,4	17,6	20,6	24,7	30,0


Таблица 23

$(\sigma_p = 30 - 49 \text{ кг/мм}^2)$
ФРЕЗЫ Р9

ностей на копировально-фрезерных
КФС-20

Фрезерование
уступов

ности l , мм до				Режим резания			
9000	11000	13000	15000	Число зубьев фрезы z	Из расчета		
мин.					s_z , мм/зуб	v , м/мин	n , об/мин
15,2	17,8	21,0	24,0		0,13	188	3000
16,8	20,0	23,5	27,0		0,11	188	3000
19,3	23,0	27,0	31,3		0,09	188	3000
23,2	27,7	32,8	37,7		0,07	188	3000
26,1	31,2	36,8	42,6		0,06	188	3000
30,0	36,0	43,0	49,5		0,05	188	3000
13,3	15,7	18,3	21,0		0,16	283	3000
15,2	17,8	21,0	24,0		0,13	283	3000
16,6	20,0	23,2	27,0		0,11	283	3000
19,3	23,0	27,2	31,4		0,09	283	3000
23,2	27,8	32,8	37,7		0,07	283	3000
26,2	31,2	37,0	42,6		0,06	283	3000
30,2	36,0	43,0	49,7		0,05	283	3000
36,3	43,6	51,5	60,0		0,04	283	3000
11,8	14,0	16,2	18,5	2-4	0,20	378	3000
13,3	15,8	18,4	21,0		0,16	378	3000
15,2	17,8	21,2	24,0		0,13	378	3000
18,9	19,8	23,4	27,0		0,11	378	3000
19,3	23,0	27,0	31,0		0,09	378	3000
23,2	27,6	32,8	37,5		0,07	378	3000
26,0	31,0	37,0	42,5		0,06	378	3000
30,0	36,0	43,0	49,7		0,05	378	3000
11,0	12,9	15,0	17,2		0,23	470	3000
12,0	14,0	16,3	18,5		0,2	470	3000
13,2	15,7	18,3	21,1		0,16	470	3000
15,2	17,8	21,0	24,0		0,13	470	3000
16,8	20,0	23,4	27,0		0,11	470	3000
18,9	23,0	27,0	31,0		0,09	470	3000
23,2	27,7	32,8	37,5		0,07	470	3000
26,0	31,0	37,0	43,0		0,06	470	3000
30,0	36,0	43,0	49,5		0,05	470	3000
36,0	43,5	51,6	60,0		0,04	470	3000



**КОНСТРУКЦИОННЫЕ СТАЛИ ($\sigma_b=65-85 \text{ кг}/\text{мм}^2$,
ТОРЦОВЫЕ)**

Неполное штучное время на обработку поверхностей
фрезерных

Диаметр фрезы $D, \text{мм}$	Ширина фрезеруе- мой по- верхности $B, \text{мм}$ до	Глубина фрезе- рования $t, \text{мм}$ до	Длина обрабатываемой поверх-							
			50	75	100	150	200	250	300	400
75	30	1	0,7	0,7	0,8	0,9	1,1	1,2	1,4	1,6
		3	0,7	0,7	0,8	0,9	1,1	1,3	1,4	1,8
		8	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	1,9
	60	1	0,7	0,7	0,8	1,0	1,2	1,3	1,5	1,8
		3	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0
		8	0,8	0,8	1,0	1,1	1,4	1,6	1,9	2,3
110	50	1	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3	1,6	1,9
		3	0,7	0,8	0,9	1,0	1,3	1,4	1,7	2,1
		8	0,7	0,8	0,9	1,1	1,4	1,6	1,9	2,3
	100	1	0,8	0,8	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	2,1
		3	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	1,9	2,3
		8	0,8	0,9	1,1	1,3	1,7	1,9	2,2	2,7
150	50	1	0,7	0,7	0,8	0,9	1,2	1,3	1,5	1,8
		3	0,7	0,8	0,8	1,0	1,2	1,3	1,5	1,9
		8	0,7	0,9	0,9	1,0	1,3	1,5	1,7	2,1
	100	1	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	1,9
		3	0,7	0,8	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	2,1
		8	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	1,9	2,3
150, 200	50	1	0,7	0,7	0,8	0,9	1,2	1,3	1,5	1,8
		3	0,7	0,8	0,8	1,0	1,2	1,3	1,5	1,9
		8	0,7	0,8	0,9	1,1	1,3	1,4	1,6	2,0
	120	1	0,7	0,8	0,9	1,1	1,2	1,4	1,6	1,9
		3	0,7	0,8	0,9	1,13	1,3	1,4	1,7	2,0
		8	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	1,9	2,3
200	180	1	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,5	1,5	2,1
		3	0,8	0,9	1,0	1,3	1,5	1,6	1,9	2,3
		8	0,9	1,0	1,2	1,5	1,8	1,9	2,4	2,9
	100	1	0,7	0,8	0,9	1,1	1,3	1,4	1,7	2,0
		3	0,7	0,8	0,9	1,2	1,4	1,5	1,8	2,2
		8	0,8	0,9	1,0	1,3	1,5	1,7	2,0	2,4
250	200	1	0,8	0,9	1,0	1,3	1,4	1,6	1,9	2,3
		3	0,8	0,9	1,1	1,4	1,6	1,8	2,1	2,6
		8	1,0	1,1	1,3	1,7	2,1	2,4	2,8	3,5

Поправочные коэффициенты на время обработки

$\sigma_b, \text{ кг}/\text{мм}^2$	65–85
Продолжительность обработки, мин.	—
Коэффициент	1,0
Характер обработки	черновая ($\nabla 3-\nabla 4$)
Продолжительность обработки, мин.	—
Коэффициент	1,0

Таблица 24

$d_b=4,39-3,87 \text{ мм}$, СТАЛЬ ЭИ643
ФРЕЗЫ Т15К6


на вертикально- и универсально-
станках

Фрезерование
плоскостей

ности t , мм до					Число зубьев z	Из расчета				
500	600	750	850	1000		Режим резания				
(на 1 проход)						s_z , мм/зуб	v , м/мин	n , об/мин	s_m , мм/мин	N_3 , квт
1,9	2,1	2,5	2,8	3,2		0,10	255	1080	540	0,7
2,0	2,3	2,7	3,0	3,5		0,09	248	1050	470	1,7
2,2	2,5	3,1	3,4	4,0		0,08	232	980	390	3,6
2,1	2,3	2,8	3,1	3,6	4-5	0,09	237	1000	450	1,0
2,3	2,6	3,1	3,5	4,0		0,08	229	970	390	2,4
2,7	3,1	3,7	4,2	4,8		0,07	205	865	300	4,7
2,2	2,5	3,0	3,4	3,9		0,12	233	675	405	1,0
2,4	2,7	3,3	3,7	4,3		0,11	223	645	355	2,5
2,7	3,1	3,8	4,3	4,9	4-6	0,10	202	585	292	5,5
2,5	2,8	3,4	3,8	4,4		0,11	215	625	344	1,9
2,7	3,2	3,8	4,3	5,0		0,10	202	585	292	4,7
3,2	3,8	4,5	5,2	6,0		0,08	198	575	230	9,0
2,0	2,3	2,8	3,1	3,5		0,14	225	550	460	1,2
2,2	2,4	2,9	3,3	3,8		0,13	216	530	415	3,2
2,4	2,8	3,3	3,8	4,4		0,12	195	480	345	7,0
2,2	2,5	3,0	3,4	3,9	6	0,13	208	510	400	2,4
2,5	2,8	3,4	3,8	4,4		0,12	194	475	340	5,9
2,8	3,2	3,8	4,3	5,0		0,11	180	440	290	1,3
2,0	2,3	2,8	3,1	3,5		0,15	222	475	500	1,5
						0,13	256	410	480	1,3
2,2	2,5	3,0	3,4	3,9		0,14	211	450	405	3,9
2,3	2,6	3,1	3,5	4,1		0,12	242	385	420	3,3
						0,13	196	420	380	11,0
						0,11	224	355	350	7,0
2,2	2,5	3,0	3,4	3,9	6-8	0,14	198	420	410	3,5
2,3	2,7	3,2	3,6	4,2		0,12	230	365	395	2,4
2,7	3,1	3,7	4,2	4,9		0,13	190	405	370	9,3
						0,11	222	350	345	5,7
						0,12	170	360	300	15
						0,11	200	320	290	13,0
2,5	2,8	3,4	3,8	4,4		0,12	206	330	355	4,5
2,7	3,1	3,7	4,2	4,8		0,11	197	315	310	11,1
3,4	3,9	4,7	5,4	6,2		0,08	195	310	223	18,0
2,3	2,7	3,2	3,6	4,2	10	0,12	240	305	365	2,4
2,5	2,9	3,5	4,0	4,6		0,11	230	290	320	6,0
2,9	3,3	4,0	4,6	5,3		0,10	209	265	265	13,0
2,7	3,0	3,7	4,1	4,8		0,11	221	280	310	4,4
3,0	3,5	4,2	4,7	5,5		0,10	206	260	260	11,0
4,2	4,9	5,9	6,8	7,8		0,07	188	240	168	16,0

для измененных условий работы

свыше 85-120		свыше 120-160		
до 1	свыше 1	до 1	до 5	свыше 5
1,0	1,15	1,2	1,4	1,6
чистовая ($\nabla 5-\nabla 6$)				
до 1	до 3	свыше 3		
1,1	1,25	1,4		



**СТАЛЬ ЭИ643
ТОРЦОВЫЕ**

**Неполное штучное время
на вертикальнофре**

Диаметр фрезы <i>D</i> , мм	Ширина фрезеруемой поверхности <i>B</i> , мм до	Глубина фрезерования <i>t</i> , мм до	Длина обрабатываемой поверх			
			100	120	160	200
Время, мин.						
75	50	0,5	1,5	1,7	2,1	2,4
		2	1,3	1,4	1,7	1,9
90	60	0,5	1,6	1,8	2,2	2,6
		2	1,4	1,5	1,8	2,1
130	90	0,5	1,8	2,1	2,5	3,0
		2	1,5	1,7	2,1	2,4
150	100	0,5	2,1	2,3	2,8	3,3
		2	1,6	1,7	2,2	2,6
200	150	0,5	2,2	2,4	2,9	3,4
		2	1,7	2,0	2,3	2,6

Таблица 25

($\sigma_b = 190-230 \text{ кг/мм}^2$)
ФРЕЗЫ Т15К6

на обработку поверхностей
зерных станках

**Фрезерование
плоскостей**

ВОДИЧКИ l , ММ ДО			Из расчета				
250	300	400	Число зубьев фрезы z	Режим резания			
(на 1 проход)				s_z , мм/зуб	v , м/мин	n , об/мин	s_m , мм/мин
2,7	3,2	4,1	5	0,035	177	745	130
2,2	2,5	3,2			244	1025	179
3,1	3,5	4,7	6	0,04	162	572	115
2,4	2,7	3,6			223	790	158
3,5	4,1	5,3	6	0,045	149	365	98,5
2,7	3,2	4,4			205	505	136
3,7	4,5	5,6	8	0,05	139	295	88,5
2,9	3,5	4,5			192	410	123
4,0	4,6	5,8	8	0,055	131	210	92,5
3,1	3,5	4,5			180	286	126

**КОНСТРУКЦИОННЫЕ СТАЛИ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ**

Неполное штучное время на обработку поверхностей на горизонтально-,

Диаметр фрезы <i>D</i> , мм	Ширина фрезе- руемой поверх- ности, <i>B</i> мм до	Глубина фрезе- рования <i>t</i> , мм до	Длина обрабатываемой							
			20	30	40	50	60	75	100	120
50	75	1	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,7	2,0
		3	0,9	1,1	1,3	1,4	1,6	1,8	2,2	2,6
		5	1,2	1,5	1,7	1,9	2,2	2,5	3,0	3,6
75	125	1	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,4	1,6	1,9
		3	0,9	1,1	1,2	1,4	1,6	1,7	2,0	2,4
		5	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3	2,7	3,3
		8	1,4	1,7	1,9	2,2	2,5	2,8	3,3	4,0
		10	1,7	2,0	2,3	2,6	2,9	3,3	4,0	4,7
		15	2,2	2,5	2,9	3,2	3,7	4,1	4,8	5,9
		20	2,5	2,9	3,3	3,7	4,2	4,8	5,6	6,9
110	150	1	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,4	1,7
		3	0,8	1,0	1,1	1,2	1,4	1,6	1,8	2,2
		5	1,0	1,2	1,4	1,5	1,7	1,9	2,2	2,6
		8	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,5	3,0
		10	1,4	1,6	1,8	2,0	2,3	2,7	3,0	3,7
		15	1,7	1,9	2,2	2,4	2,8	3,1	3,6	4,3
		20	2,0	2,2	2,5	2,8	3,2	3,5	4,2	5,1

Поправочные коэффициенты на время обработки

<i>c_в</i> , кг/мм ²	до 65		свыше 65—85
	до 1	свыше 1	
Продолжительность обработки, мин.	0,9	0,8	1,0
Коэффициент			
Характер обработки	черновая ($\nabla 3 - \nabla 4$)		
Продолжительность обработки, мин.	—		
Коэффициент	1,0		
Жесткость системы станок—деталь—инструмент	повышенная, средняя		
Продолжительность обработки, мин.	—		
Коэффициент	1,0		

Таблица 26

($c_v = 65-85 \text{ кг/мм}^2$, $d_v = 4,39-3,87 \text{ мм}$), СТАЛЬ ЭИ643
ФРЕЗЫ Р9


вертикально- и универсальнофрезерных станках

Фрезерование
плоскостей

поверхности l , мм до				Из расчета					
160	200	250	300	Число зубьев фрезы z	Режим резания				
(на 1 проход)					s_z , мм/зуб	v , м/мин	n , об/мин	s_m , мм/мин	N_e , квт
2,4	2,9	3,4	4,0	12-14	0,06	20	125	98	0,7
3,1	3,8	4,6	5,4		0,055	15	97	70	1,2
4,3	5,4	6,5	7,5		0,045	12,7	81	48	1,3
2,2	2,7	3,2	3,6		0,085	20	84	108	1,1
2,9	3,5	4,2	5,0		0,08	15	65	78	2,1
3,9	4,9	5,8	6,8		0,065	13	56	55	2,5
4,8	5,9	7,1	8,5	14-16	0,06	11,4	49	44	3,2
5,6	6,8	8,1	9,6		0,055	10,5	45	38	3,2
7,0	8,6	10,3	12,2		0,05	9,5	41	30	3,8
8,2	9,8	12	14,2		0,045	9,0	38	26	4,1
1,9	2,3	2,7	3,0		0,11	21,5	63	131	1,6
2,6	3,2	3,8	4,4		0,10	16,4	48	90	3,0
3,2	3,9	4,6	5,4		0,095	13,5	39	71	3,7
3,5	4,3	5,1	5,9	18-20	0,09	13	37,5	64	5,2
4,3	5,3	6,3	7,4		0,085	11	31,5	51	5,1
5,2	6,3	7,5	8,8		0,08	9,8	28	43	6,1
6,1	7,4	8,6	10,5		0,07	9,3	27	36	6,4

для измененных условий работы

свыше 85-120		свыше 120-140		
до 1	свыше 1	до 1	до 5	свыше 5
1,1	1,2	1,2	1,3	1,4
чистовая ($\nabla 5 - \nabla 6$)				
—				
1,0				
низкая				
до 1	до 1,5	свыше 1,5		
1,0	1,2	1,3		



**КОНСТРУКЦИОННЫЕ СТАЛИ
КОНЦЕВЫЕ**

Неполное штучное время на обработку поверхностей
фрезерных

Диаметр фрезы D , мм	Ширина фрезеруемой поверхности B , мм до	Длина обрабатываемой									
		10	20	30	40	50	75	100	120	160	200
8	5	1	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	1,1	1,2
		3	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8	1,0	1,1	1,3	1,5
		5	0,6	0,7	0,7	0,8	1,0	1,1	1,3	1,5	1,8
	25	1	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3
		3	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,2	1,2	1,4	1,7
		5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,4	1,5	1,8	2,1
	5	1	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9	0,9	1,1
		3	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3
		5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5
12	30	1	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8	0,8	1,0	1,1	1,2
		3	0,5	0,6	0,7	0,7	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5
		5	0,6	0,7	0,7	0,8	1,0	1,12	1,3	1,5	1,8
	5	3	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3
		5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,4	1,6
		10	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,7	1,9
	30	3	0,5	0,6	0,7	0,7	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5
		5	0,6	0,7	0,8	0,8	1,0	1,2	1,3	1,6	1,9
		10	0,6	0,8	0,9	1,0	1,0	1,4	1,6	1,9	2,2
16	10	3	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3
		5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,4	1,6
		10	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,7	1,9
	30	3	0,5	0,6	0,7	0,7	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5
		5	0,6	0,7	0,8	0,8	1,0	1,2	1,3	1,6	1,9
		10	0,6	0,8	0,9	1,0	1,0	1,4	1,6	1,9	2,2
	20	3	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4
		5	0,5	0,7	0,7	0,8	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7
		10	0,6	0,8	0,8	0,9	1,1	1,3	1,5	1,9	2,1
22	50	3	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,7
		5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,7	2,1
		10	0,7	0,8	1,0	1,1	1,3	1,5	1,8	2,2	2,6
	20	3	0,8	1,0	1,1	1,3	1,5	1,8	2,2	2,6	3,2
		5	0,8	1,0	1,1	1,3	1,5	1,8	2,2	2,6	3,9
		10	0,7	0,9	1,0	1,2	1,3	1,6	1,8	2,2	3,3
	15	3	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8	1,0	1,1	1,2	1,5
		5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,8
		10	0,6	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,8	2,1
30	20	3	0,7	0,9	1,0	1,2	1,3	1,6	1,8	2,2	2,5
		5	0,7	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	1,9	2,3	2,8
		10	0,7	0,9	1,0	1,2	1,3	1,6	1,8	2,2	3,3
	60	3	0,5	0,7	0,7	0,9	0,9	1,1	1,4	1,5	1,8
		5	0,6	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,8	2,2
		10	0,7	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	1,9	2,3	2,8
	20	3	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	2,1	2,4	3,0	3,6
		5	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	2,1	2,4	3,0	2,4

Таблица 27

(с_в=65—85 кг/мм², d_в=4,39—3,87 мм), СТАЛЬ ЭИ643

ФРЕЗЫ Р9

на горизонтально-, вертикально- и универсально-стаканах

Фрезерование
плоскостей
и контура
по разметке

поверхности l, мм до								Из расчета					
250	300	400	500	600	700	850	1000	Число зубьев фрезы z	Режим резания				
(на 1 проход)									S _z , мм/зуб	v, м/мин	n, об/мин	s _m , мм/мин	N _z , квт
—	—	—	—	—	—	—	—	4—6	0,05	27	1100	275	0,1
—	—	—	—	—	—	—	—		0,045	22	870	195	0,2
—	—	—	—	—	—	—	—		0,04	18	710	142	0,3
1,9	2,2	—	—	—	—	—	—	6—8	0,045	25	1000	225	0,5
2,4	2,8	—	—	—	—	—	—		0,04	20	780	156	0,9
3,0	3,7	—	—	—	—	—	—		0,035	16	640	112	1,0
1,4	1,7	2,1	2,4	2,7	3,2	3,7	4,3	6—8	0,06	31	825	346	0,1
1,8	2,1	2,6	3,1	3,5	4,2	4,8	5,7		0,055	24	630	243	0,3
2,1	2,5	3,2	3,8	4,4	5,2	6,0	7,1		0,05	20	525	184	0,3
1,6	1,9	2,4	2,8	3,2	3,8	4,3	5,1	6—8	0,055	27	720	278	0,7
2,0	2,4	3,0	3,6	4,2	4,9	5,7	6,8		0,05	21	560	196	1,3
2,5	3,0	3,7	4,5	5,3	6,3	7,3	8,7		0,045	17	465	146	1,5
1,8	2,1	2,5	3,0	3,5	4,1	4,7	5,6	6—8	0,07	26	510	250	0,3
2,2	2,6	3,2	3,9	4,5	5,3	6,1	7,3		0,06	22	430	180	0,3
2,7	3,3	4,1	5,0	5,9	7,8	8,1	9,7		0,05	18	370	129	0,4
2,1	2,5	3,1	3,7	4,3	5,0	5,8	6,9	6—8	0,06	23	455	191	1,2
2,6	3,2	4,0	4,8	5,7	6,7	7,8	9,3		0,05	19	385	135	1,4
3,2	4,0	4,9	6,0	7,2	8,5	9,9	12		0,045	17	330	104	2,1
1,9	2,2	2,7	3,3	3,8	4,5	5,1	6,1	6—8	0,08	27,7	400	224	0,5
2,2	2,8	3,5	4,2	4,9	5,8	6,7	8,0		0,07	23	330	162	0,6
3,0	3,6	4,5	5,5	6,5	7,6	8,8	11		0,06	19	280	118	0,7
3,9	4,8	6,0	7,4	8,8	10,4	12	14	6—8	0,05	16	236	83	1,0
2,2	2,7	3,3	4,0	4,7	5,5	6,4	7,6		0,07	24	350	171	1,9
2,8	3,4	4,3	5,2	6,2	7,3	8,4	10		0,06	20	295	124	2,1
3,7	4,5	5,6	7,0	8,3	9,7	11	14		0,05	17	254	89	3,0
4,6	5,7	7,1	8,8	11	12	15	17	6—8	0,045	15,7	215	68	4,2
1,9	2,3	2,8	3,4	3,9	4,6	5,3	6,2		0,10	29	310	217	0,7
2,4	2,8	3,5	4,2	5,0	5,8	6,8	8,0		0,09	24	255	161	0,8
2,9	3,5	4,4	5,3	6,3	7,4	8,6	10		0,08	20,6	219	122	1,1
3,7	4,6	5,7	7,0	8,2	9,8	11	14	6—8	0,07	17	181	89	1,6
2,4	2,8	3,5	4,2	5,0	5,9	6,8	8,0		0,08	27	285	160	2,0
3,1	3,7	4,6	5,6	6,6	7,8	9,1	11		0,07	22	234	114	2,4
3,7	4,8	6,0	7,8	8,7	10	12	14		0,06	19	200	84	3,2
5,0	6,4	8,0	10	12	14	13	20	6—8	0,05	16	170	60	4,4

Диаметр фрезы D , мм	Ширина фрезеруемой поверхности B , мм до	Длина обрабатываемой										
		10	20	30	40	50	75	100	120	160	200	
40	20	3	0,6	0,7	0,7	0,9	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	1,9
		5	0,6	0,8	0,8	1,0	1,1	1,3	1,5	1,7	2,1	2,4
		10	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	1,9	2,3	2,7	3,2
		20	0,9	1,1	1,3	1,6	1,7	2,1	2,5	3,0	3,6	4,3
		30	1,1	1,3	1,6	1,9	2,1	2,6	3,0	3,7	4,5	5,4
	70	3	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	1,9	2,3
		5	0,7	0,8	1,0	1,1	1,4	1,5	1,7	2,1	2,5	3,0
		10	0,9	1,0	1,2	1,3	1,6	1,9	2,2	2,7	3,3	3,9
		20	1,1	1,3	1,5	1,8	2,0	2,4	2,9	3,5	4,3	5,1
		30	1,3	1,6	1,8	2,2	2,5	3,1	3,7	4,5	5,5	6,7
50	20	3	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3	1,5	1,7
		5	0,5	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3	1,6	1,9	2,2
		10	0,7	0,9	1,0	1,1	1,3	1,6	1,7	2,0	2,4	2,8
		20	0,9	1,1	1,3	1,5	1,6	2,0	2,3	2,7	3,3	3,9
		30	1,1	1,3	1,5	1,8	2,0	2,6	2,8	3,4	4,1	4,9
	80	40	1,3	1,5	1,8	2,1	2,3	2,8	3,3	4,0	4,9	5,9
		3	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,8	2,0
		5	0,7	0,8	0,9	1,1	1,2	1,4	1,6	1,9	2,2	2,6
		10	0,8	1,0	1,1	1,4	1,5	1,8	2,1	2,5	3,0	3,5
		20	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,3	2,7	3,3	3,9	4,7
	30	30	1,3	1,6	1,8	2,1	2,4	2,9	3,4	4,1	5,0	6,0
		40	1,6	1,9	2,2	2,6	2,9	3,6	4,2	5,1	6,2	7,5

Поправочные коэффициенты на время обработки


a_v , кг/мм ²	до 65		свыше 65—85
Продолжительность обработки, мин.	до 1	свыше 1	—
Коэффициент	0,9	0,8	1,0
Характер обработки			
Коэффициент		1,0	
Жесткость системы станок—деталь—инструмент		повышенная, средняя	
Продолжительность обработки, мин.		—	
Коэффициент		1,0	
Сложность контура		простой	
Продолжительность обработки, мин.		—	
Коэффициент		1,0	

Продолжение табл. 27

Поверхности l , мм до							Из расчета						
250	300	400	500	600	700	850	1000	Число зубьев фрезы z	Режим резания				
(на 1 проход)							s_z , мм/зуб	v_i , м/мин	n , об/мин	s_m , мм/мин	N_g , квт		
2,3	2,6	3,2	3,8	4,3	5,3	6,1	7,2	0,12	27	217	182	0,7	
2,8	3,4	4,2	5,2	6,1	7,2	8,3	9,8	0,10	23	181	127	0,8	
3,3	4,6	5,7	7,0	8,4	9,8	12	14	0,08	20	159	89	1,1	
5,1	6,2	7,9	9,6	12	14	15	19	0,07	16	129	63	1,6	
6,5	8,0	9,9	12	15	17	20	24	0,07	15	115	48	1,7	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2,6	3,2	3,9	4,8	5,6	6,6	7,6	9,0	0,10	25	200	140	2,1	
3,5	4,3	5,3	6,5	7,8	9,1	11	13	0,08	21	170	96	2,3	
4,6	5,7	7,0	8,7	10	12	14	17	0,07	18	143	70	3,3	
5,9	7,6	9,4	12	14	16	19	23	0,06	15	120	51	4,4	
7,6	9,9	12	15	19	21	25	30	0,05	14	107	38	5,0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2,0	2,4	2,9	3,5	4,0	4,7	5,4	6,4	6—8	0,14	34	215	210	0,8
2,5	3,0	3,7	4,5	5,3	6,2	7,2	8,5		0,12	28	178	150	1,0
3,3	4,0	4,9	6,0	7,1	8,4	9,7	12		0,10	24	153	107	1,3
4,6	5,6	6,9	8,5	10,1	12	14	16		0,08	20	130	73	1,7
5,9	7,2	8,9	11	13	15	18	22		0,07	18	113	55	2,0
7,0	8,6	11	13	16	18	22	26		0,06	17	106	45	2,1
—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	
2,3	2,8	3,5	4,2	4,9	5,7	6,6	7,9		0,12	31	196	165	2,8
3,1	3,7	4,6	5,6	6,6	7,8	9,1	11		0,11	26	165	115	3,2
4,2	5,1	6,3	7,8	9,2	11	13	15		0,08	22	142	80	4,1
5,6	6,8	8,5	11	13	15	17	20		0,07	18	118	58	5,8
7,1	8,8	12	14	16	19	22	27		0,06	16	105	44	6,4
9,0	11	14	17	21	24	29	34		0,05	15	98	34	6,8

для измененных условий работы

свыше 85—120		свыше 120—140		
до 1	свыше 1	до 1	до 5	свыше 5
1,1	1,2	1,2	1,3	1,4
чистовая ($\nabla 5$ — $\nabla 6$)				
1,2				
низкая				
до 1	до 3	свыше 3		
1,2	1,4	1,5		
сложный				
до 3	свыше 3			
1,15	1,3			



**КОНСТРУКЦИОННЫЕ СТАЛИ
КОНЦЕВЫЕ**

Неполное штучное время на обработку поверхностей фрезерных

Диаметр фрезы $D, \text{мм}$	Ширина паза $t, \text{мм}$	Глубина паза $B, \text{мм}$ до	Длина обрабатываемой										
			10	20	30	40	50	60	75	100	120	160	
5	5	1	1	1,3	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,4	4,0	4,9	5,9
		3	1,2	1,6	2	2,4	2,8	3,2	3,7	4,7	5,5	7,0	8,6
		5	1,6	2,1	2,6	3,2	3,9	4,5	5,1	6,6	8,0	9,8	12,3
		10	2	2,8	3,7	4,5	5,5	6,3	7,4	9,6	11,7	14,5	18,2
8	8	1	0,9	1,1	1,3	1,4	1,7	1,9	2,2	2,6	3,1	3,7	4,5
		3	1,1	1,4	1,7	2,0	2,3	2,6	3,0	3,7	4,4	5,4	6,6
		5	1,3	1,7	2,1	2,6	3,0	3,4	4,0	5,1	5,8	7,5	9,1
		10	1,7	2,2	2,8	3,4	4,1	4,7	5,4	6,9	8,3	10,3	12,7
12	12	1	1,0	1,1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,9	2,2	2,6	3,1	3,6
		3	1,1	1,2	1,4	1,7	1,9	2,1	2,3	2,9	3,4	4,0	4,9
		5	1,3	1,6	1,9	2,3	2,6	3,0	3,4	4,2	5,0	6,1	7,5
		10	1,6	2,0	2,4	2,9	3,4	3,8	4,4	5,5	6,6	8,0	10,0
		20	1,8	2,3	2,9	3,5	4,1	4,7	5,5	7,0	8,4	10,3	12,7
16—22	16—22	3	1,0	1,1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,9	2,2	2,6	3,0	3,6
		5	1,1	1,3	1,5	1,8	2,0	2,2	2,4	2,9	3,4	4,1	4,9
		10	1,4	1,6	1,9	2,3	2,6	2,9	3,3	4,1	4,7	5,8	7,0
		20	1,7	2,0	2,4	2,9	3,3	3,7	4,2	5,3	6,8	7,6	9,3
		30	2,1	2,5	3,1	3,7	4,3	4,9	5,6	7,0	8,3	10,2	12,5
		45	2,5	3,1	3,8	4,6	5,4	6,1	7,1	8,6	10,2	12,6	15,5
		70	3	1,0	1,1	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	2,1	2,4	2,8
30	30	5	1,1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,9	2,1	2,5	2,8	3,4	4,1
		10	1,3	1,4	1,7	1,9	2,1	2,3	2,5	3,1	3,6	4,3	5,2
		20	1,5	1,7	2,1	2,4	2,7	2,9	3,3	4,1	4,8	5,7	7,0
		30	1,9	2,2	2,7	3,1	3,4	3,9	4,4	5,5	6,4	7,8	9,5
		40	2,3	2,8	3,4	4,0	4,6	5,1	5,9	7,1	8,7	10,6	13,0
		60	2,8	3,4	4,2	4,9	5,6	6,4	7,4	9,2	11,0	13,4	16,6

Таблица 28

 $(\sigma_b = 65-85 \text{ кг/мм}^2, d_b = 4,39-3,87 \text{ мм})$, СТАЛЬ ЭИ643

ФРЕЗЫ Р9

на горизонтально-, вертикально- и универсально-стаканах

Фрезерование

пазов

Из расчета							Режим резания				
Число зубьев фрезы z						мин.					
250	300	400	500	600	700	мин.	$s_z, \text{мм/зуб}$	$v, \text{м/мин}$	$n, \text{об/мин}$	$S_m, \text{мм/мин}$	$N_d, \text{квт}$
7,1	—	—	—	—	—	2—4	0,012	18,3	1170	42	0,019
10,4	—	—	—	—	—		0,01	14,4	918	27,5	0,036
14,9	—	—	—	—	—		0,008	12,2	775	18,6	0,042
22,2	—	—	—	—	—		0,006	10,7	681	12,3	0,057
5,3	6,3	—	—	—	—	4—6	0,015	19,8	790	59,3	0,04
7,9	9,4	—	—	—	—		0,012	15,6	623	37,4	0,076
11	13,3	—	—	—	—		0,01	13	518	25,9	0,089
15,5	18,7	—	—	—	—		0,008	11,3	451	18	0,13
4,4	5,1	—	—	—	—	6—8	0,02	19,7	523	73	0,10
6,0	7,0	—	—	—	—		0,018	15,6	413	52	0,16
9,0	10,7	—	—	—	—		0,013	13,5	358	32,6	0,18
12,0	14,0	—	—	—	—		0,011	11,7	311	24,0	0,25
15,5	18,6	—	—	—	—	6—8	0,010	9,8	260	18,2	0,35
4,2	4,9	6,1	—	—	—		0,03—0,05	16	317—232	66,6—81	0,5
5,8	6,8	8,5	—	—	—		0,025—0,04	14	271—197	47,4—55,2	0,5
8,4	9,9	12,5	—	—	—		0,02—0,03	12	239—172	33,4—36,3	0,7
11,8	13,4	16,7	—	—	—		0,018—0,025	10	195—150	24,6—26,2	1,0
15,2	18,1	22,5	—	—	—	6—8	0,02	10	136	19	1,2
18,9	22,7	30,8	—	—	—		0,018	8,0	115	14,5	1,4
3,8	4,4	5,4	6,6	7,7	9,1		0,08	16,9	168,6	94,4	0,7
4,6	5,5	6,8	8,4	9,9	11,7		0,07	13,8	146,5	71,7	0,88
6,1	7,2	8,9	11,0	13,1	15,5	6—8	0,06	11,8	125,2	52,5	1,29
8,3	9,8	12,2	15,2	18,3	21,4		0,05	10	106	37,1	1,82
11,4	13,6	16,8	21,1	25,5	29,8		0,04	8,9	93,9	26,2	1,97
15,7	18,7	23	29	35	40,0		0,03	8,4	89,2	18,7	1,97
20,0	24,0	31,0	39,2	48,0	55,0		0,025	7,6	80,7	14,1	2,0

Диаметр фрезы D , мм	Ширина паза t_1 , мм	Глубина паза B , мм до	Длина обрабатываемой									
			10	20	30	40	50	60	75	100	120	160
40—50	40—50	3	1,0	1,2	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,9	2,1	2,5
		5	1,2	1,3	1,5	1,6	1,7	1,9	2,0	2,4	2,7	3,2
		10	1,3	1,5	1,6	1,8	2,0	2,1	2,4	2,8	3,2	3,8
		20	1,6	1,8	2,0	2,3	2,5	2,8	3,1	3,7	4,2	5,0
		30	1,9	2,2	2,5	2,9	3,2	3,5	3,9	4,8	5,5	6,6
		40	2,2	2,6	3,0	3,3	3,7	4,1	4,6	5,3	6,6	7,9
		50	2,5	3,0	3,4	3,9	4,4	4,8	5,5	6,8	7,8	9,4
		75	3,0	3,5	4,2	4,8	5,6	6,2	7,0	8,8	10,6	12,5
												15,3

Примечание.
Меньшие значения s_z и s_m для меньших диаметров фрез, большие — для больших.

Поправочные коэффициенты на время обработки для измененных


σ_B , кг/мм ²	до 65		65—85
Продолжительность обработки, мин.	до 1	свыше 1	—
Коэффициент	0,9	0,8	1,0
Жесткость системы станок—деталь—инструмент	повышенная, средняя		
Продолжительность обработки, мин.	—		
Коэффициент	1,0		
Характер обработки	черновая ($\nabla 3-\nabla 4$)		
Продолжительность обработки, мин.	—		
Коэффициент	1,0		

Продолжение табл. 28

поверхности I, мм до						Из расчета					
250	300	400	500	600	700	Число зубьев фрезы <i>z</i>	Режим резания				
мин.							<i>s_z</i> , мм/зуб	<i>v</i> , м/мин	<i>n</i> , об/мин	<i>s_m</i> , мм/мин	<i>N_z</i> , квт
3,3	3,8	4,6	5,6	6,5	7,5		0,12—0,15	17,8	133—113	111—118	1,35
4,4	5,0	6,2	7,5	8,8	10,3		0,1—0,13	14,3	112—98	82—78	1,6
5,2	6,1	7,4	9,1	10,8	12,5		0,09—0,12	12,5	94—79	66—60	2,5
7,1	8,3	10,2	12,7	15	17,6	6—8	0,08—0,1	10,4	78—69	46—44	3,5
9,4	11,0	13,7	16,9	20	24		0,07—0,08	9,4	70—60	34	3,9
11,3	13,4	16,5	20,7	24,5	29		0,06—0,07	8,8	65—55	27	4,2
13,6	16,0	19,9	25	30	35		0,05—0,06	8,5	62—54	21—23	4,5
18,5	22,0	27,4	34,4	41,3	48,4		0,05	7,2	46	16,1	5,0

условий работы

свыше 85—120		свыше 120—140		
до 1	свыше 1	до 1	до 5	свыше 5
1,1	1,2	1,2	1,3	1,4
низкая				
до 1	до 3		свыше 3	
1,2	1,4		1,5	
чистовая ($\nabla 5 \sim \nabla 6$)				
до 2	свыше 2			
1,1	1,2			



КОНСТРУКЦИОННЫЕ СТАЛИ ($\sigma_b = 65-85 \text{ кг}/\text{мм}^2$,
ДИСКОВЫЕ

Неполное штучное время на обработку поверхностей
фрезерных

Диаметр фрезы $D, \text{мм}$	Ширина паза $t, \text{мм}$	Глубина паза $B, \text{мм}$ до	Длина обрабатываемой									
			5	10	20	30	40	50	60	70	100	120
50	4—6	1,5	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2	1,3	1,6
		3	0,8	0,9	1,0	1,1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,9
		5	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	2,2
	5—24	1,5	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,1	1,1	1,3	1,5
		3	0,8	0,9	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,4	1,7
		5	0,9	1,0	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	2,0
		8	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,9	2,3
		10	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,6	1,7	1,8	2,0	2,4
		15	1,2	1,3	1,4	1,5	1,7	1,8	2,0	2,2	2,4	2,8
		20	1,3	1,4	1,5	1,7	1,8	2,0	2,1	2,3	2,6	3,1
110	12—28	30	1,6	1,7	1,9	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,2	3,8
		3	0,9	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,8
		5	1,0	1,1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	2,1
		8	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	2,0	2,4
		10	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,9	2,1	2,3	2,7
		15	1,4	1,5	1,6	1,8	1,9	2,0	2,3	2,4	2,7	2,9
		20	1,6	1,7	1,8	2,0	2,2	2,3	2,6	2,8	3,1	3,7
		30	2,0	2,1	2,2	2,4	2,6	2,8	3,1	3,3	3,7	4,3
		5	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,9	2,1	2,3	2,5	3,0
		8	1,5	1,6	1,7	1,9	2,0	2,2	2,5	2,7	3,0	3,6
150	12—34	10	1,7	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,9	3,1	3,5	4,1
		15	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,4	3,7	4,1	4,9
		20	2,5	2,6	2,8	3,1	3,4	3,7	4,0	4,4	4,9	5,8
		30	3,0	3,2	3,4	3,8	4,1	4,3	4,9	5,3	6,0	7,1
		40	3,6	3,7	4,0	4,4	4,8	5,1	5,8	6,1	6,9	8,1
		50	4,3	4,5	4,8	5,3	5,7	6,1	6,7	7,3	8,2	9,6
		10	1,8	1,9	2,0	2,3	2,4	2,6	2,9	3,2	3,6	4,8
		15	2,1	2,3	2,4	2,7	2,9	3,1	3,5	3,8	4,2	5,0
		20	2,7	2,8	3,0	3,3	3,6	3,9	4,3	4,6	5,2	6,1
		30	3,3	3,4	3,7	4,0	4,4	4,7	5,2	5,6	6,3	7,4
175	12—34	40	3,9	4,1	4,3	4,7	5,1	5,5	6,0	6,5	7,3	8,4
		50	4,5	4,7	5,0	5,4	5,8	6,3	6,8	7,3	8,2	9,6

Таблица 29

$d_a = 4,39 - 3,87 \text{ мм}$, СТАЛЬ ЭИ643 ФРЕЗЫ Р9						Фрезерование пазов				
на горизонтально-, вертикально- и универсально- станках						Из расчета				
160	200	250	300	400	500	Число зубьев фрезы z	Режим резания			
мин.	мм	мм	мм	мм	мм		s_z , мм/зуб	v_z , м/мин	n , об/мин	s_m , мм/мин
1,7	1,9	2,2	2,5	3,1	3,6	14	0,05	47	300	214
2,1	2,5	2,7	3,2	3,9	4,7		0,005	37	240	152
2,5	2,9	3,3	4,0	4,9	5,9		0,04	32	206	115
1,6	1,8	2,0	2,0	2,9	3,4		0,06 — 0,08	43	230 — 146	240 — 260
1,9	2,1	2,4	2,8	3,4	4,1		0,055 — 0,075	34	184 — 113	184 — 186
2,2	2,5	2,9	3,4	4,2	5,0	16—24	0,05 — 0,07	30	157 — 100	141 — 154
2,6	3,0	3,4	4,1	5,0	6,1		0,045 — 0,065	26	138 — 87	112 — 124
2,8	3,2	3,7	4,5	5,4	6,6	(10—12)	0,045 — 0,06	24	126 — 32	102 — 108
3,0	4,0	4,6	5,6	6,8	8,3		0,04 — 0,055	21	122 — 74	78 — 90
3,6	4,2	4,9	5,9	7,2	8,7		0,04 — 0,05	19	109 — 68	79 — 75
4,3	5,0	5,8	7,0	8,6	10,5		0,045	18	63	62
2,0	2,3	2,6	3,1	3,7	4,5		0,075	34	99	164
2,4	2,7	3,1	3,7	4,5	5,4		0,07	29	85	130
2,7	3,2	3,6	4,3	5,3	6,4	20—24	0,065	26	75	107
3,1	3,5	4,1	5,0	6,0	7,2		0,06	24	70	93
3,2	4,2	4,9	6,0	7,2	8,8	(12—16)	0,055	21	62	75
4,2	4,9	5,7	7,0	8,4	10,2		0,05	20	53	64
5,0	5,9	6,8	8,3	10,0	12,2		0,045	18,5	53,5	53
3,4	4,0	4,7	5,8	6,9	8,4		0,07	32,2	68	77
4,1	4,8	5,6	6,9	8,3	10,2		0,065	28,4	60	63
4,8	5,6	6,5	8,0	9,6	11,8		0,06	26,5	56	54
5,6	6,6	7,8	9,5	11,5	14,1	14—18	0,055	24	51	45
6,7	7,9	9,2	11,3	13,6	16,7		0,05	22,1	47	38
8,2	9,7	11,3	13,8	16,6	20,4		0,045	20	43	31
8,3	10,9	12,7	15,5	18,6	22,8		0,043	18,3	39	28
11,0	12,9	15,0	18,2	22,0	26,7		0,04	18	38	24
4,9	5,7	6,7	8,2	9,8	12,1		0,06	26,8	48,8	53
5,7	6,7	7,9	9,6	11,6	14,2		0,055	24,6	44,8	45
7,1	8,3	9,6	11,8	14,1	17,3	16—20	0,05	22,7	41,4	37
8,5	9,9	11,5	14,1	16,9	20,7		0,045	20,7	37,7	31
9,8	11,5	13,4	16,2	19,5	23,8		0,043	18,2	33,2	27
10,9	12,7	14,7	17,8	21,3	26,0		0,04	18,5	34	25

Диаметр фрезы <i>D</i> , мм	Ширина паза <i>B</i> , мм	Глубина паза <i>t</i> , мм до	Длина обрабатываемой									
			5	10	20	30	40	50	60	75	100	120
200	12—40	20	2,9	3,0	3,2	3,5	3,8	4,1	4,5	4,9	5,5	6,4
		30	3,7	3,8	4,1	4,5	4,8	5,2	5,7	6,1	6,9	8,1
		40	4,4	4,6	4,9	5,3	5,7	6,1	6,6	7,1	7,9	9,3
		50	8,1	8,4	9,0	9,7	10,5	11,3	12,1	13,1	14,6	17,1
		80	12,0	12,4	13,2	14,3	15,3	16,5	17,8	18,9	21,0	24,5
250	16—40	20	2,8	2,9	3,1	3,4	3,6	4,0	4,2	4,6	5,1	5,9
		30	3,5	3,6	3,8	4,1	4,5	4,8	5,2	5,3	6,1	7,2
		40	4,3	4,5	4,7	5,1	5,5	5,9	6,3	6,7	7,4	8,6
		50	5,3	5,4	5,7	6,1	6,5	7,0	7,5	8,0	8,8	10,2
		80	6,2	6,5	6,8	7,2	7,6	8,1	8,6	9,1	10,0	11,6
300	16—40	50	6,9	7,1	7,5	8,0	8,4	9,0	9,5	10,1	11,0	12,2
		80	10,7	11,0	11,6	12,2	12,8	13,7	14,3	15,1	16,5	18,0
		120	14,0	14,4	14,9	15,7	16,5	17,4	18,3	19,3	21,0	22,8
350	16—40	80	9,0	9,2	9,6	10,0	10,6	11,1	11,8	12,3	13,3	15,0
		120	12,2	12,4	12,8	13,5	14,1	14,8	15,4	16,2	17,5	19,7
		140	18,8	19,3	20,8	20,8	21,7	22,8	23,8	25,0	27,0	30,5

Примечание.

Меньшие значения s_z для монолитных фрез, большие — для фрез со вставными зубьями (число зубьев указано в скобках).

Поправочные коэффициенты на время обработки

σ_B , кг/мм ²	до 65		65—85
Продолжительность обработки, мин.	до 1	свыше 1	—
Коэффициент	0,9	0,8	1,0
Жесткость системы станок—деталь—инструмент	повышенная, средняя		
Продолжительность обработки, мин.	—		
Коэффициент	1,0		
Характер обработки	черновая ($\nabla 3 \rightarrow \nabla 4$)		
Продолжительность обработки, мин.	—		
Коэффициент	1,0		

Продолжение табл. 29

поверхности L , мм до						Из расчета				
160	200	250	300	400	500	Число зубьев фрезы z	Режим резания			
мин.							s_z , мм/зуб	v , м/мин	n , об/мин	$s_{ш}$, мм/мин
7,4	8,6	10,0	12,2	14,6	17,9	16—22	0,05	23,2	38	36
9,2	10,8	12,5	15,2	18,2	22,3		0,045	21,1	33,7	29
10,6	12,3	14,2	17,2	20,6	25,1		0,043	19,2	30,8	26
19,5	22,7	26,3	31,7	38,0	46,4		0,04	18,8	30	14
27,9	32,4	34,4	45,1	53,8	65,6		0,03	17,7	28,2	10
6,7	7,8	9,0	10,9	13,0	15,8	20—24	0,05	24	38	42
8,1	9,4	10,8	13,1	15,6	18,9		0,045	22	35	35
9,7	11,2	12,9	15,6	18,5	22,4		0,043	18,7	30	30
11,5	13,2	15,1	18,2	21,6	26,1		0,04	18,4	29	26
13,0	14,8	15,8	20,2	23,9	28,8		0,03	16,8	27	24
14,2	16,3	18,5	22,1	26,1	31,5	24—28	0,04	20	21	22
21,0	23,7	27,0	32,0	37,2	45,0		0,035	17	18	16
26,5	30,0	34,0	40,0	46,8	55,8		0,03	16	17	13
16,7	18,8	21,3	25,0	28,2	35,0		0,04	17	16	17
21,7	24,3	27,4	32,2	37,4	44,0		0,035	16	15	14
33,6	37,6	42,4	49,7	58,0	68,4		0,03	15,5	14	11

для измененных условий работы

свыше 85—120		свыше 120—140		
до 1	свыше 1	до 1	до 5	свыше 5
1,1	1,2	1,2	1,3	1,4
низкая				
до 1	до 3		свыше 3	
1,2	1,4		1,5	
чистовая ($\nabla 5$ — $\nabla 6$)				
до 2	свыше 2			
1,1	1,2			




Таблица 30

КОНСТРУКЦИОННЫЕ СТАЛИ ($\sigma_b=65-85 \text{ кг/мм}^2$,
 $d_b=4,39-3,87 \text{ мм}$), СТАЛЬ ЭИ643
 ГРИБКОВЫЕ ФРЕЗЫ Р9

Неполное штучное время на обработку поверхностей
 на горизонтально-, вертикально- и универсально-
 фрезерных станках

Фрезерование
 шпоночных
 пазов

Диаметр фрезы <i>D</i> , мм	Ширина паза <i>B</i> , мм	Глубина паза <i>t</i> , мм до	Длина обрабатываемой поверхности <i>l</i> , мм до						Из расчета				
			10	20	30	40	60	80	Число зубьев фрезы <i>z</i>	Режим резания			
			Время, мин.							<i>s_z</i> , мм/зуб	<i>v</i> , м/мин	<i>n</i> , об/мин	<i>s_н</i> , мм/мин
10	2	1,0 2,5	1,0 1,2	1,3 1,6	1,5 2,0	1,8 2,4	2,4 3,2	3,0 4,0	6	0,012 0,01	17 14	550 445	39,6 26,7
13	2-3	1,5 3,0	1,0 1,3	1,3 1,7	1,6 2,1	1,9 2,6	2,6 3,6	3,2 4,5	8	0,012 0,01	20 16	500 387	36,0 23,2
16	3-4	2 4	1,0 1,1	1,2 1,5	1,5 1,8	1,7 2,2	2,3 3,0	2,8 3,7	8	0,013 0,011	21 17	410 340	42,6 30
22	4-6	2-4 6	1,1 1,2	1,4 1,6	1,7 2,0	2,0 2,5	2,7 3,4	3,3 4,3	8	0,015 0,012	20 18	284 258	34 24,8
28	5-8	4-7 8-10	1,1 1,2	1,5 1,6	1,8 2,0	2,2 2,5	3,0 3,4	3,7 4,3	8	0,02 0,018	16 15	188 172	30 24,8
38	6-8	5-8 9-12	1,0 1,2	1,3 1,6	1,6 2,0	1,9 2,4	2,5 3,3	3,1 4,1	10	0,025 0,02	18 16	147 132	36,8 26,4

Поправочные коэффициенты на время
 обработки для измененных условий работы

$\sigma_b, \text{кг/мм}^2$	до 65	свыше 65-85	свыше 85-120
Коэффициент	0,8	1,0	1,2
Характер об- работки	черновая (▽3-▽4)	чистовая (▽5)	
Продолжитель- ность обработ- ки, мин.	-	до 1,5	до 2,5
Коэффициент	1,0	1,7	2,0
			2,2




Таблица 31

КОНСТРУКЦИОННЫЕ СТАЛИ ($\sigma_b=65-85 \text{ кг}/\text{мм}^2$, $d_b=4,39-3,87 \text{ мм}$), СТАЛЬ ЭИ643 ГРИБКОВЫЕ ФРЕЗЫ Р9										Фрезерование пазов			
Неполное штучное время на обработку поверхностей на горизонтально-, вертикально- и универсальнофрезерных станках													
Диаметр фрезы $D, \text{мм}$	Ширина паза $B, \text{мм}$	Глубина паза $t, \text{мм до}$	Длина обрабатываемой поверхности $l, \text{мм до}$				Из расчета						
			5	10	20	30	40	Число зубьев фрезы z	Режим резания				
			Время, мин.						$s_z, \text{мм}/\text{зуб}$	$v, \text{м}/\text{мин}$	$n, \text{об}/\text{мин}$	$s_x, \text{мм}/\text{мин}$	
10	2	1 2,5	0,9 1,1	1,1 1,3	1,4 1,7	1,6 2,2	1,6 2,5	6	0,012 0,01	17 14	550 445	39 27	
13	2-3	1,5 3	1,0 1,2	1,1 1,5	1,4 1,9	1,7 2,4	2,0 2,9	8	0,012 0,01	20 16	500 387	36 23	
16	3-4	2 4	0,9 1,1	1,1 1,4	1,4 1,7	1,6 2,0	1,9 2,5	8	0,013 0,011	21 17	410 340	43 30	
22	4-6	от 2 до 4 6	1,1 1,3	1,4 1,7	1,6 2,0	1,9 2,4	2,3 2,9	8	0,015 0,012	20 18	284 258	34 25	
28	5-8	от 4 до 7 10	1,3 1,6	1,6 1,9	1,9 2,2	2,2 2,6	2,6 3,1	8	0,020 0,018	16 15	188 172	30 25	
38	6-8	от 5 до 8 12	1,4 1,7	1,5 2,0	1,8 2,3	2,1 2,7	2,4 3,1	10	0,025 0,02	18 16	147 132	37 26	
48	6-10	от 8 до 10 15	1,5 1,9	1,8 2,2	2,0 2,5	2,4 3,0	2,7 3,4	10	0,03 0,025	17 16	112 103	34 26	

Поправочные коэффициенты на время
обработки для измененных условий работы

$\sigma_b, \text{кг}/\text{мм}^2$	до 65	свыше 65-85	свыше 85-120
Коэффициент	0,8	1,0	1,2
Характер обработки	черновая (▽3-▽4)	чистовая (▽5)	
Продолжительность обработки, мин.	—	до 1,5	до 2,5
Коэффициент	1,0	1,7	2,0
			2,2

**КОНСТРУКЦИОННЫЕ СТАЛИ ($\sigma_b=65-85 \text{ кг/мм}^2$,
КОНЦЕВЫЕ**

Неполное штучное время на обработку поверхностей фрезерных

Диаметр фрезы <i>D, мм</i>	Глубина фрезе- рования <i>t, мм</i> до ширины фрезе- руемой поверх- ности <i>B, мм</i> до	Длина обрабатываемой										
		10	20	30	40	50	60	75	100	120	160	
8	3	1	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,7	1,9
		3	0,8	0,9	1,1	1,2	1,4	1,5	1,6	1,8	2,3	2,6
		5	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,4	2,9	3,5
		10	1,0	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,2	4,0	4,8
	6	1	0,8	0,8	1,0	1,1	1,3	1,4	1,5	1,7	2,1	2,4
		3	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	1,7	1,9	2,3	2,8	3,3
		5	1,0	1,1	1,4	1,7	2,0	2,2	2,5	3,0	3,7	4,4
		10	1,1	1,4	1,8	2,1	2,5	2,9	3,3	3,9	4,9	6,0
12	3	1	0,7	0,8	0,9	0,9	1,1	1,2	1,2	1,3	1,5	1,7
		3	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,7	1,9	2,2
		5	0,8	0,9	1,1	1,2	1,5	1,6	1,7	2,0	2,5	2,9
		10	0,9	1,1	1,3	1,5	1,8	2,0	2,3	2,7	3,3	4,0
		20	1,1	1,3	1,7	2,0	2,4	2,7	3,1	3,7	4,7	5,6
	10	1	0,8	0,9	0,9	1,0	1,2	1,3	1,4	1,5	1,8	2,2
		3	0,8	0,9	1,1	1,3	1,5	1,6	1,8	2,0	2,5	3,0
		5	1,0	1,1	1,4	1,6	1,8	2,0	2,3	2,7	3,3	4,0
		10	1,2	1,3	1,6	1,9	2,2	2,5	2,8	3,4	4,2	5,1
		20	1,3	1,6	2,0	2,4	2,9	3,3	3,8	4,5	5,7	6,9
16	3	3	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3	1,4	1,6	1,9	2,2
		5	0,8	0,9	1,1	1,2	1,4	1,5	1,6	1,9	2,3	2,7
		10	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,3	2,8	3,4
		20	1,0	1,1	1,4	1,7	2,0	2,2	2,6	3,0	3,7	4,7
		30	1,1	1,3	1,6	1,9	2,3	2,6	3,0	3,6	4,5	5,4

Таблица 32

$d_b = 4,39 - 3,87 \text{ мм}$, СТАЛЬ ЭИ643
ФРЕЗЫ Р9

на горизонтально-, вертикально- и универсально-
станках

Фрезерование
ступлов

поверхности l , мм до							Из расчета				
200	250	300	350	400	500	600	700	Число зубьев фрезы z	Режим резания		
(на 1 проход)							s_z , мм/зуб	v_r , м/мин	n , об/мин	s_m , мм/мин	
2,3	2,7	3,2	3,9	4,7	5,5	6,4	4-6	0,025	29,4	1170	146
3,2	3,7	4,6	5,6	6,9	8,2	9,6		0,02	23	910	90,7
4,3	5,1	6,3	7,8	9,7	11,6	13,6		0,016	19,3	770	62
6,0	7,6	9,0	11,2	14,1	16,8	19,9		0,012	17,0	675	41
2,9	3,3	4,1	5,1	6,1	7,3	8,6	6-8	0,02	27	1050	105
4,0	4,8	5,9	7,3	9	11	13		0,015	22,5	890	67
5,5	6,6	8,1	10,2	12,7	15,3	17,9		0,012	19,0	764	46
7,5	8,1	11,3	14,2	17,8	21,5	25,2		0,010	16,0	645	32
2,0	2,3	2,7	3,3	4	4,6	5,4	6-8	0,03	32,5	865	182
2,6	3,1	3,7	4,6	5,5	6,6	7,6		0,025	25,6	677	119
3,5	4,2	5,1	6,4	8	9,3	11		0,021	21,0	562	79
4,9	6,0	7,3	9,1	11,3	13,5	15,9		0,015	18,6	495	52
7,1	8,5	10,9	13,3	16,8	20,2	23,8		0,012	15,0	400	34
2,6	3,0	3,5	4,3	5,2	6,1	7,1	6-8	0,025	27,7	735	129
3,5	4,2	5,0	6,3	7,6	9,1	11		0,020	21,9	578	81
4,9	5,8	7,1	8,8	11	13	15		0,015	19,4	515	54
6,3	7,6	9,4	11,8	14,6	17,6	20,7		0,012	17,7	470	39,5
8,6	10,4	13,0	16,3	20,5	24,8	29,1		0,01	14,8	394	27,6
2,6	3,0	3,6	4,5	5,4	6,3	7,4	6-8	0,033	27,0	537	123
3,3	3,8	4,7	5,8	7,1	8,4	10		0,027	23,5	468	88,5
4,2	5,0	6,1	7,6	9,4	11,0	13		0,023	20,3	399	64
5,6	6,7	8,3	10,3	12,9	15,5	18,2		0,020	16,3	324	45
6,7	8,1	10,3	12,7	15,9	19,2	22,5		0,018	14,3	284	36

				Длина обрабатываемой								
				10	20	30	40	50	60	75	100	160
		Глубина фрезерования t , мм до	Ширина фрезеруемой поверхности B , мм до	Время, мин.								
16	12	3	0,8	0,9	1,1	1,2	1,4	1,5	1,6	1,8	2,2	2,7
		5	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	1,9	2,2	2,8	3,3
		10	1,0	1,2	1,5	1,7	2,0	2,2	2,5	3,0	3,6	4,5
		20	1,3	1,5	1,9	2,2	2,6	2,9	3,4	4,1	5,1	6,2
		30	1,4	1,8	2,3	2,8	3,3	3,8	4,3	5,3	6,7	8,1
	5	3	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,7	1,9
		5	0,8	0,8	1,0	1,1	1,3	1,4	1,5	1,7	2,1	2,4
		10	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,3	2,8	3,3
		20	1,0	1,1	1,5	1,7	2,0	2,2	2,5	3,0	3,7	4,4
		30	1,1	1,3	1,7	2,0	2,3	2,7	3,0	3,6	4,6	5,5
22	18	3	1,2	1,5	1,9	2,3	2,7	3,1	3,6	4,4	5,5	6,7
		5	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,4	1,5	1,7	2,0	2,3
		10	0,9	1,0	1,2	1,3	1,5	1,6	1,8	2,1	2,5	3,0
		20	1,0	1,1	1,4	1,6	1,9	2,1	2,3	2,8	3,3	4,1
		30	1,2	1,4	1,7	2,0	2,3	2,6	3,0	3,5	4,4	5,4
	5	30	1,4	1,7	2,1	2,5	3,0	3,4	3,9	4,7	5,9	7,1
		45	1,7	2,1	2,8	2,6	4,0	4,5	5,2	6,4	8,0	9,8
		3	0,7	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,1	1,2	1,5	1,6
		5	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,7	1,9
		10	0,8	0,8	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,6	1,9	2,3
30	25	5	0,8	0,8	1,0	1,1	1,2	1,4	1,6	1,7	2,0	2,5
		20	0,9	0,9	1,1	1,2	1,4	1,6	1,7	2,0	2,5	2,9
		30	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,3	2,9	3,4
		40	0,9	1,1	1,4	1,6	1,9	2,1	2,4	2,8	2,5	4,2
		60	1,0	1,2	1,6	1,9	2,2	2,5	2,9	3,4	4,3	5,2
	25	3	0,8	0,8	1,0	1,1	1,2	1,2	1,3	1,5	1,7	2,0
		5	0,9	0,9	1,1	1,2	1,3	1,4	1,6	1,8	2,1	2,5
		10	1,0	1,0	1,2	1,4	1,6	1,7	1,9	2,2	2,6	3,2
		20	1,1	1,2	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4	2,8	3,5	4,2
		30	1,2	1,3	1,7	1,9	2,2	1,4	2,8	3,3	4,0	4,8
		40	1,3	1,5	1,8	2,1	2,5	1,8	3,2	3,8	4,7	5,6
		60	1,4	1,7	2,1	2,5	2,9	3,3	3,8	4,5	5,6	6,8

Продолжение табл. 32

поверхности <i>l</i> , мм до							Из расчета				
200	250	300	400	500	600	700	Число зубьев Фрезы <i>z</i>	Режим резания			
(на 1 проход)								<i>s_z</i> , мм/зуб	<i>v</i> , м/мин	<i>n</i> , об/мин	<i>s_m</i> , мм/мин
3,1	3,7	4,4	5,5	6,7	7,8	9,2		0,03	23,1	457	95,5
4,0	4,7	5,9	7,1	8,7	10	12		0,025	20,1	399	69,5
5,5	6,5	8,0	10,0	12	15	18		0,02	16,9	333	46,7
7,8	9,4	11,7	14,6	18,4	22,2	26,1		0,015	15,1	300	31
10,2	12,3	15,4	19,4	24,4	29,5	34,8		0,012	13,9	277	23
2,4	2,7	3,2	3,9	4,7	5,5	6,4		0,055	26,4	380	146
3,0	3,4	4,1	5,1	6,2	7,4	8,6		0,045	22,3	323	103
4,1	4,9	6,0	7,5	9,2	11	13		0,035	19,1	267	65,5
5,5	6,6	8,2	10,3	13	15	18		0,027	16,6	240	45,4
6,9	8,3	10,4	13,0	16,3	19,7	23,2		0,023	15,2	220	35
8,4	10,2	12,7	16,0	20,2	20,2	28,6		0,020	13,7	198	28
2,7	3,1	3,8	4,6	5,5	6,5	7,6		0,05	23,6	340	119
3,6	4,2	5,1	6,3	7,6	9,1	11		0,04	20,0	290	81
4,9	5,9	7,2	9,0	11	13	15		0,03	17,7	256	53,7
6,5	7,9	9,7	12,0	15	18	21		0,025	15,1	218	38,3
8,9	10,7	13,4	16,7	21,2	25,4	29,9		0,02	13,5	195	27
12,2	14,9	18,6	23,3	29,5	35,6	41,9		0,015	12,5	180	19
1,9	2,2	2,6	3,0	3,7	4,3	5,0		0,10	27,1	288	201
2,3	2,6	3,1	3,8	4,6	5,4	6,3		0,09	22,5	238	150
2,7	3,2	3,8	4,7	5,7	6,7	7,8		0,08	18,9	201	115
3,5	4,1	5,0	6,3	6,5	9,1	11		0,07	15,5	165	80,7
4,2	4,9	6,1	7,6	9,4	11,2	13,2		0,06	14,3	152	64
5,2	6,2	7,7	9,6	11,9	13,8	16,9		0,05	13,1	139	49
6,4	7,8	9,6	12,1	15,1	18,2	21,4		0,04	12,7	135	38
2,3	2,6	3,1	3,8	4,6	5,3	6,2		0,085	24,0	256	153
2,9	3,4	4,1	5,0	6,0	7,1	8,3		0,07	19,8	211	107
3,8	4,4	5,4	6,7	8,2	9,7	11		0,06	16,9	179	75,2
5,0	6,0	7,4	9,1	11	13	16		0,05	24,3	151	52,7
6,0	7,1	8,8	10,9	13,7	16,4	19,2		0,045	12,9	137	43
6,9	8,3	10,3	12,9	16,1	19,4	22,7		0,04	12,0	127	36
8,3	10,1	12,6	15,7	19,8	23,8	27,9		0,035	11,1	118	29

Диаметр фрезы <i>D</i> , мм		Глубина фрезе- рования <i>f</i> , мм до ширины фрезе- руемой поверх- ности <i>B</i> , мм до		Длина обрабатываемой								
				10	20	30	40	50	60	75	100	120
Время, мин.											160	
5	5	3	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,0	1,0	1,1	1,3	1,5
		5	0,8	0,8	0,9	0,9	1,1	1,1	1,2	1,4	1,6	1,9
		10	0,8	0,9	0,9	1,0	1,2	1,3	1,4	1,6	1,8	2,2
		20	0,9	0,9	1,1	1,2	1,3	1,4	1,6	1,9	2,2	2,7
		30	0,9	0,9	1,1	1,3	1,5	1,6	1,8	2,1	2,6	3,0
		50	0,9	1,0	1,3	1,4	1,7	1,9	2,1	2,5	3,0	3,6
		70	1,0	1,1	1,4	1,6	1,9	2,2	2,5	2,9	3,6	4,3
40	20	3	0,7	0,8	0,9	0,9	1,1	1,1	1,2	1,3	1,5	1,8
		5	0,8	0,9	0,9	1,0	1,2	1,2	1,3	1,5	1,8	2,1
		10	0,9	0,9	1,1	1,2	1,3	1,4	1,6	1,8	2,1	2,6
		20	0,9	1,1	1,2	1,3	1,5	1,6	1,8	2,1	2,6	3,1
		30	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,5	3,1	3,7
		50	1,0	1,2	1,5	1,7	2,0	2,3	2,5	3,1	3,7	4,5
		70	1,1	1,3	1,7	2,0	2,4	2,7	3,0	3,6	4,5	5,5
35	35	3	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,2	1,3	1,5	1,7	2,0
		5	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,8	2,1	2,5
		10	1,0	1,1	1,2	1,4	1,5	1,6	1,8	2,1	2,5	2,9
		20	1,1	1,2	1,4	1,6	1,8	1,9	2,2	2,5	3,0	3,7
		30	1,1	1,3	1,6	1,8	2,1	2,3	2,6	3,0	3,7	4,4
		50	1,3	1,5	1,9	2,2	2,5	2,8	3,2	3,8	4,7	5,6
		70	1,6	1,7	2,2	2,5	3,0	3,3	4,1	4,4	5,5	6,7
50	5	3	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,0	1,1	1,2	1,3	1,5
		5	0,7	0,7	0,9	0,9	1,1	1,1	1,2	1,3	1,5	1,7
		10	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,5	1,7	2,0
		20	0,8	0,8	1,0	1,1	1,3	1,3	1,5	1,7	2,0	2,3
		30	0,8	0,9	1,1	1,2	1,4	1,4	1,6	1,9	2,3	2,6
		50	0,8	0,9	1,2	1,3	1,5	1,7	1,8	2,1	2,6	3,1
		75	0,9	1,0	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,5	3,1	3,6

Продолжение табл. 32

поверхности I, мм до							Из расчета				
200	250	300	400	500	600	700	Число зубьев фрезы <i>z</i>	Режим резания			
(на 1 проход)								<i>s_z</i> , мм/зуб	<i>v</i> , м/мин	<i>n</i> , об/мин	<i>s_u</i> , мм/мин
1,7	1,9	2,2	2,6	3,0	3,5	4,1		0,15	31,8	254	266
2,1	2,4	2,9	3,5	4,2	4,9	5,7		0,13	23,5	187	170
2,5	2,9	3,5	4,3	5,1	6,0	7,0		0,12	19,6	156	131
3,2	3,7	4,5	5,6	6,8	8,1	9,4		0,10	16,7	133	93
3,7	4,4	5,4	6,6	8,2	9,8	11,4		0,09	14,9	119	75
4,4	5,3	6,5	8,1	10,1	12,1	14,2		0,08	13,3	106	59
5,4	6,6	8,0	10,0	12,4	14,9	17,5		0,07	12,0	96	47
2,1	2,3	2,7	3,3	4,0	4,6	5,3		0,13	25,5	20,3	185
2,4	2,8	3,3	4,0	4,8	5,6	6,6		0,12	21,1	168	141
3,0	3,5	4,2	5,2	6,3	7,5	8,8		0,10	18,1	144	101
3,7	4,3	5,3	6,5	8,0	9,5	11		0,09	15,2	121	76,5
4,5	5,4	6,6	8,2	10,2	12,2	14,3		0,08	13,3	106	59
5,5	6,6	8,2	10,2	12,8	15,3	17,9		0,07	11,8	94	46
6,8	8,3	10,2	12,8	16,0	19,3	22,6		0,06	10,8	86	36
6—8											
2,3	2,6	3,1	3,8	4,5	5,2	6		0,12	23,9	190	159
2,8	3,3	4,0	4,8	5,8	6,9	8		0,10	20,1	159	112
3,5	4,0	4,9	6,0	7,3	8,7	10		0,09	17,1	136	86
4,4	5,2	6,4	7,9	8,8	11	12		0,08	14,1	112	68,8
5,4	6,4	7,9	9,8	12,2	14,6	17,1		0,07	12,5	100	49
6,9	8,2	10,4	12,7	15,8	19,0	22,3		0,06	11,2	89	37
8,3	9,9	12,4	15,4	19,3	23,2	27,2		0,05	10,3	86	30
1,8	1,9	2,3	2,8	3,2	3,7	4,3		0,18	30,6	195	246
2,1	2,3	2,8	3,4	4,0	4,6	5,4		0,16	25,6	163	183
2,4	2,7	3,3	4,0	4,8	5,6	6,6		0,15	21,4	136	143
2,8	3,3	4,3	4,8	5,9	6,9	8,1		0,14	17,7	113	111
3,2	3,8	4,6	5,7	7,0	8,3	9,6		0,13	15,5	99	90
3,8	4,5	5,5	6,8	8,4	10,0	11,7		0,12	13,6	87	73
4,6	5,3	6,5	8,2	10,1	12,1	14,2		0,11	12,1	77	59

Диаметр фрезы <i>D</i> , мм	Глубина фрезе- рования <i>t</i> , мм до ширины поверх- ности <i>B</i> , мм до	Длина обрабатываемой										
		10	20	30	40	50	60	75	100	120	160	
50	20	3	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,5	1,8
		5	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,5	1,7	2,1
		10	0,9	0,9	1,0	1,1	1,3	1,4	1,5	1,7	2,0	2,4
		20	0,9	1,1	1,1	1,2	1,4	1,5	1,7	2,0	2,4	2,9
		30	0,9	1,0	1,1	1,4	1,6	1,7	2,0	2,3	2,8	3,3
	35	50	0,9	1,1	1,3	1,5	1,8	2,0	2,2	2,6	3,2	3,8
		75	1,0	1,2	1,4	1,8	2,1	2,3	2,6	3,1	3,9	4,7
		10	0,9	1,0	1,2	1,3	1,5	1,6	1,8	2,0	2,4	2,8
		20	1,0	1,1	1,4	1,5	1,7	2,3	2,1	2,4	2,9	3,4
		30	1,1	1,2	1,5	1,7	2,0	2,2	2,4	2,8	3,4	4,1
		50	1,2	1,4	1,7	2,0	2,3	2,6	2,9	3,4	4,2	5,0
		75	1,4	1,6	2,0	2,4	2,8	3,1	3,5	4,1	5,1	6,1

Поправочные коэффициенты на время обработки

σ_B , кг/мм ²	до 65		свыше 65—85	свыше
Продолжительность обработки, мин.	до 1	свыше 1	—	до 1
Коэффициент	0,9	0,8	1,0	1,1
Жесткость системы станок—деталь— инструмент	повышенная, средняя			
Продолжительность обработки, мин.	—			
Коэффициент	1,0			
Характер обработки	черновая ($\nabla 3-\nabla 4$)			
Продолжительность обработки, мин.	—			
Коэффициент	1,0			

Продолжение табл. 32

поверхности t , мм до							Из расчета			
200	250	300	400	500	600	700	Число зубьев фрезы z	Режим резания		
(на 1 проход)								s_z , мм/зуб	v , м/мин	n , об/мин
2,0	2,2	2,7	3,2	3,9	4,5	5,0		0,16	27	172
2,4	2,7	3,3	4,0	4,8	5,6	6,5		0,14	22,6	144
2,8	3,3	3,9	4,7	5,8	7,0	8,2		0,13	19	121
3,4	4,0	4,9	6,1	7,4	8,2	10,0		0,12	15,7	100
4,0	4,8	5,8	7,2	9,0	10,7	12,5		0,11	13,9	89
4,8	5,7	7,0	8,7	10,8	12,9	15,2		0,10	12,2	78
5,8	7,0	8,7	10,8	13,5	16,3	17,9	6—8	0,09	10,8	69
										43
3,4	3,9	4,8	5,9	7,2	8,5	9,9		0,11	18,3	116
4,2	4,9	6,0	7,5	9,2	11,0	12,8		0,10	15,1	96
5,1	5,9	7,3	9,0	11,2	13,3	15,6		0,09	13,2	84
6,3	7,4	9,1	11,3	14,1	17,0	19,8		0,08	11,8	75
7,7	9,1	11,3	14,1	17,6	21,2	24,8		0,07	10,5	67
										33

для измененных условий работы

85—120	свыше 120—140		
свыше 1	до 1	до 5	свыше 5
1,2	1,2	1,3	1,4
низкая			
до 1	до 3	свыше 3	
1,2	1,4	1,5	
чистовая ($\nabla 5 \rightarrow \nabla 6$)			
до 2	свыше 2		
1,1	1,2		





Таблица 33

КОНСТРУКЦИОННЫЕ СТАЛИ ($\sigma_n=65-85 \text{ кг}/\text{м}^2$, $d_a=4,39-3,87 \text{ м.м.}$)										Фрезерование уступов					
КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ Т15К6										Неполное штучное время на обработку поверхностей на вертикально-универсальном фрезерном станках					
Диаметр фрезы $D, \text{м.м.}$	Глубина уступа $t, \text{м.м.}$ до	Ширина уступа $B, \text{м.м.}$ до	Длина обрабатываемой поверхности $l, \text{м.м. до}$						Число зубьев фрезы Z	Режим резания			$N_3, \text{квт}$		
			30	50	75	100	150	200		$S_p, \text{м.м.}/\text{зуб}$	$n, \text{об./мин}$	$u, \text{м./мин}$	$S_{\text{ж}}, \text{м.м.}/\text{мин}$		
			Время, мин.							Из расчета					
20	5	5	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,6	3—5	0,07	65	1030	290	0,4	
		8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,6	1,9	3—5	0,06	52	830	200	0,4	
		12	0,9	1,1	1,3	1,5	1,9	2,4	3—5	0,05	42	670	135	0,5	
15	8	5	0,9	1,0	1,1	1,3	1,6	1,9	3—5	0,06	54	860	206	0,7	
		12	1,0	1,1	1,3	1,5	1,8	2,3	3—5	0,05	43	690	138	0,8	
		18	1,0	1,2	1,3	1,5	1,8	2,3	3—5	0,045	35	560	100	0,9	
25	8	5	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,7	2—1	0,08	63	800	256	0,6	
		12	0,9	1,0	1,2	1,4	1,7	2,0	2—6	0,07	49	620	173	0,6	
		18	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,6	2—6	0,06	40	510	122	0,7	
30	10	8	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,7	2—5	0,05	33	420	84	0,8	
		12	0,9	1,1	1,4	1,7	2,0	2,6	2—5	0,045	28	355	64	1,3	
		18	1,0	1,3	1,6	2,0	2,4	3,2	4,2	0,05	26	280	70	1,2	

		8	1,0	1,1	1,3	1,5	1,8	2,3	4—6	0,07	40	425	150	1,6
	12	1,1	1,2	1,3	1,5	1,8	2,3	2,9	—	0,06	33	350	105	1,8
	18	1,3	1,4	1,5	1,9	2,3	2,9	3,6	—	0,05	27	290	72,5	1,9
	25	1,4	1,5	1,8	2,2	2,7	3,6	4,8	—	0,045	23	245	55	2,0
30	25	10	0,9	1,1	1,2	1,4	1,7	2,1	4—6	0,09	45	360	165	1,3
	15	1,0	1,2	1,4	1,7	2,1	2,7	3,4	—	0,08	36	290	116	1,4
	22	1,1	1,4	1,6	2,0	2,5	3,3	4,3	—	0,07	30	240	84	1,5
	30	1,3	1,6	2,0	2,5	3,2	3,9	5,7	—	0,06	25	200	60	1,6
40	25	10	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,6	4—6	0,08	39	310	124	2,2
	15	1,1	1,4	1,6	2,0	2,4	3,3	4,2	—	0,07	31	250	87,5	2,2
	22	1,3	1,6	2,0	2,5	3,2	4,3	5,7	—	0,06	26	210	63	2,5
	30	1,6	2,0	2,5	3,2	4,3	5,7	—	—	0,05	22	175	44	2,5
50	25	15	1,0	1,1	1,3	1,6	2,0	2,5	—	0,09	38	240	130	1,6
	22	1,1	1,3	1,5	1,8	2,3	3,0	4,0	—	0,08	31	200	96	1,9
	35	1,2	1,5	1,9	2,3	3,0	4,0	5	—	0,07	25	160	67	1,9
	50	15	1,1	1,3	1,5	1,8	2,3	3,0	—	0,08	33	210	100	2,7
	22	1,2	1,5	1,8	2,2	2,8	3,6	5,0	—	0,07	27	170	72	2,8
	35	1,4	1,8	2,3	2,8	3,8	5,0	—	—	0,06	22	140	51	3,4

Поправочные коэффициенты на время обработки
для измененных условий работы

$\sigma_B, \text{ кг}/\text{м}^2$	до 65	свыше 65—85	свыше 85—120
Коэффициент	0,8	1,0	1,2
Характер обработки	черновая ($\nabla 3—\nabla 4$)	чистовая ($\nabla 5—\nabla 6$)	—
Продолжительность обработки, ми.	—	—	—
Коэффициент	1,0	1,0	—



**КОНСТРУКЦИОННЫЕ СТАЛИ
ДИСКОВЫЕ**

Неполное штучное время на обработку поверхностей на горизонтально-

Диаметр фрезы <i>D, мм</i>	Ширина фрезеруе- мой поверх- ности <i>B, мм до</i>	Глубина фрезеро- вания <i>t</i> , мм до	Длина обрабатываемой поверхности							
			10	20	40	60	100	120	160	200
Время,										
60	1	3	0,8	0,8	0,9	1,1	1,2	1,3	1,6	1,7
		5	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,4	1,8	2,0
		8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,7	2,0	2,3
		12	1,0	1,0	1,2	1,4	1,6	1,9	2,3	2,6
		20	1,1	1,2	1,4	1,6	1,9	2,2	2,7	3,1
	4	3	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,4	1,7	1,9
		5	0,9	0,9	1,1	1,3	1,4	1,6	2,0	2,3
		8	1,0	1,0	1,2	1,4	1,6	1,9	2,3	3,0
		12	1,0	1,1	1,3	1,6	1,8	2,1	2,6	3,0
		20	1,2	1,3	1,6	1,9	2,3	2,7	3,3	3,8
75—90	10	3	0,9	0,9	1,1	1,2	1,4	1,6	1,9	2,2
		5	0,9	1,0	1,2	1,3	1,6	1,8	2,2	2,5
		8	1,0	1,1	1,3	1,5	1,8	2,1	2,6	3,0
		12	1,1	1,2	1,5	1,7	2,1	2,5	3,1	3,6
		20	1,2	1,4	1,7	2,1	2,5	2,9	3,6	4,3
	4	3	0,8	0,8	1,0	1,1	1,2	1,3	1,6	1,7
		5	0,9	0,9	1,0	1,2	1,3	1,5	1,8	2,0
		8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,4	1,6	2,0	2,2
		12	1,0	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,2	2,5
		20	1,1	1,2	1,4	1,6	1,9	2,1	2,6	3,0
15	1	3	0,9	1,0	1,1	1,2	1,4	1,7	1,9	2,1
		5	0,9	1,1	1,1	1,3	1,5	1,9	2,1	2,4
		8	1,0	1,2	1,3	1,5	1,7	2,2	2,4	2,8
		12	1,1	1,3	1,4	1,7	2,0	2,5	2,8	3,2
		20	1,3	1,5	1,7	2,0	2,3	2,9	3,3	3,9
	4	3	0,9	1,0	1,1	1,2	1,4	1,7	1,9	2,1
		5	0,9	1,1	1,1	1,3	1,5	1,9	2,1	2,4
		8	1,0	1,2	1,3	1,5	1,7	2,2	2,4	2,8
		12	1,1	1,3	1,4	1,7	2,0	2,5	2,8	3,2
		20	1,3	1,5	1,7	2,0	2,3	2,9	3,3	3,9

Таблица 34

(σ _b =65—85 кг/мм ² , d _b =4,39—3,87 мм), СТАЛЬ ЭИ643 ФРЕЗЫ Р9 вертикально- и универсальнофрезерных станках				Фрезерование уступов и плоскостей				
l, мм до				Из расчета				
250	300	400	500	Число зубьев фрезы z	Режим резания			
мин.	мм	мм	мм		s _z , мм/зуб	v, м/мин	n, об/мин	s _m , мм/мин
1,9	2,2	2,6	3,1		0,08	36,2	193	278
2,2	2,6	3,1	3,7		0,07	31,9	170	214
2,6	3,1	3,7	4,5		0,06	28,7	153	165
3,0	3,5	4,3	5,1		0,055	26,4	140	139
3,6	4,3	5,2	6,3		0,05	22,6	120	108
2,2	2,5	3,1	3,6	16—20	0,07	32,4	172	216
2,6	3,0	3,7	4,4		0,06	28,9	154	166
3,0	3,5	4,3	5,2		0,055	26	138	136
3,5	4,2	5,1	6,1		0,05	23,1	123	110
4,4	5,3	6,5	7,9		0,045	19,2	102	83
2,5	2,9	3,5	4,2		0,06	30,6	163	176
2,8	3,4	4,1	4,9		0,055	27,1	144	143
3,4	4,1	4,8	6,0		0,05	23,6	126	113
4,1	5,0	6,1	7,5		0,045	20,2	108	88
5,0	6,0	7,3	9,0		0,04	18,7	99,5	72
1,9	2,2	2,7	3,1	18—24	0,09—0,18	37,5	145	274
2,2	2,6	3,1	3,7		0,08—0,16	33,1	128	215
2,5	2,9	3,6	4,2		0,075—0,15	29,6	114	180
2,8	3,4	4,1	4,9		0,07—0,14	26,2	102	150
3,4	4,0	5,8	5,9		0,065—0,13	22,7	87,5	120
4,4	5,3	6,5	7,8		0,06—0,12	20,5	79,3	86
2,4	2,8	3,3	4,0	(10—12)	0,08—0,16	33,6	130	187
2,7	3,2	3,8	4,5		0,075—0,15	29,7	115	155
3,2	3,8	4,5	5,6		0,07—0,14	25,6	99	125
3,7	4,4	5,3	6,5		0,065—0,13	23,1	77	104
4,5	5,4	6,5	8,0		0,06—0,12	20	89	83
5,2	6,2	7,5	9,2		0,055—0,11	18,5	71,5	71
3,1	3,7	4,5	5,5		0,07—0,14	26	100	126
3,7	4,5	5,3	6,6		0,065—0,13	22,5	87	102
4,3	5,2	6,2	7,7		0,06—0,12	20,6	79,5	86
5,0	6,2	7,5	9,3		0,055—0,11	18,3	70,6	70
6,3	7,7	9,2	11,4		0,05—0,10	16,3	63	56

Диаметр фрезы <i>D</i> , мм	Ширина фрезеруемой поверхности <i>B</i> , мм до	Глубина фрезерования <i>t</i> , мм до	Длина обрабатываемой поверхности							
			10	20	40	60	100	120	160	200
110—150	1	8	1,1	1,2	1,3	1,5	1,8	2,2	2,5	2,8
			1,2	1,4	1,5	1,7	2,0	2,5	2,9	3,3
			1,4	1,6	1,8	2,0	2,4	3,0	3,4	3,9
			1,7	1,9	2,1	2,4	2,9	3,6	4,0	4,7
			2,1	2,3	2,6	2,9	3,5	4,3	4,3	4,9
	4	8	1,1	1,3	1,4	1,6	1,9	2,4	2,7	3,2
			1,3	1,5	1,7	1,9	2,3	2,9	3,3	3,8
			1,6	1,7	2,0	2,3	2,7	3,4	3,8	4,5
			1,9	2,1	2,4	2,7	3,3	2,9	4,6	5,3
			2,5	2,6	3,0	3,4	4,2	5,1	5,8	6,7
	15	8	1,3	1,4	1,6	1,8	2,3	2,8	3,2	3,7
			1,5	1,6	1,9	2,2	2,7	3,3	3,7	4,3
			1,8	2,0	2,2	2,6	3,2	3,9	4,5	5,2
			2,2	2,4	2,7	3,1	3,9	4,8	5,4	6,4
			2,9	3,1	3,5	4,0	4,9	6,0	6,9	8,0
200	1	12	1,5	1,6	1,8	2,1	2,6	3,1	3,5	4,0
			1,9	2,0	2,2	2,5	3,1	3,7	4,2	4,8
			2,3	2,5	2,8	3,1	3,8	4,6	5,1	5,9
			2,9	3,1	3,5	3,9	4,7	5,6	6,3	7,3
			3,7	3,9	4,3	4,9	5,8	6,9	7,8	8,9
	5	20	2,1	2,3	2,6	2,9	3,6	4,3	4,9	5,7
			2,6	2,8	3,2	3,6	4,4	5,3	6,0	7,0
			3,4	3,6	4,0	4,6	5,5	6,6	7,5	8,6
			4,4	4,7	5,2	5,9	7,0	8,5	9,5	11,0
	25	20	2,4	2,6	2,9	3,4	4,1	5,1	5,8	6,7
			3,0	3,2	3,7	4,2	5,1	6,2	7,1	8,2
			4,1	4,3	4,9	5,5	6,7	8,1	9,1	11,0
			5,2	5,5	6,1	6,9	8,2	9,9	11,2	12,9
300	2	50	3,8	4,1	4,5	5,0	5,6	6,6	7,3	8,4
			5,4	5,7	5,5	6,7	7,6	8,9	9,8	11,2
			6,7	6,6	7,4	8,3	9,3	10,9	12,0	13,6
	8	50	4,6	4,9	5,2	6,0	6,9	8,1	9,1	10,4
			6,3	6,6	6,9	7,9	8,9	10,5	11,6	13,2
			7,8	8,3	8,7	9,7	11,0	12,9	14,2	16,1

Продолжение табл. 34

<i>l, мм до</i>				<i>Из расчета</i>				
250	300	400	500	Число зубьев фрезы <i>z</i>	Режим резания			
мин.					<i>s_z,</i> мм/зуб	<i>v,</i> м/мин	<i>n,</i> об/мин	<i>s_u,</i> мм/мин
3,2	3,8	4,5	5,6		0,08—0,1	36	88	127
3,8	4,5	5,3	6,6		0,076—0,09	32	78	105
4,5	5,3	6,4	7,9		0,07—0,08	27,8	68	86
5,4	6,4	7,7	9,4		0,065—0,08	24,7	61	71
5,6	6,5	9,2	11,4		0,06—0,07	22	54	59
3,6	4,3	5,1	6,3	12—24	0,075—0,09	32,4	80	108
4,3	5,2	6,2	7,6	(12—18)	0,07—0,08	28,4	70	88
5,2	6,2	7,4	9,1		0,065—0,08	25,2	62	73
6,2	7,4	9,0	11,0		0,06—0,07	22,4	55	60
7,8	9,3	11,3	13,7		0,055—0,065	19,8	48	48
4,2	5,1	6,2	7,6		0,07—0,08	28,4	70	88
5,0	6,1	7,4	9,0		0,065—0,08	25,3	62	73
6,1	7,3	8,9	10,9		0,06—0,07	22,3	55	60
7,4	8,9	10,8	13,2		0,055—0,065	20	49	49
9,3	11,3	13,6	16,6		0,05—0,06	17,6	43	39
4,6	5,3	6,6	8,0		0,08	35	56	85
5,5	6,6	8,0	9,7		0,075	30,8	49	70
6,8	8,1	9,8	11,9		0,07	27	43	57
8,4	10,0	12,0	14,5		0,065	24	38	47
10,2	12,2	14,5	17,6		0,06	21,4	34	39
6,6	7,9	9,6	11,6	16—22	0,07	26,9	43	57
8,1	9,7	11,7	14,2		0,065	24	38	47
9,9	11,8	14,2	17,2		0,06	21,2	34	39
12,6	15,1	18,0	21,8		0,055	19,1	30	31
7,8	9,4	11,4	13,9		0,065	23,5	34	39
9,5	11,4	13,8	16,8		0,06	21	34	39
12,2	14,7	17,6	21,4		0,055	18,5	30	31
14,9	17,8	21,3	25,8		0,05	16,7	27	26
9,9	11,2	13,1	15,8		0,065	25	27	46
13,1	14,8	17,2	20,6		0,06	22	23	36
16,0	17,9	20,9	24,9		0,055	20	21	30
12,4	14,0	16,4	19,8	24—28	0,06	22	23	36
15,6	17,5	20,4	24,5		0,055	19,5	21	30
18,9	21,3	24,8	29,6		0,05	17,5	19	25

Диаметр фрезы <i>D</i> , мм	Ширина фрезеруемой поверхности <i>B</i> , мм до	Глубина фрезерования <i>t</i> , мм до	Длина обрабатываемой поверхности							
			10	20	40	60	100	120	160	200
			Время,							
300	30	50	5,4	5,8	6,1	7,0	8,1	9,6	10,7	12,3
		80	8,0	8,4	8,8	10,0	11,4	13,4	14,8	16,9
		120	10,1	10,6	11,1	12,5	14,2	16,6	18,4	20,9
	2	80	5,1	5,4	5,6	6,3	7,1	8,2	9,0	10,2
		120	6,8	7,1	7,4	8,2	9,1	10,6	11,6	13,1
		140	8,3	8,6	9,0	10,0	11,2	12,9	14,2	16,0
350	8	80	6,1	6,4	6,8	7,6	8,6	10,6	11,0	12,5
		120	7,8	8,2	8,6	9,5	10,7	12,3	13,6	15,3
		140	10,0	10,4	10,9	12,1	13,6	15,7	17,2	19,4
	30	80	7,3	7,7	8,1	9,1	10,3	12,0	13,2	15,0
		120	10,2	10,6	11,1	12,4	13,9	16,2	17,8	20,0
		140	12,3	12,9	13,5	15,0	16,8	19,5	21,5	24,1

Примечание.

Меньшие значения *s_z* для монолитных фрез, большие — для фрез со вставками.

Поправочные коэффициенты на время обработки

<i>a_v</i> , кг/мм ²	до 65		65—85
Продолжительность обработки, мин.	до 1	свыше 1	—
Коэффициент	0,9	0,8	1,0
Жесткость системы станок—деталь—инструмент	повышенная, средняя		
Продолжительность обработки, мин.	—		
Коэффициент	1,0	—	1,2
Характер обработки	черновая ($\nabla 3$ — $\nabla 4$)		
Продолжительность обработки, мин.	—		
Коэффициент	1,0	—	—


Продолжение табл. 34

<i>l, мм до</i>				Из расчета				
250	300	400	500	Число зубьев фрезы <i>z</i>	Режим резания			
мин.	мм	мм	мм		<i>s_z</i> , мм/зуб	<i>v</i> , м/мин	<i>n</i> , об/мин	<i>s_{mo}</i> , мм/мин
14,6	16,6	19,5	23,5	24—28	0,055	20	21	30
20,0	22,5	26,3	31,5		0,05	17	18	23
24,6	27,7	32,3	38,6		0,045	15,5	16	19
12,0	13,4	15,6	18,5	24—28	0,065	26,5	24	41
15,3	17,1	19,7	23,4		0,06	23	21	33
18,7	20,8	24,1	28,6		0,055	21	19	27
14,6	16,4	19,1	22,7	24—28	0,06	23	21	33
17,8	19,9	23,1	27,4		0,055	20	19	28
22,7	25,3	29,3	34,8		0,05	18	17	22
17,6	19,8	23,1	27,5	24—28	0,055	20,6	19	27
23,4	26,2	30,4	36,1		0,05	18	16	21
28,2	31,6	36,6	43,4		0,045	16	15	17,5

ными зубьями (число зубьев указано в скобках).

для измененных условий работы

свыше 85—120		свыше 120—140		
до 1	свыше 1	до 1	до 5	свыше 5
1,1	1,2	1,2	1,3	1,4
низкая				
до 3	свыше 3			
1,4	1,5			
чистовая ($\nabla 5$ — $\nabla 6$)				
до 2	свыше 2			
1,1	1,2			



**КОНСТРУКЦИОННЫЕ СТАЛИ
ОТРЕЗНЫЕ**

Неполное штучное время на отрезание и прорезание
фрезер

Диаметр фрезы <i>D</i> , мм	Ширина фрезы <i>B</i> , мм	Глубина фрезе- рования <i>f</i> , мм до	Длина обрабатываемой поверхности									
			5	10	20	30	40	50	60	75	100	120
60—90	1—3	1,5	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6	0,8	0,8	0,9	1,1
		3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	0,9	1,2	1,4
		5	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,2	1,5	1,8
		10	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,3	1,5	1,6	1,8	2,3
		20	0,9	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,5	3,1
от 90 до 150	1,5—4	1,5	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1
		3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,1	1,2	1,5
		5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3	1,5	1,8
		10	0,7	0,8	0,9	1,1	1,2	1,3	1,5	1,7	1,9	2,3
		20	1,1	1,2	1,3	1,6	1,7	1,9	2,2	2,4	2,7	3,3
		30	1,6	1,7	1,9	2,2	2,4	2,6	2,9	3,2	3,7	4,4
200 и более	3—5	3	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,2	1,2	1,4	1,6
		5	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3	1,5	1,7	1,9	2,3
		10	1,0	1,2	1,2	1,5	1,6	1,8	2,0	2,2	2,5	3,1
		20	1,7	1,8	1,9	2,2	2,5	2,7	2,9	3,3	3,7	4,5
		30	2,4	2,5	2,7	3,1	3,3	3,6	4,0	4,4	5,0	6,9
		50	3,6	3,8	4,1	4,4	4,9	5,3	5,7	6,2	6,9	8,2

Примечание.

Меньшие значения s_2 соответствуют меньшим диаметрам фрез. Мощность

Поправочные коэффициенты на время обработки

s_B , кг/мм ²	до 65		свыше 65—85
Продолжительность обработки, мин.	до 1	свыше 1	—
Коэффициент	0,9	0,8	1,0


Таблица 35

(с _в =65—85 кг/мм ² , d _в =4,39—3,87 мм), СТАЛЬ ЭИ643 ФРЕЗЫ Р9							Отрезание, прорезание шилфов				
шилфов на горизонтально-, вертикально- и универсально- ных станках							Из расчета				
l, мм до							Число зубьев фрезы z	Режим резания			
160	200	250	300	400	500	600		s _z , мм/зуб	v, м/мин	n, об/мин	
мин.										s _M , мм/мин	
1,3	1,6	1,9	2,2	2,7	3,3	4,1		0,023—0,025	53,5	285—227	203—192
1,6	2,0	2,4	2,8	3,5	4,3	5,3		0,020—0,022	45,5	236—193	146—143
2,1	2,6	3,1	3,6	4,5	5,5	6,9	26—38	0,018—0,020	36,8	196—157	110—107
2,7	3,4	4,0	4,7	5,9	7,2	9,0		0,016—0,018	31,0	170—132	85—81
3,6	4,4	5,3	6,2	7,7	9,5	11,8		0,016	26,6	113	61
1,3	1,6	1,8	2,1	2,6	3,2	3,9		0,03	52,8	53	206
1,7	2,1	2,5	2,8	3,6	4,4	5,4		0,025—0,027	46,0	130—98	147—142
2,2	2,7	3,1	3,6	4,5	5,6	6,9	40—60	0,023—0,025	38,0	106—81	110—109
2,7	3,3	3,8	4,6	5,7	7,0	8,7		0,020—0,023	32,5	91—69	82—86
3,8	4,6	5,5	6,4	7,8	9,7	11,9		0,018—0,020	26,8	75—57	61—62
5,1	6,1	7,1	8,3	10,1	12,5	15,5		0,015—0,018	23,4	68—50	46—48
1,9	2,4	2,8	3,3	4,1	5,0	6,2		0,03	44,2	71	122
2,7	3,3	3,9	4,6	5,7	6,9	8,8		0,025	37,0	59	84
3,6	4,3	5,1	6,0	7,4	9,1	11,3	50—64	0,023	31,4	50	66
5,2	6,2	7,3	8,5	10,4	12,7	15,8		0,020	26,0	41	47
6,8	8,1	9,5	11,0	13,3	16,4	20,3		0,018	22,7	36	37
8,7	10,3	12,8	14,9	17,9	21,9	27,1		0,015	20,8	33	28,2

N₉ не превышает I квт.

для измененных условий работы

свыше 85—120		свыше 120—140		
до 1	свыше 1	до 1	до 5	свыше 5
1,1	1,2	1,2	1,3	1,4



**КОНСТРУКЦИОННЫЕ СТАЛИ
ФАСОННЫЕ**

Неполное штучное время на обработку поверхностей фрезерных

Диаметр фрезы D, мм	Ширина фрезеруемой поверхности B, мм до	Глубина фрезерования t, мм до	Длина обрабатываемой поверхности (в направлении)				
			20	30	50	75	100
			Время,				
30	5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1
		1,0	0,7	0,9	1,0	1,2	
		3,0	0,8	0,9	1,1	1,3	1,6
		5,0	0,9	1,0	1,3	1,6	2,0
		10,0	1,2	1,3	1,7	2,1	2,7
	25	0,5	0,7	0,8	0,9	1,1	1,4
		1,0	0,7	0,8	1,0	1,2	1,5
		3,0	0,9	1,0	1,3	1,6	2,1
		5,0	1,2	1,4	1,7	2,2	3,0
		10,0	1,7	1,9	2,4	3,1	4,6
60	15	0,5	0,65	0,7	0,8	1,0	1,2
		1,0	0,7	0,9	1,0	1,3	
		3,0	0,8	0,9	1,1	1,3	1,6
		5,0	0,9	1,0	1,3	1,6	2,0
		10,0	1,2	1,4	1,7	2,0	2,6
	50	20,0	1,7	1,8	2,2	2,7	3,4
		0,5	0,7	0,8	0,9	1,1	1,3
		1,0	0,7	0,8	1,0	1,2	1,5
		3,0	0,9	1,0	1,3	1,5	2,0
		5,0	1,1	1,2	1,6	2,0	2,5
110	20	10,0	1,5	1,8	2,1	2,6	3,4
		20,0	2,2	2,5	3,0	3,6	4,7
	80	1,0	0,8	0,8	1,1	1,2	1,5
		3,0	1,0	1,1	1,3	1,6	2,0
		5,0	1,2	1,4	1,6	2,1	2,5
		10,0	1,7	1,9	2,2	2,7	3,4
		20,0	2,3	2,5	3,0	3,7	4,7

Поправочные коэффициенты на время обработки

σ_B , кг/мм ²	до 65		свыше 65—85
Продолжительность обработки, мин.	до 1	свыше 1	—
Коэффициент	0,9	0,8	1,0
Характер обработки	черновая ($\nabla 3$ — $\nabla 4$)		
Продолжительность обработки, мин.	—		
Коэффициент	1,0		
Жесткость системы станок—деталь—инструмент	повышенная, средняя		
Продолжительность обработки, мин.	—		
Коэффициент	1,0		

Таблица 36

 $(\sigma_b = 65-85 \text{ кг/мм}^2, d_b = 4,39-3,87 \text{ мм})$

ФРЕЗЫ Р9


на горизонтально-, вертикально- и универсально- станках

Фрезерование
фасонных
поверхностей

лении подачи) t , мм до			Из расчета					
120	160	200	Число зубьев фрезы z	Режим резания				
мин.				s_{z1} , мм/зуб	v , м/мин	n , об/мин	s_m , мм/мин	N_a , квт
1,2	1,5	1,7	6-8	0,08	35	370	207	0,03
1,4	1,7	1,9		0,08	29	310	173	0,1
1,8	2,2	2,6		0,07	22	235	115	0,1
2,3	2,8	3,3		0,06	18,5	200	84	0,1
3,1	3,7	4,5		0,05	15,5	165	58	0,1
1,6	1,9	2,2		0,06	32	340	143	0,1
1,8	2,1	2,5		0,06	26,5	280	118	0,2
2,3	3,0	3,5		0,05	20,6	220	77	0,3
3,3	4,3	5,0		0,04	17,2	183	51	0,3
4,9	6,0	7,2		0,03	15,2	160	34	0,5
1,3	1,5	1,7	8-12	0,1	40	212	212	0,1
1,4	1,7	2,0		0,1	32,8	174	174	0,2
1,8	2,2	2,5		0,09	25	132	119	0,3
2,2	2,7	3,2		0,08	21	111	89	0,3
3,0	3,5	4,8		0,07	17,5	93	65	0,5
4,0	4,8	5,7		0,06	14,8	78	47	0,7
1,5	1,8	2,1		0,08	37,5	198	156	0,3
1,7	2,0	2,3		0,08	31	164	130	0,4
2,2	2,7	3,2		0,07	23,6	125	87,5	0,8
2,9	3,5	4,2		0,06	19,7	105	63	0,9
3,9	4,8	5,8	10-12	0,05	17	90	45	1,2
5,6	6,7	8,5		0,04	14,3	76	30,5	1,5
1,7	2,1	2,4		0,1	40,5	117	128	0,2
2,3	2,7	3,2		0,09	31	90	89	0,2
2,9	3,5	4,2		0,08	25,8	75	66	0,3
4,0	4,7	5,6		0,07	21,8	63	48,5	0,5
5,8	6,5	7,7		0,06	18,3	53	35	0,7
2,1	2,5	3,0		0,08	38	110	97	0,5
2,9	3,4	4,2		0,07	29	84	65	0,9
3,9	4,6	5,5		0,06	24	70	46	1,04
5,4	6,5	7,8		0,05	20,9	61	33,6	1,4
8,1	9,7	11,6		0,04	17,5	51	22,4	1,8

для измененных условий работы

свыше 85-120		свыше 120-140		
до 1	свыше 1	до 1	до 5	свыше 5
1,1	1,2	1,2	1,3	1,4
чистовая ($\nabla 5-\nabla 6$)				
до 1,5	до 2,5		свыше 2,5	
1,7	2,0		2,2	
низкая				
до 1,5	до 3,0		свыше 3,0	
1,2	1,4		1,5	



**КОНСТРУКЦИОННЫЕ СТАЛИ ($\sigma_B = 65-85 \text{ кг}/\text{мм}^2$,
СВЕРЛА Р9)**

Неполное штучное время на обработку поверхностей

Диаметр сверла $D, \text{мм до}$	Глубина сверления							
	20	30	40	50	60	75	90	120
10	0,7	1,0	1,3	1,6	1,8	2,3	2,8	—
15	0,9	1,2	1,7	1,9	2,3	2,8	3,4	3,9
20	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	3,4	4,2	4,9
30	1,6	2,1	2,7	3,2	3,6	4,4	5,5	6,3
40	—	2,9	3,6	4,4	4,9	6,1	7,2	8,3
50	—	—	4,8	5,6	6,4	7,6	9,4	10,6
70	—	—	—	7,7	8,8	10,3	12,5	14,2


Поправочные коэффициенты на время обработки для измененных условий

$\sigma_B, \text{кг}/\text{мм}^2$	до 65		свыше 65—85
	до 1	свыше 1	
Продолжительность обработки, мин.	—	—	—
Коэффициент	0,9	0,8	1,0

Таблица 37

$d_B = 4,39 - 3,87 \text{ мм}$, СТАЛЬ ЭИ643				Сверление			
на вертикально- и универсальнофрезерных станках				Режим резания			
$l, \text{мм до}$				$s_0, \text{мм/об}$	$v, \text{м/мин}$	$n, \text{об/мин}$	$s_M, \text{мм/мин}$
150	200	250	300				
МИН.							
—	—	—	—	0,06	22	700	42
—	—	—	—	0,08	20	435	34
6,2	—	—	—	0,09	18,9	300	27
7,8	10	—	—	0,10	19,3	204	21
10,4	13,1	16,3	—	0,13	15,6	129	17
13,3	16,6	21	—	0,15	14	89	14
17,3	21,5	27	32	0,17	13,7	62	11

работы	
свыше 85—120	
до 1	свыше 1
1,1	1,2



**КОНСТРУКЦИОН
ТОРЦОВЫЕ**

Неполное штучное время на обработку поверх

Диаметр фрезы <i>D</i> , мм	Ширина фрезе- руемой поверх- сти <i>B</i> , мм до	Глубина фрезеро- вания <i>t</i> , мм до	Длина обрабатываемой поверхности								
			100	120	160	200	250	300	400	500	
			Время, мин.								
130	60	1	1,3	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	2,0	2,2	2,4
		3	1,3	1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	2,1	2,4	2,6
		9	1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	1,9	2,3	2,6	2,9
	110	1	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	2,0	2,4	2,7	3,0
		3	1,4	1,5	1,6	1,8	1,9	2,1	2,5	2,9	3,2
		9	1,5	1,6	1,7	1,8	2,0	2,2	2,7	3,1	3,5
150	70	1	1,2	1,3	1,3	1,4	1,5	1,6	1,9	2,1	2,3
		3	1,3	1,3	1,4	1,5	1,5	1,7	2,0	2,2	2,4
		9	1,3	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	2,0	2,3	2,5
	120	1	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	2,1	2,4	2,6
		3	1,4	1,4	1,5	1,6	1,7	1,9	2,2	2,5	2,8
		9	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	2,0	2,3	2,6	2,9
200	100	1	1,3	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	2,0	2,2	2,4
		3	1,3	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	2,1	2,3	2,6
		9	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	2,2	2,5	2,7
	180	1	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,1	2,4	2,8	3,1
		3	1,6	1,6	1,7	1,9	2,0	2,2	2,6	3,0	3,3
		9	1,6	1,7	1,8	2,0	2,2	2,4	2,8	3,2	3,6
250	150	1	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	2,1	2,4	2,6
		3	1,4	1,4	1,5	1,6	1,7	1,9	2,2	2,5	2,8
		9	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	2,0	2,3	2,7	3,0
	230	1	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,1	2,4	2,8	3,1
		3	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,2	2,6	2,9	3,3
		9	1,6	1,7	1,8	2,0	2,2	2,3	2,8	3,1	3,5

Поправочные коэффициенты на время обработки

<i>c_B</i> , кг/мм ²	65—85	свыше 85—120
Продолжительность обработки, мин.	—	до 1
Коэффициент	1,0	1,15
Характер обработки	черновая ($\nabla 3$ — $\nabla 4$)	
Продолжительность обработки, мин.	—	до 1
Коэффициент	1,0	1,1

Таблица 38

**НЫЕ СТАЛИ
ФРЕЗЫ Т15К6**

ностей на продольнофрезерных станках


**Фрезерование
плоскостей**

<i>l, мм до</i>						<i>Из расчета</i>				
700	850	1000	1200	1600	2000	Число зубьев фрезы <i>z</i>	Режим резания			
(на 1 проход)							<i>s_z, мм/зуб</i>	<i>v, м/мин</i>	<i>n, об/мин</i>	<i>s_M, мм/мин</i>
2,6	3,2	3,6	4,1	5,3	6,4	6	0,14	246	600	505
2,9	3,5	3,9	4,6	6,0	7,2		0,12	262	600	431
3,2	3,9	4,4	5,2	6,8	8,2		0,10	282	600	360
3,3	4,0	4,5	5,3	7,0	8,4	8	0,12	203	495	356
3,6	4,3	4,9	5,7	7,6	9,1		0,10	218	530	318
3,9	4,7	5,3	6,3	8,3	10,1		0,08	239	585	281
2,5	3,0	3,3	3,9	5,1	6,0	10	0,14	235	500	560
2,6	3,2	3,5	4,1	5,4	6,4		0,12	250	530	510
2,8	3,4	3,8	4,4	5,8	6,9		0,10	269	570	456
2,9	3,5	3,9	4,5	5,9	7,0	12	0,14	189	400	448
3,0	3,7	4,2	4,9	6,4	7,6		0,12	200	424	406
3,2	4,0	4,4	5,2	6,7	8,2		0,10	216	458	367
2,7	3,2	3,6	4,2	5,5	6,5	10	0,14	224	357	500
2,8	3,4	3,8	4,4	5,8	7,0		0,12	238	380	456
3,0	3,7	4,1	4,8	6,3	7,5		0,10	256	407	407
3,4	4,1	4,6	5,4	7,0	8,4	12	0,12	187	298	358
3,7	4,5	5,0	5,8	7,7	9,3		0,10	200	318	318
4,0	4,8	5,5	6,4	8,7	10,2		0,08	220	350	260
2,9	3,5	3,9	4,6	6,0	5,9	12	0,14	204	260	236
3,1	3,7	4,2	4,9	6,4	7,7		0,12	217	276	398
3,3	4,0	4,5	5,3	6,9	8,3		0,10	234	298	358
3,4	4,1	4,6	5,3	6,9	8,3	12	0,14	172	219	368
3,6	4,4	4,9	5,7	7,4	9,2		0,12	182	232	335
3,9	4,7	5,3	6,2	8,1	9,8		0,10	196	250	300

для измененных условий работы

свыше 120—160

до 1	до 5	свыше 5
1,2	1,4	1,6
чистовая ($\nabla 5 - \nabla 6$)		
до 3	свыше 3	
1,25	1,4	



**СТАЛИ IX18H9T ($\sigma_b=50-60 \text{ кг/мм}^2$, $d_b=4,6-5 \text{ мм}$),
КОНЦЕВЫЕ И ТОР**

Неполное штучное время на обработку поверхностей фрезерных

Диаметр фрезы D , мм до	Ширина фрезеру- емой по- верхности B , мм до	Глубина фрезерова- ния t , мм до	Длина обрабатываемой						
			20	30	40	50	60	75	100
от 30 до 40	35	1	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3
		3	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3	1,5
		9	0,8	0,9	1,1	1,2	1,4	1,6	1,9
от 50 до 60	50	1	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,4
		3	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,4	1,7
		9	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1
75	70	1	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,4	1,6
		3	0,9	1,0	1,2	1,3	1,5	1,7	2,0
		9	1,1	1,2	1,5	1,6	1,9	2,1	2,5
90	85	1	0,9	1,0	1,2	1,3	1,5	1,6	1,8
		3	1,1	1,2	1,4	1,5	1,7	1,9	2,1
		9	1,4	1,5	1,7	1,8	2,2	2,4	2,7
		12	1,6	1,7	2,0	2,2	2,5	2,7	3,2
110	100	1	1,2	1,3	1,5	1,6	1,8	1,9	2,1
		3	1,4	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	2,6
		9	1,8	2,0	2,3	2,4	2,7	3,0	3,4
		12	2,1	2,3	2,6	2,9	3,2	3,5	4,0

Примечание.

Меньшие значения z , s_z и N_3 для меньших диаметров фрез, большие

Поправочные коэффициенты на время обработки

Характер обработки	черновая ($\nabla 3 - \nabla 4$)
Продолжительность обработки, мин.	—
Коэффициент	1,0
Жесткость системы станок—деталь—инструмент	повышенная, средняя
Продолжительность обработки, мин.	—
Коэффициент	1,0

Таблица 39

4Х14Н14В2М ($d_b=3,6-4,5$ мм) **25Х2ГНТ** ($d_b=3,7-4,9$ мм)
ЦОВЫЕ ФРЕЗЫ Р9

на горизонтально-, вертикально- и универсально-
станках

**Фрезерование
плоскостей**


поверхности t , мм до				Из расчета					
120	160	200	250	Число зубьев фрезы z	Режим резания				
(на 1 проход)					s_z , мм/зуб	v , м/мин	n , об/мин	s_m , мм/мин	N_a , квт
1,6	1,8	2,2	2,6	6-8	0,065— 0,07	34—31	360—246	140	0,37—0,49
1,9	2,2	2,7	3,1		0,06— 0,065	28,4— 26	302—207	109	0,92—1,21
2,3	2,7	3,4	4,0		0,055— 0,06	22,2— 20,6	238—164	79	1,21—2,8
1,7	1,9	2,3	2,7		0,08— 0,09	33—27,2	210—144	134	0,6
2,0	2,3	2,9	3,4		0,07— 0,08	28—23,1	178—123	100	1,23—1,94
2,5	3,1	3,6	4,3		0,065— 0,07	22,3— 18,7	142—99	74	1,84—3,3
1,9	2,2	2,7	3,2	10	0,10	26,2	111	111	0,7
2,4	2,8	3,4	4,0		0,09	21,7	92	83	1,6
3,0	3,6	4,4	5,3		0,08	17,6	75	60	3,6
2,1	2,4	2,9	3,3	12	0,11	24,4	86	113	0,8
2,5	2,9	3,5	4,1		0,10	20,5	73	88	1,8
3,2	3,8	4,6	5,4		0,09	16,2	58	63	4,3
3,9	4,5	5,5	6,5		0,08	15,0	53	51	4,9
2,5	2,8	3,4	3,9	12	0,12	23,2	67	97	0,7
3,1	3,5	4,2	4,9		0,11	19,8	57	75	1,8
4,0	4,6	5,6	6,5		0,10	15,7	45	54	4,0
4,8	5,6	6,6	7,8		0,09	14,2	41	44	4,7

— для больших.

для измененных условий работы

чистовая ($\nabla 5-\nabla 6$)

—	1,0
,	нижняя
—	
1,2	



**СТАЛИ 1Х18Н9Т ($\sigma_b=50-60 \text{ кг/мм}^2$, $d_b=4,6-5 \text{ мм}$),
ЦИЛИНДРИЧЕ**

Неполное штучное время на обработку поверхностей фрезерных

Диаметр фрезы D , мм	Ширина фрезеруе- мой поверх- ности B , мм до	Глубина фрезерова- ния t , мм до	Длина обрабатываемой						
			20	30	40	50	60	75	100
Время, мин.									
От 50 до 75	75	1	0,8	1,0	1,1	1,2	1,4	1,6	1,8
		3	1,0	1,2	1,4	1,5	1,8	2,0	2,3
		5	1,3	1,6	1,9	2,1	2,4	2,8	3,2
75	125	8	1,6	1,9	2,1	2,4	2,8	3,1	3,7
		10	1,9	2,3	2,6	2,9	3,4	3,8	4,5
		15	2,3	2,7	3,1	3,5	3,9	4,4	5,2
		20	2,8	3,2	3,7	4,1	4,7	5,3	6,2
110	150	1	0,8	1,0	1,1	1,2	1,4	1,5	1,7
		3	1,0	1,1	1,3	1,4	1,7	1,9	2,1
		5	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3	2,7
		8	1,5	1,7	1,9	2,2	2,5	2,7	3,2
		10	1,7	2,0	2,2	2,5	2,8	3,1	3,6
		15	2,1	2,3	2,6	2,9	3,3	3,6	4,2
		20	2,5	2,8	3,1	3,5	3,9	4,4	5,0

Примечание.

Меньшие значения z , s_z , s_m и N_3 для фрез диаметром 50 мм, большие — 75 мм.

Поправочные коэффициенты на время обработки

Характер обработки	чертовая ($\nabla 3 - \nabla 4$)
Продолжительность обработки, мин.	—
Коэффициент	1,0
Жесткость системы станок—деталь—инструмент	повышенная, средняя
Продолжительность обработки, мин.	—
Коэффициент	1,0

Таблица 40

4Х14Н14В2М ($d_B=3,6-4,5$ мм), 25Х2ГНТ ($d_B=3,7-4,9$ мм) СКИЕ ФРЕЗЫ Р9				Фрезерование плоскостей					
на горизонтально-, вертикально- и универсально- станках				Из расчета					
				Число зубьев фрезы z	Режим резания				
120	160	200	250		s_z , мм/зуб	v , м/мин	n , об/мин	s_m , мм/мин	
(на 1 проход)				N_3 , кот	N_3 , кот	N_3 , кот	N_3 , кот	N_3 , кот	
2,2	2,6	3,2	3,9		0,06— 0,085	16,0	100—68	78—88	0,7—1,3
2,8	3,4	4,1	4,9		0,055— 0,08	12,5	80—54	57—65	1,5—2,6
4,0	4,7	6,0	7,0		0,045— 0,065	11	71—46	42—44	1,9—3,0
4,6	5,5	6,8	8,0		0,06	10,0	43	38	3,8
5,5	6,5	8,0	9,5		0,055	9,4	40	32	4,3
6,3	7,6	9,2	11		0,05	8,7	37	28	5,1
7,6	9,0	11	13,2		0,045	8,3	36	23	6,2
2,1	2,4	2,9	3,4		0,11	16,3	47	99	1,4
2,6	3,0	3,7	4,4		0,10	12,8	38	74	2,9
3,3	3,9	4,8	5,7		0,095	11,0	32	56	3,6
3,8	4,5	5,5	6,5		0,09	10,0	29	50	4,7
4,4	5,2	6,4	7,6		0,085	9,3	27	42	5,5
5,1	5,9	7,2	8,5		0,08	8,5	25	38	6,5
6,1	7,1	8,7	10,3		0,07	8,0	23	31	7,2

для измененных условий работы

чистовая ($\nabla 5 - \nabla 6$)	B
—	t
1,0	
низкая	
—	
1,2	

**СТАЛИ 1Х18Н9Т ($\sigma_b=50-60 \text{ кг/мм}^2$, $d_b=4,6-5 \text{ мм}$),
КОНЦЕВЫЕ**

Неполное штучное время на обработку поверхностей фрезерных

Диаметр фрезы D , мм	Ширина фрезеру- емой по- верхности B , мм до	Глубина фрезеро- вания t , мм до	Длина обрабатываемой						
			10	20	30	40	50	60	75
			Время, мин.						
8-12	5	1	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,2
		3	0,55	0,65	0,75	0,9	1,0	1,2	1,3
	15	1	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,2	1,4
		3	0,65	0,75	0,85	1,1	1,2	1,4	1,5
	10	1	0,55	0,65	0,75	0,85	0,95	1,1	1,2
		3	0,65	0,8	0,9	1,1	1,3	1,5	1,6
		10	0,8	0,9	1,1	1,4	1,6	1,9	2,1
16	25	1	0,60	0,70	0,80	0,95	1,1	1,2	1,4
		3	0,7	0,8	1,1	1,2	1,4	1,7	1,9
		10	0,95	1,1	1,4	1,8	2,1	2,4	2,8
	10	1	0,4	0,5	0,6	0,8	0,9	1,0	1,1
		3	0,55	0,6	0,7	0,9	1,0	1,2	1,3
		10	0,7	0,8	0,9	1,2	1,3	1,5	1,7
22	25	1	0,5	0,6	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3
		3	0,6	0,7	0,8	1,0	1,1	1,3	1,5
		10	0,8	0,9	1,1	1,4	1,6	1,8	2,1
	65	1	0,6	0,7	0,8	1,0	1,1	1,3	1,4
		3	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,9
		10	0,9	1,0	1,2	1,5	1,7	2,0	2,2

Таблица 41

4Х14Н14В2М ($d_b=3,6-4,5$ мм), 25Х2ГНТ ($d_b=3,7-4,9$ мм)
ФРЕЗЫ Р9

на горизонтально-, вертикально- и универсально-
станках

**Фрезерование
плоскостей**

Поверхности l , мм до					Число зубьев фрезы z	Из расчета				
100	120	160	200	250		Режим резания				
(на 1 проход)						S_z , мм/зуб	v , м/мин	n , об./мин	S_m , м.м/мин	N_d , квт
1,3	1,6	1,8	2,3	2,7		0,05— 0,06	15—17	600— 443	148— 133	0,14
1,5	1,9	2,1	2,6	3,0		0,04— 0,05	12—14	500— 375	100— 113	0,27
					4—6					
1,6	1,9	2,3	2,8	3,3		0,04— 0,055	13—15	520— 396	117— 99	0,44
1,8	2,2	2,6	3,2	3,8		0,035— 0,045	12—11	510— 303	87— 83	1,1
1,4	1,7	1,9	2,4	2,8		0,07	18	365	128	0,25
2,0	2,5	2,9	3,6	4,3		0,05— 0,04	15	290	72	0,43
2,5	3,6	3,8	4,7	5,7			13	262	53	0,98
					6—8					
1,6	1,9	2,3	2,8	3,3		0,06	17	328	128	0,51
2,4	2,8	3,3	4,2	5,0		0,045	14	272	61	0,92
3,4	4,3	5,2	6,5	7,8		0,035	11	209	37	1,8
1,2	1,6	1,8	2,2	2,6		0,08	19	279	156	0,2
1,5	1,8	2,1	2,6	3,0		0,07	16	229	119	0,41
2,0	2,4	2,9	3,5	4,2		0,06	12	178	75	0,87
1,4	1,7	2,0	2,4	2,8	6—8	0,07	17	250	123	0,42
1,7	2,1	2,5	3,1	3,6		0,06	15	214	90	0,87
2,5	3,0	3,6	4,5	5,4		0,05	11	161	56	1,7
1,6	2,0	2,3	2,9	3,4		0,06	16	226	97	0,89
2,2	2,7	3,2	4,0	4,9		0,05	13	186	65	1,7
2,7	3,3	4,0	5,0	6,0		0,04	10	142	50	3,4

Диаметр фрезы D , мм	Ширина фрезеруе- мой поверх- ности B , мм до	Глубина фрезеро- вания t , мм до	Длина обрабатываемой						
			10	20	30	40	50	60	75
30—50	10	1	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1
		3	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,3	1,4
		10	0,8	0,9	1,1	1,3	1,6	1,9	2,1
	25	1	0,55	0,65	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3
		3	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6
		10	1,0	1,1	1,3	1,6	1,8	2,1	2,4
	100	1	0,6	0,7	0,9	1,0	1,1	1,3	1,6
		3	0,8	0,9	1,1	1,3	1,6	1,9	2,1
		10	1,2	1,4	1,6	2,0	2,2	2,6	2,9

Примечание.

Меньшие значения z и s_z для фрез диаметром соответственно 8 и 30 мм.

Поправочные коэффициенты на время обработки

Характер обработки	черновая ($\nabla 3 - \nabla 4$)
Продолжительность обработки, мин.	—
Коэффициент	1,0
Жесткость системы станок—деталь—инструмент	повышенная, средняя
Продолжительность обработки, мин.	—
Коэффициент	1,0


Продолжение табл. 41

поверхности l , мм до					Из расчета					
100	120	160	200	250	Число зубьев z	Режим резания				
(на 1 проход)						s_z , мм/зуб	v , м/мин	n , об/мин	s_m , мм/мин	N_e , квт
1,2	1,5	1,7	2,2	2,4	6—8	0,1— 0,14	22—24	228— 154	160— 151	0,23
1,6	2,0	2,2	2,7	3,2		0,08— 0,12	18—20	191— 127	107	0,5
2,4	2,6	3,2	3,8	4,6		0,06— 0,1	14—16	149— 102	63—71	0,99
1,4	1,7	2,0	2,5	2,8	6—8	0,08— 0,12	20—29	211— 145	118— 122	0,5
1,9	2,2	2,6	3,3	3,8		0,06— 0,10	17—19	179— 121	75—85	1,1
2,7	3,0	4,0	4,9	5,7		0,05— 0,08	13—15	139— 96	49—54	1,90
1,7	2,1	2,5	3,1	3,6	6—8	0,07— 0,10	17—20	183—127	90	1,5
2,4	3,0	3,5	4,4	5,3		0,05— 0,08	15—16	154—104	54—58	3,0
3,6	4,3	5,1	6,3	7,5		0,04— 0,07	12—13	122—82	35—40	6,5

большие — 12 и 50 мм.

для измененных условий работы

чистовая ($\nabla 5 - \nabla 6$)	—
	—
1,0	—
низкая	—
	—
1,2	—



**СТАЛИ 1Х18Н9Т ($\sigma_{B}=50-60 \text{ кг}/\text{мм}^2$, $d_B = 4,6-5 \text{ мм}$),
КОНЦЕВЫЕ
Неполное штучное время на обработку поверхностей фрезерных**

Диаметр фрезы, D , мм	Ширина фрезеруемой поверхности B , мм до	Глубина фрезерования, t , мм до	Длина обрабатываемой								
			20	30	40	50	60	75	100	120	160
			Время, мин.								
8	3	1	0,4	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,5	1,8
		3	0,5	0,7	0,8	1,1	1,2	1,3	1,6	2,0	2,5
	18	1	0,5	0,7	0,8	1,0	1,1	1,3	1,4	1,9	2,4
		3	0,6	0,8	1,0	1,3	1,5	1,7	2,1	2,6	3,3
12	3	1	0,5	0,6	0,7	0,9	1,0	1,2	1,4	1,7	2,1
		3	0,6	0,7	0,9	1,1	1,3	1,4	1,7	2,1	2,6
	10	10	0,8	1,0	1,3	1,6	1,8	2,1	2,5	3,2	4,0
		1	0,6	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,8	2,2	2,7
	20	3	0,7	0,9	1,1	1,4	1,6	1,8	2,2	2,7	3,4
		10	0,9	1,3	1,6	2,0	2,3	2,7	3,3	4,2	5,3
16	5	1	0,5	0,6	0,7	1,0	1,1	1,2	1,4	1,7	2,2
		3	0,7	0,9	1,1	1,4	1,6	1,9	2,3	2,6	3,5
	10	10	1,0	1,3	1,6	2,0	2,3	2,6	3,2	4,0	5,1
		1	0,6	0,7	0,9	1,2	1,3	1,5	1,8	2,2	2,7
	20	3	0,8	1,1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,6	3,3	4,1
		10	1,2	1,6	2,0	2,5	2,9	3,3	4,0	5,2	6,5
22	10	1	0,4	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,8
		3	0,5	0,7	0,8	1,0	1,1	1,3	1,5	1,8	2,3
		10	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	2,1	2,6	3,2
		20	0,9	1,2	1,4	1,7	2,0	2,3	2,8	3,5	4,3
	25	1	0,5	0,7	0,8	1,0	1,1	1,2	1,4	1,8	2,2
		3	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,9	2,4	2,9
		10	0,9	1,1	1,3	1,7	1,9	2,2	2,6	3,3	4,1
		20	1,1	1,4	1,7	2,1	2,4	2,9	3,4	4,3	5,4
	1	0,6	0,8	0,9	1,2	1,3	1,5	1,8	2,2	2,8	
		3	0,7	1,0	1,2	1,6	1,8	2,0	2,5	3,1	3,9
	65	10	1,1	1,4	1,7	2,0	2,4	2,8	3,4	4,3	5,3
		20	1,4	1,8	2,2	2,7	3,1	3,6	4,5	5,7	7,1
30-40	5	1	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,2	1,5	1,8
		3	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,3	1,5	1,9	2,3
		10	0,8	1,0	1,2	1,5	1,6	1,9	2,2	2,7	3,4
		20	1,1	1,3	1,5	1,9	2,1	2,4	2,8	3,6	4,4
		30	1,5	1,9	2,2	2,6	2,9	3,3	3,9	4,9	6,0

Таблица 42

4Х14Н14В2М ($d_b=3,6-4,5$ мм), 25Х2ГНТ ($d_b=3,7-4,9$ мм) ФРЕЗЫ Р9							Фрезерование контура по разметке					
на горизонтально-, вертикально- и универсально- станках												
поверхности l , мм до							Из расчета					
200 250 300 400 500 600							Режим резания					
(на 1 проход)							Число зубьев фрезы z	s_z , мм/зуб	v , м/мин	n , об/мин	s_m , мм/мин	N_a , квт
2,2	2,6	—	—	—	—	—	4—6	0,037	16,7	670	124	0,07
3,0	3,6	—	—	—	—	—		0,03	13,8	550	83	0,12
2,9	3,4	—	—	—	—	—		0,034	13,2	530	90	0,37
4,0	4,8	—	—	—	—	—		0,028	10,9	430	60	0,6
2,5	2,9	3,7	4,7	—	—	—	4—6	0,040	19,1	510	104	0,05
3,2	3,9	4,8	6,1	—	—	—		0,037	16,4	430	78	0,12
4,9	6,0	7,5	9,4	—	—	—		0,030	12,0	320	48	0,2
3,3	4,0	5,0	6,3	—	—	—		0,037	14,9	400	74	0,3
4,2	5,1	6,3	8,0	—	—	—		0,035	12,6	325	57	0,5
6,5	7,9	10,1	12,6	—	—	—		0,028	9,5	251	35	1,1
2,6	3,1	3,8	4,9	6,0	7,2	—		0,052	19,5	387	100	0,08
4,3	5,3	6,5	8,2	10,4	12,9	—	4—6	0,037	14,8	294	55	0,13
6,3	7,6	9,6	12,1	15,7	18,5	—		0,030	12,3	244	37	0,3
3,4	4,1	5,1	6,4	8,0	9,6	—		0,045	16,3	324	73	0,3
5,1	6,2	7,7	9,8	12,3	14,8	—		0,034	13,6	270	46	0,4
8,1	9,9	12,4	15,7	20,0	24,0	—		0,028	10,1	200	28	0,9
2,1	2,5	3,0	3,7	4,8	5,5	—	6—8	0,06	22,2	320	135	0,10
2,8	3,3	4,0	5,1	6,3	7,6	—		0,052	18,1	260	95	0,20
3,9	4,7	5,9	7,4	9,2	11,1	—		0,045	14,0	200	63	0,40
5,3	6,4	8,0	10,1	12,7	15,3	—		0,037	12,1	175	45	0,60
2,7	3,2	3,9	5,0	6,2	7,3	—		0,052	16,5	270	98	0,47
3,6	4,3	5,4	6,8	8,4	10,1	—		0,045	15,0	217	67	0,74
5,1	6,1	7,7	9,7	12,2	14,6	—		0,040	11,5	167	47	1,6
6,7	8,1	10,1	12,8	16,1	19,5	—		0,035	9,9	143	35	2,3
3,4	4,1	5,0	6,3	7,9	9,5	—	6—8	0,045	16,3	236	74	0,86
4,8	5,8	7,3	9,2	11,6	14,0	—		0,037	13,2	190	49	1,6
6,6	8,1	10,1	12,7	16,1	19,4	—		0,035	9,9	143	35	3,2
8,8	10,7	13,4	16,9	21,4	26,0	—		0,030	8,7	125	26	4,9
2,2	2,5	3,1	3,9	4,8	5,7	—		0,075— 0,085	28	255— 222	132	0,1
2,8	3,3	4,1	5,2	6,4	7,7	—	6—8	0,06— 0,075	23	223— 184	94— 97	0,2
4,1	4,9	6,1	7,7	9,6	11,5	—		0,055— 0,06	17	175— 138	61— 58	0,4
5,3	6,4	8,0	10,0	12,6	15,1	—		0,045— 0,05	14	145— 124	46— 43	0,5
7,4	8,9	11,1	13,8	17,4	20,9	—		0,045	13,2	105	33	0,6

Диаметр фрезы <i>D</i> , мм	Ширина фрезеруемой поверхности <i>B</i> , мм до	Глубина фрезерования <i>t</i> , мм до	Длина обрабатываемой								
			20	30	40	50	60	75	100	120	160
30—40	25	1	0,6	0,7	0,8	1,0	1,1	1,2	1,4	1,8	2,2
		3	0,7	0,9	1,0	1,3	1,4	1,6	1,9	2,4	3,0
		10	1,0	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,8	3,6	4,4
		20	1,3	1,6	1,9	2,4	2,7	3,1	3,7	4,6	5,7
		30	1,9	2,4	2,8	3,2	3,7	4,2	5,1	6,3	7,8
	85—90	1	0,7	0,8	0,9	1,2	1,4	1,5	1,8	2,2	2,8
		3	0,8	1,0	1,2	1,5	1,7	2,0	2,4	3,0	3,7
		10	1,3	1,6	1,9	2,4	2,8	3,2	3,9	4,8	5,9
		20	1,7	2,1	2,5	3,1	3,5	4,0	4,9	5,9	7,6
		30	2,4	3,2	3,7	4,3	4,9	5,7	6,9	8,2	10,6
50	5	1	0,5	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,7
		3	0,6	0,8	1,0	1,1	1,2	1,3	1,6	1,9	2,4
		10	0,9	1,2	1,4	1,5	1,7	1,9	2,3	2,9	3,5
		20	1,1	1,8	2,0	2,3	2,6	2,9	3,4	4,2	5,2
		30	1,6	2,1	2,4	2,7	3,0	3,4	4,0	5,0	6,0
	25	1	0,6	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,4	1,7	2,2
		3	0,7	1,0	1,1	1,3	1,4	1,6	1,9	2,4	2,9
		10	1,1	1,5	1,7	2,0	2,2	2,5	3,0	3,8	4,6
		20	1,8	2,3	2,6	3,0	3,4	3,8	4,6	5,7	6,9
		30	2,2	2,7	3,2	3,6	4,1	4,6	5,5	6,9	8,3
	100	1	0,7	0,9	1,0	1,2	1,3	1,5	1,8	2,2	2,8
		3	0,9	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,5	3,1	3,8
		10	1,4	1,9	2,2	2,6	2,9	3,3	4,0	5,1	6,2
		20	2,3	3,0	3,5	4,0	4,5	5,1	6,2	7,7	9,4
		30	2,8	3,5	4,1	4,7	5,3	6,0	7,2	9,0	10,9

Примечание.

Меньшие значения s_z для фрез диаметром 30 мм, большие — 40 мм.

Поправочные коэффициенты на время обработки

Характер обработки	чертовая ($\nabla 3 - \nabla 4$)
Продолжительность обработки, мин.	—
Коэффициент	1,0
Жесткость системы станок—деталь—инструмент	повышенная, средняя
Продолжительность обработки, мин.	—
Коэффициент	1,0
Сложность контура	простой
Коэффициент	1,0


Продолжение табл. 42

шоверхности l , мм до						Из расчета					
200	250	300	400	500	600	Число зубьев фрезы z	Режим резания				
(на 1 проход)						s_z , мм/зуб	v , м/мин	n , об/мин	s_m , мм/мин	N_a , квт	
2,6	3,1	3,8	4,8	6,0	7,2		0,065— 0,075 0,055— 0,065 0,045— 0,055 0,040— 0,045 0,040	23 19 14 11 11	223— 186 181— 151 145— 118 120— 103 88	101— 98 69 45 34 25	0,4 0,7 1,7 2,3 2,7
3,7	4,4	5,4	6,8	8,5	10,2	6—8	0,055— 0,065 0,048— 0,055 0,037— 0,048 0,035— 0,040 0,035	18 15 12 10 9,4	190— 168 156— 131 123— 100 104— 86 75	73	1,1
5,4	6,5	8,1	10,3	12,8	15,4		0,045— 0,055 0,040— 0,045 0,040		53	2,2	
7,0	8,5	10,6	13,3	16,8	20,2				32	4,8	
9,6	11,6	14,4	18,1	22,7	27,4				24	6,1	
13,0	15,8	19,8	24,8	31,3	37,8				18	6,3	
2,1	2,4	3,0	3,7	4,6	5,4		0,11	28,4	180	139	0,08
2,8	3,4	4,1	5,2	6,4	7,7		0,09	23,2	149	94	0,2
4,2	5,1	6,4	8,0	10,0	11,9	6—8	0,075	17,8	113	59	0,3
6,2	7,5	9,3	11,7	14,3	17,5		0,06	15,1	96	40	0,4
7,4	8,8	11,0	13,7	17,1	20,6		0,052	14,1	92	34	0,5
2,6	3,1	3,8	4,8	5,9	7,1		0,10	23,2	148	103	0,3
3,5	4,2	5,2	6,6	8,2	9,8		0,085	19,2	122	72	0,6
5,6	6,8	8,5	10,7	13,4	16,1	6—8	0,065	15,0	96	43	1,2
8,5	10,2	12,7	15,8	19,8	23,9		0,052	12,4	79	29	1,6
10,2	12,3	15,3	19,1	23,9	28,8		0,045	11,8	75	24	2,0
3,4	4,0	5,0	6,3	7,5	9,4		0,085	19,8	126	75	1,0
4,7	5,6	7,0	8,8	11,1	13,3		0,07	16,5	105	52	1,9
7,7	9,3	11,6	14,6	18,3	22,1	6—8	0,055	12,6	80	31	3,7
11,5	13,9	17,3	21,6	27,2	32,7		0,045	10,7	68	21	5,1
13,4	16,1	20,1	25,2	31,7	38,2		0,040	10,0	64	18	6,4

для измененных условий работы

чистовая ($\nabla 5 - \nabla 6$)

—
1,0
низкая
—
1,2
сложный
1,2



**СТАЛИ 1Х18Н9Т ($\sigma_b = 50-60 \text{ кг/мм}^2$, $d_b = 4,6-5 \text{ мм}$),
КОНЦЕВЫЕ**

Неполное штучное время на обработку поверхностей фрезерных

Диаметр фрезы D , мм	Ширина паза t , мм	Глубина паза B , мм до	Длина обрабатываемой поверхности							
			10	20	30	40	50	60	75	100
5	5	1,5	1,3	1,7	2,1	2,6	3,1	3,5	4,0	4,9
		3	1,6	2,1	2,7	3,4	4,0	4,5	5,3	6,5
		5	2,0	2,8	3,6	4,5	5,4	6,3	7,3	9,0
		10	2,8	3,8	5,1	6,5	7,7	9,0	10,6	13,3
8	8	1,5	1,1	1,4	1,8	2,1	2,4	2,7	3,1	3,8
		3	1,4	1,7	2,3	2,8	3,2	3,7	4,2	5,1
		5	1,7	2,2	2,8	3,5	4,1	4,6	5,4	6,6
		10	2,2	2,9	3,8	4,7	5,5	6,4	7,5	9,2
12	12	1,5	0,96	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,7
		3	1,1	1,4	1,7	2,0	2,3	2,6	2,9	3,6
		5	1,4	1,8	2,2	2,7	3,1	3,4	4,1	5,1
		10	1,8	2,3	2,9	3,6	4,2	4,8	5,5	7,0
16	16	20	2,2	3,1	3,8	4,7	5,5	6,3	7,3	9,4
		3	1,1	1,4	1,6	1,9	2,1	2,4	2,6	3,1
		5	1,3	1,6	1,95	2,3	2,7	3,0	3,4	4,1
		10	1,6	2,0	2,5	3,1	3,5	4,0	4,6	5,5
22	22	20	1,9	2,4	3,0	3,7	4,3	3,7	5,6	6,8
		3	1,1	1,3	1,4	1,7	1,9	2,1	2,3	2,7
		5	1,3	1,5	1,8	2,1	2,4	2,6	3,0	3,5
		10	1,7	1,9	2,4	2,8	3,2	3,6	4,1	4,9
30	30	20	2,0	2,3	2,8	3,4	4,0	4,5	5,1	6,1
		30	2,6	3,2	3,9	4,8	5,5	6,3	7,2	8,8
		3	1,1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,9	2,1	2,4
		5	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,2	2,5	3,0
40—50		10	1,4	1,6	1,9	2,2	1,4	2,7	3,1	3,6
		20	1,7	2,0	2,5	2,8	3,2	3,6	4,1	4,8
		30	2,1	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,1	6,1
		40	2,8	3,3	4,1	4,8	5,5	6,2	7,1	8,6
		3	1,2	1,3	1,5	1,6	1,8	1,9	2,1	2,4
		5	1,3	1,5	1,7	1,9	2,0	2,2	2,5	2,8
		10	1,5	1,6	1,9	2,2	2,4	2,6	2,9	3,3
		20	1,8	2,0	2,4	2,6	2,9	3,2	3,6	4,2
		30	2,1	2,4	2,8	3,2	3,6	3,9	4,4	5,3
		40	2,4	2,7	3,3	3,7	4,2	4,7	5,3	6,2
		50	2,7	3,3	3,8	4,5	5,1	6,4	6,4	7,6

П р и м е ч а н и е.

Меньшие значения s_z для фрез диаметром 40 мм, большие — 50 мм.

Поправочные коэффициенты на время обработки

Характер обработки	Черновая ($\nabla 3 - \nabla 4$)
Продолжительность обработки, мин.	—
Коэффициент	1,0
Жесткость системы станок—деталь—инструмент	повышенная, средняя
Продолжительность обработки, мин.	—
Коэффициент	1,0

Таблица 43

4Х14Н14В2М ($d_b=3,6-4,5$ мм), 25Х2ГНТ ($d_b=3,7-4,9$ мм)
ФРЕЗЫ Р9

на горизонтально-, вертикально- и универсально-
станках


**Фрезерование
пазов**

<i>l, мм до</i>			Из расчета				
120	160	200	Число зубьев фрезы <i>z</i>	Режим резания			
МИН.				<i>s_z</i> , мм/зуб	<i>v</i> , м/мин	<i>n</i> , об/мин	<i>s_M</i> , м.м/мин
6,1	7,6	9,3		0,012	10,8	690	25
8,2	10,2	12,6	2—4	0,010	9,5	605	18
11,5	14,3	17,0		0,008	8,2	523	12,5
16,9	21,0	26,4		0,006	7,2	460	8,3
4,7	5,7	7,0		0,015	11,7	465	35
6,4	8,0	9,8	4—6	0,012	10,1	403	24
8,3	10,2	12,7		0,01	8,9	355	18
11,7	14,5	18,0		0,008	7,9	314	12,5
3,2	3,9	4,6		0,025	12,3	328	57,5
4,3	5,2	6,4		0,02	10,5	278	39
6,1	7,5	9,2	6—8	0,015	9,5	251	25
8,4	10,2	12,8		0,012	8,2	217	18
10,5	14,0	17,4		0,01	7,1	188	13
3,8	4,6	5,6		0,03	11,0	218	46
5,0	6,1	7,5	6—8	0,025	9,6	190	33
6,8	8,4	10,4		0,02	8,4	167	23
8,5	10,5	13,0		0,018	7,1	141	18
3,3	3,9	4,7		0,05	11,5	166	58
4,3	5,2	6,3		0,04	10,1	146	41
6,1	7,4	9,0	6—8	0,03	8,9	129	27
7,6	9,3	11,4		0,025	8,2	119	21
10,2	13,5	16,6		0,02	7,0	101	14
2,9	3,4	4,0		0,08	12,0	127	71
3,5	4,2	5,1		0,07	10,4	110	54
4,5	5,3	6,4	6—8	0,06	9,1	97	41
6,0	7,2	8,7		0,05	7,9	84	29
7,6	9,2	11,2		0,04	7,2	77	22
10,7	13,0	16,0		0,03	6,7	71	15
2,9	3,3	3,8		0,12—0,15	12	94—76	80
3,5	4,0	4,7		0,10—0,13	10,7	85—68	61
4,1	4,7	5,6	6—8	0,09—0,12	9,5	77—59	49
5,2	6,1	7,3		0,08—0,10	8,3	65—53	37
6,5	7,1	9,5		0,07—0,08	7,5	58—50	28
7,7	9,2	11,1		0,06—0,07	7,1	55—46	23
9,3	10,5	13,6		0,05—0,06	6,8	53—44	18,5

для измененных условий работы

чистовая ($\nabla 5$)

—
—
1,0
—
низкая
—
1,2



**СТАЛИ 1Х18Н9Т ($\sigma_{B}=50-60$ кг/мм², $d_{B}=4,6-5$ мм), 4Х14Н14В2М
ДИСКОВЫЕ**

Неполное штучное время на обработку поверхностей фрезерных

Диаметр фрезы D , мм	Ширина паза B , мм	Глубина паза t , мм до	Длина обрабатываемой поверхности l , мм до						
			10	20	40	60	100	120	160
От 60 до 90	5—24	1,5	0,90	1,1	1,3	1,5	2,1	2,3	2,7
		3	1,1	1,3	1,6	1,9	2,7	3,0	3,5
		5	1,4	1,7	2,0	2,5	3,5	4,0	4,7
		8	1,7	2,0	2,5	3,0	4,2	4,8	5,5
		10	2,0	2,3	2,9	3,5	4,8	5,5	6,4
		15	2,4	2,9	3,6	4,3	5,9	6,8	7,9
		20	2,9	3,4	4,3	5,1	6,9	8,0	9,4
		30	3,1	4,2	5,2	6,2	8,4	9,8	11
		3	1,4	1,6	2,0	2,3	3,3	3,8	4,5
		5	1,8	2,0	2,7	3,3	4,5	5,2	6,0
От 90 до 150	12—34	8	2,2	2,5	3,2	3,9	5,3	6,2	7,1
		10	2,7	3,1	3,8	4,6	6,1	7,1	8,3
		15	3,5	3,9	4,8	5,8	7,7	9,1	10
		20	4,3	4,8	5,8	6,9	9,2	11	12
		30	5,4	6,1	7,3	8,8	11	13	15

Примечание.

Меньшие значения z и s_z для фрез диаметром 60 и 90 мм, большие —

Поправочные коэффициенты на время обработки

Характер обработки	черновая ($\nabla 3-\nabla 4$)
Продолжительность обработки, мин.	—
Коэффициент	1,0
Жесткость системы станок—деталь—инструмент	повышенная, средняя
Продолжительность обработки, мин.	—
Коэффициент	1,0

Таблица 44

 $(d_b=3,6-4,5 \text{ мм}), 25Х2ГНТ ($d_b=3,7-4,9 \text{ мм})$$

ФРЕЗЫ Р9

на горизонтально-, вертикально- и универсально- станках

Фрезерование
пазов


Из расчета

Число зубьев фрезы z	Режим резания				$N_b, \text{ квт}$
	$s_z, \text{ мм/зуб}$	$v, \text{ м/мин}$	$n, \text{ об/мин}$	$s_m, \text{ мм/мин}$	
16-24	0,06-0,07 (0,12-0,13)	18	94-62	104-96	0,45
	0,055-0,065 (0,11-0,12)	14	73-48	72-68	0,60
	0,05-0,06 (0,1-0,11)	11	57-37	50-49	0,70
	0,047-0,057 (0,097-0,1)	9,8	52-33	43-42	0,80
	0,045-0,055 (0,094-0,1)	8,6	46-29	37-35	0,90
	0,043-0,053 (0,088-0,09)	7,6	40-25	31-29	1,1
	0,04-0,05 (0,082-0,096)	6,6	35-22	25-24	1,30
	0,045 (0,083)	5,8	21	20	1,5
	0,07-0,075 (0,1-0,11)	13,8	38-29	56-52	0,60
	0,065-0,07 (0,1-0,11)	11,0	30-22	43-38	0,80
20-24	0,065-0,067 (0,094-0,098)	9,7	26-20	37-33	0,85
	0,06-0,065 (0,094-0,098)	8,4	23-18	31-28	0,9
	0,053-0,063 (0,088-0,094)	7,4	21-15	27-24	1,1
	0,055-0,060 (0,087-0,09)	6,4	18-13	22-19	1,3
	0,05-0,055 (0,078-0,083)	5,8	15-12	16-17	1,6

90 и 150 мм.

для измененных условий работы

чистовая ($\nabla 5-\nabla 6$)
—
1,0
низкая
—
1,2



**СТАЛИ 1Х18Н9Т ($\sigma_b = 50-60 \text{ кг/мм}^2$), 4Х14Н14В2М
КОНЦЕВЫЕ**

Неполное штучное время на обработку поверхностей фрезерных

Диаметр фрезы $D, \text{мм}$	Глубина уступа $t, \text{мм}$ до	Ширина уступа $B, \text{мм}$ до	Длина обрабатываемой					
			20	30	40	50	60	75
16-22	3-5	3	1,0	1,1	1,2	1,4	1,6	1,7
		5	1,1	1,3	1,4	1,7	1,9	2,1
		10	1,3	1,5	1,7	2,0	2,3	2,6
		20	1,5	1,8	2,1	2,5	2,9	3,3
		30	1,7	2,0	2,5	2,9	3,3	3,9
	12-18	3	1,2	1,3	1,5	1,8	1,9	2,2
		5	1,4	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7
		10	1,7	1,9	2,3	2,7	3,1	3,5
		20	2,0	2,3	2,7	3,2	3,8	4,3
		30	2,4	2,8	3,4	4,1	4,6	5,4
30	5	3	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
		5	0,9	1,0	1,1	1,3	1,4	1,5
		10	1,0	1,1	1,2	1,4	1,5	1,7
		20	1,1	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0
		30	1,2	1,4	1,6	1,9	2,1	2,4
		40	1,4	1,6	1,8	2,2	2,5	2,8
	20	3	1,0	1,0	1,1	1,3	1,4	1,5
		5	1,0	1,1	1,3	1,5	1,6	1,8
		10	1,2	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1
		20	1,3	1,5	1,7	2,0	2,3	2,5
		30	1,5	1,8	2,1	2,4	3,0	3,1
40-50	25	40	1,8	2,1	2,5	3,1	3,3	3,9
		3	1,2	1,3	1,4	1,6	1,8	2,0
		5	1,2	1,3	1,5	1,7	1,8	2,0
		10	1,4	1,5	1,7	2,0	2,2	2,5
		20	1,6	1,8	2,1	2,5	2,7	3,1
		30	2,0	2,3	2,7	3,1	3,5	4,1
		40	2,2	2,6	3,0	3,6	4,1	4,7
	5	3	0,9	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3
		5	0,9	1,0	1,1	1,2	2,3	1,4
		10	1,0	1,0	1,1	1,3	1,4	1,6
		20	1,0	1,1	1,3	1,5	1,6	1,8
		30	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1
		40	1,2	1,4	1,6	1,9	2,1	2,4
		50	1,3	1,5	1,8	2,1	2,3	2,7

Таблица 45

(d _в =3,6—4,5 мм), 25Х2ГНТ (d _в =3,7—4,9 мм) ФРЕЗЫ Р9 на горизонтально-, вертикально- и универсально- станках					Фрезерование уступов			
поверхности I, мм до					Из расчета			
100	120	160	200	250	Число зубьев фрезы z	Режим резания		
мин.						s _з , мм/зуб	v, м/мин	n, об/мин
2,0	2,4	2,9	3,5	4,0	6—8	0,035— 0,055— 0,027— 0,045— 0,023— 0,035— 0,019— 0,027— 0,023—	18	358— 264— 318— 230— 275— 200— 237— 175— 157—
2,5	3,0	3,7	4,4	5,3		0,03— 0,05— 0,025— 0,04— 0,02— 0,03— 0,018— 0,025— 0,02—	14—15	282— 220— 245— 200— 215— 168— 188— 145— 132—
3,0	3,7	4,6	5,7	6,8		0,03— 0,05— 0,025— 0,04— 0,02— 0,03— 0,018— 0,025— 0,02—	12—14	59—77
4,0	5,0	6,2	7,5	9,2		0,03— 0,05— 0,025— 0,04— 0,02— 0,03— 0,018— 0,025— 0,02—	11	43,5— 56— 30— 35,5— 23,5— 25,5— 39,2—
4,7	6,0	7,4	9,2	11,0		0,03— 0,05— 0,025— 0,04— 0,02— 0,03— 0,018— 0,025— 0,02—	12	358— 264— 318— 230— 275— 200— 237— 175— 157—
1,6	1,9	2,3	2,6	3,0		0,10	16,5	176
1,7	2,0	2,4	2,8	3,3		0,09	16,3	123
1,9	2,3	2,8	3,3	3,9		0,08	14,6	112
2,4	2,9	3,5	4,2	5,0		0,07	12,5	87
2,8	3,4	4,2	5,2	6,1		0,06	11,2	64
3,3	4,2	5,2	6,3	7,5		0,05	10,6	50,5
1,7	2,0	2,4	2,9	3,3	6—8	0,09	16,3	113
2,0	2,4	2,9	3,5	4,0		0,08	14,3	110
2,4	2,9	3,6	4,3	5,1		0,07	12,2	84
3,0	3,7	3,4	5,5	6,5		0,06	10,6	63,5
3,8	4,6	5,7	7,0	8,4		0,05	9,5	47
4,7	5,9	7,2	8,9	10,5		0,04	9,0	35,5
2,3	2,7	3,3	3,9	4,6		0,085	11,5	27
2,4	2,9	3,5	4,0	4,8		0,07	13,0	72
2,9	3,5	4,3	5,2	6,2		0,06	11,5	68
3,7	4,5	5,6	6,8	8,2		0,05	9,8	51
4,8	6,1	7,4	9,1	11,0		0,04	105	37
5,7	7,1	8,7	10,8	12,9		0,035	8,9	26,6
1,4	1,7	2,0	2,2	2,6	6—8	0,15— 0,17— 0,13— 0,16— 0,12— 0,14— 0,10— 0,13— 0,09— 0,10—	154— 20	162— 130
1,6	1,9	2,2	2,6	3,0		0,13— 0,16— 0,12— 0,14— 0,10— 0,13— 0,09— 0,10— 0,08— 0,09—	137— 17	155
1,8	2,1	2,6	3,0	3,5		0,12— 0,14— 0,10— 0,13— 0,10— 0,12— 0,09— 0,10— 0,08— 0,09—	112	125
2,1	2,6	3,1	3,7	4,4		0,12— 0,14— 0,10— 0,13— 0,10— 0,12— 0,09— 0,10— 0,08— 0,09—	102	100
2,5	3,1	3,7	4,5	5,4		0,10— 0,13— 0,09— 0,10— 0,08— 0,10— 0,07— 0,08— 0,07— 0,08—	108— 88	80— 75,5
2,8	3,5	4,3	5,1	6,2		0,10— 0,13— 0,09— 0,10— 0,08— 0,10— 0,07— 0,08— 0,07— 0,08—	98— 83	62—58
3,2	3,9	4,8	5,9	7,1		0,10— 0,13— 0,09— 0,10— 0,08— 0,10— 0,07— 0,08— 0,07— 0,08—	92—79	52—49
						0,09— 0,10— 0,08— 0,09— 0,08— 0,09— 0,07— 0,08— 0,07— 0,08—	11	43
						0,08— 0,09— 0,08— 0,09— 0,08— 0,09— 0,07— 0,08— 0,07— 0,08—	87—75	
						0,08— 0,09— 0,08— 0,09— 0,08— 0,09— 0,07— 0,08— 0,07— 0,08—	43	

Диаметр фрезы <i>D</i> , мм	Глубина уступа <i>t</i> , мм до	Ширина уступа <i>B</i> , мм до	Длина обрабатываемой					
			20	30	40	50	60	75
40—50	20	3	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,5
		5	1,0	1,1	1,2	1,4	1,5	1,6
		10	1,1	1,2	1,3	1,6	1,7	1,9
		20	1,2	1,3	1,5	1,8	2,0	2,2
		30	1,3	1,5	1,8	2,1	2,3	2,6
		40	1,5	1,7	2,0	2,3	2,6	3,0
	35—40	50	1,6	1,9	2,2	2,6	3,0	3,4
		3	1,1	1,1	1,3	1,4	1,5	1,7
		5	1,2	1,3	1,5	1,6	1,8	1,9
		10	1,3	1,4	1,7	1,9	2,0	2,3
		20	1,5	1,6	2,0	2,2	2,4	2,7
		30	1,8	2,0	2,4	2,7	3,0	3,3
		40	2,0	2,3	2,8	3,1	3,9	4,0
		50	2,3	2,6	3,1	3,6	4,0	4,6

П р и м е ч а н и е.

Меньшие значения s_x соответствуют меньшим диаметрам фрез (16 и

Поправочные коэффициенты на время обработки

Характер обработки	черновая ($\nabla 3-\nabla 4$)
Продолжительность обработки, мин.	—
Коэффициент	1,0
Жесткость системы станок—деталь—инструмент	повышенная, средняя
Продолжительность обработки, мин.	—
Коэффициент	1,0

Продолжение табл. 45

Поверхности l , мм до					Число зубьев фрезы z	Из расчета				
100	120	160	200	250	Число зубьев фрезы z	Режим резания				
мин.						s_z , мм/зуб	v , м/мин	n , об/мин	s_m , мм/мин	
1,8	1,9	2,3	2,7	3,1		0,13— 0,16—	17	133— 110—	122	
1,9	2,3	2,7	3,2	3,7	6—8	0,12— 0,14— 0,10— 0,13— 0,09— 0,12— 0,08— 0,09— 0,07— 0,08— 0,06— 0,07—	15	115— 95— 105— 85,5—	97	
2,2	2,6	3,1	3,8	4,5		0,10— 0,13—	13	78		
2,6	3,2	3,8	4,6	5,5		0,09— 0,12— 0,08— 0,09— 0,07— 0,08— 0,06— 0,07—	12	91—74	57,5—62	
3,1	3,8	4,7	5,7	6,9		0,08— 0,09— 0,07— 0,08— 0,06— 0,07—	11	83—70	46	
3,7	4,4	5,4	6,6	8,3		0,07— 0,08— 0,06— 0,07—	10	76—66	37	
4,1	5,1	6,3	7,7	9,4		0,06— 0,07—	9	75—63	31	
1,9	2,2	2,7	3,1	3,6		0,12— 0,15—	15	121— 98—	103	
2,2	2,7	3,2	3,8	4,5		0,10— 0,13— 0,09— 0,12— 0,08— 0,10— 0,07— 0,08— 0,06— 0,05— 0,06—	14	109— 88— 96— 76,5— 82,5— 68— 74—62— 70—58— 67— 57—	80 60,5— 64 48 36 30 24	
2,6	3,2	3,8	4,6	5,4		0,09— 0,12— 0,08— 0,10— 0,07— 0,06— 0,07— 0,06— 0,05— 0,04— 0,05—	12			
3,2	3,9	4,7	5,7	6,7		0,08— 0,10— 0,07— 0,08— 0,06— 0,07— 0,06— 0,05— 0,04—	11			
4,0	4,9	5,9	7,2	8,6		0,07— 0,08— 0,07— 0,06— 0,05— 0,04—	10			
4,8	5,9	7,2	8,8	10,6		0,06— 0,07— 0,06— 0,05— 0,04—	9			
5,5	6,9	8,4	10,3	12,4		0,05— 0,06— 0,05— 0,04—	8			

40 мм), большие — большим (22 и 50 мм).

для измененных условий работы

чистовая ($\nabla 5$ — $\nabla 6$)	
—	
1,0	
НИЗКАЯ	
—	
1,2	




Таблица 46

		Стали 1Х18Н9Т ($\sigma_b=50-60 \text{ кг}/\text{м}^2$), 4Х14Н14В2М ($d_b=3,6-4,5 \text{ мм}$), 25ХГНТ ($d_b=3,7-4,9 \text{ мм}$)									Фрезерование уступов и плоскостей							
		Дисковые фрезы Р9																
		Неполное штучное время на обработку поверхностей из горизонтально-, вертикально- и универсальнофрезерных станках																
		Длина обрабатываемой поверхности $l, \text{мм}$ до									Из расчета							
Диаметр фрезы $D, \text{мм}$		Ширина уступа $B, \text{мм}$ до			Время, мин.			Число зубьев фрезы z			Режим резания			$s_w, \text{мм/мин}$				
		10	20	40	60	100	120	160	200				$s_z, \text{мм}/3\text{уб}$			$v, \text{м}/\text{мин}$	$n, \text{об}/\text{мин}$	
60	4	3	0,9	1,0	1,2	1,4	1,7	2,1	2,4	2,7	0,07	18,3	97	122	89	3,7	4,5	
		5	1,0	1,1	1,4	1,6	2,0	2,6	3,0	3,5	0,065	14,2	76	64	53	12,7	16,4	
		8	1,2	1,3	1,6	1,9	2,4	3,1	3,6	4,3	0,06	12	53	46	42	10,7	16,4	
10	12	3	1,0	1,1	1,3	1,5	1,9	2,4	3,2	3,7	0,055	10	53	46	42	0,055	12,7	67
		5	1,2	1,3	1,6	1,9	2,4	3,0	3,9	4,6	0,05	8,6	46	42	30	0,05	10,7	57
		20	1,8	2,0	2,4	2,9	3,7	4,8	5,5	6,6	0,06	16,4	87	94	40	9,2	49	42
75-90	4	3	1,0	1,1	1,3	1,5	1,9	2,4	2,8	3,3	0,055	12,7	66	67	51	1,2	14,6	78
		5	1,2	1,3	1,6	1,9	2,4	3,0	3,9	4,6	0,05	10,7	51	55	37	9,8	52	45
		8	1,4	1,5	1,9	2,4	3,0	3,7	4,8	5,7	0,045	7,8	42	30	37	8,5	45	28
75-90	12	3	1,0	1,1	1,3	1,5	1,9	2,4	2,9	3,6	0,04	10,7	51	55	40	10,4	40	42
		5	1,2	1,3	1,6	1,9	2,4	3,0	3,8	4,5	0,035	7,3	39	33	42	7,3	39	21
		20	2,2	2,5	3,1	3,8	4,9	6,3	7,4	8,8	0,03	7,3	21	21	21	14,6	78	70
75-90	12	3	1,1	1,2	1,5	1,8	2,3	2,9	3,8	4,5	0,05	11,6	62	51	45	14,4	72	121
		5	1,3	1,5	1,9	2,3	3,0	3,8	5,0	6,1	0,045	9,8	52	45	37	9,8	52	37
		20	1,7	2,1	2,4	3,0	3,8	5,0	6,5	7,7	0,035	7,3	33	32	32	8,5	45	28
75-90	12	3	1,0	1,1	1,2	1,5	1,9	2,3	3,0	3,8	0,05	11,6	62	51	45	14,4	72	121
		5	1,2	1,3	1,6	1,9	2,4	3,0	3,8	4,5	0,045	9,8	52	45	37	9,8	52	37
		20	1,9	2,1	2,6	3,1	3,9	4,9	5,7	6,8	0,035	7,3	33	32	32	8,5	45	28
75-90	20	3	1,0	1,1	1,2	1,5	1,9	2,4	3,0	3,8	0,035	7,3	33	32	32	8,5	45	28
		5	1,2	1,3	1,6	1,9	2,4	3,0	3,8	4,5	0,035	7,3	33	32	32	8,5	45	28
		20	1,9	2,1	2,6	3,1	3,9	4,9	5,7	6,8	0,035	7,3	33	32	32	8,5	45	28


75—90	10	3	1,1	1,2	1,6	1,9	2,3	3,0	3,7	4,1	4,6	5,4	18—24	14,7	56	71
		5	1,4	1,6	1,9	2,4	3,0	3,9	4,6	5,1	5,9	7,1	(10—12)	0,045—0,08	11,3	44
12	20	8	1,8	2,0	2,5	2,5	3,2	3,9	5,0	6,5	7,7	9,2	0,045—0,08	9,3	36	38
		12	2,0	2,3	2,9	3,3	4,0	5,0	6,4	8,2	9,7	11,7	0,04—0,07	8,2	31	29
1	12	8	1,8	2,0	2,4	2,4	2,9	3,7	4,7	5,5	6,5	8,1	0,065—0,08	7,0	27	23
		20	3,0	3,3	4,0	4,4	5,2	6,3	6,8	7,6	8,9	10,5	0,06—0,07	10,5	30	34
110—150	4	8	12	2,0	2,3	2,8	3,4	4,3	5,5	7,0	8,2	9,8	12—24	13,9	34	43
		30	4,0	4,4	5,2	6,3	7,8	9,8	11,5	13,4	15,4	17,4	0,065—0,08	12,1	30	35
15	12	8	12	2,7	2,8	3,6	4,3	5,7	7,2	9,1	10,7	12,7	(12—18)	10,5	25	27
		20	3,6	3,9	4,7	5,7	6,3	7,6	9,5	12,0	14	16,6	0,055—0,065	8,7	21	21
30	8	4,8	5,3	6,3	7,6	9,3	10,2	11,7	13,4	15,4	17,4	19,4	0,065—0,08	12,1	30	35
		30	8	2,5	2,7	3,4	4,2	5,4	7,0	8,2	9,8	11,4	0,055—0,065	8,9	26	28
30	12	3,2	4,4	4,9	5,9	7,2	8,7	10,3	12,3	14,4	16,2	18,0	0,06—0,07	7,7	19	22
		30	6,1	6,7	6,9	9,7	12,1	15,4	18,0	21,4	24,4	27,4	0,055—0,065	8,9	22	27
30	15	6,1	6,7	6,9	9,7	12,1	15,4	18,0	21,4	24,4	27,4	30,4	0,05—0,06	7,6	19	22
		30	8	2,5	2,7	3,4	4,2	5,4	7,0	8,2	9,8	11,4	0,045—0,055	6,5	16	13

Примечание.

Меньшие значения s_x соответствуют фрезам с большим числом зубьев (многолитным фрезам), большие — фрезам со вставными зубьями (число зубьев указано в скобках).

Поправочные коэффициенты на времена обработки для изменивших условий работы

Жесткость системы станина—деталь—инструмент	повышенная, средняя	низкая
Коэффициент	1,0	1,2



**СТАЛИ 1Х18Н9Т ($\sigma_b=50-60 \text{ кг/мм}^2$, $d_3=4,6-5 \text{ мм}$), 4Х14Н14В2М
ОТРЕЗНЫЕ И ШЛИЦЕВЫЕ**

**Неполное штучное время на отрезание
вертикально- и универсаль**

Диаметр фрезы $D, \text{мм}$	Ширина фрезы $B, \text{мм}$	Глубина фрезеро- вания $t, \text{мм}$ до	Длина обрабатываемой поверхности						
			10	20	30	40	50	75	100
От 60 до 90	1-3	1,5	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,1
		3	0,49	0,60	0,70	0,80	0,90	1,0	1,4
		5	0,60	0,80	0,90	1,1	1,2	1,5	1,9
		8	0,70	0,90	1,0	1,2	1,4	1,7	2,2
		10	0,80	1,0	1,2	1,4	1,6	1,9	2,4
		15	1,1	1,3	1,5	1,7	2,0	2,4	2,9
		20	1,3	1,6	1,7	2,0	2,3	2,8	3,4
От 90 до 150	1,5-4	3	0,60	0,70	0,80	1,0	1,1	1,3	1,6
		5	0,80	1,0	1,1	1,3	1,5	1,7	2,1
		8	1,0	1,2	1,3	1,5	1,8	2,1	2,5
		10	1,2	1,4	1,5	1,8	2,0	2,4	2,8
		15	1,5	1,7	1,9	2,2	2,4	2,9	3,3
		20	1,8	2,0	2,2	2,5	2,8	3,3	3,8
		30	2,4	2,7	2,9	3,3	3,8	4,9	5,1

Примечание.

Меньшие значения z и s_z для фрез диаметром 60 и 90 мм, большие — 90 и 150 мм.


Таблица 47

($d_b=3,6-4,5$ мм), 25Х2ГНТ ($d_b=3,7-4,9$ мм)
ФРЕЗЫ Р9

и прорезание шлицев на горизонтально-
кофрезерных станках

*Отрезание,
прорезание шлицев*

<i>l, мм до</i>		<i>Из расчета</i>					
<i>120</i>	<i>160</i>	<i>Число зубьев фрезы z</i>	<i>Режим резания</i>				
<i>мин.</i>			<i>s_z, мм/зуб</i>	<i>v, м/мин</i>	<i>n, об/мин</i>	<i>s_m, мм/мин</i>	<i>N_a, квт</i>
1,3	1,5	26—38	0,023—0,025	45	299—190	162	0,13
1,7	2,0		0,020—0,022	35	186—148	112	0,18
2,3	2,7		0,018—0,020	28	156—116	80	0,22
2,5	3,1		0,017—0,019	26	142—108	72	0,27
2,8	3,5		0,016—0,018	24	128—101	63	0,32
3,5	4,4		0,015—0,017	22	114—90	53	0,37
4,2	4,9		0,014—0,016	19	98—79	43	0,41
2,0	2,3		0,025—0,027	32	94—67	105	0,29
2,6	3,1	40—60	0,023—0,025	26	77—53	79	0,33
3,0	3,6		0,021—0,024	24	71—49	63	0,39
3,4	4,0		0,020—0,023	22	64—45	57	0,46
4,0	4,7		0,019—0,021	20	59—43	51	55
4,6	5,4		0,018—0,020	19	54—41	44	0,63
6,0	6,9		0,015—0,018	17	49—36	35	0,65



**СТАЛИ ЭИ435
КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ Р9**

Неполное штучное время на обработку поверхностей фрезерных

Диаметр фрезы <i>D</i> , мм	Ширина фрезеруемой поверхности <i>B</i> , мм до	Глубина фрезования <i>t</i> , мм до	Длина обрабатываемой							
			10	20	40	60	75	100	120	160
14	6	2	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,9	2,4
		5	0,8	0,8	1,1	1,4	1,6	1,9	2,3	2,9
	10	2	0,7	0,8	1,0	1,3	1,5	1,8	2,1	2,7
		5	0,8	0,9	1,2	1,5	1,8	2,2	2,7	3,3
16	6	2	0,6	0,7	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,8
		5	0,7	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,8	2,2
	8	0,7	0,8	1,0	1,3	1,4	1,7	2,0	2,5	
		12	0,6	0,7	0,9	1,1	1,2	1,4	1,7	2,1
	8	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,7	2,0	2,5	
		12	0,8	0,9	1,1	1,4	1,7	2,3	2,9	
22—30	12	2	0,7	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,8	2,1
		5	0,8	0,8	1,1	1,3	1,5	1,7	2,1	2,5
		8	0,9	0,9	1,2	1,5	1,7	2,0	2,4	3,0
		2	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,9	2,3
	25	5	0,8	0,9	1,1	1,4	1,6	1,9	2,3	2,8
		8	0,9	1,0	1,3	1,5	1,9	2,2	2,7	3,3
	50	2	0,7	0,8	1,1	1,2	1,5	1,7	2,1	2,5
		5	0,8	0,9	1,2	1,5	1,7	2,0	2,4	3,0
		8	1,0	1,1	1,5	1,8	2,1	2,4	3,0	3,7
		18	0,8	0,9	1,1	1,4	1,6	1,9	2,3	2,8
		40	0,9	1,0	1,3	1,6	1,9	2,2	2,7	3,4
		2	0,8	0,9	1,1	1,4	1,6	1,9	2,3	3,3
		5	0,9	1,0	1,3	1,6	1,9	2,2	2,7	3,3
		8	1,1	1,2	1,6	2,0	2,3	2,7	3,3	4,3
75—90	30	5	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,3	2,7
		10	1,1	1,1	1,3	1,6	1,8	2,1	2,6	3,1
		15	1,3	1,4	1,6	2,0	2,3	2,6	3,2	3,8
		80	5	1,0	1,1	1,3	1,6	1,8	2,1	2,6
	10	1,2	1,3	1,6	2,0	2,3	2,6	3,3	3,9	
		15	1,4	1,5	1,9	2,3	2,6	3,0	3,8	4,5
110—130	50	5	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,2	2,6
		10	1,1	1,2	1,4	1,7	1,9	2,2	2,7	3,2
		15	1,3	1,4	1,7	2,0	2,2	2,5	3,1	3,7
		120	5	0,9	1,0	1,2	1,4	1,7	1,9	2,4
	10	1,2	1,3	1,5	1,8	2,1	2,4	2,9	3,5	
		15	1,4	1,5	1,8	2,1	2,4	2,8	3,4	4,0

Примечание.

Меньшие значения *s_z* для фрез диаметром 22 мм, большие — 30 мм.


Таблица 48

И ЭИ481
(ФРЕЗЕРОВАНИЕ ТОРЦОМ)

на горизонтально-, вертикально- и универсально-
станках

Фрезерование
плоскостей

поверхности t , мм до					Из расчета			
200	250	300	400	500	Число зубьев фрезы z	Режим резания		
(на 1 проход)						s_z , мм/зуб	v , м/мин	n , об/мин
2,8	3,5	4,0	5,0	6,2	4—6	0,05	18	410
3,5	4,3	5,1	6,3	7,9		0,045	15	347
3,2	3,9	4,6	5,8	7,1		0,045	17	386
4,0	4,9	5,9	7,3	9,1		0,04	15	330
2,1	2,6	3,0	3,7	4,4	6—8	0,06	18	364
2,5	3,1	3,6	4,5	5,5		0,055	16	310
3,0	3,7	4,3	5,3	6,6		0,05	14	275
2,4	3,0	3,4	4,3	5,2		0,055	16,5	328
2,9	3,6	4,2	5,3	6,5		0,05	14,0	289
3,5	4,3	5,0	6,3	7,8		0,045	12,6	250
2,5	3,1	3,5	4,4	5,4		0,07—0,08	20	276—217
3,0	3,7	4,3	5,3	6,5	6—8	0,065—0,075	17	236—185
3,5	4,4	5,1	6,3	7,8		0,06—0,07	15	210—163
2,8	3,4	3,9	4,9	6,0		0,065—0,075	19	260—204
3,4	4,1	4,8	6,0	7,4		0,06—0,07	16	220—172
3,9	4,9	5,7	7,1	8,8		0,055—0,065	14	196—154
3,0	3,7	4,3	5,4	6,6		0,09	24	152
3,6	4,4	5,2	6,5	7,9		0,085	20,3	131
4,4	5,4	6,3	7,8	9,6	6—8	0,08	18	115
3,3	4,1	4,8	6,0	7,4		0,085	22	141
4,1	5,0	5,9	7,4	9,1		0,08	19	120
4,9	6,0	7,1	8,8	10,9		0,075	17	107
3,2	3,9	4,5	5,6	6,8		0,1—0,11	23	93—83
3,6	4,5	5,2	6,4	7,9		0,095—0,105	19	79—71
4,5	5,5	6,5	8,0	9,8		0,09—0,1	17	71—64
3,8	4,6	5,4	6,7	8,3	8—12	0,095—0,105	19	79—72
4,7	5,8	6,7	8,3	10,3		0,09—0,10	17	67—60
5,4	6,6	7,8	9,6	11,8		0,085—0,095	14	61—58
3,1	3,8	4,4	5,3	6,6		0,12—0,13	23	67—58
3,8	4,6	5,3	6,6	8,0		0,115—0,125	20	57,6—49,8
4,3	5,3	6,1	7,5	9,2		0,11—0,12	18	53,1—46
3,3	4,0	4,7	5,8	7,1		0,115—0,125	23	65—53
4,1	5,0	5,8	7,2	8,8		0,11—0,12	19	54—45
4,7	5,8	6,7	8,2	10,1		0,105—0,115	17	49—41,5



СТАЛИ ЭИ435
КОНЦЕВЫЕ

Неполное штучное время на обработку поверхностей на горизонтально-

Диаметр фрезы <i>D, мм</i>	Ширина фрезеруе- мой поверх- ности <i>B, мм до</i>	Глубина фрезеро- вания <i>t, мм до</i>	Длина обрабатываемой поверх									
			10	20	40	60	75	100	120	160	200	
14	5	2	0,4	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,6	1,9	2,3	2,8
			0,5	0,6	0,9	1,1	1,3	1,5	1,9	2,3	2,8	3,5
	20	2	0,5	0,6	0,8	1,1	1,3	1,5	1,8	2,2	2,7	3,4
			0,5	0,6	1,0	1,1	1,5	1,8	2,2	2,7	3,3	4,1
	40	2	0,4	0,5	0,7	0,9	1,0	1,2	1,5	1,8	2,1	2,6
			0,4	0,5	0,7	0,9	1,0	1,2	1,4	1,8	2,1	2,6
			0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,7	2,1	2,4	3,0
16	5	5	0,4	0,5	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,5	1,8	2,2
			0,4	0,5	0,7	0,9	1,0	1,2	1,4	1,8	2,1	2,6
	20	5	0,4	0,5	0,7	0,9	1,0	1,2	1,5	1,8	2,2	2,6
			0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,7	2,1	2,6	3,2
	40	5	0,4	0,5	0,7	0,9	1,0	1,2	1,5	1,8	2,1	2,6
			0,5	0,6	0,8	1,0	1,3	1,5	1,8	2,2	2,6	3,2
			0,6	0,7	1,0	1,1	1,5	1,8	2,2	2,7	3,3	4,1
22-30	5	2	0,4	0,5	0,7	0,9	1,0	1,1	1,4	1,7	2,0	2,6
			0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	2,9
			0,6	0,6	0,9	1,1	1,3	1,6	1,9	2,3	2,7	3,4
	20	5	0,5	0,6	0,8	1,0	1,1	1,3	1,6	2,0	2,3	2,9
			0,6	0,6	0,9	1,1	1,3	1,6	1,9	2,4	2,8	3,5
	40	5	0,5	0,6	0,8	1,0	1,1	1,3	1,6	2,0	2,3	2,9
			0,6	0,7	1,1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,8	3,4	4,3
			0,7	0,8	1,2	1,5	1,8	2,2	2,6	3,3	4,0	5,1
60-80	2	2	0,6	0,7	1,1	1,4	1,7	2,1	2,4	3,2	3,8	4,8
			0,8	0,9	1,4	1,8	2,2	2,6	3,2	3,8	4,9	6,2
			0,9	1,1	1,6	2,2	2,6	3,2	4,0	4,9	6,0	7,6

Таблица 49

И ЭИ481 ФРЕЗЫ Р9 вертикально- и универсальнофрезерных станках							<i>Фрезерование плоскостей и контура по разметке</i>
ПОДСТАНОВКИ <i>l</i> , мм			Из расчета				
300	400	500	Число зубьев фрезы <i>z</i>	Режим резания			
мин.	мн.	мн.		<i>s_z</i> , мм/зуб	<i>v</i> , м/мин	<i>n</i> , об/мин	<i>s_m</i> , мм/мин
3,3 4,1 4,0 4,8	4,2 5,2 5,04 6,1	5,1 6,4 6,3 7,6	4-6	0,06	17,6	400	120
				0,055	15	340	94
				0,055	15,5	350	96
				0,05	13,5	310	73
2,5 3,0 3,5 3,1 3,8 4,6	3,2 3,8 4,4 3,9 4,8 5,8	3,8 4,6 5,5 4,7 5,9 7,3	6-8	0,07	17,7	350	171
				0,065	15	300	137
				0,06	13,5	270	113
				0,06	15,8	314	132
3,9 5,0 6,0	4,9 6,2 7,6	6,1 4,8 9,5	6-8	0,055	13,4	266	103
				0,05	11,9	235	92
				0,050	14,3	284	100
				0,045	12,2	242	76
2,8 3,4 4,0	3,5 4,3 5,0	4,3 5,3 6,1	6-8	0,04	11,0	218	61
				0,08-0,09	22,2	288-236	149
				0,075-0,085	18,9	246-200	119
				0,07-0,08	16,7	218-177	100
3,4 4,1 4,9	4,2 5,1 6,1	5,2 6,4 7,6	6-8	0,07-0,08	20	256-212	120
				0,065-0,075	17,2	193-183	96
				0,06-0,07	15,2	170-161	79
				0,06-0,07	18,5	244-197	97
4,0 5,0 6,0	5,0 6,8 7,5	6,3 7,8 9,3	6-8	0,055-0,065	15,7	204-167	76
				0,05-0,06	14,0	181-149	63
				0,05	17,5	230-186	65
				0,045	15,0	197-160	50
5,7 7,3 9,1	7,2 9,2 11,4	9,0 11,6 14,3		0,04	13,4	177-143	40

Диаметр фрезы D , мм	Ширина фрезеруе- мой поверх- ности B , мм до	Глубина фрезеро- вания t , мм до	Длина обрабатываемой поверхн									
			10	20	40	60	75	100	120	160	200	
Время,												
50	5	2	0,5	0,6	0,8	1,0	1,1	1,3	1,6	1,9	2,3	2,8
		5	0,6	0,7	1,0	1,2	1,4	1,6	1,9	2,3	2,9	3,5
		8	0,7	0,8	1,1	1,4	1,6	1,9	2,2	2,8	3,3	4,1
	20	2	0,6	0,6	0,9	1,2	1,3	1,6	1,8	2,3	2,8	3,5
		5	0,7	0,8	1,1	1,3	1,6	1,9	2,3	2,8	3,4	4,2
		8	0,8	0,9	1,3	1,6	1,9	2,2	2,7	3,3	4,0	5,0
	40	2	0,6	0,7	1,0	1,3	1,5	1,8	2,2	2,8	3,3	4,2
		5	0,8	0,9	1,2	1,4	1,8	2,2	2,7	3,3	4,0	5,0
		8	0,9	1,1	1,5	1,9	2,2	2,7	3,3	4,0	4,8	6,0
	60	2	0,7	0,8	1,1	1,4	1,7	2,1	2,5	3,0	3,8	4,8
		5	0,8	1,0	1,4	1,8	2,1	2,6	3,2	3,9	4,7	5,9
		8	1,1	1,2	1,7	2,2	2,6	3,2	3,9	4,8	5,8	7,3
	80	2	0,7	0,9	1,2	1,6	2,0	2,3	2,9	3,6	4,4	5,5
		5	0,9	1,1	1,6	2,1	2,5	3,0	3,7	4,6	5,6	7,0
		8	1,2	1,4	2,0	2,6	3,2	3,8	4,7	5,7	7,0	8,8
	100	2	0,8	1,0	1,4	1,9	2,3	2,8	3,7	4,3	5,3	6,7
		5	1,1	1,3	1,8	2,4	3,0	3,6	4,5	5,5	6,7	8,5
		8	1,4	1,7	2,3	3,1	3,7	4,5	5,6	6,8	8,4	10,5

Приложение.

Меньшие значения s_z для фрез диаметром 22 мм, большие — 30 мм.

Продолжение табл. 49

ности t , мм			Из расчета				
300	400	500	Число зубьев фрезы z	Режим резания			
мм.	мм.	мм.		s_z , мм/зуб	v , м/мин	n , об/мин	s_m , мм/мин
3,3	4,1	5,1		0,1	28	178	124
4,1	5,2	6,4		0,095	22,8	145	96
4,8	6,1	7,5		0,09	20,2	129	81
4,1	5,1	6,3		0,09	24	153	97
4,9	6,1	7,6		0,085	20,7	132	79
5,8	7,3	9,1		0,08	18,4	117	66
4,9	6,1	7,7		0,08	22	140	78
5,9	7,4	9,2		0,075	19,2	122	64
7,1	8,9	11,0	6—8	0,07	16,8	107	53
5,6	7,0	8,8		0,07	21,5	137	67
7,0	8,8	11,0		0,065	18,3	117	53
8,6	11,0	13,5		0,06	16,3	103	43
6,5	8,1	10,0		0,06	21	134	57
8,3	10,0	13,0		0,055	17,8	113	44
10,0	13,0	16,0		0,05	15,9	100	35
7,9	9,9	12,5		0,05	20,8	132	46
10,1	12,6	15,9		0,045	17,8	113	36
12,5	14,0	20,0		0,04	16,0	102	29




Таблица 50

СТАЛИ ЭИ43Б и ЭИ481 ($d_s = 3,5 \text{ мм}$)

КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ Р9

Неполное штучное время на обработку поверхностей на горизонтально-вертикально-универсальных фрезерных станках

Фрезерование пазов

Диаметр фрезы $D, \text{мм до}$	Ширина паза $t, \text{мм}$	Глубина паза $B, \text{мм до}$	Длина обрабатываемой поверхности $l, \text{мм до}$										Из расчета						
			10	20	40	60	75	100	120	160	200	250	300	400	500	$s_{\text{фрезер}}^2, \text{мм}^2/\text{мин}$	$v, \text{м}/\text{мин}$	$n, \text{об}/\text{мин}$	$s_{\text{мн}}, \text{мм}/\text{мин}$
12	12	2	1,3	1,5	2,0	2,6	3,1	3,7	4,9	5,9	7,3	9,2	10,9	13,5	16,9	4-6	0,020	11	345
		5	1,7	2,1	2,8	3,8	4,4	5,4	7,1	8,7	10,8	13,7	16,3	20,3	25,7	4-6	0,018	9	244
16	16	2	1,2	1,5	1,9	2,5	2,9	3,5	4,5	5,4	6,8	8,5	10,1	12,5	15,6	6-8	0,025	11	212
		5	1,5	1,9	2,6	3,4	4,0	4,8	6,4	7,7	9,6	12,2	14,5	18,0	22,7	6-8	0,020	9	180
		8	1,8	2,2	3,0	4,0	4,7	5,7	7,5	9,1	11,4	14,4	17,2	21,4	26,9	6-8	0,018	8	165
22	22	2	1,1	1,2	1,6	2,0	2,3	2,9	3,3	4,0	4,8	5,6	6,9	8,6	10,7	6-8	0,050	11,1	160
		5	1,3	1,5	1,8	2,7	3,4	3,8	4,6	5,6	6,0	8,2	10,0	12,6	16,7	6-8	0,040	9,1	132
		8	1,7	2,1	2,9	3,8	4,3	5,2	6,3	7,8	9,5	13,2	14,5	17,9	22,2	6-8	0,030	8,6	125
30	30	2	1,0	1,1	1,4	1,7	2,0	2,5	2,9	3,5	4,2	4,9	6,0	7,5	9,3	6-8	0,075	11,7	124
		5	1,1	1,2	1,5	2,2	2,7	3,1	3,7	4,5	5,6	6,6	8,1	10,1	12,6	6-8	0,065	9,5	101
		8	1,2	1,5	2,1	2,7	3,1	3,7	4,5	5,6	6,8	9,5	10,4	12,8	15,9	6-8	0,055	8,9	94
50	50	2	1,0	1,1	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	3,0	3,5	4,2	5,0	6,3	7,7	6-8	0,15	13,5	81
		5	1,1	1,2	1,3	1,8	2,3	2,6	3,2	3,9	4,9	5,8	7,0	8,9	10,8	6-8	0,13	10,3	64
		8	1,2	1,3	1,8	2,3	2,7	3,3	4,0	4,9	6,0	8,3	9,0	11,3	13,8	6-8	0,12	9,6	50




Таблица 51

СТАЛИ ЭИ435 и ЭИ481 ($d_n = 3,5 \text{ кг/м}^2$)
ДИСКОВЫЕ ФРЕЗЫ Р9


Неполное штучное время на обработку поверхностей на горизонтально-вертикально-универсальнофрезерных станках

Фрезерование пазов

Диаметр фрезы $D, \text{мм}$	Ширина паза $E, \text{мм}$	Глубина паза $t, \text{мм}$ до	Длина обрабатываемой поверхности $l, \text{мм}$ до	Из расчета			Режим резания		
				Время, мин.			Число фрезы z		
				10	20	40	60	100	150
60	5-12	5	1,3	1,5	1,6	1,9	2,3	3,0	0,04
		10	1,5	1,6	1,9	2,2	2,7	3,5	0,035
		20	1,8	2,0	2,3	3,0	3,5	4,7	0,03
75	7-24	5	1,5	1,6	1,8	2,0	2,5	3,2	0,04-0,07
		10	1,6	1,8	2,0	2,3	3,0	3,8	10-12
		20	2,0	2,2	2,7	3,0	3,7	4,7	0,04-0,07
90	10-24	5	1,5	1,6	1,8	2,0	2,5	3,1	0,033-0,06
		10	1,8	1,9	2,2	2,5	3,1	4,0	12
		20	2,0	2,2	2,7	3,0	3,7	4,9	0,04-0,075
		35	2,7	2,8	3,2	3,8	4,6	6,2	0,045-0,083
110	12-28	5	1,6	1,8	1,9	2,2	2,5	3,1	20-24
		10	1,8	1,9	2,2	2,5	3,0	4,1	12-16
		20	2,3	2,7	3,0	3,4	4,1	5,6	0,048-0,075
		35	3,0	3,1	3,5	4,4	5,0	6,8	0,045-0,07
150	12-34	5	1,9	2,2	3,0	3,1	3,8	5,2	14-18
		10	2,5	2,7	3,1	3,9	4,6	6,5	14-18
		20	3,4	3,7	4,4	5,4	6,4	8,7	0,045-0,067
		35	4,6	5,0	5,6	7,0	8,4	11,9	0,04-0,062
		50	6,1	6,5	7,5	8,8	10,5	14,7	0,035-0,05

Причесания:

1. Принятый при расчете режим резания обеспечивает чистоту поверхности, соответствующую 5-6 классу.
2. Меньшие значения S_2 для фрез с большим числом зубьев (монолитные фрезы), большие — для фрез с меньшим числом зубьев (фрезы со вставными зубьями).




**СТАЛИ ЭИ435
КОНЦЕВЫЕ**

Неполное штучное время на обработку поверхностей на горизонтально-

Диаметр фрезы <i>D, мм</i>	Глубина фрезерования <i>t, мм до</i>	Ширина фрезеруемой поверхности <i>B, мм до</i>	Длина обрабатываемой						
			10	20	40	60	75	100	120
14	3—12	2	1,0	1,1	1,3	1,8	1,9	2,1	2,3
		5	1,1	1,2	1,6	1,9	2,3	2,7	3,3
16	4—16	2	0,9	1,0	1,4	1,7	1,9	2,2	2,4
		5	1,0	1,1	1,5	1,8	2,0	2,6	3,0
22	5—22	10	1,2	1,4	1,8	2,4	2,9	3,4	4,1
		2	1,0	1,1	1,3	1,6	1,8	2,1	2,6
30	7—30	5	1,1	1,2	1,6	1,9	2,3	2,6	3,2
		10	1,2	1,4	2,0	2,6	3,1	3,5	4,3
50	10—50	15	1,6	1,9	2,7	3,6	4,1	4,9	5,9
		2	0,9	1,0	1,2	1,5	1,7	2,0	2,3
		5	1,0	1,1	1,5	1,8	2,1	2,4	2,9
		10	1,1	1,3	1,7	2,1	2,4	2,8	3,4
		15	1,3	1,4	2,0	2,6	2,9	3,4	4,1
		2	0,9	1,0	1,2	1,5	1,6	1,9	2,3
		5	1,0	1,1	1,4	1,7	1,9	2,2	2,6
		10	1,1	1,2	1,6	2,0	2,1	2,5	3,0
		15	1,2	1,4	1,7	2,2	2,4	2,8	3,3
		20	1,4	1,5	1,9	2,4	2,7	3,1	3,7

Таблица 52

И ЭИ481 ($d_b = 3,8$ мм) ФРЕЗЫ Р9 вертикально- и универсальнофрезерных станках						Фрезерование ступлов				
поверхности l , мм						Из расчета				
160	200	250	300	400	500	Число зубьев n фрезы	Режим резания			
мин.	мм	мм	мм	мм	мм		s_z , мм/зуб	v , м/мин	n , об/мин	
2,5	3,3	4,7	5,7	7,0	8,5	4—6	0,025	17,2	392	69,0
4,1	5,0	6,1	7,2	9,3	11,6		0,020	16,0	365	51,0
2,6	3,8	4,9	5,8	7,1	8,6	6—8	0,030	16,3	325	68,0
3,9	4,9	5,9	7,2	8,5	11,2		0,025	15,2	302	53,0
5,2	6,2	7,6	9,6	12,0	14,5		0,020	14,6	292	40,6
3,1	3,7	4,1	5,3	6,6	8,1	6—8	0,05	15,1	218	76,5
3,9	4,7	5,6	6,8	8,3	10,5		0,04	14,1	204	57,0
5,3	6,4	7,6	9,4	11,8	14,7		0,03	13,8	196	40,0
7,2	8,8	10,6	14,7	16,7	20,5		0,02	13,7	192	28,2
2,8	3,3	3,8	4,5	5,8	7,1	6—8	0,08	14,0	148	90,0
3,5	4,2	4,9	5,8	7,1	8,8		0,07	12,9	137	67,0
4,1	4,9	5,2	7,2	8,9	11,0		0,06	12,3	131	55,0
4,9	5,9	7,0	8,6	10,7	13,3		0,05	12,1	128	45,0
2,9	3,3	3,8	4,6	5,8	7,0	6—8	0,16	12,7	81	91
3,2	3,7	4,3	5,3	6,5	8,0		0,15	11,7	75	79
3,7	4,2	5,0	6,0	7,5	9,2		0,14	11,0	70	68
4,1	4,7	5,5	6,7	8,2	10,2		0,13	10,6	67	61
4,6	5,1	6,1	7,4	9,0	11,1		0,12	10,3	66	56



СТАЛИ ЭИ435
ДИСКОВЫЕ

Неполное штучное время на обработку поверхностей
фрезерных

Диаметр фрезы <i>D</i> , мм	Ширина фрезеруе- мой по- верхности <i>B</i> , мм до	Глубина фрезеро- вания <i>t</i> , мм до	Длина обрабатываемой							
			10	20	40	60	100	120	160	200
Время,										
60	1	3	0,8	1,0	1,1	1,2	1,4	1,7	2,0	2,3
			0,9	1,1	1,2	1,4	1,7	2,0	2,4	2,8
			1,1	1,2	1,4	1,5	1,9	2,3	2,8	3,2
			1,2	1,3	1,5	1,8	2,2	2,6	3,2	3,7
			1,4	1,6	1,8	2,2	2,6	3,2	3,9	4,6
	4	3	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,9	2,2	2,5
			1,0	1,1	1,3	1,5	1,8	2,2	2,6	3,1
			1,1	1,3	1,4	1,7	2,1	2,5	3,1	3,6
			1,3	1,4	1,7	2,0	2,5	3,0	3,6	4,3
			1,5	1,7	2,0	2,4	3,0	3,6	4,4	5,2
	10	3	0,9	1,1	1,2	1,4	1,7	2,1	2,5	2,8
			1,1	1,2	1,4	1,7	2,0	2,5	3,0	3,5
			1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	3,0	3,6	4,3
			1,4	1,6	1,9	2,3	2,8	3,5	4,2	5,0
			1,7	2,0	2,3	2,8	3,5	4,3	5,3	6,3
75,90	1	3	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,8	2,2	2,5
			1,0	1,1	1,3	1,5	1,8	2,1	2,5	2,9
			1,1	1,3	1,4	1,7	2,0	2,4	2,9	3,3
			1,3	1,4	1,7	2,0	2,4	2,9	3,4	4,0
			1,5	1,6	1,9	2,3	2,8	3,4	4,0	4,7
	4	3	0,9	1,1	1,2	1,4	1,8	2,1	2,4	2,7
			1,1	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	2,8	3,3
			1,2	1,4	1,6	1,9	2,3	2,7	3,3	3,9
			1,4	1,6	1,8	2,2	2,6	3,2	3,9	4,6
			1,7	1,9	2,2	2,6	3,2	3,8	4,7	5,5
	15	5	1,1	2,3	1,5	1,7	2,1	2,6	3,1	3,6
			1,3	1,5	1,8	2,1	2,5	3,1	3,8	4,5
			1,5	1,7	2,0	2,5	3,1	3,7	4,5	5,4
			1,9	2,2	2,6	3,1	3,9	4,7	5,7	6,5
			2,4	2,7	3,2	3,8	4,7	5,8	7,0	8,3

Таблица 53

И ЭИ481 ФРЕЗЫ Р9 на горизонтально-, вертикально- и универсально- стаканах					Фрезерование ступеней и плоскостей			
поверхности I, мм до				Из расчета				
250	300	400	500	Число зубьев фрезы z	Режим резания			
мин.	мм.	мм.	мм.		s_z , м/зуб	v, м/мин	n, об/мин	s_m , мм/мин
2,6	3,1	3,8	4,5		0,062	26,3	140	157
3,2	3,8	4,7	5,6		0,058	21,7	115	120
3,7	4,5	5,5	6,7		0,054	19,2	102	100
4,3	5,2	6,4	7,8		0,05	17,5	93	84
5,3	6,5	7,9	9,7		0,044	15,6	83	66
2,9	3,4	4,2	5,0		0,06	24,2	128	139
3,6	4,3	5,2	6,3		0,053	20,8	110	105
4,1	5,0	6,1	7,5		0,05	18,2	97	87
5,0	6,0	7,4	9,1		0,045	16,4	87	70
6,1	7,4	9,1	11,2		0,04	14,7	78	56
3,3	3,9	4,8	5,8		0,055	22	117	115
4,1	4,9	6,0	7,4		0,05	18,4	98	88
5,0	6,1	7,5	9,2		0,045	16,3	86	69
5,9	7,2	8,9	10,9		0,04	14,8	79	57
7,1	9,0	11,1	13,7		0,035	13,5	72	45
2,8	3,3	4,1	4,9		0,075—0,147	24,0	93	146
3,4	4,0	4,9	5,9		0,07—0,130	20,2	78	115
3,9	4,6	5,7	6,9		0,065—0,124	17,8	72	97
4,6	5,4	6,8	8,4		0,06—0,11	15,9	62	78
5,5	6,3	8,1	9,9		0,055—0,10	14,4	56	65
6,4	7,4	9,5	11,6		0,05—0,09	13,5	52	55
3,1	3,7	4,6	5,5		0,07—0,13	21,9	85	125
3,8	4,6	5,6	6,8	18—24	0,065—0,12	18,3	71	97
4,5	5,5	6,7	8,2		0,06—0,11	16,3	63	79
5,3	6,4	7,9	9,7	(10—12)	0,055—0,1	14,7	57	66
6,4	7,8	9,5	11,7		0,05—0,09	13,2	51	54
7,8	9,5	11,6	14,3		0,045—0,086	11,9	46	44
4,1	5,0	6,1	7,5		0,06—0,11	18,0	69	87
5,3	6,5	7,9	9,7		0,055—0,10	14,4	56	65
6,3	7,7	9,4	11,6		0,05—0,09	13,1	51	54
8,0	9,7	12	14,7		0,045—0,086	11,7	45	42
9,8	12	14,7	18,1		0,04—0,076	10,5	41	34

Диаметр фрезы <i>D</i> , мм	Ширина фрезеруе- мой по- верхности <i>B</i> , мм до <i>t</i> , мм до	Глубина фрезе- рования	Длина обрабатываемой							
			10	20	40	60	100	120	160	200
110,150	1	8	1,4	1,5	1,7	2,0	2,5	3,2	3,7	4,3
			1,6	1,8	2,0	2,4	2,9	3,7	4,3	5,1
			2,0	2,2	2,5	3,0	3,7	4,6	5,3	6,2
			2,4	2,7	3,1	3,6	4,4	5,5	6,3	7,4
			3,1	3,4	3,8	4,5	5,5	6,8	7,8	9,1
	4	8	1,5	1,7	1,9	2,3	2,8	3,6	4,1	4,9
			1,8	2,0	2,3	2,7	3,4	4,3	4,9	5,8
			2,2	2,5	2,8	3,4	4,1	5,2	6,0	7,1
			2,7	3,0	3,5	4,1	5,0	6,3	7,3	8,5
			3,6	4,0	4,5	5,3	6,5	8,1	9,2	10,9
	15	8	1,6	1,9	2,2	2,6	3,3	4,2	4,9	5,8
			2,0	2,3	2,6	3,2	3,9	5,0	5,8	6,8
			2,5	2,8	3,2	3,9	4,8	6,1	7,0	8,3
			3,2	3,6	4,1	4,9	6,1	7,6	8,8	10,4
			4,3	4,6	5,3	6,3	7,7	9,6	11,1	13,0

Приложение.

Меньшие значения s_g для монолитных фрез, большие — для фрез со вставными зубьями (число зубьев указано в скобках).

Продолжение табл. 53

поверхности l , мм до				Из расчета			
250	300	400	500	Число зубьев фрезы z	Режим резания		
мин. (на 1 проход)					s_z , мм/зуб	v , м/мин	n , об/мин
5,0	6,0	7,4	9,0	12—24 (12—18)	0,075—0,09	21,5	53
5,8	7,1	8,6	10,5		0,07—0,084	19,5	48
7,2	8,7	10,7	13,1		0,065—0,078	17	42
8,6	10,5	12,7	15,5		0,06—0,072	15,7	38
10,6	12,7	14,8	18,9		0,055—0,065	14	34
5,7	6,9	8,5	10,4		0,07—0,084	19,6	48
6,8	8,3	10,1	12,4	12—24 (12—18)	0,065—0,078	18	44
8,3	10,0	12,3	15,1		0,06—0,072	16	39
10,0	12,1	14,7	18,1		0,055—0,066	14,3	35
12,6	15,3	18,6	22,7		0,05—0,06	12,8	31
6,8	8,2	10,1	12,5		0,065—0,078	17,5	43
8,1	9,8	12,0	14,8	12—24 (12—18)	0,06—0,072	15,8	39
9,8	11,9	14,5	17,8		0,055—0,066	14,4	35
12,2	14,9	18,1	22,3		0,05—0,06	12,5	31
5,2	18,4	22,4	27,5		0,045—0,051	11,5	28




Таблица 54

СТАЛЬ ЭИБ54

ТОРЦОВЫЕ ФРЕЗЫ ВК8

Неполное штучное время на обработку поверхностей на горизонтально-вертикально- и универсальнопрессовых станках

Фрезерование плоскостей

Диаметр фрезы, мм	Ширина фрезерования, мм	Длина обрабатываемой поверхности l , мм до										Из расчета			
		30	40	50	60	75	100	120	160	200	250	300	400	500	600
50	20—40	1,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,6	1,7	2,1	2,5	3,1	4,3
	40—60	3	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,4	1,7	2,1	2,4	2,8	3,4	4,3
	60—80	6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,4	1,7	2,1	2,4	2,8	3,4	5,2
75	30—60	1,5	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,5	1,8	2,1	2,4	2,9	3,5	5,1
	60—90	3	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,5	1,8	2,1	2,5	2,9	3,5	6,3
	90—120	6	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,5	1,7	2,0	2,5	2,9	3,5	7,6
100	50—90	1,5	0,7	0,8	1,0	1,1	1,2	1,4	1,7	2,0	2,3	2,7	3,3	4,1	5,9
	90—120	3	0,8	0,9	1,1	1,3	1,4	1,6	1,9	2,4	2,8	3,3	4,0	5,0	7,2
120	50—90	12	1,0	1,2	1,4	1,7	1,8	2,2	2,7	3,3	4,0	4,7	5,8	7,3	9,1
	90—120	12	1,2	1,4	1,7	1,8	2,2	2,7	3,3	4,0	4,7	5,8	7,3	9,1	11
130	50—100	1,5	0,8	1,0	1,2	1,3	1,4	1,6	1,8	2,1	2,5	2,9	3,5	4,3	6,1
	100—130	6	0,9	1,1	1,3	1,4	1,5	1,7	1,8	2,1	2,5	3,0	3,5	4,2	6,4
150	60—120	1,5	0,9	1,1	1,2	1,4	1,7	1,8	2,0	2,5	3,1	3,8	4,6	5,4	7,5
	120—150	3	1,0	1,2	1,4	1,7	1,8	2,1	2,6	3,1	3,8	4,6	5,5	6,7	12
	150—180	6	1,2	1,3	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,2	3,8	4,6	5,5	6,7	12
180	120—150	12	1,4	1,6	1,9	2,1	2,4	2,8	3,2	4,1	4,8	5,8	7,1	8,1	13





Таблица 55

**СТАЛЬ ЭИ654
КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ Р9**

**Фрезерование плоскостей
и контура по разметке**

Неполное штучное время на обработку поверхности на горизонтально-, вертикально- и универсальнопрerezных станках

Диаметр фре-зы, мм	Длина обрабатываемой поверхности l , мм до	Из расчета										Режим резания		
		Время, мин.					S_2 , м/мин					v_r , м/мин	n , об/мин	S_M , мм/мин
		20	30	40	50	60	75	100	120	160	200	фрезерование	фрезерование	фрезерование
20	5	1,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,6	1,9	2,4	2,8	92
	10	3	0,7	0,8	0,9	1,1	1,2	1,3	1,6	1,9	2,3	2,8	3,4	73
	15	1,5	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,9	2,1	2,6	3,2	3,8	63
25	5	3	0,8	0,8	1,0	1,1	1,4	1,6	1,9	2,3	2,8	3,5	4,3	71
	10	1,5	1,0	1,3	1,5	1,9	2,1	2,5	3,0	3,7	4,6	5,7	8,8	56
	15	1,5	0,6	0,6	0,8	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	2,1	2,6	3,2	42
30	5	3	0,9	0,9	1,1	1,4	1,6	1,8	2,1	2,2	2,7	3,2	4,1	80
	10	1,5	1,0	1,3	1,5	1,9	2,1	2,5	2,9	3,6	4,4	5,5	6,8	45
	15	1,5	0,7	0,7	0,9	1,1	1,4	1,6	1,9	2,2	2,7	3,4	4,1	60
40,50	5	3	0,9	1,1	1,4	1,6	1,9	2,3	2,8	3,4	4,2	5,2	6,7	59
	10	1,5	1,2	1,4	1,9	2,3	2,5	3,0	3,6	4,4	5,4	6,7	8,3	46
	15	1,5	0,7	1,0	1,2	1,4	1,6	1,9	2,3	2,8	3,6	4,4	6,3	36
	20	3	1,0	1,2	1,4	1,9	2,3	2,5	3,0	3,6	4,4	5,4	7,8	31
	25	1,5	0,7	1,0	1,2	1,4	1,6	1,9	2,3	2,8	3,6	4,4	6,3	60
	30	3	1,0	1,2	1,4	1,9	2,3	2,5	3,0	3,6	4,4	5,4	7,8	46
	40	1,5	0,8	1,0	1,2	1,4	1,7	2,0	2,2	2,6	3,0	3,7	5,6	44
	50	1,5	0,8	0,9	1,1	1,4	1,7	2,0	2,3	2,8	3,2	4,1	6,2	31



**СТАЛЬ
КОНЦЕВЫЕ**

**Неполное штучное время на обработку поверхностей
и универсальнофрезерных**

Диаметр фрезы <i>D</i> , мм	Ширина паза <i>t</i> , мм	Глубина паза <i>B</i> , мм до	Длина обрабатываемой поверхности						
			20	30	40	50	60	75	100
Время,									
12,16	12,16	1,5	1,4	1,7	2,0	2,2	2,6	2,9	3,4
		3	1,7	2,1	2,5	2,8	3,2	3,7	4,4
		5	2,1	2,7	3,2	3,7	4,2	4,9	6,0
		10	2,6	3,4	4,0	4,7	5,4	6,3	7,6
22	22	1,5	1,0	1,1	1,2	1,4	1,5	1,7	1,9
		3	1,3	1,6	1,8	2,1	2,3	2,5	3,1
		5	1,6	2,0	2,3	2,7	3,0	3,5	4,1
		10	2,0	2,6	3,0	3,5	4,0	4,6	5,5
30	30	3	1,1	1,4	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4
		5	1,3	1,5	1,8	1,9	2,2	2,4	2,8
		10	1,5	1,8	2,1	2,3	2,7	3,0	3,5
		20	1,9	2,3	2,6	3,0	3,4	4,0	4,5
		30	2,2	2,8	3,3	3,8	4,3	4,9	5,8
		40	3,0	3,7	4,4	5,0	5,8	6,6	7,9
40,50	40,50	3	1,2	1,4	1,6	1,7	1,9	2,1	2,4
		5	1,4	1,6	1,8	1,9	2,2	2,3	2,7
		10	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4	2,6	3,0
		20	1,7	1,9	2,2	2,4	2,7	3,0	3,4
		30	2,0	2,3	2,6	2,9	3,3	3,7	4,3
		40	2,6	3,1	3,5	4,0	4,5	5,0	5,9
		50	3,1	3,6	4,2	4,7	5,3	6,0	7,0

Таблица 56

ЭИ654 ФРЕЗЫ Р9 на горизонтально-, вертикально- станках						Фрезерование пазов						
<i>l, мм до</i>			Из расчета									
120	160	200	Число зубьев фрезы <i>z</i>	Режим резания								
мин.			4—6	<i>s_z</i> , мм/зуб	<i>v</i> , м/мин	<i>n</i> , об/мин						
4,2	5,1	6,2		0,023— 0,027	15	370— 304						
5,5	6,7	8,2		0,018— 0,023	13	323— 262						
7,3	10,0	11,0		0,013— 0,018	12	300— 240						
9,6	11,7	14,5		0,011— 0,016	10	247— 202						
—			6—8	0,045 0,036 0,027 0,023	16 14 12 10,5	225 194 178 150						
2,2	2,7	3,1										
3,7	4,5	5,4										
5,0	6,1	7,4										
6,8	8,3	10,1	—			—						
—			6—8	0,72 0,64 0,55 0,45 0,36 0,27	14 12 10,5 9 8,6 8,2	145 130 111 98 92 87	73 58 43 31 23 16,5					
2,8	3,4	4,0										
3,4	4,0	4,8										
4,2	5,1	6,2										
5,6	6,8	8,1										
7,2	8,7	10,6										
9,8	11,9	14,6										
—												
—			6—8	0,1— 0,13 0,08— 0,12 0,07— 0,11 0,06— 0,09 0,055— 0,072	14 12 11 10 9	111—87 103—79 89—69 76—62 69—58	79 66 58 48 36					
2,8	3,3	3,9										
3,2	3,8	4,5										
3,6	4,2	5,9										
4,1	4,9	5,8										
5,2	6,2	7,4										
7,1	8,6	10,4										
8,6	10,3	12,5										
—												
—												

Таблица 57

**СТАЛЬ ЭИ654
ГРИБКОВЫЕ ФРЕЗЫ Р9**

Неполное штучное время на обработку поверхности на горизонтально- и универсальнофрезерных станках.

Фрезерование шпоночных пазов

Диаметр фрезы D, мм	Ширина паза B, мм до	Глубина паза t, мм до	Длина обрабатываемой поверхности l, мм до				Число зубьев фрезы z	Из расчета				
			Время, мин.					S_n , мм/зуб	v , м/мин	n , об/мин	S_n , м.м./мин	
			75	100	120	160						
22	4—6	2—4	6,2	7,4	8,9	10,8	13,4	16,9	20,4	8	0,018	
		6	8,6	10,3	12,4	14,0	18,9	27,7	29,6		8,0	
28	5—8	3—5	7,7	9,3	11,1	13,6	16,9	21,1	26,0	8	0,015	
		8—10	10,6	12,8	15,2	16,6	23	29	34,7		6,7	
38	6—8	4—6	6,4	7,8	9,2	11,2	13,8	17,3	20,7	10	0,02	
		9—12	9,5	11,4	13,5	16,3	20,2	25,2	30,0		7,4	
42	19	6—8	6,0	7,1	8,4	10,2	12,5	15,5	18,5	12—14	0,018	
		12—14	8,0	9,3	11,1	13,5	16,4	20,6	24,4		6,0	
											68	
											84	
											13,2	
											9,8	
											63	
											16,5	
											57	
											11,4	
											48	
											18,8	
											59	
											14,2	





Таблица 58

СТАЛЬ ЭИ654
КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ Р9

Неполное штучное время на обработку поверхности на горизонтально-, вертикально- и универсальнофрезерных станках

Фрезерование уступов

Диаметр фрезы D, мм	Глубина фрезерования t, мм до	Ширина фрезеруемой поверхности B, мм до	Длина обрабатываемой поверхности l, мм до						Из расчета								
			20	30	40	50	60	75	100	120	160	200	Число зубьев фрезы z	Режим резания			
Время, мин.												S ₂ , м/зуб	v, м/мин	n, об/мин	S _ш , м/мин		
20	15	3	1,2	1,4	1,7	1,9	2,1	2,4	2,9	3,5	4,1	5,0	0,05	13,3	212	53	
		5	1,4	1,7	1,9	2,2	2,5	2,8	3,4	4,1	4,9	5,9	0,045	12,0	190	43	
		10	1,7	2,0	2,3	2,7	2,9	3,5	4,0	5,2	6,2	7,6	0,04	10,2	162	32,3	
30	25	3	1,4	1,7	1,9	2,2	2,4	2,7	3,3	3,9	4,6	5,6	0,06	14,7	156	47	
		5	1,6	1,9	2,2	2,5	2,8	3,2	3,8	4,6	5,5	6,7	0,055	13,2	140	38,5	
		10	1,9	2,3	2,7	3,1	3,5	3,9	4,7	5,8	6,9	8,5	0,05	11,2	118	29,5	
40	35	3	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	2,7	3,3	3,8	4,6	0,045	9,7	103	23,2	
		5	1,5	1,8	2,0	2,3	2,5	2,8	3,2	3,8	4,6	5,5	0,04	8,8	94	19,0	
		10	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,4	4,0	4,8	5,7	6,9	0,045	8,3	8,3	20,8	
50	45	3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	2,7	3,3	3,8	4,6	5,6	0,07	16,0	127	62	
		5	1,5	1,8	2,0	2,3	2,5	2,8	3,2	3,8	4,6	5,6	0,065	13,3	106	48	
		10	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,4	4,0	4,8	5,7	6,9	0,06	11,4	90	38	
												6—8	0,055	9,7	77	29,6	
												—	0,05	8,9	71	25	
												—	0,045	8,3	66	20,8	



СТАЛЬ
ДИСКОВЫЕ ФРЕЗЫ

Неполное штучное время на обработку поверхностей
и универсальнофрезерных

Диаметр фрезы D , мм	Ширина фрезеруемой поверхности B , мм до	Глубина фрезерования t , мм до	Длина обрабатываемой поверхности				
			10	20	40	60	100
75,90	1	1,5	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4
		3	0,9	1,0	1,2	1,4	1,7
		5	1,0	1,1	1,3	1,6	1,9
		8	1,2	1,3	1,5	1,9	2,3
		12	1,4	1,5	1,8	2,2	2,7
		1,5	0,9	1,0	1,1	1,4	1,6
	4	3	1,0	1,1	1,4	1,7	2,0
		5	1,1	1,2	1,5	1,8	2,2
		8	1,4	1,5	1,9	2,3	2,8
		12	1,7	1,9	2,3	2,8	3,4
	15	1,5	0,9	1,0	1,2	1,5	1,7
		3	1,1	1,2	1,5	1,8	2,2
		5	1,3	1,4	1,7	2,2	2,7
		8	1,5	1,6	2,0	2,5	3,1
		12	1,9	2,1	2,5	3,1	3,9
		3	1,0	1,1	1,3	1,6	1,9
110	1	5	1,2	1,3	1,6	2,0	2,4
		8	1,4	1,6	1,9	2,9	2,9
		12	1,8	1,9	2,4	3,1	3,5
		3	1,1	1,2	1,4	1,7	2,1
	4	5	1,3	1,5	1,8	2,2	2,7
		8	1,7	1,8	2,2	2,7	3,4
		12	2,1	2,2	2,7	3,4	4,2
		3	1,2	1,3	1,6	1,9	2,4
	15	5	1,5	1,6	2,0	2,5	3,2
		8	1,9	2,1	2,6	3,2	4,0
		12	2,4	3,7	3,3	4,0	5,1
		3	1,1	1,2	1,4	1,7	2,1
150	1	5	1,3	1,5	1,9	2,3	2,9
		8	1,8	1,9	2,3	2,8	3,4
		12	2,1	2,3	2,7	3,4	4,0
		3	1,2	1,3	1,6	1,9	2,3
	4	5	1,5	1,7	2,0	2,5	3,1
		8	2,0	2,2	2,7	3,2	4,0
		12	2,6	2,8	3,4	4,1	5,2
		3	1,3	1,5	1,8	2,2	2,8
	15	5	1,7	1,9	2,4	2,9	3,7
		8	2,3	2,5	3,1	3,7	4,7
		12	3,0	3,2	3,9	4,8	6,0

Примечание.

Меньшие значения s_z для фрез диаметром 75 мм, большие — 90 мм.


Таблица 59

ЭИ654
Р9 И Р18

на горизонтально-, вертикально-
станках

*Фрезерование
плоскостей
и уступов*

<i>I, мм до</i>			<i>Из расчета</i>			
<i>120</i>	<i>160</i>	<i>200</i>	<i>Число зубьев фрезы <i>z</i></i>	<i>Режим резания</i>		
<i>мин.</i>				<i>s_z, мм/зуб</i>	<i>v, м/мин</i>	<i>n, об/мин</i>
1,6	1,9	2,2	32—36	0,048—0,050	27,5	116—97
2,0	2,4	2,8		0,046—0,048	20,2	85—71
2,4	2,8	3,3		0,044—0,046	17,0	72—60
2,8	3,4	3,8		0,042—0,044	14,7	62—52
3,3	3,9	4,6		0,040—0,042	12,3	52—44
2,0	2,3	2,7		0,040—0,042	24,3	102—86
2,5	3,0	3,5		0,038—0,040	17,8	75—63
2,8	3,4	4,0		0,036—0,038	15,1	64—54
3,6	4,2	5,0		0,034—0,036	13,1	56—46
4,4	5,2	6,1		0,032—0,034	11,0	46—39
2,1	2,5	2,9		0,040—0,042	20,8	88—74
2,8	3,3	3,9		0,038—0,040	15,2	64—54
3,3	4,0	4,7		0,036—0,038	12,9	55—46
4,0	4,7	5,5		0,034—0,036	11,5	48—41
4,9	5,9	7,0		0,032—0,034	9,4	40—33
2,3	2,7	3,1	40—46	0,032	28,2	80
3,0	3,5	4,2		0,030	21,0	60
3,6	4,3	5,0		0,028	17,9	58
4,4	5,2	6,2		0,026	15,3	45
2,6	3,1	3,6		0,030	24,6	70
3,4	4,1	4,8		0,028	18,9	55
4,3	5,1	6,1		0,026	16,0	45
5,3	6,2	7,4		0,024	13,8	40
3,0	3,5	4,2		0,028	21,4	63
4,0	4,8	5,7		0,026	16,5	48
5,1	6,1	7,2	40—46	0,024	14,0	40
6,4	7,6	9,1		0,022	12,1	35
2,6	3,1	3,6		0,034	29,8	64
3,6	4,2	5,0		0,032	22,8	51
4,3	5,1	6,0		0,03	18,8	41
5,0	6,1	7,0		0,028	16,2	35
2,9	3,5	4,0	40—46	0,032	26,7	51
3,9	4,7	5,5		0,03	19,9	43
5,1	6,0	7,1		0,028	17,1	35
6,5	7,6	8,8		0,026	14,6	30
3,5	4,2	5,0		0,03	22,6	48
4,7	5,5	6,1		0,028	17,6	37
6,0	7,0	8,3		0,026	14,8	33
7,5	8,7	10,1		0,024	12,8	27
						28



**СТАЛЬ
ОТРЕЗНЫЕ**

**Неполное штучное время на отрезание
вертикально- и универ**

Диаметр фрезы <i>D, мм</i>	Ширина фрезеро- вания <i>B, мм</i>	Глубина фрезеро- вания <i>t, мм до</i>	Длина обрабатываемой поверх							
			40	50	60	75	100	120	160	200
60	1—2,5	1,5	0,8	1,0	1,0	1,4	1,6	2,0	2,4	3,0
		3	1,1	1,4	1,7	1,9	2,3	2,9	3,4	4,3
		5	1,2	1,9	2,2	2,5	3,0	3,8	4,5	5,7
		10	2,3	2,8	3,3	3,7	4,5	5,6	6,7	8,4
		20	3,4	4,2	4,8	5,5	5,5	8,1	9,8	12
75	1—3	1,5	0,9	1,1	1,2	1,5	1,7	2,2	2,6	3,3
		3	1,1	1,4	1,7	1,9	2,2	2,8	3,3	4,2
		5	1,6	2,2	2,3	2,6	3,1	3,9	4,7	5,8
		10	2,4	2,9	3,3	3,8	4,6	5,7	6,8	8,5
		20	3,7	4,6	5,2	5,9	7,0	8,6	10,3	12,9
110	1,5—3	1,5	0,9	1,1	1,2	1,4	1,7	2,1	2,4	3,1
		3	1,2	1,5	1,8	2,0	2,4	3,0	3,6	4,5
		5	1,6	2,2	2,3	2,6	3,1	3,9	4,6	5,8
		10	2,6	3,1	3,6	4,1	4,8	5,9	7,1	8,7
		20	3,0	4,9	5,5	6,2	7,3	8,9	10,5	12,8
		30	5,8	6,8	7,6	8,5	9,8	11,9	14,0	17,0


Таблица 60

ЭИ654
ФРЕЗЫ Р9

и прорезание шлицев на горизонтально-,
салькофрезерных станках

*Отрезание,
прорезание шлицев*

ности l , мм до					Из расчета				
250	300	400	500	600	Число зубьев фрезы z	Режим резания			
мин.						s_z , мм/зуб	v , м/мин	n , об/мин	s_m , мм/мин
3,6	4,4	5,5	6,9	8,3	26—36	0,023	22,6	120	86
5,2	6,5	8,0	10	12,2		0,02	17	92	57
6,9	8,5	11,7	13,4	16		0,018	14,5	77	43
10	12,6	15,6	19,8	23,7		0,015	11,6	62	29
14,6	18,2	22,6	28,6	34,4		0,013	9,3	50	20
3,9	4,8	6,0	7,6	9,1		0,028	21,6	92	78
5,0	6,2	7,7	9,8	11,7	30—38	0,025	16,7	71	60
7,1	8,7	10,8	13,8	16,5		0,020	14,3	61	42
10	12,6	15,8	19,9	23,8		0,018	11,2	48	29
15,3	19	23,5	29,6	35,6		0,015	8,9	38	19,5
3,7	4,5	5,5	7,1	8,4		0,030	21,7	63	85
5,4	6,7	8,5	10	12,5	40—50	0,025	17,4	50	56
6,9	7,4	10,6	13,5	16		0,023	14,4	42	43,5
10,3	12,9	16	20	24		0,020	11,2	32	29
15,4	19	23,4	29,3	35		0,018	8,7	25	20
21	25	30,6	38	45,7		0,015	7,8	23	15,5



СТАЛЬ
ТОРЦОВЫЕ И КОН

Неполное штучное время на обработку поверхностей фрезерных

Диаметр фрезы D , мм	Ширина фрезеруемой поверхности B , мм	Глубина фрезерования t , мм	Длина обрабатываемой поверхности				
			10	20	30	40	50
14	3,5—12	1,5 3 6	0,5 0,6 0,6	0,6 0,6 0,7	0,8 0,8 0,9	0,9 0,9 1,0	0,9 1,0 1,2
18	4,5—16	1,5 3 6	0,6 0,6 0,6	0,6 0,7 0,7	0,8 0,9 1,0	0,9 1,0 1,1	1,0 1,1 1,3
25	5,7—20	1,5 3 6	0,6 0,6 0,6	0,7 0,7 0,8	0,9 1,0 1,0	1,0 1,1 1,2	1,1 1,3 1,4
30	7—25	1,5 3 6	0,6 0,6 0,7	0,7 0,8 0,8	0,9 1,0 1,1	1,0 1,2 1,3	1,2 1,3 1,5
40	11—40	1,5 3 6	0,7 0,7 0,8	0,8 0,9 1,0	1,0 1,2 1,3	1,2 1,4 1,5	1,4 1,6 1,8
50	13—45	1,5 3 6	0,7 0,7 0,8	0,9 0,9 1,0	1,1 1,2 1,4	1,3 1,4 1,7	1,5 1,6 1,9
75	20—70	1,5 3 6 12	0,8 0,9 1,0 1,1	0,9 1,0 1,2 1,3	1,2 1,3 1,4 1,6	1,4 1,5 1,8 2,0	1,6 1,7 2,1 2,4
90	25—85	1,5 3 6 12	0,9 1,0 1,1 1,2	1,1 1,2 1,4 1,5	1,4 1,6 1,8 1,9	1,6 1,8 2,0 2,3	1,8 2,0 2,3 2,7
110	25—100	1,5 3 6 12	0,9 0,9 1,1 1,2	1,0 1,1 1,3 1,5	1,3 1,5 1,7 1,9	1,5 1,7 2,0 2,3	1,7 2,0 2,3 2,7

Таблица 61

X17Н2
ЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ Р9 и Р18

на горизонтально-, вертикально- и универсально- станках


**Фрезерование
плоскостей**

НОСТИ l , мм до			Из расчета				
60	75	100	Число зубьев фрезы z	Режим резания			
МИН.	МИН.	МИН.		s_z , мм/зуб	v , м/мин	n , об/мин	s_m , мм/мин
1,1	1,2	1,4	4—6	0,05	21,5	490	122
1,2	1,4	1,5		0,045	19	440	99
1,4	1,5	1,8		0,04	18	405	82
1,2	1,3	1,5	4—6	0,055	22	380	104
1,4	1,5	1,8		0,05	20	340	85
1,5	1,7	2,0		0,045	18	315	71
1,4	1,5	1,7	4—6	0,060	22,5	285	85
1,5	1,7	2,0		0,055	20	256	70
1,7	1,9	2,3		0,05	19	236	59
1,4	1,5	1,8	4—6	0,065	23,5	250	82
1,5	1,8	2,1		0,06	21	224	67
1,7	2,0	2,4		0,055	19	204	56
1,6	1,8	2,1	6—8	0,05	23,5	188	66
1,9	2,1	2,5		0,045	21	168	53
2,1	2,4	2,9		0,04	20	158	45
1,6	1,8	2,3	6—8	0,055	24	151	58
1,9	2,1	2,5		0,05	22	138	53
2,3	2,6	3,1		0,045	20	125	40
1,9	2,0	2,4	10	0,05	25,5	115	57,5
2,1	2,4	2,8		0,045	23	105	47,5
2,4	2,8	3,3		0,04	21,5	97	39
2,7	3,2	3,8		0,03	21	95	33
2,2	2,4	2,8	12	0,055	25,5	88	48,5
2,4	2,7	3,3		0,05	23	78	39
2,8	3,2	3,8		0,045	21,5	75	34
3,1	3,6	4,3		0,04	21	73	29
2,0	2,3	2,7	12	0,06	25	72	52
2,3	2,6	3,1		0,055	23	66	43,5
2,7	3,1	3,7		0,05	20	59	35
3,1	3,6	4,3		0,045	18,5	54	29

Диаметр фрезы D, мм	Ширина фрезеруемой поверхности B, мм	Глубина фрезерования t, мм	Длина обрабатываемой поверхности				
			10	20	30	40	50
Время,							
130	30—120	1,5	0,9	1,0	1,25	1,4	1,6
		3	0,9	1,1	1,4	1,6	1,8
		6	1,0	1,2	1,6	1,8	2,1
		12	1,1	1,4	1,8	2,1	2,4
150	30—140	1,5	0,9	0,9	1,2	1,4	1,5
		3	0,9	1,0	1,3	1,5	1,7
		6	1,0	1,2	1,5	1,7	2,0
		12	1,1	1,3	1,7	1,9	2,2
175	35—160	1,5	0,9	1,0	1,2	1,4	1,5
		3	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7
		6	1,0	1,2	1,5	1,7	1,95
		12	1,1	1,3	1,7	1,9	2,2
200	40—180	1,5	0,9	1,0	1,2	1,35	1,5
		3	0,9	1,1	1,3	1,5	1,6
		6	1,0	1,2	1,4	1,7	1,9
		12	1,1	1,3	1,6	1,9	2,1
250	40—200	1,5	0,9	1,0	1,2	1,3	1,5
		3	0,9	1,0	1,3	1,5	1,6
		6	1,0	1,1	1,4	1,6	1,8
		12	1,1	1,3	1,6	1,8	2,0

Продолжение табл. 61

Число зубьев фрезы z			Из расчета				
			Режим резания				
60	75	100		s_z , м/зуб	v , м/мин	n , об/мин	s_m , мм/мин
мин.							
1,9	2,1	2,5		0,07	24	58	57
2,1	2,4	2,8		0,065	22	54	49
2,5	2,8	3,3		0,06	19	48	40
2,8	3,2	3,8		0,055	18	44	34
			14				
1,8	2,0	2,3		0,08	23	49	63
2,0	2,2	2,6		0,075	21	45	54
2,3	2,6	3,0		0,07	19	40	45
2,6	2,9	3,5		0,065	17	36,5	38
			16				
1,8	2,0	2,3		0,09	23	41,0	66
2,0	2,2	2,6		0,085	21	38	58
2,3	2,5	3,0		0,08	18	33,5	48
2,6	2,9	3,4		0,075	17	31	41
			18				
1,7	1,9	2,2		0,1	22	35	71
1,9	2,1	2,5		0,095	20	32,5	62
2,2	2,4	2,8		0,09	18	29	52
2,4	2,7	3,2		0,085	16,5	26	44
			20				
1,7	1,9	2,2		0,11	23	29	70
1,9	2,1	2,5		0,105	21	26	61
2,1	2,4	2,8		0,1	18,5	24	52
2,4	2,7	3,1		0,095	17	21	45
			22				



СТАЛЬ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ

Неполное штучное время на обработку поверхностей
и универсально

Диаметр фрезы <i>D</i> , мм	Ширина фрезеруе- мой поверх- ности <i>B</i> , мм до	Глубина фрезеро- вания <i>t</i> , мм до	Длина обрабатываемой поверхн.						
			20	30	40	50	60	75	100
50	40	1	0,7	0,9	1,0	1,1	1,3	1,4	1,6
		3	0,8	1,1	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1
		5	1,0	1,4	1,5	1,7	2,0	2,2	2,6
75	75	1	0,7	0,9	1,0	1,1	1,2	1,4	1,5
		3	0,9	1,1	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0
		5	1,1	1,3	1,5	1,7	2,0	2,2	2,5
		8	1,3	1,6	1,8	2,0	2,4	2,6	3,0
		10	1,7	2,1	2,4	2,7	3,0	3,4	3,9
110, 130	100	1	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3	1,4
		3	0,8	1,0	1,1	1,3	1,5	1,6	1,8
		5	1,0	1,3	1,4	1,6	1,8	1,9	2,2
		8	1,2	1,5	1,7	1,8	2,1	2,3	2,7
		10	1,4	1,8	2,0	2,2	2,5	2,7	3,1

Таблица 62

X17Н2
ФРЕЗЫ Р9
на горизонтально-, вертикально-
фрезерных станках**Фрезерование
плоскостей**

ности L , мм до			Из расчета					
120	160	200	Число зубьев фрезы z	Режим резания				
проход)				s_z , мм/зуб	v , м/мин	n , об/мин	s_m , мм/мин	N_g , квт
1,9	2,3	2,7	12—14	0,06	21,6	138	108	0,9
2,5	3,0	3,6		0,055	16,8	107	76,5	1,7
3,2	3,8	4,6		0,05	13,9	89	58	2,5
1,8	2,2	2,6	14—16	0,08	23	98	118	1,4
2,5	2,9	3,5		0,07	18	76	80	2,8
3,0	3,7	4,4		0,065	14,8	63	61,5	3,5
3,7	4,4	5,3		0,06	13,1	56	50,5	4,5
4,8	5,7	6,8		0,05	12,3	52	39	4,7
1,7	2,1	2,4	18—20	0,10	26,3	76—65	135	2,1
2,2	2,6	3,1		0,095	20,4	59—50	98	4,4
2,7	3,2	3,8		0,09	16,5	48—40	75,5	5,6
3,2	3,8	4,5		0,085	14,6	42—36	63	7,1
3,7	4,5	5,3		0,08	13,5	39—33	54	7,8




Таблица 63

СТАЛЬ Х17Н2
КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ Р9

Фрезерование плоскостей
и контура по разметке

Неполное штучное время на обработку поверхностей на горизонтально-, вертикально- и универсальнофрезерных станках

Диаметр фре- зера <i>D</i> , м.м.	Ширина фре- зера- руемой поверх- ности <i>B</i> , м.м.	Глубина фре- зера- ния <i>t</i> , м.м. до	Время, мин.	Длина обрабатываемой поверхности <i>l</i> , мм до								Из расчета		Режим резания			
				Часо- потреб- ляемое на обработку одной поверхности								<i>S₂</i> , м.м./зуб	<i>S₁</i> , м.м./мин	<i>n</i> , об/мин	<i>S_m</i> , м.м./мин		
				20	30	40	50	60	75	100	120						
12	5	1,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,7	2,0	2,4	2,9	3,4	4,1	4,8
		3	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,4	1,7	2,0	2,3	2,9	3,4	4,1	5,1	6,0
		10	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3	1,5	1,8	2,1	2,5	2,9	3,6	4,4	5,3	7,8	4-6
12	12	1,5	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,4	1,7	2,0	2,3	3,0	3,5	4,0	4,8	5,7
		3	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3	2,8	3,4	4,1	5,0	6,0
		10	0,9	1,0	1,2	1,5	1,6	1,8	2,1	2,6	3,0	3,6	4,5	5,5	6,7	7,3	4-6
12	5	1,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,8	2,1	2,5	3,1	3,6	4,2	5,2
		3	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,8	2,0	2,4	2,9	3,5	4,2	5,2	6,3
		10	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3	1,5	1,8	2,1	2,5	3,0	3,7	4,5	5,5	6,7	8,0
16	5	1,5	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,8	2,0	2,4	3,0	3,6	4,4	5,3	6,4
		3	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3	1,5	1,8	2,1	2,5	3,0	3,7	4,5	5,4	6,7	8,0
		10	0,9	1,0	1,2	1,5	1,6	1,8	2,2	2,7	3,2	3,8	4,8	5,8	7,0	8,8	10,5
16	12	1,5	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,4	1,7	2,0	2,4	3,0	3,6	4,4	5,3	6,4
		3	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3	1,5	1,8	2,1	2,5	3,0	3,7	4,5	5,4	6,7	8,0
		10	0,9	1,0	1,2	1,5	1,6	1,8	2,2	2,7	3,2	3,8	4,8	5,8	7,0	8,8	10,5
16	25	1,5	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3	1,4	1,7	2,0	2,4	3,0	3,6	4,4	5,3	6,4
		3	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3	1,5	1,8	2,1	2,5	3,0	3,7	4,5	5,4	6,7	8,0
		10	0,9	1,0	1,2	1,5	1,6	1,8	2,2	2,7	3,2	3,8	4,8	5,8	7,0	8,8	10,5
16	5	1,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,8	2,0	2,4	3,0	3,6	4,3	5,3
		3	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,8	2,0	2,4	3,0	3,7	4,5	5,5	6,5
		10	0,7	0,8	0,9	1,1	1,2	1,3	1,6	1,9	2,2	2,6	3,2	4,0	4,7	5,8	6,9
22	12	1,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,8	2,0	2,5	3,0	3,6	4,3	5,3
		3	0,7	0,8	0,9	1,1	1,3	1,4	1,6	1,9	2,2	2,6	3,1	3,9	4,7	5,7	7,0
		10	0,8	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4	3,0	3,6	4,3	5,3	6,7	7,7
22	5	1,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,8	2,0	2,5	3,0	3,6	4,3	5,3
		3	0,7	0,8	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4	3,0	3,6	4,3	5,3	6,7
		10	0,8	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4	3,0	3,6	4,3	5,3	6,7	7,7
22	25	1,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,8	2,0	2,5	3,0	3,6	4,3	5,3
		3	0,7	0,8	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4	3,0	3,6	4,3	5,3	6,7
		10	0,8	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4	3,0	3,6	4,3	5,3	6,7	7,7
22	12	1,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,8	2,0	2,5	3,0	3,6	4,3	5,3
		3	0,7	0,8	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4	3,0	3,6	4,3	5,3	6,7
		10	0,8	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4	3,0	3,6	4,3	5,3	6,7	7,7
22	5	1,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,8	2,0	2,5	3,0	3,6	4,3	5,3
		3	0,7	0,8	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4	3,0	3,6	4,3	5,3	6,7
		10	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4	3,0	3,6	4,3	5,3	6,7	7,7	8,1

Продолжение табл. 63

Диаметр фрезы D, мм	Ширина фрезерования t, мм	Глубина обрабатываемой поверхности L, мм	Длина обрабатываемой поверхности l, мм												Из расчета					
			20	30	40	50	60	75	100	120	160	200	250	300	400	500	600	Режим резания		
			Время, мин.												S ₂ , мм/зуб	v, м/мин	n, об/мин	S _{МН} , мм/мин		
30, 40	5	1,5	0,6	0,7	0,8	0,9	0,9	1,0	1,2	1,3	1,5	1,7	2,1	2,5	2,9	3,5	4,3	0,063—0,070	44	
		3	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,5	1,6	1,9	2,2	2,6	3,2	3,8	4,6	5,4	0,05—0,063	40	
		10	0,8	0,8	1,0	1,2	1,3	1,4	1,7	1,9	2,3	2,7	3,2	3,9	4,7	5,8	6,8	0,045—0,05	36	
		1,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,1	1,2	1,4	1,6	1,9	2,2	2,7	3,3	3,9	4,7	6,0	0,05—0,063	40	
		3	0,7	0,8	0,9	1,1	1,2	1,3	1,6	1,9	2,2	2,6	3,2	3,9	4,6	5,7	6,8	0,045—0,050	36	
	12	10	0,9	1,1	1,2	1,4	1,5	1,7	2,1	2,5	2,9	3,5	4,3	5,2	6,3	7,9	9,4	0,037—0,045	30	
		1,5	0,7	0,8	0,9	1,1	1,2	1,3	1,6	1,9	2,2	2,6	3,1	3,8	4,6	5,6	6,6	0,045—0,05	36	
		3	0,8	1,0	1,1	1,3	1,4	1,6	1,9	2,3	2,7	3,2	4,0	5,4	5,9	7,3	8,7	0,037—0,045	32	
		10	1,0	1,2	1,4	1,7	1,9	2,1	2,6	3,1	3,7	4,5	5,6	6,7	8,2	10,2	12,3	0,03—0,038	26	
		25	1,5	0,8	1,0	1,1	1,3	1,4	1,6	1,9	2,3	2,9	3,2	4,0	5,4	5,9	7,3	8,7	0,03—0,038	26
50	5	10	1,0	1,2	1,4	1,7	1,9	2,1	2,6	3,1	3,7	4,5	5,6	6,7	8,2	10,2	12,3	0,03—0,038	26	
		1,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,4	1,6	1,8	2,1	2,6	3,1	3,6	4,1	0,080	54	
		3	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,6	3,0	3,6	4,1	0,070	48	
		10	0,8	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3	1,5	1,7	2,0	2,3	2,7	3,3	3,9	4,7	5,5	0,063	40	
		1,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,7	2,0	2,3	2,7	3,3	3,9	4,7	5,5	0,070	46
	12	10	0,8	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3	1,5	1,7	2,0	2,3	2,7	3,3	3,9	4,7	5,5	0,063	42	
		1,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,7	2,0	2,3	2,7	3,3	3,9	4,7	5,5	0,050	34
		3	0,7	0,8	0,9	1,0	1,3	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,6	3,1	3,7	4,5	5,4	6,6	0,063	42
		10	0,9	0,9	1,0	1,2	1,3	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,6	3,1	3,7	4,5	5,4	6,6	0,050	38
		25	1,5	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3	1,5	1,7	2,0	2,3	2,7	3,3	3,9	4,7	5,5	0,045	32

Причина.
Меньшие значения S₂ для фрез диаметром 30 мм, большие — 40 мм.




Таблица 64


СТАЛЬ Х17Н2
ДИСКОВЫЕ ФРЕЗЫ Р9 И Р18 СО ВСТАВНЫМИ НОЖАМИ
Неполное штучное время на обработку поверхности на горизонтально-, вертикально-
и универсальнофрезерных станках

Диаметр фрезы <i>D</i> , мм	Ширина фрезе- руемой поверх- ности <i>B</i> , мм до	Глубина фрезеро- вания <i>t</i> , мм до	Длина обрабатываемой поверхности <i>l</i> , мм до						Число зубьев фрезы <i>z</i>	Режим резания			S_N , м ² /зуб	v , м/мин	n , об/мин	S_M , м.м./мин					
			Время, мин.							Из расчета											
			10	20	40	60	100	120		10—12	10—12	10—12									
75, 90	1	1	0,9	1,0	1,3	1,6	2,0	2,5	3,0	3,5	4,2	4,6	5,5	0,04—0,45	48	196—170	84				
		3	1,1	1,3	1,6	2,0	2,6	3,2	3,8	4,6	5,5	6,5	7,7	0,035—0,04	39,6	164—140	62				
		5	1,3	1,5	1,9	2,4	3,1	3,8	4,6	5,5	6,4	7,3	8,2	0,03—0,035	37	151—131	50				
	4	6	1,6	1,8	2,2	2,8	3,7	4,6	5,5	6,4	7,3	8,2	9,1	0,025—0,03	35	144—124	41				
		8	2,0	2,3	2,8	3,5	4,5	5,7	6,9	7,7	8,6	9,5	10,4	0,02—0,025	30,6	141—108	33				
		12																			
110	15	1	1,0	1,1	1,4	1,8	2,3	2,9	3,5	4,2	5,1	6,0	7,0	0,035—0,04	43	179—152	67				
		3	1,3	1,4	1,8	2,2	2,9	3,7	4,7	5,7	6,6	7,5	8,4	0,03—0,035	36	147—127	49				
		5	1,5	1,7	2,1	2,7	3,5	4,6	5,5	6,4	7,3	8,2	9,1	0,025—0,03	33	138—117	39				
	4	8	1,9	2,2	2,9	3,6	4,6	5,6	6,5	7,4	8,3	9,2	10,1	0,02—0,025	31,8	132—112	31				
		12	2,5	2,9	3,6	4,6	5,6	6,6	7,6	8,6	9,5	10,4	11,3	0,018—0,02	31	133—110	24				
110	1	1	1,2	1,5	1,6	2,2	2,7	3,5	4,2	5,1	6,0	6,9	7,8	0,3—0,35	39	160—138	53				
		3	1,5	1,7	2,2	2,8	3,8	4,8	5,8	6,8	7,7	8,6	9,5	0,025—0,03	32	134—113	37				
		5	1,8	2,1	2,7	3,6	4,7	5,7	6,6	7,5	8,4	9,3	10,2	0,02—0,025	30	126—106	29				
	4	8	2,5	2,8	3,6	4,6	5,6	6,6	7,5	8,4	9,3	10,2	11,1	0,018—0,02	28,8	121—102	22				
		12	3,0	3,5	4,4	5,4	6,4	7,4	8,4	9,4	10,4	11,3	12,2	0,015—0,018	28	116—98	19				
110	1	3	1,1	1,2	1,5	1,8	2,3	2,9	3,4	4,0	4,6	5,2	5,9	0,045	40	115	73				
		5	1,3	1,5	1,6	2,0	2,5	3,2	3,8	4,1	4,9	5,6	6,3	0,04	36,5	105	59				
		8	1,5	1,6	2,0	2,5	3,1	4,0	5,0	5,9	6,8	7,6	8,4	0,035	34,8	100	49				
	4	12	1,8	2,0	2,5	3,1	4,0	5,0	5,9	6,9	7,8	8,7	9,6	0,03	33,4	96	40				

110	15	3	1,4	1,5	2,0	2,5	3,3	4,1	5,0	6,0	0,035 0,03 0,025 0,02	32,3 29,4 28,3 27,8	93 85 82 80	45 36 29 22
		5	1,7	1,9	2,4	3,1	4,0	5,1	6,1	7,4				
110	8	8	2,1	2,3	3,0	3,8	4,9	6,3	7,5	9,1	0,045 0,04 0,035 0,03	43 39,5 37,8 36	91 84 80 76	58 47 39 32
		12	2,9	3,2	4,0	5,1	6,6	8,4	10,0	12,0				
150	4	3	1,3	1,4	1,7	2,2	2,6	3,5	4,1	4,9	0,045 0,04 0,035 0,03	38,4 36 34 33	82 76 72 70	46 37 30 25
		5	1,3	1,7	2,1	2,6	3,3	4,2	5,0	6,0				
150	1	8	1,9	2,1	2,5	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	0,04 0,035 0,03 0,025	38,4 36 34 33	82 76 72 70	46 37 30 25
		12	2,4	2,6	3,2	3,9	5,0	6,2	7,3	8,8				
150	15	3	1,4	1,6	2,0	2,6	3,3	4,2	5,0	6,0	0,035 0,03 0,025 0,02	34,8 32 30,8 30	74 68 65 64	36 29 23 18
		5	1,6	2,0	2,5	3,1	4,0	5,1	6,1	7,3				
150	15	8	2,2	2,5	3,1	3,9	5,0	6,4	7,5	9,0	0,035 0,03 0,025 0,02	34,8 32 30,8 30	74 68 65 64	36 29 23 18
		12	2,9	3,2	3,9	4,8	6,1	7,3	9,2	11,0				
150	15	3	1,7	1,9	2,4	3,1	4,0	5,1	6,1	7,4	0,035 0,03 0,025 0,02	34,8 32 30,8 30	74 68 65 64	36 29 23 18
		5	1,7	2,4	3,0	3,8	4,8	6,3	7,5	9,1				
150	15	8	2,7	3,1	3,9	4,8	6,4	8,2	10,4	12,4	0,035 0,03 0,025 0,02	34,8 32 30,8 30	74 68 65 64	36 29 23 18
		12	3,7	4,2	5,2	6,4	8,2	10,4	12,4	14,9				

Причечание.

Меньшие значения s_2 для фрез диаметром 75 мм, большие — 90 мм.



СТАЛИ ЭИ415,
ТОРЦОВЫЕ

Неполное штучное время на обработку поверхностей фрезерных

Диаметр фрезы <i>D</i> , мм	Ширина фрезеруемой поверхности <i>B</i> , мм до	Глубина фрезерования <i>t</i> , мм до	Длина обрабатываемой поверхности				
			50	75	100	150	200
75	30	1	0,6	0,8	0,8	1,0	1,2
		3	0,6	0,8	0,9	1,0	1,3
		8	0,7	0,8	0,9	1,1	1,4
	60	1	0,7	0,8	0,9	1,0	1,3
		3	0,7	0,9	1,0	1,2	1,4
		8	0,7	0,9	1,0	1,2	1,5
	50	1	0,7	0,8	0,9	1,0	1,3
		3	0,7	0,8	0,9	1,1	1,4
		8	0,7	0,9	1,0	1,2	1,5
110, 130	100	1	0,7	0,9	1,0	1,2	1,4
		3	0,8	0,9	1,1	1,3	1,6
		8	0,8	1,0	1,2	1,4	1,8
	50	1	0,6	0,8	0,8	1,0	1,2
		3	0,6	0,8	0,9	1,1	1,3
		8	0,7	0,8	0,9	1,2	1,4
	120	1	0,7	0,8	0,9	1,1	1,3
		3	0,7	0,9	1,0	1,1	1,4
		8	0,7	0,9	1,0	1,2	1,5
200	180	1	0,8	0,9	1,0	1,2	1,5
		3	0,8	1,0	1,1	1,3	1,6
		8	0,8	1,0	1,1	1,4	1,7

Таблица 6

IX13 и 2Х13 ФРЕЗЫ Т15К6 на горизонтально-, вертикально- и универсально- станках					Фрезерование плоскостей		
<i>l, мм до</i>		Из расчета					
250	300	Число зубьев фрезы <i>z</i>	Режим резания				
мм.	мм.		<i>s_z</i> , мм/зуб	<i>v</i> , м/мин	<i>n</i> , об/мин	<i>s_M</i> , мм/мин	<i>N_э</i> , квт
1,3	1,5	4—5	0,10	224	955	430	0,6
1,4	1,6		0,09	213	910	369	1,6
1,6	1,8		0,08	202	860	309	3,4
1,5	1,7	4—6	0,09	207	885	359	1,2
1,6	1,9		0,08	198	843	304	2,9
1,8	2,1		0,07	189	805	254	6,1
1,5	1,7	6—8	0,12— 0,14	204— 198	590— 485	354— 339	1,2
1,6	1,8		0,11— 0,13	192— 187	556— 457	306— 297	5,2
1,7	2,0		0,10— 0,12	181— 174	524— 426	262— 255	8,2
1,6	1,9	8—10	0,11— 0,13	189— 180	547— 440	301— 286	2,2
1,8	2,1		0,10— 0,12	178— 170	516— 415	258— 249	5,6
2,1	2,4		0,08— 0,11	176— 159	510— 390	204— 215	12
1,3	1,5	8—10	0,15— 0,13	198— 224	420— 356	441— 417	1,4
1,4	1,7		0,14— 0,12	186— 211	394— 336	386— 363	3,7
1,5	1,8		0,13— 0,11	174— 197	370— 314	336— 311	8,4
1,5	1,7	8—10	0,14— 0,12	176— 204	374— 324	366— 350	3,4
1,6	1,9		0,13— 0,11	165— 192	350— 306	318— 303	8,6
1,8	2,1		0,12— 0,10	154— 180	328— 287	276— 258	19
1,6	1,9	8—10	0,12	180	287	310	4,2
1,8	2,1		0,11	170	270	267	11
1,9	2,2		0,08	174	277	249	18




Таблица 66

СТАЛИ ЭИ415, 1Х13, 2Х13, ЗХ13, 4Х13, ЭИ811 и ЭИ712

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ФРЕЗЫ Р9

Неполное штучное время на обработку поверхности на горизонтально-, вертикально- и универсальнофрезерных станках

Фрезерование
плоскостей

Диаметр фрезы D, мм	Ширина фрезеруемой поверхности B, мм до	Глубина фрезерования t, мм до	Длина обрабатываемой поверхности l, мм до								Число фрезы z	Из расчета				
			20	30	40	50	60	75	100	120	160	200	250	300	Режим резания	
			Время, мин. (на 1 проход)													
50—75	125	1	0,8	0,9	1,1	1,2	1,4	1,5	1,8	2,1	2,6	3,0	3,5	4,2	0,06— 0,085	
		3	0,9	1,1	1,3	1,4	1,7	1,9	2,2	2,6	3,2	3,8	4,5	5,3	0,055— 0,08	
		5	1,2	1,5	1,7	1,9	2,2	2,5	2,9	3,6	4,3	5,2	6,7	7,4	0,045— 0,065	
		8	1,5	1,7	2,0	2,3	2,6	2,9	3,5	4,2	5,1	6,2	7,3	8,7	0,06— 0,055	
		10	1,8	2,1	2,4	2,7	3,1	3,5	4,1	5,0	6,0	7,2	8,7	10	11— 10	
		15	2,2	2,5	2,9	3,2	3,7	4,1	4,8	5,9	7,1	8,6	10	12	46— 43	
		20	2,5	2,9	3,3	3,7	4,3	4,7	5,6	6,9	8,3	10	12	14	30— 35	
		—	0,7	0,9	1,0	1,1	1,3	1,4	1,6	1,9	2,3	2,8	3,2	3,8	0,045— 0,05	
		—	3	0,9	1,1	1,2	1,3	1,6	1,8	2,0	2,5	3,0	3,5	4,2	4,8	0,11— 0,10
		5	1,1	1,3	1,4	1,6	1,9	2,1	2,4	3,0	3,6	4,3	5,0	6,0	14— 12	
110	150	8	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4	2,8	3,5	4,2	5,0	6,0	7,0	16—20— 10,8	
		10	1,5	1,7	1,9	2,1	2,5	2,8	3,2	3,9	4,7	5,7	6,8	8,0	0,09— 0,085	
		15	1,7	2,0	2,3	2,5	2,9	3,2	3,7	4,5	5,4	6,5	7,7	9,0	0,08— 0,085	
		20	2,0	2,3	2,7	3,0	3,4	3,8	4,4	5,4	6,5	7,8	9,2	11	9,4— 8,8	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,07	25— 34	

Примечание.


Меньшие значения S_2 для фрез диаметром 50 мм, большие — 75 мм.


Таблица 67

СТАЛИ ЭИ45, 1Х13 и 2Х13
КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ Р9

Неполное штучное время на обработку поверхностей на горизонтально-, вертикально- и универсальнофрезерных станках

**Фрезерование
плоскостей**

Диаметр фрезы D, мм	Ширина фрезеруемой поверхности B, мм до	Глубина фрезерования t, мм до	Длина обрабатываемой поверхности l, мм до										Режим резания							
			50	60	75	100	120	160	200	250	300	400	500	600	700	Число зубьев фрезы z	S _z , мм/зуб	v, м/мин	n, об/мин	S _M , мм/мин
30	25	1	1,3	1,4	1,5	1,8	2,2	2,6	3,2	3,8	4,6	5,8	7,2	8,6	10,1	6	0,065	17,6	187	85
		3	1,5	1,6	1,8	2,2	2,7	3,2	4,0	4,7	5,8	7,3	9,2	11,0	13,1	8	0,06	14,5	154	65
		9	1,8	2,0	2,3	2,8	3,5	4,2	5,2	6,3	7,9	9,9	12,4	15,0	18,0	10	0,055	11,4	121	46,5
40, 50	30	1	1,5	1,6	1,8	2,1	2,6	3,1	3,9	4,6	5,7	7,2	8,9	11,0	12,5	6-8	—	—	—	—
		3	1,7	1,9	2,2	2,6	3,2	3,9	4,8	5,8	7,2	9,0	11,2	13,6	16,0	12	0,07-0,08	17	137-104	67
		9	2,1	2,4	2,8	3,3	4,2	5,1	6,4	7,7	9,6	12,3	15,2	18,3	21,6	14	0,065-	14	113-86	52



Причение.

Меньшие значения S_z для фрез диаметром 40 мм, большие—50 мм.

Таблица 68

СТАЛИ ЭИ415, 1Х13, 2Х13 и 3Х13
КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ Р9

Неполное штучное время на обработку поверхности на горизонтально-вертикально-фрезерных станках


**Фрезерование плоскостей
и контура по разметке**

Диаметр фрезы <i>D</i> , мм	Ширина фрезе-поверхности <i>B</i> , мм до	Глубина фрезерования <i>t</i> , мм до	Длина обрабатываемой поверхности <i>l</i> , мм до										Из расчета						
			Время, мин. (на 1 проход)										Режим резания						
			10	20	30	40	50	60	75	100	120	160	200	Число зубьев фрезы <i>z</i>	<i>s_{2*}</i> , км/зуб	<i>v_u</i> , м/мин	<i>n_u</i> , об/мин	<i>s_u</i> , м/мин	
8	6	1	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4		0,04	29,8	1150	230		
		3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,5		0,03	27	1070	161		
		1	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3		0,035	26,7	1060	185		
	12	3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,4	1,6	0,03	23,8	950	143		
		1	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	0,045	30,3	795	178	
		3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,2	1,5	1,8	2,1		0,035	27,3	722	126	
12	6	1	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	4—6	0,04	26,9	687	137	
		3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,2	1,4	1,7	2,0		0,035	23,8	630	110	
		1	0,4	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,1	1,3	1,6	2,0		0,040	23,6	625	125	
	12	3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,2	1,5	1,8	2,2		0,035	20,9	553	96,8	
		10	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,1	1,4	1,6	1,9	2,4	2,9		0,03	17,3	458	68,8	
		24	1	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,6		0,045	30	596	163	
16	6	1	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,5	1,8	2,1		0,04	27	538	108	
		3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,7	2,0	2,5		0,04	27	538	108	
		10	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,1	1,4	1,6	1,9	2,4	2,9		0,055	26,2	521	143	
	12	1	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7	0,9	1,0	1,1	1,4	1,6	1,9	4—6	0,05	23,1	460	115
		3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,1	1,3	1,5	1,8	2,1		0,045	23,6	470	106	
		24	1	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,7	2,0		0,035	21,1	420	73,2	
22	12	1	0,4	0,4	0,5	0,6	0,7	0,7	0,9	1,0	1,3	1,5	1,8	6—8	0,06	26,5	384	161	
		3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,5	1,8	2,1		0,055	23,4	336	130	
		10	0,5	0,7	0,8	0,9	1,0	1,3	1,5	1,8	2,2	2,6		0,05	19,8	286	100		

	24	1 3 10	0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,9	0,6 0,7 0,7 1,0 1,2 1,9	0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,2	0,8 0,9 1,1 1,1 1,2 1,4	1,0 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6	1,0 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6	1,6 1,7 1,9 1,9 2,1 2,4	1,6 1,9 2,2 2,2 2,4 2,8	2,2 2,7 2,7 2,8 3,4	0,05 0,045 0,04 0,04	23,7 20,9 17,8 25,8	343 303 256 121				
	22	48	1 3 10	0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8	0,5 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2	0,7 0,8 0,7 1,0 1,2 1,4	0,8 0,9 1,1 1,1 1,2 1,4	0,8 0,9 1,1 1,1 1,2 1,4	1,3 1,5 1,8 1,8 2,3 2,9	1,3 1,5 1,8 1,8 2,3 2,9	1,6 1,9 2,2 2,2 2,9 3,5	1,6 1,9 2,2 2,2 2,9 4,3	0,045 0,04 0,035	21 18,5 15,9	304 268 230	95,5 75 56,3		
	12	24	1 3 10	0,4 0,4 0,5	0,5 0,5 0,6	0,6 0,6 0,8	0,7 0,7 0,9	0,7 0,8 1,0	0,9 1,0 1,3	1,0 1,0 1,3	1,2 1,4 1,7	1,4 1,7 2,0	1,7 2,0 2,4	2,0 2,4 2,9	0,07 0,065 0,06	26,6 23,4 19,8	282 248 210	138 113 88
	30	48	1 3 20	0,4 0,5 0,7	0,5 0,6 0,8	0,6 0,8 1,0	0,7 0,9 1,3	0,7 0,9 1,5	0,9 1,0 1,7	1,0 1,0 1,7	1,2 1,4 1,7	1,4 1,7 2,0	1,7 2,0 2,3	2,0 2,4 2,8	0,065 0,055 0,045	23,6 20,9 18	250 221 191	114 85 60
	22	48	1 3 10 20	0,4 0,4 0,5 0,6	0,5 0,5 0,6 0,8	0,6 0,6 0,8 1,0	0,7 0,7 0,9 1,2	0,7 0,8 0,9 1,2	0,9 1,0 1,0 1,5	1,0 1,0 1,0 1,7	1,2 1,4 1,6 1,7	1,4 1,7 1,6 1,7	1,6 2,0 2,0 2,3	1,9 2,1 2,4 3,0	0,055 0,05 0,04 0,035	21,1 18,6 16,1 15,4	224 197 170 153	86 69 47,6 37,4

Поправочные коэффициенты на время обработки для измененных условий работы

Жесткость системы станка—деталь—инструмент	повышенная, средняя, низкая		свыше 3
	до 3	свыше 3	
Продолжительность обработки, мин.	—	—	—
Коэффициент	1,0	1,15	1,3
Сложность контура	простой	сложный	—
Продолжительность обработки, мин.	—	—	—
Коэффициент	1,0	1,0	1,2



СТАЛИ 1Х13, 2Х13,
КОНЦЕВЫЕ

Неполное штучное время на обработку поверхностей на горизонтально-

Диаметр фрезы <i>D, мм</i>	Ширина паза <i>t, мм</i>	Глубина паза <i>B, мм до</i>	Длина обрабатываемой						
			10	20	30	40	50	60	75
			Время,						
5	5	1	1,2	1,4	1,8	2,1	2,4	2,7	3,1
		3	1,4	1,7	2,1	2,6	3,0	3,5	4,0
		5	1,7	2,1	2,8	3,6	4,2	4,9	5,7
		10	2,3	2,9	4,0	4,9	5,8	6,8	8,1
8	8	1	1,0	1,2	1,5	1,7	1,9	2,2	2,4
		3	1,3	1,5	1,9	2,3	2,6	3,0	3,5
		5	1,5	1,9	2,4	2,9	3,4	4,0	4,6
		10	1,9	2,5	3,2	4,0	4,7	5,5	6,4
12—16	12—16	1	1,0	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1
		3	1,1	1,3	1,6	1,9	2,1	2,4	2,8
		5	1,4	1,6	2,1	2,5	2,8	3,2	3,7
		10	1,7	2,1	2,7	3,2	3,8	4,4	5,1
		20	2,1	2,6	3,3	4,0	4,7	5,4	6,3


Таблица 69

3Х13 и ЭИ415
ФРЕЗЫ Р9

вертикально- и универсальнофрезерных станках

Фрезерование пазов

поверхности l , мм до				Из расчета				
100	120	160	200	Число зубьев фрезы z	Режим резания			
мнк.					s_m , мм/зуб	v , м/мин	n , об/мин	s_m , мм/мин
3,8	4,7	5,8	7,1	2—4	0,012	15,2	960	34,8
4,9	6,1	7,4	9,5		0,010	13,6	860	25,6
6,9	8,7	10,6	13,3		0,008	11,6	740	17,5
10,0	12,6	15,5	19,5		0,006	10,1	640	11,4
2,9	3,5	4,2	5,2	4—6	0,015	16,6	660	50
4,1	5,2	6,3	7,8		0,012	13,1	520	31,2
5,6	7,0	8,6	10,8		0,010	11,0	440	21,8
7,8	9,8	12,9	15,1		0,008	9,5	380	15,0
2,4	3,0	3,6	4,4	6—8	0,02—0,03	17—15	440—320	65
3,2	4,2	5,0	6,0		0,018—0,025	14,3—13,1	330—284	43,5
4,5	5,5	6,7	8,6		0,013—0,02	12,5—11,1	290—230	29,5
6,1	7,7	9,3	11,9		0,011—0,018	10,7—9,1	240—180	20,4
7,6	9,6	11,8	14,9		0,010—0,015	10,0—7,2	210—170	15,9



**СТАЛИ ЭИ415,
ГРИБКОВЫЕ И ДИС**

**Неполное штучное время на обработку поверхностей
фрезерных**

Диаметр фрезы <i>D, мм</i>	Ширина паза <i>B, мм</i>	Глубина паза <i>t, мм до</i>	Длина обрабатываемой						
			2,5	5	10	20	30	40	50
19	3--5	1	1,1	1,2	1,4	1,8	2,3	2,7	3,2
		3	1,5	1,7	2,1	2,6	3,4	4,0	4,9
22,28	4--8	1	0,9	1,0	1,1	1,4	1,7	2,0	2,3
		3	1,2	1,3	1,5	1,9	2,4	2,8	3,3
		5	1,6	1,7	2,0	2,5	3,1	3,7	4,3
38	6--10	1	0,9	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	1,9
		3	1,1	1,2	1,3	1,5	1,9	2,2	2,5
		5	1,5	1,6	1,8	2,1	2,7	3,1	3,6
		10	1,9	2,1	2,4	2,8	3,5	4,1	4,7
42,55	19--24	3	1,2	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	2,7
		5	1,6	1,7	1,9	2,2	2,7	3,2	3,7
		10	2,2	2,4	2,7	3,1	3,8	4,5	5,1
		20	3,3	3,8	4,2	4,9	5,9	6,8	7,8
63	27	3	1,2	1,3	1,4	1,6	2,0	2,3	2,7
		5	1,6	1,7	1,9	2,2	2,7	3,1	3,6
		10	2,2	2,4	2,7	3,1	3,8	4,3	5,0
		20	3,4	3,6	4,0	4,6	5,5	6,4	7,2


Таблица 70

**1Х13, 2Х13 и ЭИ811
КОВЫЕ ФРЕЗЫ Р9**

на горизонтально-, вертикально- и универсально-стаканах

Фрезерование пазов

поверхности <i>I</i> , мм до						Из расчета				
60	75	100	120	160	200	Число зубьев <i>n</i> фрезы	Режим резания			
мм.							<i>s_z</i> , мм/зуб	<i>v</i> , м/мин	<i>n</i> , об/мин	<i>s_ж</i> , мм/мин
3,7	4,3	5,2	6,5	7,9	9,9	8—10	0,015	10,5	176	23,8
5,6	6,5	7,9	10	12	15		0,012	8,3	139	15
2,6	3,0	3,5	4,3	5,2	6,5		0,020—0,025	14,3—15,1	207—172	37,3—38,6
3,7	4,3	5,2	6,5	7,8	9,7		0,018—0,02	11,2—12	162—137	26,2—24,6
4,9	5,7	6,9	8,5	10	13		0,18	10	114	18,4
2,1	2,4	2,8	3,4	4,1	5,0		0,03	16,1	135	52,7
2,9	3,3	3,9	4,8	5,8	7,2		0,025	12,7	107	34,8
4,1	4,7	5,6	6,9	8,4	10		0,02	10,8	90,6	23,6
5,3	6,1	7,3	9,1	11	13		0,018	9,2	77	18
3,0	3,4	4,1	5,0	6,0	7,4	12—14	0,03—0,035	12—12,9	91—74,6	35—34
4,1	4,7	5,6	6,9	8,3	10		0,025—0,03	10,1—10,7	76,5—62	24,8—24,2
5,7	6,5	7,7	9,5	11	14		0,02—0,025	8,8—9,3	6,7—54	17,3—17,6
8,6	9,9	11,7	14	17	21		0,020	7,9	45,7	11,8
3,0	3,4	4,0	5,0	5,9	7,3		0,04	13,2	66,5	34,6
4,0	4,6	5,4	6,7	8,0	9,8		0,035	11,1	56	25,5
5,6	6,3	7,5	9,2	11	13,5		0,03	9,4	47,3	18,4
8,0	9,1	11	13	15,8	19		0,025	8,0	40,3	13,1



СТАЛЬ
ДИСКОВЫЕ

Неполное штучное время на обработку поверхностей фрезерных

Диаметр фрезы <i>D</i> , мм	Ширина фрезеруе- мой по- верхности <i>B</i> , мм до	Глубина фрезеро- вания <i>t</i> , мм до	Длина обрабатываемой						
			10	20	40	60	100	120	160
60	1	3	0,8	1,0	1,1	1,2	1,4	1,6	1,9
			0,9	1,1	1,2	1,3	1,6	1,9	2,2
			1,0	1,1	1,3	1,5	1,8	2,1	2,5
			1,1	1,3	1,4	1,6	2,0	2,4	2,8
			1,2	1,4	1,6	1,9	2,3	2,8	3,3
	4	3	0,9	1,0	1,1	1,2	1,4	1,7	2,0
			1,0	1,1	1,2	1,4	1,7	2,0	2,4
			1,1	1,2	1,4	1,6	1,9	2,3	2,8
			1,2	1,3	1,5	1,8	2,2	2,7	3,2
			1,4	1,6	2,0	2,2	2,7	3,3	4,0
	10	3	0,9	1,1	1,2	1,3	1,6	1,9	2,2
			1,0	1,2	1,3	1,6	1,9	2,3	2,8
			1,2	1,3	1,5	1,8	2,2	2,7	3,3
			1,3	1,5	1,7	2,1	2,6	3,2	3,8
			1,6	1,8	2,1	2,6	3,2	3,9	4,8
75,90	1	3	0,9	1,0	1,1	1,2	1,4	1,5	1,9
			0,9	1,1	1,2	1,4	1,6	1,7	2,1
			1,0	1,1	1,3	1,5	1,8	2,0	2,4
			1,1	1,2	1,4	1,7	2,0	2,3	2,7
			1,3	1,4	1,7	2,0	2,4	2,8	3,4
			1,5	1,7	2,0	2,4	2,8	3,3	4,0
	1	3	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,8	2,1
			1,0	1,1	1,3	1,4	1,8	2,1	2,4
			1,1	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	2,8
			1,3	1,5	1,7	2,0	2,4	2,9	3,5
			1,5	1,7	2,0	2,4	2,9	3,5	4,2
			1,8	2,1	2,2	2,9	3,5	4,3	5,1

Таблица 71

ЭИ415
ФРЕЗЫ Р9

на горизонтально-, вертикально- и универсально- станках

*Фрезерование
плоскостей
и уступов*

поверхности <i>l</i> , мм до					Из расчета				
200	250	300	400	500	Число зубьев фрезы <i>z</i>	Режим резания			
(на 1 проход)						<i>s_z</i> , мм/зуб	<i>v</i> , м/мин	<i>n</i> , об/мин	<i>s_x</i> , мм/мин
2,1	2,4	2,9	3,5	4,2		0,080	27,2	142	194
2,5	2,9	3,5	4,2	5,1		0,070	22,4	118	149
2,9	3,3	4,0	4,9	5,9		0,060	19,2	102	125
3,3	3,8	4,6	5,8	6,8		0,055	17,6	91	105
3,9	4,5	5,4	6,6	8,0		0,050	15,2	82	86
2,4	2,7	3,1	3,8	4,6		0,070	24,0	128	173
2,7	3,2	3,8	4,6	5,6		0,060	19,2	106	135
3,3	3,8	4,5	5,5	6,5		0,055	17,6	93	108
3,7	4,2	5,3	6,5	7,9		0,050	15,5	83	89
4,7	5,5	6,7	8,2	10,2		0,045	13,6	72	67
2,6	3,0	3,5	4,3	5,2		0,060	22,4	118	144
3,2	3,7	4,5	5,5	6,6		0,055	18,4	98	106
3,8	4,5	5,4	6,7	8,2		0,050	16,0	86	84
4,5	5,3	6,5	8,0	9,8		0,045	14,4	78	70
5,6	6,7	8,1	10,0	12,3		0,040	12,8	69	55
2,2	2,5	2,7	3,4	4,2		0,09—0,18	30,4	118	204
2,5	2,8	3,3	4,1	5,0		0,08—0,16	25,6	99	166
2,8	3,1	4,0	4,9	5,8		0,075—0,15	22,4	85	134
3,2	3,7	4,5	5,7	6,7		0,070—0,14	19,2	75	112
4,0	4,7	5,6	7,0	8,3		0,065—0,13	17,0	66	94
4,7	5,6	6,6	8,3	9,9		0,06—0,12	15,3	59	73
2,4	2,7	3,2	4,1	5,2	(10—12)	0,08—0,16	27,2	107	169
2,8	3,3	3,8	4,8	6,0		0,075—0,15	22,4	88	131
3,3	3,8	4,5	5,5	6,8		0,07—0,14	20,0	77	108
4,1	4,8	5,8	7,0	8,1		0,065—0,13	17,6	69	87
4,9	5,7	6,9	8,5	10,3		0,06—0,12	16,0	61	67
6,1	7,1	8,6	10,5	13,0		0,055—0,11	14,4	56	53

Диаметр фрезы <i>D, мм</i>	Ширина фрезеруе- мой по- верхности <i>B, мм до</i>	Глубина фрезеро- вания <i>t, мм до</i>	Длина обрабатываемой						
			10	20	40	60	100	120	160
75,90	15	5	1,0	1,2	1,3	1,6	1,9	2,3	2,8
		8	1,2	1,4	1,6	1,9	2,3	2,8	3,5
		12	1,4	1,6	1,9	2,2	2,8	3,4	4,1
		20	1,8	2,0	2,5	2,8	3,6	4,4	5,3
		30	2,2	2,5	3,0	3,5	4,4	5,4	6,5
110,150	4	8	1,2	1,4	1,5	1,8	2,1	2,6	3,0
		12	1,4	1,6	1,8	2,2	2,6	3,1	3,7
		20	1,7	1,9	2,2	2,6	3,1	3,7	4,4
		30	2,3	2,5	2,9	3,4	4,0	4,9	5,8
		50	2,9	3,2	3,6	4,2	5,0	6,0	7,2
110,150	15	8	1,3	1,5	1,7	2,0	2,4	2,9	3,5
		12	1,7	1,9	2,2	2,5	3,0	3,7	4,3
		20	2,0	2,2	2,5	3,0	3,6	4,4	5,2
		30	2,7	3,0	3,6	4,0	4,8	5,8	7,0
		50	3,4	3,8	4,3	5,0	6,1	7,3	8,7
		8	1,4	1,7	1,9	2,3	2,8	3,5	4,1
		12	1,8	2,0	2,4	2,8	3,4	4,3	5,0
		20	2,3	2,6	3,1	3,8	4,5	5,5	6,6
		30	3,0	3,4	3,9	4,6	5,7	6,9	8,3
		50	4,3	4,7	5,5	6,4	7,8	9,3	11,3

Примечание.

Меньшие значения s_2 для монолитных фрез, большие — для фрез со вставными зубьями (число зубьев указано в скобках).

Продолжение табл. 71

поверхности l , мм до					Из расчета			
200	250	300	400	500	Число зубьев фрезы z	Режим резания		
(на 1 проход)						s_z , мм/зуб	v , м/мин	n , об/мин
3,2	3,7	4,4	5,4	6,6		0,07—0,14	20,2	78
4,0	4,6	5,6	6,9	8,4		0,065—0,13	17,6	69
4,7	5,6	6,8	8,3	10,2		0,06—0,12	15,6	61
6,2	7,4	8,9	10,7	13,5		0,055—0,11	14,4	56
7,7	9,1	11,0	13,5	16,7		0,05—0,1	13,1	51
3,5	4,1	4,9	6,0	7,2		0,08—0,10	27,0	67
4,4	5,0	6,0	7,4	8,6		0,076—0,09	24,6	61
5,2	6,0	7,2	8,8	10,7		0,070—0,08	22,4	54
6,8	7,9	9,4	11,4	14,1		0,065—0,08	19,2	48
8,4	9,8	11,9	14,3	17,5	12—24	0,060—0,07	17,6	42
4,1	4,7	5,7	6,9	8,5	(12—18)	0,075—0,09	25,0	61
5,2	6,0	7,2	8,7	10,4		0,070—0,08	22,4	54
6,2	7,2	8,7	10,6	13,2		0,065—0,08	20,0	50
8,2	9,6	11,6	14,1	17,3		0,060—0,07	17,6	43
10,2	12,1	14,4	17,5	21,4		0,055—0,065	16,0	39
4,8	5,6	6,8	8,3	10,2		0,07—0,08	22,4	54
6,0	7,0	8,4	10,4	12,8		0,065—0,08	20,0	49
7,8	9,1	11,1	13,6	16,6		0,060—0,07	17,6	43
9,8	11,5	14,0	16,7	21,0		0,055—0,065	16,0	39
13,3	15,6	18,9	22,8	28,0		0,050—0,06	14,4	35
								24,0




Таблица 72

СТАЛИ ЭИ415, 1Х13 и 2Х13 ОТРЕЗНЫЕ ФРЕЗЫ Р9										Отрезание и фрезерование шлифов						
Диаметр фрезы <i>D</i> , мм	Ширина фрезы <i>B</i> , мм до	Глубина фрезеро- вания <i>t</i> , мм до	Неполное штучное время на отрезание и фрезерование шлифов на горизонтально- вертикально- и универсальнофрезерных станках						Из расчета							
			Длина обрабатываемой поверхности <i>l</i> , мм до			Число зубьев фрезы <i>Z</i>	Режим резания			<i>S_z</i> , м.м/(3)б	<i>v</i> , м/мин	<i>n_{об}</i> , об/мин	<i>S_x</i> , м.м/мин			
			20	30	40		60	75	100							
110	1,5—3,5	1,5	0,5	0,7	0,7	0,8	0,9	1,1	1,0	1,1	1,4	40—50	0,027	42,7	123	149
		3	0,6	0,8	0,8	0,9	1,1	1,1	1,1	1,2	1,4	40—50	0,025	40	116	130
		5	0,7	0,9	0,9	1,1	1,2	1,3	1,5	1,6	1,6	40—50	0,023	38,3	110	114
		10	1,1	1,2	1,4	1,5	1,7	1,9	2,3	2,3	2,3	40—50	0,020	27,4	79,2	71,5
		20	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	2,6	3,0	3,0	3,0	40—50	0,018	22,8	66	53,5
150	2—4	3	0,6	0,8	0,9	1,0	1,1	1,1	1,2	1,3	1,6	50—60	0,027	40,3	85,7	127
		5	0,7	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,6	1,7	1,9	50—60	0,025	38,2	81	111
		10	1,1	1,3	1,4	1,6	1,7	1,9	2,3	2,3	2,3	50—60	0,023	27,3	58	73,2
		20	1,6	1,8	2,0	2,0	2,3	2,5	2,8	3,3	3,3	50—60	0,020	22,7	48,2	52,8
		30	2,2	2,5	2,8	3,0	3,3	3,6	4,2	4,2	4,2	50—60	0,018	19,9	42,3	42,8
		50	3,2	3,5	3,9	4,2	4,6	5,0	5,8	5,8	5,8	50—60	0,015	18,1	38,4	31,6
200	3—5	3	0,7	0,9	1,0	1,1	1,2	1,4	1,7	1,7	2,0	50—60	0,03	39,8	63,3	104
		5	1,0	1,1	1,2	1,4	1,5	1,7	2,0	2,1	2,4	50—60	0,025	39	62	85
		10	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4	2,6	3,0	3,0	3,0	50—60	0,023	27,5	43,8	55,4
		20	2,3	2,6	2,9	3,2	3,4	3,8	4,4	4,6	5,0	50—60	0,020	23,1	36,7	40,3
		30	3,2	3,6	3,9	4,3	4,6	5,0	5,8	5,8	5,8	50—60	0,018	20,2	32,1	31,8
		50	4,8	5,3	5,7	6,2	6,7	7,2	8,2	8,2	8,2	50—60	0,015	18,3	29,1	24





Таблица 73

СТАЛЬ СН2 ($\sigma_b = 75 \text{ кг}/\text{мм}^2$)												Фрезерование плоскостей				
КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ Р18												и контура по разметке				
Неполное штучное время на обработку поверхности на горизонтально-вертикально- и универсальнофрезерных станках																
Длина обрабатываемой поверхности $l, \text{мм}$ до												Из расчета				
Диаметр фрезеруемой поверхности $D, \text{мм}$	Ширина фрезерования $t, \text{мм до}$	Глубина фрезерования	50	60	75	100	120	160	200	300	400	500	600	700	850	1000
Время, м.и.н. (на 1 проход)												Режим резания				
												Число фрезерований	Число обраб.	Число обраб.	Число обраб.	
												$s_z, \text{м.м./об}$	$n, \text{об/мин}$	$n, \text{об/мин}$	$n, \text{об/мин}$	
												$\delta_m, \text{мм/об}$				



Причесание.

Меньшие значения s_z для фрез диаметром 30 м.м., большие—50 м.м.

Таблица 74

СТАЛЬ СН2 ($\sigma_b = 72 \text{ кг/мм}^2$) КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ Р18				Фрезерование контура по разметке			
Неполное штучное время на обработку поверхностей на вертикальнофрезерных станках							
Наименование перехода	Размеры обра- батываемой по- верхности мм			Режим резания			Время, мин.
	Длина, l	Ширина B	Припуск h	$s_2 \text{ м.м./зуб}$	$v, \text{ м/мин}$	$n, \text{ об/мин}$	
Фрезерование кон- тура по разметке	1300	96	28	0,007	8,3	95	Основное T_0 2,7 руч- ная
							Неполное штучное 481 540





Таблица 75

СТАЛЬ СН2 ТОРЦОВЫЕ ФРЕЗЫ ВК8												Фрезерование плоскостей					
Неполное штучное время на обработку поверхностей на продольнофрезерных станках																	
Диаметр фрезы <i>D, мм</i>	Ширина фрезе- руемой поверх- ности <i>B, мм</i> до	Глубина фрезе- рования <i>t, мм</i> до	Длина обрабатываемой поверхности <i>l, мм</i> до						Из расчета								
			500	600	700	850	1000	1200	1600					Режим резания			
			Время, мин. (на 1 проход)						Число зубьев Фрезы <i>z</i>		<i>S₂</i> , м/зуб		<i>v, м/мин</i>		<i>n, об/мин</i>		<i>S_{нр}</i> , м/мин
130	50	1 3 9	7,3 8,5 11,0	8,7 10,1 13,2	10,0 11,7 15,3	12,4 14,7 19,0	14,4 17,0 22,4	17,1 20,1 26,3	21,5 25,4 33,5	0,13 0,12 0,10	44 39,8 35,8	107 97 87	83,5 70 52				
			—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	100	1 3 9	8,3 9,7 12,5	9,8 11,5 14,9	11,4 13,4 17,3	14,1 16,5 21,4	17,1 22,0 25,3	19,5 23,2 30,0	24,5 29,0 37,8	0,13 0,12 0,10	38,5 34,8 31,4	94 85 77	73 61 46				
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
150	60	1 3 9	6,4 7,5 9,2	7,6 8,9 11,0	8,7 10,3 12,7	11,3 12,7 15,8	12,6 14,9 18,5	14,8 17,6 21,9	18,7 22,2 27,6	0,14 0,13 0,11	41,2 36,8 34,3	87 78 73	98 81 64				
			—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	120	1 3 9	7,4 8,6 10,6	8,7 10,2 12,6	10,0 11,7 14,6	12,4 14,5 18,6	14,5 17,0 18,1	17,0 20,1 21,2	21,4 25,3 25,0	0,14 0,13 0,11	36,1 32,1 30,0	76 68 64	85 71 56				
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
200	80	1 3 9	6,2 7,3 9,1	7,3 8,6 10,8	8,5 10,0 12,5	10,6 12,3 15,5	12,2 14,4 18,2	14,4 17,0 21,6	18,1 21,4 27,2	0,16 0,15 0,13	39,6 35,2 31,8	63 56 50	101 84 65				
			—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	160	1 3 9	7,7 9,0 11,4	9,0 10,6 13,5	10,4 12,2 15,6	12,8 15,1 19,2	14,9 17,6 22,5	17,6 20,8 26,6	22,0 25,0 33,4	0,16 0,15 0,13	32,6 28,9 26,2	52 46 41	83 69 53				
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	



СТАЛЬ
КОНЦЕВЫЕ


Неполное штучное время на обработку
и универсально

Диаметр фрезы <i>D, мм</i>	Ширина паза <i>t, мм</i>	Глубина паза <i>B, мм до</i>	Длина обрабатываемой						
			10	20	30	40	50	60	75
16	16	1,5	1,1	1,3	1,7	2,0	2,3	2,7	3,4
		6	1,3	1,5	2,0	2,4	2,8	3,1	4,2
		25	1,5	1,9	2,5	3,1	3,6	4,2	5,4
20	20	1,5	1,2	1,4	1,7	2,0	2,3	2,7	3,4
		6	1,3	1,6	2,1	2,4	2,8	3,3	4,1
		25	1,5	2,1	2,4	2,9	3,4	4,0	5,0
30	30	1,5	1,0	1,2	1,2	1,7	1,9	2,2	2,7
		6	1,0	1,3	1,6	1,9	2,2	2,5	3,1
		25	1,2	1,5	1,9	2,2	2,6	3,0	3,8
40	40	1,5	1,0	1,1	1,4	1,5	1,7	2,0	2,0
		6	1,0	1,2	1,5	1,7	1,9	2,2	2,7
		25	1,2	1,4	1,7	2,0	2,3	2,6	3,5
50	50	1,5	1,2	1,3	1,6	1,8	2,0	2,2	2,7
		6	1,3	1,5	1,8	2,0	2,2	2,6	3,1
		25	1,5	1,7	2,0	2,3	2,6	3,0	3,6

Таблица 76

ЭИ961
ФРЕЗЫ Р9
поверхностей на горизонтально-, вертикально-
фрезерных станках
Фрезерование
пазов

поверхности L , мм до						Число зубьев z	Из расчета			
100	120	160	200	250	300		s_z , мм/зуб	v , м/мин	n , об/мин	s_m , мм/мин
МИН.										
3,6	4,6	5,6	6,9	8,3	9,9	—	0,03	19,7	392	35,3
4,5	5,6	7,0	8,8	10,7	13	2—4	0,025	18,2	362	27,2
6,0	7,6	9,4	11,7	14,2	17,8	—	0,02	16,5	328	19,7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3,7	4,6	5,6	6,8	8,2	10,3	—	0,04	18,8	300	36
4,5	5,7	6,9	8,5	10,3	13	2—4	0,035	16,8	267	28
5,5	7,0	8,6	10,6	13	16,2	—	0,03	15,3	244	22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2,9	3,6	4,3	5,3	6,3	7,8	—	0,05	18,6	197	49
3,4	4,2	5,1	6,2	7,5	9,3	2—6	0,045	16,8	178	40
4,1	5,1	6,3	7,8	9,3	11,5	—	0,04	14,8	157	31,4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2,5	3,1	3,7	4,5	5,4	6,6	—	0,06	17,8	143	60
2,9	3,6	4,4	5,3	6,3	7,7	6—8	0,055	16	128	49,5
3,5	4,3	5,3	6,4	7,7	9,6	—	0,05	14	112	39,2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2,9	3,5	4,2	5,0	5,9	7,3	—	0,07	17,8	113	55
3,3	4,0	4,8	5,9	6,9	8,5	6—8	0,065	15,8	100	45,5
4,0	4,8	5,8	7,1	8,4	10,4	—	0,06	13,8	87,7	36,7




СТАЛЬ
ДИСКОВЫЕ

Неполное штучное время на обработку поверхностей фрезерных

Диаметр фрезы <i>D, мм</i>	Ширина паза <i>B</i> , <i>мм</i>	Глубина паза <i>t</i> , <i>мм</i>	Длина обрабатываемой поверхности							
			10	20	30	40	50	60	75	100
75	12—24	1,0	1,1	1,2	1,4	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3
		2,5	1,2	1,4	1,6	1,8	1,9	2,2	2,4	2,8
		4,0	1,4	1,6	1,8	2,0	2,3	2,6	2,9	3,3
		6,5	1,6	1,8	2,1	2,4	2,6	3,0	3,3	3,8
	12—24	2,5	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	2,6	3,0
		4,0	1,5	1,7	2,0	2,2	2,5	2,8	3,1	3,7
		6,5	1,8	2,0	2,3	2,6	2,9	3,3	3,7	4,3
		10	2,2	2,5	2,8	3,2	3,5	4,0	4,4	5,1
		15	2,5	2,9	3,2	3,7	4,0	4,5	5,0	5,7
		25	3,3	3,7	4,2	4,7	5,2	5,8	6,4	7,4
110,130	12—28	2,5	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	2,6	2,9
		4,0	1,6	1,8	2,0	2,3	2,5	2,6	3,1	3,6
		6,5	1,9	2,2	2,4	2,8	3,0	3,4	3,8	4,4
		10	2,4	2,7	3,0	3,4	3,7	4,1	4,6	5,3
		15	2,9	3,3	3,7	4,1	4,5	5,0	5,5	6,4
		25	3,6	4,0	4,5	5,0	5,4	6,0	6,6	7,5

Таблица 77

ЭИ961 ФРЕЗЫ на горизонтально-, вертикально- и универсально- станках					Фрезерование пазов			
<i>l, мм до</i>					Из расчета			
120	160	200	250	300	Число зубьев фрезы <i>z</i>	Режим резания		
мин.	мм	мм	мм	мм		<i>s_z</i> , мм/зуб	<i>v</i> , м/мин	<i>n</i> , об/мин
2,8	3,2	3,8	4,4	5,4	10—12	0,06	27,7	118
3,3	3,8	4,6	5,4	6,6		0,057	23,3	99
3,9	4,6	5,5	6,6	8,1		0,055	19,2	81
4,6	5,4	6,4	7,6	9,4		0,052	17,1	73
3,6	4,1	5,0	5,9	7,2	10—12	0,06	24	85
4,3	5,0	6,0	7,2	8,8		0,057	20	71
5,1	6,0	7,2	8,6	10,6		0,055	17,3	61
6,2	7,2	8,7	10,3	12,7		0,052	15,4	55
6,9	8,1	9,7	11,5	14,1		0,05	14,2	50
8,9	10,4	12,4	14,7	18,0		0,048	11,9	42
3,5	4,0	4,8	5,6	6,8	12—16	0,065— 0,07	25	69—61
4,3	5,0	5,9	7,0	8,6		0,06— 0,065	21	58—52
5,2	6,2	7,4	8,7	10,7		0,057— 0,06	18	51—44
6,3	7,4	8,9	10,5	12,8		0,055— 0,057	15,9	45—39
7,6	8,9	10,6	12,6	15,4		0,052— 0,055	14,6	40—34
8,9	10,4	12,4	14,5	17,7		0,05— 0,052	12,6	35—31
								23—22



Диаметр фрезы <i>D</i> , мм	Ширина паза <i>B</i> , мм	Глубина паза <i>t</i> , мм до	Длина обрабатываемой поверхности							
			10	20	30	40	50	60	75	100
150	12—34	2,5	1,3	1,5	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,7
		4,0	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	2,6	2,9	3,3
		6,5	1,8	2,0	2,3	2,6	2,8	3,2	3,5	4,0
		10	2,3	2,6	2,9	3,2	3,5	3,9	4,3	4,9
		15	2,8	3,1	3,5	3,8	4,2	4,7	5,1	5,9
		25	3,6	3,9	4,5	4,9	5,4	5,9	6,5	7,4
175, 200	12—40	2,5	1,3	1,5	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,7
		4,0	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,7	3,0	3,4
		6,5	1,9	2,1	2,4	2,6	2,9	3,2	3,5	4,0
		10	2,3	2,6	2,9	3,2	3,5	3,9	4,3	4,9
		15	2,9	3,2	3,5	3,9	4,3	4,7	5,2	5,9
		25	3,8	4,2	4,6	5,1	5,5	6,0	6,5	7,4

Примечание.

Меньшие значения *s_Z* для фрез диаметром 110 и 175 мм, большие — 130 и 200 мм.

Продолжение табл. 77

<i>l, мм до</i>					Из расчета				
120	160	200	250	300	Число зубьев фрезы <i>z</i>	Режим резания			
мм.	мм.	мм.	мм.	мм.		<i>s₂</i> , мм/зуб	<i>v</i> , м/мин	<i>n</i> , об/мин	<i>s_м</i> , мм/мин
3,2	3,7	4,4	5,1	6,2	14—18	0,08	25	53	68
3,9	4,6	5,5	6,4	7,8		0,075	20,3	43	52
4,8	5,6	6,6	7,8	9,2		0,07	17,7	37	42
5,9	6,9	8,2	9,7	11,4		0,065	15,7	33	34
7,0	8,2	9,7	11,5	13,4		0,06	13,9	30	29
8,8	10,2	12,0	14,1	16,5		0,065	12,4	26	24
3,2	3,7	4,3	5,0	5,8		0,09— 0,1	24,5	44—39	71—70
4,0	4,7	5,5	6,5	7,6	16—20	0,085— 0,09	20,3	36—32	55—52
4,8	5,6	6,6	7,8	9,1		0,08— 0,085	17,8	31—28	45—43
5,8	6,7	7,8	9,4	10,9		0,075— 0,08	15,7	28—25	38—36
7,0	8,1	9,6	11,3	13,5		0,07— 0,075	13,8	24—22	30
8,8	10,1	11,9	13,9	16,1		0,065— 0,07	12,3	22—19,5	26—25




Таблица 78

СТАЛЬ ЭИ961
КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ Р9
Неполное штучное время на обработку поверхностей на горизонтально-вертикально- и универсальнофрезерных станках

Фрезерование уступов

Диаметр фрезы, мм	Ширина фрезы, мм	Длина обрабатываемой поверхности <i>l</i> , мм до	Из расчета																		
			10	20	30	40	50	60	75	100	120	160	200	250	300	Число зубьев фрезы <i>z</i>					
Время, мин.													<i>S_z</i> , мм/зуб	<i>v</i> , м/мин	<i>n</i> , об/мин	<i>s_н</i> , мм/мин					
16—20	6—20	1,5 0,9 25	0,8 0,9 1,0	0,9 1,0 1,0	1,1 1,3 1,4	1,3 1,5 1,7	1,4 1,6 1,7	1,6 1,9 2,2	1,9 2,3 2,7	2,1 2,3 2,7	2,6 3,0 3,7	3,1 3,7 4,5	3,7 4,3 5,5	4,3 5,3 6,5	5,3 6,5 8,1	4—6	0,04—0,05 0,035—0,045 0,03—0,04	19,2 17,0 15,5	362—390 343—370 310—240	76,5 60 47	
30	11—30	1,5 6 25	0,9 1,0 1,1	1,0 1,1 1,3	1,3 1,4 1,6	1,5 1,6 1,9	1,7 1,8 2,2	1,9 2,1 2,5	2,3 2,6 3,1	2,5 2,8 3,4	3,1 3,5 4,2	3,7 4,2 5,1	4,5 4,2 5,1	5,3 5,1 6,2	6,5 7,5 7,5	6—8	0,06 0,055 0,05	19 17,2 15,2	200 185 161	60 51 40	
40	15—40	1,5 6 25	0,9 1,0 1,1	1,0 1,1 1,3	1,3 1,4 1,6	1,4 1,6 1,8	1,6 1,8 2,0	1,6 1,8 2,0	1,8 2,0 2,3	2,2 2,5 2,9	2,3 2,7 3,1	2,9 3,3 3,8	3,5 4,0 4,7	4,1 4,8 5,6	4,9 5,7 6,7	6,0 7,0 8,3	6—8	0,07 0,065 0,06	17,2 15,4 13,6	137 123 108	67 56 45,5
50	19—50	1,5 6 25	1,1 1,2 1,3	1,1 1,2 1,3	1,2 1,3 1,5	1,2 1,3 1,8	1,5 1,6 1,8	1,6 1,8 2,0	1,8 2,0 2,3	2,0 2,3 2,6	2,4 2,7 3,1	2,5 2,9 3,5	3,7 4,2 4,9	4,4 5,1 5,9	5,2 6,0 7,0	6,3 7,3 8,7	6—8	0,08 0,075 0,07	18,3 16,3 14,4	116 103 92	65 54,4 45




Таблица 79

СТАЛЬ ЭИ961
ДИСКОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ Р9


Неполное штучное время на обработку поверхностей
на горизонтально-, вертикально- и универсально-
фрезерных станках

Фрезерование
шилицев и хирта

Диаметр фрезы <i>D, мм</i>	Ширина шлицев или хирта <i>B, мм</i>	Глубина фрезе- рования <i>t, мм</i> до	Длина обрабаты- ваемой поверх- ности <i>l, мм</i> до	Из расчета								
								Число зубь- ев фрезы <i>z</i>	Режим резания			
				5	10	20	30		<i>s_z</i> , мм/зуб	<i>v</i> , м/мин	<i>n</i> , об/мин.	<i>s_{M1}</i> , мм/мин
Время, мин.												
110, 130	5—10	1,5	0,8 0,9 0,9 0,9	1,0				0,045—0,05	29	84—71	200	
		2,5	0,9 1,0 1,0 1,0	1,0				0,043—0,048	24	68—59	153	
		4,0	0,9 1,0 1,0 1,0	1,1				0,042—0,047	21	62—52	132	
		6,0	1,0 1,1 1,2 1,2	1,3				0,04—0,045	18	53—45	109	
		10,	1,1 1,2 1,2 1,8	1,4				0,038—0,043	16	47—40	100	
				48—60								
150	5—10	1,5	0,8 0,9 1,0 1,0	1,0				0,066	30	64	150	
		2,5	0,9 1,0 1,1 1,1	1,1				0,052	24	51	143	
		4,0	1,0 1,1 1,2 1,2	1,2				0,050	22	57	128	
		6,0	1,1 1,2 1,3 1,3	1,4				0,048	19	40	103	
		10	1,2 1,3 1,4 1,4	1,6				0,045	17	36	88	

Примечание.

Меньшие значения *s_z* для фрез диаметром 110 мм, большие — 130 мм.




СТАЛИ ЭИ437А
ДИСКОВЫЕ

Неполное штучное время на обработку поверхностей фрезерных

Диаметр фрезы <i>D</i> , мм	Ширина паза <i>B</i> , мм до	Глубина паза <i>t</i> , мм до	Длина обрабатываемой поверхности								
			10	20	30	40	50	60	75	100	120
			Время,								
40, 50	15	1	1,2	1,5	1,8	2,1	2,3	2,6	3,0	3,5	4,4
		3	1,5	1,9	2,3	2,6	3,0	3,3	3,8	4,7	5,6
		8	2,1	2,6	3,2	3,6	4,2	4,7	5,4	6,4	7,9
		18	2,9	3,8	4,5	5,2	6,0	6,7	7,6	9,2	12,2
	50	1	1,4	1,7	2,0	2,3	2,7	3,0	3,4	4,2	5,0
		3	1,8	2,1	2,6	3,0	3,4	3,9	4,4	5,3	6,6
		8	2,3	2,9	3,4	4,0	4,7	5,1	5,9	7,3	8,7
		18	3,4	4,0	4,8	5,6	6,3	7,2	8,0	9,7	12,0
75, 90	24	1	1,5	1,7	2,1	2,3	2,7	3,0	3,5	4,1	5,0
		3	1,9	2,2	2,6	3,3	3,4	3,8	4,3	5,2	6,3
		8	2,1	3,3	3,6	4,1	4,6	5,1	5,9	6,9	8,5
		18	3,7	4,4	5,0	5,7	6,6	7,1	8,0	9,3	11,5
110, 150	16	1	1,7	2,1	2,5	2,9	3,2	3,6	4,2	5,0	6,2
		3	2,3	2,7	3,2	3,7	4,2	4,7	5,3	6,2	7,9
		8	3,5	4,1	4,6	5,3	6,0	6,7	7,5	8,8	10,8
		18	5,5	6,1	7,0	7,9	8,7	9,6	10,6	12,4	15,0
		40	6,8	9,7	10,8	12,0	13,2	14,3	15,7	18,1	21,6
	30	1	1,9	2,2	2,7	3,2	3,6	4,0	4,6	5,5	6,8
		3	2,4	2,8	3,3	3,9	4,4	5,0	5,6	6,7	8,3
		8	3,0	4,2	4,9	5,7	6,4	7,1	7,9	9,4	11,5
		18	5,6	6,3	7,2	8,1	9,0	9,9	11,1	12,8	15,5
		30	8,4	9,2	10,3	11,4	12,5	13,7	15,1	17,3	20,6

Таблица 80

и ЭИ437Б ФРЕЗЫ Р9 на горизонтально-, вертикально- и универсально- станках						Фрезерование пазов	
						Из расчета	
						Режим резания	
<i>I</i> , мм до	Число зубьев фрезы <i>z</i>	<i>s_z</i> , мм/зуб	<i>v</i> , м/мин	<i>n</i> , об/мин	<i>s_m</i> , м.м./мин	<i>N_z</i> , квт	
160 200 250 300 400 500							
мин.							
5,2 6,5 7,7 9,2 11,5 14,3 6,9 8,4 11,0 12,1 15,0 18,9 9,6 11,8 14,1 16,9 21,0 26,4 13,6 16,7 20,0 24,0 29,6 38,8	12	0,03 0,025 0,02 0,015	17,0 15,4 14,0 13,0	108 99 87 81	39,0 29,0 21,0 16,0	0,077 0,231 0,385 0,616	
6,0 6,5 8,0 9,7 13,5 17,2 8,0 9,7 11,6 14,2 17,7 22,3 10,7 13,2 15,9 18,9 23,3 29,5 14,4 17,7 21,3 25,4 31,4 39,6	14—16	0,04 0,035 0,03 0,025	11 9,2 8,0 7,4	67 59 52 47	33 25 19 14	0,31 0,77 1,46 2,62	
6,1 7,6 9,0 10,8 13,4 16,7 7,7 9,3 11,4 14,1 17,0 21,3 10,3 12,5 14,9 17,9 22,0 26,6 13,8 16,8 20,0 26,1 29,2 36,5	12—18	0,05 0,045 0,04 0,035	12,6 11,0 9,5 8,3	45,0 38,50 34,0 29,3	33 26,2 20 15,4	0,077 0,231 0,385 0,70	
7,4 9,1 10,5 13,1 16,3 20,5 9,3 11,5 13,5 16,4 20,5 23,4 12,8 15,7 18,9 22,7 26,8 34,6 17,8 21,5 25,6 30,3 37,2 46,4 25,2 33,6 35,6 41,7 51,0 62,0		0,055 0,05 0,045 0,04 0,035	15,3 13,4 11,0 9,7 8,5	33 29 24 21 18	27 22 16 13 9	0,062 0,154 0,308 0,616 0,93	
8,3 10,2 12,5 14,6 18,3 23,0 10,2 12,3 14,8 17,6 21,8 27,6 13,9 14,6 20,2 24,0 29,7 37,0 18,5 22,8 26,5 31,2 38,2 47,7 24,2 28,9 33,3 38,7 48,7 60,0		0,06 0,055 0,05 0,045 0,04	12,6 11 9,2 8,2 7,6	27 24 20 18 16,2	24 20 15 12 9,7	0,10 0,231 0,462 0,82 1,43	



СТАЛИ ЭИ437А
ДИСКОВЫЕ

Неполное штучное время на обработку поверхностей
фрезерных

Диаметр фрезы <i>D, мм</i>	Ширина фрезе- руемой поверх- ности <i>B</i> , мм до	Глубина фрезеро- вания <i>t</i> , мм до	Длина обрабатываемой поверхности								
			10	20	30	40	50	60	75	100	120
60	1	3	0,9	1,0	1,2	1,3	1,4	1,5	1,7	1,9	2,1
		8	1,1	1,2	1,4	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4	2,9
		20	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3	2,6	2,9	3,3	3,8
	3	3	1,0	1,1	1,2	1,4	1,5	1,7	1,9	2,2	2,7
		8	1,2	1,4	1,6	1,9	2,1	2,3	2,6	3,0	3,7
		20	1,7	1,9	2,2	2,5	2,8	3,1	3,5	4,1	5,0
	8	3	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,2	2,5	2,9	3,5
		8	1,4	1,6	1,9	2,3	2,5	2,8	3,2	3,8	4,6
		20	2,0	2,2	2,7	3,1	3,5	3,9	4,4	5,1	6,3
75, 90	1	3	1,0	1,1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	2,1	2,6
		8	1,2	1,3	1,5	1,6	1,8	1,9	2,2	2,5	3,0
		20	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	2,6	2,9	3,2	4,1
		40	2,0	2,2	2,5	2,8	3,1	3,4	3,8	4,3	5,2
	3	3	1,1	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	3,1
		8	1,4	1,5	1,8	2,0	2,3	2,6	2,8	3,2	4,0
		20	1,9	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,7	4,2	5,2
		40	2,4	2,6	3,0	3,4	3,7	4,0	4,5	5,2	6,3
	8	3	1,2	1,4	1,7	1,9	2,1	2,4	2,7	3,2	3,9
		8	1,6	1,8	2,1	2,5	2,8	3,1	3,5	4,1	5,0
		20	2,2	2,6	3,0	3,4	3,8	4,2	4,7	5,5	6,7
		40	3,1	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,1	7,1	8,6

Таблица 81

и ЭИ437Б ФРЕЗЫ Р9 на горизонтально-, вертикально- и универсально- станках						Фрезерование плоскостей и уступов				
l, мм до						Из расчета				
160	200	250	300	400	500	Число зубьев фрезы z	Режим резания			
(на 1 проход)							<i>s_z</i> , мм/зуб	<i>v</i> , м/мин	<i>n</i> , об/мин	
2,5	3,1	3,7	4,5	5,5	6,8		0,070	15,1	80	95,5
3,4	4,0	4,8	5,9	7,2	8,6		0,060	12,8	68	70
4,7	5,6	6,7	8,2	10,2	12,5		0,050	10,9	58	49,2
3,1	3,7	4,6	5,6	6,9	8,5	16—18	0,060	13,3	71	72
4,4	5,2	6,3	7,7	9,5	11,9		0,050	11,4	60	51
5,9	7,1	8,3	10,5	13,1	16		0,040	10,4	55	37,4
4,3	5,1	6,2	7,6	9,4	11,8		0,045	12,2	65	51
5,5	6,7	8,2	10,2	12,6	15,8		0,040	10,5	55	38,7
7,8	10,4	11,6	13,8	16,9	22,0		0,035	9,3	49	28,5
3,0	3,6	4,3	5,2	6,3	8,0		0,08— 0,14	14,8	52	78
3,5	4,2	5,2	6,1	7,5	9,3		0,07— 0,12	12,7	54	68
4,7	5,6	6,6	8,3	10,0	12,2		0,06— 0,11	11,3	48	51
6,0	7,2	8,0	10,5	12,8	15,8		0,05— 0,10	10,2	44	39,6
3,7	4,4	5,3	6,5	8,0	10,0	18—20 (10—12)	0,07— 0,12	13,1	46	62
4,7	5,7	6,8	8,3	10,2	13,0		0,065— 0,11	10,9	38,5	48
6,0	7,2	8,6	10,6	13,0	16,2		0,06— 0,10	9,5	33	38
7,4	8,9	10,5	12,8	15,8	19,5		0,055— 0,095	8,3	30	32
4,7	5,7	6,9	8,5	10,6	13,2		0,06— 0,10	11,4	40	45
6,0	7,2	8,6	10,7	13,3	16,5		0,055— 0,095	9,6	34	36
7,9	9,6	11,5	14,1	17,4	21,6		0,05— 0,085	8,8	29	28
10,2	12,0	14,5	17,8	21,8	27,2		0,045— 0,08	7,4	26	22

Диаметр фрезы <i>D</i> , мм	Ширина фрезеруемой поверхности <i>B</i> , мм до	Глубина фрезерования <i>t</i> , мм до	Длина обрабатываемой поверхности								
			10	20	30	40	50	60	75	100	120
75, 90	20	3	1,4	1,7	2,0	2,3	2,6	3,0	3,4	4,1	5,0
		8	2,0	2,3	2,6	3,2	3,6	4,0	4,5	5,2	6,4
		20	2,9	3,2	3,7	4,3	4,8	5,4	6,0	7,1	8,6
		40	3,9	4,4	5,0	5,6	6,4	7,0	7,8	9,0	11,0
	1	8	1,5	1,7	2,0	2,3	2,5	2,7	3,0	3,5	4,3
		20	2,3	2,5	2,8	3,2	3,5	3,8	4,2	4,8	5,8
		40	3,1	3,4	3,8	4,2	4,6	5,0	5,4	6,1	7,3
	3	8	1,8	2,0	2,3	2,7	2,9	3,2	3,6	4,2	5,1
		20	2,6	2,9	3,3	3,7	4,0	4,4	4,9	5,6	6,7
		40	3,8	4,1	4,6	5,1	5,6	6,1	6,6	7,6	9,1
110, 150	8	8	2,1	2,3	2,7	3,1	3,5	4,0	4,4	5,2	6,3
		20	3,2	3,6	4,1	4,7	5,2	5,7	6,3	7,3	8,9
		40	4,9	5,4	6,0	6,7	7,3	8,0	8,8	10,2	12,6
	20	8	2,5	2,9	3,4	3,8	4,4	5,0	5,6	6,6	8,1
		20	4,0	4,4	5,1	5,7	6,4	7,1	7,8	9,1	11,0
		40	5,9	6,4	7,2	8,0	8,8	9,6	10,7	12,1	14,5

П р и м е ч а н и е.

Меньшие значения s_z для монолитных фрез с большим числом зубьев, большие — для фрез со вставными зубьями (число зубьев указано в скобках).

Продолжение табл. 81

<i>l, мм до</i>						<i>Из расчета</i>				
160	200	250	300	400	500	Число зубьев фрезы <i>z</i>	Режим резания			
(на 1 проход)							<i>s_z,</i> мм/зуб	<i>v,</i> м/мин	<i>n,</i> об/мин	<i>s_m,</i> мм/мин
6,0	7,4	9,0	11,1	13,7	17,2	18—20 (10—12)	0,05— 0,085	10,0	35	34
7,6	9,3	11,2	14,0	17,1	22,0		0,045— 0,08	8,6	31	26
10,0	12,4	14,6	18,1	22,0	28,0		0,04— 0,07	7,6	27	21
13,0	15,7	18,7	23,0	28,0	35,0		0,035— 0,06	6,9	25	17
5,0	6,1	7,2	8,8	10,8	13,5		0,07— 0,10	14,7	31	46
6,8	8,1	9,6	11,8	14,4	17,8		0,065— 0,10	12,1	25,4	35
8,5	10,0	11,8	11,4	17,5	21,6		0,06— 0,09	10,8	23	29
6,1	7,3	8,8	10,6	13,4	16,6		0,065— 0,10	12,3	26	36
7,9	9,4	11,5	13,7	16,9	20,9	20—22 (12—16)	0,06— 0,09	10,9	23	29
10,5	12,5	14,7	17,9	21,9	27,0		0,055— 0,08	9,3	20	23
7,5	9,1	10,9	13,4	16,7	20,8		0,06— 0,09	10,3	22,1	28,5
10,4	12,5	14,9	18,3	22,5	28,0		0,055— 0,08	8,8	18,5	21,5
14,0	16,8	19,8	22,9	29,4	36,4		0,05— 0,075	7,8	16,2	17
9,7	11,7	14,1	17,5	21,7	27,2		0,035— 0,08	8,8	18,5	21,5
13,0	15,7	18,8	23,1	28,4	35,3		0,05— 0,075	7,6	16,2	17
17,0	20,2	24,0	29,3	35,7	52,4		0,045— 0,07	6,9	14,6	13,9





Таблица 82

**СТАЛЬ ЭИ487Б
КОНЦЕВАЯ ФРЕЗА Р18**

Неполное штучное время на обработку поверхностей
на вертикально- и универсальнофрезерных станках

**Фрезерование
плоскостей
и уступов**



Диаметр фрезы
 $D = 30 \text{ мм}$,
число зубьев
 $z = 16$

Наименование переходов	Размеры обрабатываемой поверхности, мм			Режим резания			Время, мин.		
	длина l	ширина B	глубина фрезеро- вания t	$s, \text{мм/зуб}$	$v, \text{м/мин}$	$n, \text{об/мин}$	$S_m, \text{мм/мин}$	Основное T_0	Неполное штучное на обработку плоскости $T_{\text{вш}}$
Фрезерование плоскости 1	70	7	3—3,5	0,06	5,3	63	56	1,53	2,2
Фрезерование уступа 2	65	5	3	0,06	5,3	63	56	1,45	2,3

Таблица 83

**ТИТАНОВЫЕ СПЛАВЫ
КОНЦЕВЫЕ И ТОРЦОВЫЕ ФРЕЗЫ ВК8**

Неполное штучное время на обработку поверхностей на вертикально- и универсальнофрезерных станках

**Фрезерование
плоскостей**

D, mm	Линия фрезерования и обработка, mm	Длина обрабатываемой поверхности l, мм до	Из расчета										Режим резания										
50	60	75	100	120	160	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000	ppem z mm/3y6per	ppem z mm/3y6per	N _{min}	N _{max}	z mm			
Время, мин. (на 1 проход)																							
30																							
20																							
40																							
30																							
50																							
75																							
90																							
50																							

Диаметр фрезы <i>D</i> , мм	Ширина фрезеру- емой поверх- ности <i>B</i> , мм до	Глубина фре- зования <i>t</i> , мм до	Длина обрабатываемой								
			50	60	75	100	120	160	200	250	300
Время, мин.											
90	85	1	1,7	1,8	2,1	2,6	3,0	3,7	4,5	5,3	6,6
		5	1,9	2,1	2,4	2,9	3,6	4,4	5,3	6,4	7,9
110, 120	40	1	1,3	1,5	1,7	2,0	2,5	3,0	3,7	4,4	5,5
		5	1,5	1,7	1,9	2,3	2,9	3,6	4,4	5,3	6,6
	60	1	1,5	1,7	2,0	2,4	2,9	3,6	4,4	5,2	6,5
		5	1,8	2,0	2,3	2,8	3,4	4,2	5,2	6,3	7,8
	100—110	1	1,9	2,2	2,5	2,9	3,6	4,4	5,3	6,3	7,8
		5	2,3	2,6	2,9	3,5	4,3	5,2	6,3	7,6	9,4
130, 150	40	1	1,4	1,6	1,8	2,1	2,6	3,2	3,9	4,7	5,8
		5	1,6	1,9	2,1	2,5	3,1	3,9	4,8	5,8	7,2
	70—80	1	1,7	1,9	2,1	2,6	3,1	3,9	4,7	5,7	7,0
		5	1,9	2,1	2,4	2,9	3,6	4,5	5,5	6,7	8,3
	120—140	1	2,2	2,5	2,8	3,3	4,0	4,9	5,8	7,0	8,7
		5	2,6	3,1	3,4	4,0	4,9	5,9	7,2	8,7	10,7

Примечание.

Меньшие значения *s_z* для фрез диаметром 110 и 130 мм, большие — для фрез

Поправочные коэффициенты на время обработки

Марка сплава	BT2, BT3, BT3-1	BT6	BT5
Продолжительность обработки, мин.	—	—	—
Коэффициент	1,0	0,3	0,85
Жесткость системы станок — деталь — инструмент	повышенная, средняя		
Продолжительность обработки, мин.	—		
Коэффициент	1,0		


Продолжение табл. 83

поверхности l , мм до							Из расчета					
							Режим резания					
400	500	600	700	800	900	1000	Число зубьев фрезы z	$S_{\text{рез}} / \text{мм}/\text{зуб}$	$v, \text{м}/\text{мин}$	$n, \text{об}/\text{мин}$	$S_{\text{рез}} / \text{мм}/\text{мин}$	$N_3, \text{кВт}$
(на 1 проход)												
8,2	10,2	12,2	14,4	16,4	18,5	20,6	5	0,08	41	145	58	
9,9	12,4	14,9	17,6	20,0	22,5	25,2		0,075	35	124	47	
6,9	8,6	10,3	12,1	13,8	15,5	17,4		0,11—0,12	38	113—96	70	
8,2	10,4	12,5	14,7	16,8	18,9	22,3		0,105—0,11	32	95—85	56	
8,1	10,1	12,1	14,2	16,3	18,4	20,5	6	0,10—0,11	33	104—88	58	
9,8	12,3	14,8	17,4	19,9	22,4	25,1		0,095—0,10	30	90—78	48	
9,7	12,1	14,5	17,0	19,4	21,8	24,4		0,09—0,10	31	100—82	50	
11,7	14,6	17,5	20,1	23,5	26,5	29,6		0,085—0,09	28	87—74	40	
7,3	9,1	10,9	12,8	14,6	16,4	18,4		0,13—0,14	34	83—62	65	
9,0	11,3	13,6	16,0	18,3	20,6	23,1		0,12—0,13	29	71—62	51	
8,8	11,0	13,2	15,6	17,8	20,0	22,4	6—8	0,12—0,13	30	73—57	53	
10,4	13,1	15,7	18,5	21,2	23,9	26,7		0,11—0,12	27	66—51	44	
10,8	13,4	16,1	18,9	21,6	24,2	27,1		0,11—0,12	27	66—53	44	
13,3	16,7	20,0	23,5	26,9	30,2	33,7		0,10—0,11	24	59—47	35	0,4 1,5

большего диаметра.

для измененных условий работы

ВТ1			ОТ4		
до 1,5	до 3	свыше 3	до 1	до 1,5	свыше 1,5
0,75	0,6	0,5	1,3	1,5	1,8
низкая					
до 1		до 3		свыше 3	
1,1		1,3		1,45	



**ТИТАНОВЫЕ
КОНЦЕВЫЕ**

Неполное штучное время на обработку поверхностей фрезерных

Диаметр фрезы <i>D, мм</i>	Ширина фрезе- руемой поверх- ности <i>B</i> , <i>мм</i> до	Глубина фрезе- рования <i>t, мм</i> до	Длина обрабатываемой								
			30	40	50	60	75	100	120	160	200
8, 12	5	1	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,4	1,7	1,9	2,4
		3	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,3	2,8	3,5
	20	1	0,9	1,0	1,2	1,3	1,4	1,6	1,9	2,4	2,9
		3	1,0	1,2	1,5	1,6	1,9	2,2	2,8	3,3	4,1
	10	1	0,8	0,9	1,1	1,2	1,3	1,5	1,9	2,2	2,7
		3	1,1	1,2	1,5	1,7	1,9	2,3	2,8	3,3	4,2
		10	1,5	1,7	2,1	2,4	2,7	3,2	4,1	4,9	6,2
16	10	1	0,9	1,0	1,2	1,4	1,5	1,8	2,2	2,6	3,3
		3	1,2	1,4	1,7	1,9	2,2	2,7	3,3	4,0	5,0
		10	1,7	2,0	2,5	2,8	3,2	3,9	4,9	6,0	7,6
	25	1	0,9	1,0	1,2	1,3	1,4	1,6	1,9	2,3	2,9
		3	1,0	1,2	1,4	1,6	1,7	2,0	2,5	3,0	3,7
		10	1,3	1,5	1,8	2,1	2,4	2,8	3,5	4,2	5,3
22, 30	25	1	1,0	1,1	1,3	1,4	1,6	1,9	2,3	2,7	3,4
		3	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,4	3,0	3,6	4,5
		10	1,6	1,9	2,3	2,6	3,0	3,6	4,5	5,4	6,8
	85	1	1,1	1,2	1,5	1,6	1,9	2,2	2,8	3,4	4,2
		3	1,4	1,7	2,0	2,2	2,6	3,1	3,9	4,7	6,0
		10	2,0	2,5	3,0	3,4	4,0	4,7	6,0	7,3	9,2
40, 50	10	1	0,8	1,0	1,1	1,2	1,3	1,5	1,8	2,2	2,6
		3	1,0	1,2	1,4	1,5	1,7	1,9	2,3	2,8	3,4
		10	1,4	1,7	1,9	2,1	2,4	2,8	3,4	4,2	5,0

Таблица 84

СПЛАВЫ ФРЕЗЫ Р9 на горизонтально-, вертикально- и универсально- станках					Фрезерование плоскостей			
поверхности <i>l</i> , мм до					Из расчета			
250	300	400	500	600	Число зубьев <i>n</i>	Режим резания		
(на 1 проход)						<i>s_z</i> , мм/зуб	<i>v</i> , м/мин	<i>n</i> , об/мин
3,0	3,5	4,4	5,3	6,3	3—4	0,05—0,06	17	625—495
	4,1	5,2	6,5	8,1		0,04—0,045	14	522—408
3,5	4,3	5,4	6,7	7,9	3—4	0,045—0,055	15	535—420
	5,0	6,1	7,7	9,6		0,035—0,04	13	442—350
3,2	3,9	4,9	6,0	7,1	3—4	0,07	18,5	370
	5,0	6,2	7,7	9,7		0,05	15,5	309
	7,4	9,3	11,7	14,7		0,04	12	240
3,9	4,8	6,0	7,5	8,9	3—4	0,06	17	337
	6,0	7,5	9,4	11,8		0,045	14	278
	9,2	11,5	14,5	18,2		0,035	11	217
3,4	4,1	5,1	6,3	7,5		0,08—0,10	22	304—234
	4,5	5,5	6,9	8,6		0,07—0,08	18	248—196
	6,3	7,9	9,9	12,3		0,06	14	193—158
4,1	5,0	6,3	7,8	9,3	3—6	0,07—0,08	19	275—216
	5,5	6,7	8,5	10,6		0,06—0,065	16	226—182
	8,2	10,3	13,0	16,3		0,05	12	174—140
5,1	6,2	7,8	9,8	11,7		0,06—0,07	17	247—187
	7,2	9,0	11,3	14,3		0,05—0,055	14	202—158
	12,0	14,1	17,7	22,4		0,04—0,045	11	156—122
3,1	3,7	4,6	5,7	6,7	4—6	0,12—0,14	24	187—158
	4,1	4,9	6,2	7,6		0,10—0,12	20	160—133
	6,1	7,4	9,3	11,6		0,08—0,10	16	126—106

Диаметр фрезы <i>D, мм</i>	Ширина фрезе- руемой поверх- ности <i>B,</i> <i>мм до</i>	Глубина фрезе- рования <i>t,</i> <i>мм до</i>	Длина обрабатываемой								
			30	40	50	60	75	100	120	200	
40, 50	25	1	0,9	1,1	1,2	1,4	1,5	1,8	2,1	2,6	3,1
		3	1,1	1,4	1,6	1,8	2,0	2,4	2,9	3,5	4,3
		10	1,8	2,2	2,5	2,8	3,2	3,8	4,7	5,8	7,0
	100	1	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,2	2,7	3,3	4,0
		3	1,4	1,7	1,9	2,1	2,4	2,9	3,6	4,4	5,4
		10	2,1	2,6	3,0	3,4	3,8	4,6	5,7	7,0	8,6

П р и м е ч а н и е.

Меньшие значения s_z для фрез диаметром 22 и 40 мм, большие — для фрез

Поправочные коэффициенты на время обработки

Марка сплава	ВТ2, ВТ3, ВТ3-1, ОТ4		
Продолжительность обработки, мин.	до 1	до 5	свыше 5
Коэффициент	1,5	1,8	2,0
Жесткость системы станок—деталь—инструмент	повышенная, средняя		
Продолжительность обработки, мин.	—		
Коэффициент	1,0		


Продолжение табл. 84

поверхности l , мм до					Из расчета				
250	300	400	500	600	Число зубьев фрезы z	Режим резания			
(на 1 проход)						s_z , мм/зуб	v , м/мин	n , об/мин	s_m , мм/мин
3,6	4,5	5,6	6,9	8,2	4—6	0,10—0,12	22	177—147	90
5,2	6,3	7,9	9,9	11,8		0,08—0,10	19	149—126	63
8,6	10,5	13,2	16,5	19,9		0,065—0,08	15	117—106	52
4,9	5,9	7,5	9,3	11,1	4—6	0,08—0,11	20	159—130	64
6,5	8,0	10,1	12,6	15,2		0,07—0,09	17	130—112	50
10,4	13,0	16,2	20,4	24,6		0,055—0,07	13	102—85	28

большего диаметра.

для измененных условий работы

BT6	BT5	BT1
—	—	—
1,0	1,0	1,0
низкая		
до 1	до 3	свыше 3
1,1	1,3	1,45



**ТИТАНОВЫЕ
ГРИБКОВЫЕ**

**Неполное штучное время на обработку поверхностей
фрезерных**

Диаметр фрезы <i>D, мм</i>	Ширина паза <i>B, мм</i>	Глубина паза <i>t, мм до</i>	Длина обрабатываемой						
			10	20	30	40	50	60	80
Время,									
10	2	1,0 2,0	2,4 3,1	3,1 4,0	4,2 5,3	5,3 6,7	6,3 8,0	7,4 9,2	8,8 11,2
13	2—3	1,5 2,5	2,8 3,7	3,6 4,8	4,9 6,4	6,1 8,0	7,3 9,6	8,4 11,1	10,2 13,5
16	3—4	2,0 3,5	2,5 3,5	3,2 4,5	4,3 5,9	5,4 7,3	6,3 8,7	7,3 10,0	8,8 12,1
22	4—6	4,0 6,0	3,4 4,7	4,3 6,0	5,6 7,8	6,9 9,6	8,1 11,4	9,4 13,1	11,3 15,7
28	5—8	7,0 10	4,1 5,4	5,0 6,6	6,4 8,4	7,8 10,2	9,2 12,0	10,5 13,7	12,2 16,3
38	6—8	8,0 12	3,3 4,3	3,9 5,1	4,9 6,4	5,9 7,6	6,8 8,8	7,7 9,9	9,0 11,7
48	6—10	10 15	4,0 5,0	4,7 5,8	5,8 7,0	6,8 8,3	7,8 9,4	8,8 10,6	10,3 12,4

Поправочные коэффициенты на время

Марка титанового сплава	BT2, BT3, BT3-1	BT6
Коэффициент	1,0	0,75
Жесткость системы станок—деталь—инструмент	повышенная, средняя	
Продолжительность обработки, мин.	—	
Коэффициент	1,0	

Таблица 85

СПЛАВЫ ФРЕЗЫ Р18				Фрезерование пазов			
на горизонтально-, вертикально- и универсально- стаках				Из расчета			
поверхности <i>l</i> , мм до				Число зубьев фрезы <i>z</i>	Режим резания		
100	120	160	200		<i>s_z</i> , мм/зуб	<i>v</i> , м/мин	<i>n</i> , об/мин
МИН.				<i>z</i>	<i>s_z</i> , мм/зуб	<i>v</i> , м/мин	<i>n</i> , об/мин
11,0 13,8	13,6 17,1	16,8 21,3	21,1 26,7		0,01	6,6 5,2	209 166
12,6 16,6	15,6 20,6	19,4 25,6	24,3 32,1	6	0,012	6,2 4,7	151 115
10,8 14,8	13,4 18,3	16,6 22,7	20,8 28,3	8	0,013 0,011	6,0 5,2	119 103
13,8 19,3	17,0 23,8	21,0 29,4	26,2 36,8		0,015 0,012	5,7 5,0	82 72
15,2 19,8	18,7 24,3	23,0 29,8	28,6 37,6	10--12	0,020 0,018	5,0 4,3	57 49
10,8 14,0	13,2 17,1	16,1 20,9	19,9 25,7		0,023 0,020	5,6 5,0	47 42
12,4 14,8	15,0 17,9	18,3 21,7	22,5 26,6		0,025 0,023	5,8 5,4	39 36
							10,7 9,1

обработки для измененных условий работы

BT5	BT1	OT4
0,8	0,5	1,8
НИЗКАЯ		
до 1	до 3	свыше 3
1,1	1,3	1,45

**ТИТАНОВЫЕ
ДИСКОВЫЕ**

Неполное штучное время на обработку поверхностей фрезерных

Диаметр фрезы <i>D, мм</i>	Ширина фрезе- руемой поверх- ности <i>B, мм</i>	Глубина фрезе- рования <i>t, мм до</i>	Длина обрабатываемой					
			10	20	30	40	50	60
40	4—8	1	0,8	0,9	1,0	1,0	1,1	1,2
		2	0,85	1,0	1,0	1,1	1,2	1,3
		3,5	0,9	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
		6	1,0	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
		10	1,2	1,4	1,5	1,6	1,8	2,0
60	4—8	1	0,8	0,9	1,0	1,0	1,1	1,1
		2	0,8	0,9	1,0	1,1	1,1	1,2
		3,5	0,9	1,1	1,1	1,2	1,3	1,4
		6	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
		10	1,1	1,3	1,4	1,5	1,7	1,8
75—130	4—8	1	0,8	0,9	1,0	1,0	1,1	1,1
		2	0,9	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2
		3,5	0,9	1,1	1,1	1,2	1,3	1,3
		6	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,4
		10	1,1	1,3	1,3	1,4	1,6	1,7

Примечание.

Меньшие значения s_2 для фрез диаметром 75 мм, большие—130 мм.

Поправочные коэффициенты на время обработки


Марка сплава	BT2, BT3, BT3-1	BT6
Продолжительность обработки, мин.	—	—
Коэффициент	1,0	0,8

Таблица 86

СПЛАВЫ ФРЕЗЫ Т15К6 на горизонтально-, вертикально- и универсально- станках				Фрезерование шлифов			
поверхности l , мм до				Из расчета			
75	100	120	150	Число зубьев фрезы z	Режим резания		
мин.					s_z , мм/зуб	v , м/мин	n , об/мин
1,3	1,4	1,6	2,1		0,05	39	310
1,4	1,5	1,8	2,3		0,05	34	268
1,6	1,8	2,2	2,9	10—12	0,05	31	243
1,8	2,0	2,3	3,2		0,04	27	218
2,2	2,5	3,0	4,1		0,03	26	209
1,2	1,3	1,5	2,0		0,06	47	249
1,3	1,4	1,7	2,2		0,06	41	216
1,5	1,7	2,0	2,7	12—14	0,06	36	193
1,6	1,8	2,1	2,9		0,05	33	173
2,0	2,2	2,6	3,5		0,04	31	167
1,2	1,3	1,5	1,9		0,07—0,08	50—59	213—165—145
1,3	1,4	1,6	2,1		0,09	44—52	187—145—126
1,4	1,6	1,8	2,4	19—18	0,06—0,07	39—46	166—125—112
1,6	1,7	2,0	2,6		0,08	35—41	146—112—100
1,8	2,0	2,2	3,2		0,05—0,07	33—38	139—104—92

для измененных условий работы

BT5	BT1		
	до 1,5	до 3	свыше 3
—			
0,85	0,75	0,5	0,5



**ТИТАНОВЫЕ
ДИСКОВЫЕ**

**Неполное штучное время на отрезание
фрезерных**

Диаметр фрезы <i>D, мм</i>	Ширина фрезы <i>B, мм</i>	Глубина фрезеро- вания <i>t, мм до</i>	Длина обрабатываемой							
			20	30	40	50	60	75	100	120
90	8	14 24	4,5 6,9	5,3 7,9	6,1 9,1	6,9 10,2	7,7 11,3	8,8 12,7	10,4 15,0	12,8 18,3
110	8	14 24	4,1 6,3	4,7 7,1	5,4 8,1	6,1 8,9	6,9 9,9	7,7 11,1	9,1 12,9	11,1 15,7
130	10	14 24 40	4,0 5,8 8,5	4,6 6,5 9,5	5,2 7,3 10,6	5,8 8,1 11,8	6,5 8,9 12,9	7,3 9,9 14,3	8,5 11,5 16,5	10,4 13,9 19,9
150	10	14 24 40	2,9 4,5 6,8	3,3 5,1 7,6	3,7 5,6 8,4	4,1 6,2 9,2	4,5 6,8 10,0	5,0 7,5 11,1	5,8 8,7 12,7	7,1 10,4 15,2
200	12	14 24 40 70	3,0 4,6 7,2 11,6	3,4 5,1 7,8 12,5	3,8 5,6 8,6 13,5	4,1 6,1 9,3 14,5	4,5 6,6 10,0 15,5	5,0 7,2 10,9 16,8	5,8 8,3 12,3 18,8	6,9 9,8 14,6 22,0
250	14	14 24 40 70	2,5 3,9 7,5 9,1	2,8 4,3 8,1 9,8	3,1 4,6 8,8 10,4	3,4 5,0 9,5 11,1	3,7 5,4 10,1 11,8	4,1 5,9 10,9 12,7	4,6 6,6 12,3 14,1	5,5 7,9 14,5 16,3
300	18	14 24 40 70	2,3 3,3 5,0 8,2	2,6 3,6 5,4 8,8	2,8 4,0 5,8 9,3	3,0 4,3 6,3 9,9	3,3 4,6 6,6 10,5	3,8 4,9 7,2 11,2	4,0 5,6 8,0 12,3	4,8 6,5 9,3 13,7

Поправочные коэффициенты на время обработки

Марка сплава	BT2, BT3, BT3-1	BT6
Продолжительность обработки, мин.	—	—
Коэффициент	1,0	0,8

Таблица 87

СПЛАВЫ ФРЕЗЫ Т15К6 на горизонтально-, вертикально- и универсально- стакнах						Отрезание			
поверхности l , мм до						Из расчета			
160	200	250	300	400	500	Число зубьев фрезы z	Режим резания		
мин.	мм	мм	мм	мм	мм		s_z , мм/зуб	v , м/мин	n , об/мин
15,4	18,9	22,9	28,4	35,1	44,1		0,01	32	114
21,8	26,6	32,0	39,6	48,8	61,1		0,009	27	96
13,3	16,2	19,6	24,3	30,0	37,6	10—12	0,015	32	93
18,6	22,4	26,9	33,2	40,7	50,8		0,013	28	81
12,4	15,0	18,1	22,4	27,5	34,4		0,02	32	80
16,4	19,7	23,5	28,9	35,4	44,1		0,018	28	68
23,4	28,0	33,4	41,0	50,2	62,3		0,015	23,5	58
8,3	10,0	12,2	14,8	18,1	22,5		0,03	32	68
12,3	14,7	17,5	21,5	26,2	32,5		0,025	27	57
17,8	21,3	25,3	30,9	37,7	46,7		0,02	23	50
8,1	9,7	11,6	14,3	17,4	21,6	12—14	0,04	34	54
11,5	13,6	16,1	19,7	23,8	29,4		0,035	29	46
16,8	19,8	23,3	28,2	34,0	41,9		0,03	24	38
23,1	29,3	34,1	41,1	49,3	60,3		0,025	21	33
6,5	7,7	9,1	11,1	13,5	16,7	16—18	0,05	36	46
9,1	10,7	12,6	15,2	18,4	22,6		0,045	30,3	39
16,5	19,3	22,6	27,3	32,8	40,1		0,04	25,5	32
18,5	21,4	24,8	29,7	35,3	42,9		0,035	21,6	27
5,5	6,5	7,8	9,4	11,4	13,9	18—20	0,06	37,0	39
7,5	8,8	10,3	12,5	14,9	18,3		0,055	31,0	33
10,5	12,2	14,2	17,1	20,4	24,8		0,05	26	28
15,9	18,3	21,1	25,1	29,7	35,9		0,045	21,0	22

для измененных условий работы

ВТ5	ВТ1		
—	до 1,5	до 3	свыше 3
0,85	0,75	0,6	0,5

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Время на обслуживание рабочего места, отдых и естественные надобности	Горизонтально-, вертикально- и универсально-фрезерные станки	
Содержание работы		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Смена режущего инструмента в связи с его затуплением. 2. Подналадка и регулировка станка в процессе работы. 3. Сметание стружки. 4. Раскладывание и уборка инструментов в начале и конце смены, опробование станка. 5. Получение охлаждающей жидкости, смазывание станка. 6. Чистка станка. 7. Подготовка и уборка рабочего места. 8. Отдых и естественные надобности (в том числе физкультурная пауза). 		
Группа станков		
I	II	III
Длина стола станка, мм до		
700	1200	свыше 1200
% к оперативному времени		
7,0	12,0	17,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Время на обслуживание рабочего места, отдых и естественные надобности	Продольнофрезерные станки и копировально-фрезерный станок КФС-20		
Содержание работы			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Смена режущего инструмента в связи с его затуплением. 2. Подналадка и регулировка станка в процессе работы. 3. Сметание стружки. 4. Раскладывание и уборка инструментов в начале и конце смены, опробование станка. 5. Получение охлаждающей жидкости, смазывание станка. 6. Чистка станка. 7. Подготовка и уборка рабочего места. 8. Отдых и естественные надобности (в том числе физкультурная пауза). 			
Группа продольнофрезерных станков Копировально-фрезерный станок КФС-20			
I	II	III	—
Длина стола станка, мм до			
1200	2000	свыше 2000	2000
% к оперативному времени			
12,0	17,0	26,0	33,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ, СВЯЗАННОЕ С ВЫПОЛНЕНИЕМ ПЕРЕХОДА

*Горизонтально-вертикально-
и универсальнофрезерные
станики*

Вид обработки	Наименование инструмента	Направление установки стола (инструмента на глубину прохода)	Подача	Длина перемещения, мм							Время, мин.	
				25	50	100	150	350	600	900	1250	
Фрезерование плоскостей	Торцовые, концевые, цилиндрические и дисковые фрезы	Вертикальное	Ручная и механическая	0,4	0,47	0,55	0,57	0,64	0,76	0,89	1,04	1,19
Фрезерование углов, пазов, щлицев фасонных поверхностей	Торцовые, концевые, дисковые и фасонные фрезы	Вертикальное, поперечное	То же	0,56	0,63	0,69	0,72	0,80	0,90	1,04	1,19	1,26
Фрезерование контура по разметке	Торцовые, концевые и цилиндрические фрезы	Продольное, поперечное	*	0,25	0,29	0,39	0,41	0,49	0,60	0,73	0,88	1,03
Фрезерование окон (сквозных)	Концевые фрезы	Продольное, поперечное	*	0,38	0,45	0,52	0,54	0,62	0,73	0,86	1,01	1,16
Отрезание	Отрезные фрезы	Поперечное	*	0,22	0,29	0,36	0,38	0,46	0,57	0,70	0,85	1,00

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ, СВЯЗАННОЕ С ВЫПОЛНЕНИЕМ ПЕРЕХОДА

*Продолькоффрезерные
и продольные копировально-
фрезерные стакки*

Вид обработки	Наименование инструмента	Направление установки стола (инструмента на глубину прохода)	Подача	Длина перемещения, м.м.									Время, мин.	
				100	350	700	1000	1500	2000	2700	3300	4000	5000	
Фрезерование плоскостей	Торцовые, цилиндрические и дисковые фрезы	Вертикальное, горизонтальное	Механическая	0,82	0,92	1,04	1,19	1,35	1,55	1,77	1,96	2,18	—	—
Фрезерование уступов, пазов и фасонных поверхностей	Торцовые, концевые, дисковые, фасонные фрезы	Вертикальное, горизонтальное	То же	1,16	1,26	1,35	1,60	1,76	2,03	2,25	2,44	2,66	—	—
Фрезерование фасонных поверхностей	Дисковые, торцовье и концевые фрезы	Вертикальное, горизонтальное	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ЗАВИСИМОСТИ, ПРИНЯТЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ СКОРОСТЕЙ РЕЗАНИЯ

№ п/п	Обрабатываемый материал	Вид обработки	Тип инструмента	Зависимость скорости резания, принятая в нормативах
1	Цветные сплавы	Фрезерование плоскостей	Концевые и торцовые фрезы Р9	$v = \frac{50 D^{0.25}}{S_z^{0.4} f^{0.1} B^{0.15} z^{0.1}}$
2	То же	Фрезерование контура по разметке	Концевые фрезы Р9 (фрезерование периферий)	$v = \frac{40 D^{0.45}}{S_z^{0.2} f^{0.3} B^{0.1} z^{0.1}}$
3	•	Фрезерование пазов	Концевые фрезы Р9	$v = \frac{27 D^{0.45}}{S_z^{0.2} f^{0.3} B^{0.1} z^{0.1}}$
4	•	Фрезерование пазов	То же	$v = \frac{32 D^{0.45}}{S_z^{0.2} f^{0.3} B^{0.1} z^{0.1}}$
5	•	То же	Дисковые фрезы Р9	$v = \frac{48 D^{0.25}}{S_z^{0.2} f^{0.3} B^{0.1} z^{0.1}}$
6	•	•	Грибковые фрезы Р9	$v = \frac{1,9 D^{1.0}}{S_z^{0.2} f^{0.3} B^{0.1} z^{0.1}}$ для $D < 20$ $v = \frac{8,9 D^{0.5}}{S_z^{0.2} f^{0.3} B^{0.1} z^{0.1}}$ для $D > 20$

7	Цветные сплавы	Фрезерование уступов	Концевые фрезы Р9	$v = \frac{32 D^{0.45}}{S_z^{0.2} t^{0.3} B^{0.1} z^{0.1}}$
8	То же	Фрезерование уступов и плоскостей	Дисковые фрезы Р9	$v = \frac{40 D^{0.25}}{S_z^{0.2} t^{0.3} B^{0.1} z^{0.1}}$
9	"	Отрезание, прорезание шлицев	Отрезные фрезы Р9	$v = \frac{37 D^{0.25}}{S_z^{0.2} t^{0.3} B^{0.2} z^{0.1}}$
10	"	Сверление	Сверла Р9	$v = \frac{3.25 D^{0.4}}{T^{0.2} S^{0.7}}$
11	"	Врезание	Концевые фрезы Р9	$v = \frac{9.07 D^{0.4}}{T^{0.2} S^{0.7}}$
12	Конструкционные стали	Фрезерование плоскостей	Торцовые фрезы Т15К6	$v = \frac{80 D^{0.2}}{t^{0.1} S_z^{0.4} B^{0.2}}$
13	То же	То же	Цилиндрические фрезы Р9	$v = \frac{3.32 D^{0.45}}{S_z^{0.2} t^{0.3} B^{0.1} z^{0.1}}$
14		Фрезерование плоскостей и контура по разметке	Концевые фрезы Р9	$v = \frac{7.5 D^{0.45}}{S_z^{0.2} t^{0.3} B^{0.1} z^{0.1}}$

Продолжение прилож. 4

№ п/п	Обрабатываемый материал	Вид обработки	Тип инструмента	Зависимость скорости резания, принятая в нормативах	
15	Конструкционные стали	Фрезерование пазов	Концевые фрезы Р9	$v = \frac{4,47 D^{0,45}}{S_z^{0,2} f^{0,3} B^{0,1} z^{0,1}}$	
16	То же	То же	Дисковые фрезы Р9	$v = \frac{14,6 D^{0,25}}{S_z^{0,2} f^{0,3} B^{0,1} z^{0,1}}$	
17	Фрезерование шпоночных пазов	Грибковые фрезы Р9		$v = \frac{3,65 D^{0,5}}{S_z^{0,2} f^{0,3} B^{0,1} z^{0,1}}$ для $D > 20$	
				$v = \frac{0,85 D^1}{S_z^{0,2} f^{0,3} B^{0,1} z^{0,1}}$ для $D \leq 20$	
18	Фрезерование уступов	Концевые фрезы Р9		$v = \frac{6,3 D^{0,45}}{S_z^{0,2} f^{0,3} B^{0,1} z^{0,1}}$	
19	То же	Концевые фрезы Т15К6		$v = \frac{37 D^{0,33}}{f^{0,56} S_z^{0,23} B^{0,2}}$	
20	Фрезерование уступов и плоскостей	Дисковые фрезы Р9		$v = \frac{14,6 D^{0,25}}{S_z^{0,2} f^{0,3} B^{0,1} z^{0,1}}$	
21	Отрезание, прорезание шлицев	Отрезные фрезы Р9		$v = \frac{14,3 D^{0,25}}{S_z^{0,2} f^{0,3} B^{0,2} z^{0,1}}$	
22	Фрезерование фасонных поверхностей	Фасонные фрезы Р9		$v = \frac{4,8 D^{0,45}}{S_z^{0,2} f^{0,3} B^{0,1} z^{0,1}}$	

23	Конструкционные стали	Сверление	Сверла Р9	$v = \frac{1,93 D^{0,4}}{\ell^{0,2} S_z^{0,7}}$
24	Стали 1Х18Н9Т (ЭЯ1Т) и 4Х14Н14В2М (ЭИ69)	Фрезерование плоско- стей	Торцовые и концевые фрезы Р9	$v = \frac{25,4 D^{0,1}}{\ell^{0,22} S_z^{0,22} B^{0,18} z^{0,1}}$ для $S_z = 0,05 - 0,1$ $v = \frac{21,1 D^{0,1}}{\ell^{0,22} S_z^{0,3} B^{0,18} z^{0,1}}$ для $S_z > 0,1$
25	То же	То же	Цилиндрические фрезы Р9	$v = \frac{2,74 D^{0,29}}{\ell^{0,3} S_z^{0,34} B^{0,1}}$
26			Концевые фрезы Р9 фрезерование плоско- стей и контура по разметке	$S_z < 0,09$ $v = \frac{5,37 D^{0,45}}{\ell^{0,24} S_z^{0,11} B^{0,13} z^{0,1}}$ $S_z > 0,09$ $v = \frac{3,38 D^{0,45}}{\ell^{0,24} S_z^{0,3} B^{0,13} z^{0,1}}$
27			Фрезерование пазов То же	$S_z < 0,09$ $v = \frac{4,3 D^{0,45}}{\ell^{0,24} S_z^{0,11} z^{0,1} B^{0,13}}$ $S_z > 0,09$ $v = \frac{2,71 D^{0,45}}{\ell^{0,24} S_z^{0,3} B^{0,13} z^{0,1}}$

Продолжение прил.ж. 4

№ п/п	Обрабатываемый материал	Вид обработки	Тип инструмента	Зависимость скорости резания, принятая в нормативах	
				$S_z < 0,08$	$S_z > 0,08$
28	Стали 1Х18Н9Т (ЭИЯТ) и 4Х14Н14В2М (ЭИ69)	Фрезерование пазов	Дисковые фрезы Р9	$v = \frac{5,7 D^{0,25}}{\ell^{0,4} S_z^{0,24} B^{0,12} z^{0,1}}$	$v = \frac{1,96 D^{0,25}}{\ell^{0,4} S_z^{0,66} B^{0,12} z^{0,1}}$
				$S_z < 0,09$	$S_z > 0,09$
29	То же	Фрезерование уступов	Коничные фрезы Р9	$v = \frac{5,37 D^{0,45}}{\ell^{0,24} S_z^{0,11} B^{0,13} z^{0,1}}$	$v = \frac{3,39 D^{0,45}}{\ell^{0,24} S_z^{0,3} B^{0,13} z^{0,1}}$
				$S_z < 0,09$	$S_z > 0,09$
30	Стали ЭИ435 и ЭИ481	Фрезерование уступов и плоскостей	Дисковые фрезы Р9	$v = \frac{5,7 D^{0,25}}{\ell^{0,4} S_z^{0,24} B^{0,12} z^{0,1}}$	$v = \frac{6,62 D^{0,4}}{\ell^{0,2} S_z^{0,1} B^{0,1} z^{0,1}}$
				$S_z < 0,09$	$S_z > 0,09$
31	Стали ЭИ435 и ЭИ481	Фрезерование плоскостей	Концевые фрезы Р9 (фрезерование горизонтали)	$v = \frac{4,8 D^{0,4}}{\ell^{0,2} S_z^{0,25} B^{0,1} z^{0,1}}$	$v = \frac{6,62 D^{0,4}}{\ell^{0,2} S_z^{0,1} B^{0,1} z^{0,1}}$
				$S_z < 0,09$	$S_z > 0,09$
32	То же	Фрезерование плоскостей и контура по разметке	Концевые фрезы Р9 (фрезерование периферий)	$v = \frac{6,62 D^{0,4}}{\ell^{0,2} S_z^{0,1} B^{0,1} z^{0,1}}$	

33	Стали ЭИ435 и ЭИ481	Фрезерование пазов	Концевые фрезы Р9	$v = \frac{4,25}{\rho^{0,2} S_z^{0,1} B^{0,1} z^{0,1}} D^{0,4}$
34	Сталь ЭИ654	Фрезерование плоскостей	Торцовые фрезы ВК8	$v = \frac{35}{\rho^{0,25} S_z^{0,3} B^{0,26} z^{0,1}} D^{0,25}$
35	То же	Фрезерование контура	Концевые фрезы Р9	$v = \frac{4,25}{\rho^{0,24} S_z^{0,11} B^{0,13} z^{0,1}} D^{0,45}$
36	*	Фрезерование пазов	To же	$v = \frac{5,4}{\rho^{0,24} S_z^{0,11} B^{0,13} z^{0,1}} D^{0,45}$ $v = \frac{3,38}{\rho^{0,24} S_z^{0,3} B^{0,13} z^{0,1}} D^{0,45}$
37	*	Фрезерование шпоночных пазов	Грибковые фрезы Р9	$v = \frac{1,45}{S_z^{0,11} \rho^{0,24} B^{0,13} z^{0,1}} D^{0,5}$
38	*	Фрезерование уступов	Концевые фрезы Р9	$v = \frac{5,4}{\rho^{0,24} S_z^{0,11} B^{0,13} z^{0,1}} D^{0,45}$
39	*	Фрезерование плоскостей и уступов	Дисковые фрезы Р9 и Р18	$v = \frac{6,9}{\rho^{0,4} S_z^{0,24} B^{0,12} z^{0,1}} D^{0,25}$

V

Продолжение прил.ж. 4

№ п/п	Обрабатываемый материал	Вид обработки	Тип инструмента	Зависимость скорости резания, принятая в нормативах	
				$S_z \leq 0,08$	$v = \frac{5,5 D^{0,25}}{\rho^{0,4} S_z^{0,24} B^{0,12} z^{0,1}}$
40	Сталь ЭИ654	Отрезание	Огрезные фрезы Р9	$S_z \leq 0,08$	$v = \frac{5,5 D^{0,25}}{\rho^{0,4} S_z^{0,24} B^{0,12} z^{0,1}}$
41	Сталь Х17Н2	Фрезерование плоскостей	Торцовые и концевые фрезы Р9	$v = \frac{7,88 D^{0,25}}{\rho^{0,16} S_z^{0,25} B^{0,12} z^{0,1}}$	
42	То же	Фрезерование плоскостей	Цилиндрические фрезы Р9	$S_z \leq 0,1$	$v = \frac{3,9 D^{0,45}}{\rho^{0,3} S_z^{0,2} B^{0,1} z^{0,1}}$
43	•	Фрезерование контура по разметке	Концевые фрезы Р9		$v = \frac{5,68 D^{0,45}}{\rho^{0,17} S_z^{0,08} B^{0,16} z^{0,12}}$
44	•	Фрезерование плоскостей и уступов	Дисковые фрезы со вставными ножами		$v = \frac{10,2 D^{0,25}}{\rho^{0,2} S_z^{0,2} B^{0,1} z^{0,1}}$
45	Стали ЭИ415, 1Х13 и 2Х13	Фрезерование плоскостей	Торцовые фрезы Т15К6	$S_z = 0,04-0,08$	$v = \frac{188 D^{0,2}}{\rho^{0,1} S_z^{0,1} B^{0,2}}$
46	Стали ЭИ415, 1Х13, 2Х13, 3Х13, 4Х13, ЭИ811 и ЭИ712	То же	Цилиндрические фрезы Р9	$v = \frac{9,95 D^{0,16}}{\rho^{0,24} S_z^{0,11} B^{0,1}}$	

47	Стали ЭИ415, 1Х13 и 2Х13	Фрезерование плоскостей	$S_z \leq 0,1$	Концевые фрезы Р9	$v = \frac{20,8 D^{0,1}}{\ell^{0,22} S_z^{0,07} B^{0,18} z^{0,1}}$
48	Стали ЭИ415, 1Х13, 2Х13 и 3Х13	Фрезерование плоскостей и контура по разметке	То же		$v = \frac{23,1 D^{0,06}}{\ell^{0,15} S_z^{0,12} B^{0,19}}$
49	То же	Фрезерование пазов	$D \leq 20$		$v = \frac{3,36 D^{0,45}}{S_z^{0,2} \ell^{0,3} B^{0,1} z^{0,1}}$
50	Стали ЭИ415, 1Х13, 2Х13 и ЭИ811	То же	$D > 20$		$v = \frac{14,2 D^{0,06}}{\ell^{0,15} S_z^{0,12} B^{0,19}}$
51	Стали ЭИ415, 1Х13 и 2Х13	Отрезание и фрезерование шлицев	Дисковые фрезы Р9		$v = \frac{3,1 D^{0,5}}{S_z^{0,2} \ell^{0,3} B^{0,1} z^{0,1}}$
52	Сталь СН2	Фрезерование контура	Отрезные фрезы Р9		$v = \frac{12,4 D^{0,25}}{S_z^{0,2} \ell^{0,3} B^{0,2} z^{0,1}}$
53	То же	Фрезерование плоскостей	Концевые фрезы Р9		$v = \frac{12,5}{S_z^{0,2} \ell^{0,3} B^{0,11} B^{0,17}}$
			Торцовые фрезы Р9		$v = \frac{40}{T^{0,2} S_z^{0,32} \ell^{0,13} B^{0,2}}$

Продолжение прил. № 4

№ п/п	Обрабатываемый материал	Вид обработки	Тип инструмента	Зависимость скорости резания, принятая в нормативах	
				уравнение	уравнение
54	Сталь ЭИ961	Фрезерование шлицев и квадратов	Дисковые специальные фрезы Р9	$v = \frac{8,5 D^{0,25}}{S_z^{0,2} t^{0,3} z^{0,1} B^{0,1}}$	
55	То же	Фрезерование плоскостей и уступов	Дисковые фрезы Р9	$v = \frac{3,27 D^{0,25}}{t^{0,2} S_z^{0,4} B^{0,2} z^{0,1}}$	
56	Титановые сплавы	Фрезерование плоскостей	Концевые и торцовые фрезы ВК8	$v = \frac{1,65 D^{0,35}}{S_z^{1,2} t^{0,16} B^{0,35}}$	$S_z < 0,09$
57	То же	То же	Концевые фрезы Р9	$v = \frac{5,4 D^{0,45}}{t^{0,24} S_z^{0,11} z^{0,1} B^{0,13}}$	$S_z > 0,09$
58	"	Фрезерование пазов	Грибковые фрезы Р18	$v = \frac{3,9 D^{0,45}}{t^{0,24} S_z^{0,11} z^{0,1} B^{0,13}}$	
59	"	Фрезерование шлицев	Дисковые фрезы Т15К6	$v = \frac{0,37 D^{0,71}}{S_z^{0,22} t^{0,37}}$	
60	"	Огрызание	То же	$v = \frac{3,54 D^{0,46}}{S_z^{0,22} t^{0,37}}$	

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Предисловие	3
Введение	5
Раздел I	
НОРМАТИВЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ	
Подготовительно-заключительное время (горизонтально-, вертикально-, универсально- и продольнофрезерные станки)	16
Подготовительно-заключительное время (копировально-фрезерный станок КФС-20)	19
Раздел II	
НОРМАТИВЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ НА УСТАНОВКУ И СНЯТИЕ ДЕТАЛЕЙ	
Вспомогательное время на установку и снятие легали вручную (горизонтально-, вертикально-, универсально- и продольнофрезерные станки)	22
Вспомогательное время на установку и снятие детали вручную с помощью подсобного рабочего или подъемника (горизонтально-, вертикально-, универсально- и продольнофрезерные станки)	36
Вспомогательное время на установку и снятие детали с помощью подсобного рабочего и подъемника (продольнофрезерные станки)	41
Вспомогательное время на установку и снятие детали с помощью подсобного рабочего и подъемника (копировально-фрезерный станок КФС-20)	42
Раздел III	
НОРМАТИВЫ НЕПОЛНОГО ШТУЧНОГО ВРЕМЕНИ НА ОБРАБОТКУ ПОВЕРХНОСТЕЙ	
Цветные сплавы	
(алюминиевые, магниевые и медные)	
Обработка на горизонтально-, вертикально- и универсальнофрезерных станках	
Фрезерование плоскостей	44
Фрезерование контура по разметке	52
Фрезерование пазов	56
Фрезерование уступов	66
Отрезание, прорезание выливов	74
Сверление	75
Врезание фрез	75

	Стр.
<i>Обработка на продольнофрезерных станках</i>	
Фрезерование плоскостей	76
<i>Обработка на копировально-фрезерных станках КФС-20</i>	
Фрезерование плоскостей	80
Фрезерование плоскости, канавки и отрезание	83
Фрезерование уступов	84
Конструкционные стали, сталь ЭИ643	
<i>Обработка на горизонтально-, вертикально- и универсальнофрезерных станках</i>	
Фрезерование плоскостей	86
Фрезерование плоскостей и контура по разметке	92
Фрезерование пазов	96
Фрезерование уступов	106
Отрезание, прорезание шлицев	122
Фрезерование фасонных поверхностей	124
Сверление	126
<i>Обработка на продольнофрезерных станках</i>	
Фрезерование плоскостей	128
Стали 1Х18Н9Т, 4Х14Н14В2М и 25Х2ГНТ	
<i>Обработка на горизонтально-, вертикально- и универсальнофрезерных станках</i>	
Фрезерование плоскостей	130
Фрезерование контура по разметке	138
Фрезерование пазов	142
Фрезерование уступов	146
Отрезание, прорезание шлицев	152
Стали ЭИ435 и ЭИ481	
<i>Обработка на горизонтально-, вертикально- и универсальнофрезерных станках</i>	
Фрезерование плоскостей	154
Фрезерование пазов	160
Фрезерование уступов	162
Сталь ЭИ854	
<i>Обработка на горизонтально-, вертикально- и универсальнофрезерных станках</i>	
Фрезерование плоскостей	168
Фрезерование плоскостей и контура по разметке	169
Фрезерование пазов	170
Фрезерование уступов	173
Отрезание, прорезание шлицев	176
Сталь Х17Н2	
<i>Обработка на горизонтально-, вертикально- и универсальнофрезерных станках</i>	
Фрезерование плоскостей	178
Фрезерование плоскостей и контура по разметке	184
Фрезерование плоскостей и уступов	186

Стали ЭИ415, 1Х13, 2Х13, 3Х13, 4Х13, ЭИ811 и ЭИ712*Обработка на горизонтально-, вертикально-
и универсальнофрезерных станках*

Фрезерование плоскостей	188
Фрезерование плоскостей и контура по разметке	192
Фрезерование пазов	194
Фрезерование плоскостей и уступов	198
Отрезание, прорезание шлицев	202

Сталь СН2*Обработка на горизонтально-, вертикально-
и универсальнофрезерных станках*

Фрезерование плоскостей и контура по разметке	203
<i>Обработка на продольнофрезерных станках</i>	
Фрезерование плоскостей	205

Сталь ЭИ961*Обработка на горизонтально-, вертикально-
и универсальнофрезерных станках*

Фрезерование пазов	206
Фрезерование уступов	212
Фрезерование шлицев и хирта	213

Стали ЭИ437А и ЭИ437Б*Обработка на горизонтально-, вертикально-
и универсальнофрезерных станках*

Фрезерование пазов	214
Фрезерование плоскостей и уступов	216

Титановые сплавы*Обработка на горизонтально-, вертикально-
и универсальнофрезерных станках*

Фрезерование плоскостей	221
Фрезерование пазов	228
Фрезерование шлицев	230
Отрезание	232

Приложения

Время на обслуживание рабочего места, отдых и естественные на- добности	237
Вспомогательное время, связанное с выполнением перехода	238
Зависимости, принятые при расчете скоростей резания	240

Отв. редактор *A. B. ВОЛКОВ*

Редактор *A. С. Квашнин*

Техн. редактор *И. И. Тараканова*

Сдано в набор 18/XII 1961 г.

Печ. л. 15^{3/4}

Издание подписное

Подп. к печ. 21/VI 1962 г.

Зак. 722

Бумага 70×108/16

Рассыпается по списку